



**ADQUISICIÓN DE  
REPUESTOS DE  
VÁLVULAS DE CONTROL  
MASONEILAN  
INSTALADAS EN LAS  
UNIDADES DE PROCESO  
Y SISTEMA ANTISURGE  
DE COMPRESORES DE  
LA NUEVA REFINERÍA  
TALARA**

**Condiciones Técnicas**

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.  
Refinería Talara

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN INSTALADAS EN LAS UNIDADES DE PROCESO Y SISTEMA ANTISURGE DE COMPRESORES DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA**

#### **1. OBJETO**

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir los BIENES indicados en el **APÉNDICE N°01** correspondientes a repuestos de las válvulas de control MASONEILAN instaladas en las Unidades de Proceso y Sistema Antisurge de Compresores de la nueva Refinería Talara.

#### **DEFINICIONES:**

- PETROPERÚ: PETROPERÚ – PETROLEOS DEL PERÚ S.A. es el comprador de los Bienes.
- PROVEEDOR: Vendedor de los Bienes.
- BIENES: Repuestos a adquirir.
- ORDEN DE COMPRA: Documento que define las obligaciones contractuales entre el Comprador y el Vendedor.

#### **2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES**

Detallados en el **APÉNDICE N°01**.

#### **3. NORMATIVA APLICABLE A LA ADQUISICIÓN**

La fabricación de los Bienes, de ser aplicable, deberá seguir lo indicado en las siguientes normas para petróleo y gas:

- API American Petroleum Institute
- OSHAS Occupational Health And Safety Assessment Series
- ISO International Organization for Standardization
- ASME American Society of Mechanical Engineers
- ASTM American Society for Testing and materials
- ANSI American National Standards Institute
- AWS American Welding Society
- NACE National Association Corrosion Engineers
- NFPA National Fire Protection Association
- UL Underwriters Laboratory, Inc.
- FM Factory Mutual Engineering Corp.
- SSPC Steel Structures Painting Council
- IEC International Electrotechnical Commission
- SMRP Society for Maintenance & Reliability Professionals
- ISA International Society of Automation
- Norma ISO 780 “Envases y embalajes. Embalajes de distribución. Símbolos gráficos para la manipulación y almacenamiento de embalajes”.
- Norma ISO 7000 “Símbolos gráficos para el manejo de mercancías”.

#### **4. PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega de los Bienes deberá efectuarse teniendo en cuenta el siguiente cronograma, el mismo que se computará a partir de la notificación de la Orden de Compra y pago del adelanto del 30% (primer hito) señalado en el numeral 13.1 (Facturación y forma de pago):

- a) Primera Entrega: mínimo el 30% de la orden de compra en un plazo máximo de 30 semanas.

b) Segunda Entrega: mínimo el 30% de la orden de compra en un plazo máximo de 38 semanas

c) Tercera Entrega: equivalente al saldo pendiente de la orden de compra en un plazo máximo de 42 semanas

En cada envío parcial se aceptará solamente una entrega y las cantidades totales de cada sub-ítem, no pudiendo entregarse en distintos envíos.

El PROVEEDOR deberá coordinar con PETROPERÚ la entrega de los bienes con 01 mes de anticipación.

## **5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Precios Unitarios.

## **6. EVALUACIÓN**

Por ítem paquete.

## **7. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL**

El MER es RESERVADO y en dólares americanos (USD). Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

## **8. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

### **8.1. Lugar de entrega y horario:**

- a) Receptoría de Carga – Refinería Talara Av. G S/N Acceso 1 (Lado Plaza Vea Centro – Talara).
- b) Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:30 y de 14:00 a 16:00 horas
- c) Una vez efectuada la entrega física del material, el proveedor deberá coordinar con Receptoría de Carga, para la emisión del Acta de Conformidad del bien.

### **8.2. Condiciones de entrega:**

- a) El proveedor deberá entregar los materiales debidamente rotulados, con el Número de O/C, el Número de Ítem de la O/C y Código del material de la O/C. Ejemplo: O/C 4XXXXXXXXX – Ítem N°1 – Código del Material.
- b) El proveedor deberá adherir a cada producto la Hoja de Seguridad en español, o en su defecto la traducción al español, con firma de su Representante Responsable de ello, debidamente identificado, cuando corresponda.
- c) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proveedor.
- d) Para la entrega del bien, el Proveedor deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad, así como con lo dispuesto en el numeral 16 de las presentes Condiciones Técnicas.
- e) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo; se precisa que el bien recibido pasa por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Proveedor.

**8.3. Embalaje:**

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la procedencia del material y su respectiva trazabilidad.

**9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**9.1.** Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el **APÉNDICE N°01**, el cual es obligatorio y será acreditado mediante Cotización del proveedor, la cual tendrá carácter de Declaración Jurada.

**9.2.** Carta emitida por el Fabricante, la cual acredite que el Postor es representante y/o distribuidor autorizado en el Perú para la comercialización y/o venta de la marca ofertada.

**10. DOCUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Lo indicado por el área ejecutora.

**11. GARANTÍAS**

**11.1. Garantía comercial:** Los Bienes entregados deberán contar con una garantía comercial mínima de doce (12) meses, a partir de la recepción conforme de los Bienes.

**11.2. Garantía por Adelanto de Pago:** El PROVEEDOR presentará una carta fianza por el monto del adelanto otorgado (30%), la misma que será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, la misma que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento del proveedor, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. Esta carta fianza deberá ser devuelta por PETROPERU dentro de los 30 días calendario de culminada la entrega de la totalidad de los bienes.

**12. PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en la entrega de los Bienes, PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso del ítem o los ítems, hasta por un monto máximo equivalente al 5% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

**Penalidad diaria =  $(0.05 \times \text{Monto Contractual del Ítem(s) retrasado(s)}) / (0.25 \times \text{Plazo en días})$**

Tanto el monto como el plazo se refieren a la Orden de Compra que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

**13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO**

La Forma de Pago se dividirá en tres hitos:

**13.1** Primer Hito: Adelanto del 30% del precio total del contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la Orden de Compra emitida por PETROPERU con la presentación de la factura y la Carta fianza por adelanto mencionado.

**13.2** Segundo Hito: 60% del valor de la orden de compra a los 30 días calendario de la entrega. Las entregas serán de acuerdo con el numeral 4 (Plazo de Entrega).

- 13.3** Tercer Hito: 10% del valor de la orden de compra a los 30 días calendario desde la emisión del acta de conformidad de cada una de las entregas de acuerdo con el numeral 4 (Plazo de Entrega).

En caso PETROPERÚ tenga alguna observación en cuanto a algunos de los bienes entregados emitirá el Acta de Conformidad de Recepción por aquellos bienes en los cuales existe conformidad, en cuyo caso el PROVEEDOR podrá presentar la factura por dichos bienes.

La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218.

El comprobante de pago deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. "G" – 2, Edificio Administrativo de Refinación Talara:

- Copia de la Orden de Compra, original de la(s) guía(s) de remisión firmada(s) y sellada(s) por el receptor, así como la copia del documento de Conformidad.

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT, a través de la nueva plataforma de Mesa de Partes virtual. <https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/>

La impresión del comprobante de pago electrónico deberá ser presentada en Oficina de Gestión Documentaria, según lo indicado en los párrafos precedentes.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

#### **14. ADMISTRACIÓN Y CONFORMIDAD**

La administración de la orden de compra estará a cargo del supervisor que designe de la Jefatura Inventarios y Almacenes y la conformidad será aprobada Gerencia Dpto. Logística, previa aceptación del bien por parte de la dependencia técnica especializada. PETROPERÚ tendrá un plazo de 15 días calendarios para emitir el Acta de Conformidad, después de recibido el bien.

#### **15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR**

El Proveedor se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 15.1.** Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (**APÉNDICE N°03 (A-B)**).
- 15.2.** Cumplir con la Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (**APÉNDICE N°04**).
- 15.3.** Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (**APÉNDICE N°05**).  
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- 15.4.** Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega de los bienes, descritos en el APÉNDICE N°01 (Especificaciones Técnicas).
- 15.5.** Asumir la entrega de los bienes por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- 15.6.** Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Proveedor.
- 15.7.** Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de



su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.

- 15.8.** El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.
- 15.9.** Adicionalmente, todo Proveedor que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19.

En caso el Proveedor, sus trabajadores y/o personal:

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Proveedor. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

- 15.10.** Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Proveedor.

## **16. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

La Orden de Compra podrá ser Resuelta de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A:

- a) El contrato podrá resolverse:
  - i) Por mutuo disenso.
  - ii) Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas.
  - iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.
- b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:
  - iv) El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
  - v) El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
  - vi) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual.

PETROPERÚ y el PROVEEDOR definen como caso fortuito o fuerza mayor, los actos u hechos que, afectando la normal ejecución del servicio, estén fuera del control racional de las partes y que no pueden ser previstos o que si están previstos no pueden ser evitados, siempre que tales hechos no acontezcan por negligencia de la parte que la invoca o de sus dependientes, tal como lo define el artículo 1315° del Código Civil Peruano.

Al amparo del Artículo 76 del Reglamento se deja expresa constancia que no será de aplicación la causal de “resolución sin expresión de causa”, por no estar consignada ésta ni en las bases ni en el contrato.

Así mismo, al amparo de los artículos 66 y 67 del reglamento, se deja constancia que Petroperú no podrá suspender unilateralmente el contrato y en el supuesto que acontecieran situaciones no atribuibles al PROVEEDOR o a las partes se aplicaran los mecanismos previstos en dichos artículos.

## 17. ENTREGABLES

El PROVEEDOR, deberá entregar juntamente con los bienes toda la documentación siguiente:

- a) Packing List completo de los repuestos adquiridos.
- b) Garantía comercial según lo indicado en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas;
- c) Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece);
- d) Documentos que acrediten la calidad (según corresponda) y que sean trazables con el material suministrado, tales como certificados de calidad, certificados de pruebas, certificados de conformidad y/o ensayos. Estos certificados deben cumplir con la descripción del bien indicadas en las Especificaciones Técnicas (**APÉNDICE N°01**).
- e) Especificaciones Técnicas para el correcto almacenaje y preservación de los repuestos. Si es aplicable.

Toda la información solicitada en el presente numeral deberá ser subida y almacenada en una nube informática (cloud storage) por el PROVEEDOR, cuyo enlace (link) debe ser coordinado y remitido a PETROPERU

## 18. APÉNDICES.

**18.1.** APÉNDICE N°01: Descripción del Bien – Especificaciones Técnicas.

**18.2.** APÉNDICE N°02: Formato Propuesta Económica.

**18.3.** APÉNDICE N°03: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno (A-B).

**18.4.** APÉNDICE N°04: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

**18.5.** APÉNDICE N°05: Cláusula del Sistema de Integridad.

**APÉNDICE N°01****DESCRIPCIÓN DEL BIEN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.1	59-950-128742 ELEMENTO : SPIRAL WOUND GASKET ----- SPIRAL WOUND GASKET 600 SEAT RING 21K; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:009291585-826-0000; TAG: DV3-LV -02101A /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG DV3-LV -02101B /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG FCK-FV -10902 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG FCK-FV -11602 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG FCK-PV -11801B /MODEL 87-21114 (01 EA), TAG FCK-FV -24302 /MODEL 88-21124EB (01 EA), TAG FCK-FV -32401 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-PV -03003A /MODEL 87-21114 (01 EA), TAG HTN-PV -00101 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG TGL-FV -00801 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-PV -02902 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-PV -03003B /MODEL 88-21114EB (01 EA), TAG DV3-LV -01707 /MODEL 88-21114EB (01 EA), TAG FCK-FV -23101 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-FV -23201 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-LV -24204 /MODEL 88-21114EB (01 EA), TAG FCK-PV -24601A /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG FCK-FV -31803 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-LV -02502 /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG HTF-LV -00702 /MODEL 88-21	4	UN	
1.2	182456 PILOT SPRING 8"-10"-12"- 16"; 41405; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 000044049-537A0000; MODELO EQUIPO: 37-41415; 37-41435; 51-41435; 53-41425; 53-41435; 53-41435EB; 87-41425; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; FCK-PV-20502A; FCK-PV-20502B; RG2-FV-01501; RG2-FV-01504; RG2-PV-01701	2	UN	
1.3	182457 SPLIT PACKING RING (2"x1.25"x0.38"); FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 005675806-933-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B	4	UN	
1.4	182470 PLUG,10K DS,4",600#,CV 125,QO,FA,HFS; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010137020-596-1558; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52803	1	UN	
1.5	182472 STEM PLUG 12.7[.50] X 233.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010168390-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21115; 88-21124; 88-21714; 88-21914; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00702; AM2-FV-01102A; AM2-FV-01701; AM2-PV-00201A; DP1-FV-01601; DP1-LV-02202A; DP1-LV-02202B; DV3-FV-01601; DV3-PV-01606; FCC-FV-11703; FCC-FV-21501; FCC-LV-13203; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-23902; FCK-FV-31803; FCK-FV-32501; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-LV-00201; FCK-LV-00203; FCK-LV-33004; FCK-PV-21401A; FCK-PV-21401B; FCK-PV-24601A; FCK-PV-24601B; FCK-PV-32701A; FCK-TV-33001; HTD-FV-02302; HTD-FV-02303; HTD-FV-02801; HTD-FV-03001; HTD-LV-02502; HTD-PV-02902; HTF-FV-00401; HTF-FV-01201; HTF-FV-01402; HTF-FV-01502; HTF-FV-01503; HTF-FV-02201; HTF-LV-00202; HTF-LV-00702; HTF-LV-01301; HTF-LV-01303; HTF-LV-01501; HTF-PV-00201B; HTF-PV-00404; HTF-PV-02102; HTF-TV-01403A; HTF-TV-01403B; HTN-FV-00702; HTN-FV-00704; HTN-FV-01401; HTN-PV-00201B; HTN-PV-01601B; RC	9	UN	
1.6	182481 UPPER SEAT RING 4" 80386 CV 124 THREADED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010237003-596-1558; MODELO EQUIPO: 10900-525; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52803; FCK-TV-21901	2	UN	
1.7	182482 LOWER SEAT RING 4" 80386 CV 124 THREADED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010237004-596-1558; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52803	1	UN	
1.8	182483 UPPER SEAT RING 6" S10K FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010238001-163H1558;	2	UN	



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	MODELO EQUIPO: 87-80386; TAG/EQUIPO: FCK-QV-23601			
1.9	182484 STEM .500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868193-163H0000; MODELO EQUIPO: 88-21114EB; TAG/EQUIPO: FCK-LV-20302	1	UN	
1.10	182485 STEM .500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868193-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-21114EB; 87-21124; 88-21114EB; 88-21124EB; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-00201B; AM2-TV-01801; FB2-LV-30002; FCK-LV-31707; HTD-LV-01703; HTD-PV-00502B; HTF-FV-02101; HTN-PV-00904; HTN-TV-00401AB; RG2-PV-02305B; TGL-PV-00403	2	UN	
1.11	182488 STEM .500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868196-215-1558; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21124EB; 87-21714EB; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00502; FCC-FV-12205; FCC-FV-20104; FCK-FV-11101A; HTD-FV-02601; HTF-PV-01501; RG1-FV-01403; RG1-FV-01501	2	UN	
1.12	182491 STEM 0.5 X 342.9; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868219-215-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; TAG/EQUIPO: FCK-TV-12604	1	UN	
1.13	182497 STEM 0.63 X335.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868271-255-0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; 87-41435; 87-41995; TAG/EQUIPO: DP1-FV-02107; DV3-FV-01201; DV3-FV-01402A; FCK-FV-20103	1	UN	
1.14	182502 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-163H0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01501; DV3-FV-01602; FCK-FV-20302; FCK-FV-20602; FCK-FV-31001; FCK-LV-23903; HTN-FV-00801; RG2-PV-01801B; WS2-FV-01301	2	UN	
1.15	182503 STEM PLUG 12.7[.50]; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: AM2-FV-02002; AM2-TV-00502; DP1-FV-01801; DP1-FV-02302; DP1-FV-02303; FCC-LV-21601; FCK-FV-30804; FCK-LV-21402; FCK-LV-24604; FCK-PV-32701B; HTD-FV-02901; HTF-FV-01202; HTF-FV-01901; RG1-FV-00802; RG1-FV-01102; RG1-FV-02505; RG1-LV-01001; RG2-FV-00601; RG2-FV-01202; RG2-FV-01303	5	UN	
1.16	182505 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-215-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21125; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21125; 88-21614; 88-21714; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; DP1-FV-00302; DP1-FV-00303; DP1-FV-01702; DP1-FV-01705; DP1-FV-01708; DP1-FV-01805; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-FV-452; DP1-LV-01601; DP1-LV-458; DV3-FV-00902; DV3-FV-01002; DV3-FV-02006; DV3-FV-02506; FCC-FV-10101; FCC-FV-12801; FCC-FV-20203; FCC-FV-21406; FCC-PDV-10601; FCC-PV-10201; FCK-FV-10002; FCK-FV-10003; FCK-FV-10703; FCK-FV-11102; FCK-FV-11302; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; FCK-FV-21302; FCK-FV-23301; FCK-FV-24101; FCK-LV-30702; FCK-LV-32902; FCK-LV-33006; FCK-PV-12501; FCK-PV-21602; FCK-RBV-11703; FCK-RBV-40101; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; HTF-FV-00305; HTF-FV-00701; HTF-FV-00802; HTF-FV-00901; HTF-FV-01001; HTF-FV-01601; HTF-FV-01801; HTF-FV-02302; HTN-FV-0030	9	UN	
1.17	182506 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-255-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-21914;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	TAG/EQUIPO: DV3-FV-01202; FCK-FV-20101; FCK-PV-33001; HTF-PV-02104			
1.18	182507 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-537-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23302; FCK-FV-32801	1	UN	
1.19	182524 PLUG 21K 1" 600 EQ% CV12 .812 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479136-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-PV-02202; FCC-FV-13001; FCC-PV-13301; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-20204; FCK-FV-31801; HTF-FV-01102; RCA-FV-02405; SCR-PV-00302; TGL-FV-00801; TKS-FV-00802	2	UN	
1.20	182528 PLUG 21K 2 600 CV 25 EQ% 1.250 DIA FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479152-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: BD1-FV-00101; FCK-FV-20701; FCK-FV-21001; FCK-FV-30102; FCK-FV-40303; FCK-PV-32601B; HTF-FV-01103; HTN-FV-00901	2	UN	
1.21	182529 PLUG 21K 3 600 CV 110 EQ% 2.625 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479157-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23301; TGL-FV-00504	1	UN	
1.22	182530 PLUG 21K 1 600 CV 6 EQ% .500 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479195-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01604; FCC-FV-11304; FCK-FV-10902; FCK-FV-21202; FCK-FV-32401; HTN-PV-00903AB; HTN-PV-00904; RCA-TV-02401; RG1-FV-01901; RG2-PV-02502; TKS-PV-00701A	2	UN	
1.23	182531 PLUG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479734-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11602; TGL-FV-00702; WS2-FV-00101	1	UN	
1.24	182532 PLUG 21K 1 CV 3.8 EQ% .375 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479734-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00601A; DP1-FV-00606; FCC-FV-10102; FCC-FV-11305; FCK-FV-11304A; FCK-PV-11401; HTN-PV-00903B	2	UN	
1.25	182540 PLG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493634-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-41915; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11303A; FCK-FV-11303B; FCK-RBV-10101; HTF-FV-00301; HTF-FV-01101; HTF-PV-00601B; HTN-PV-00101; RG2-FV-02501; TGL-FV-01301	2	UN	
1.26	182543 PLUG 21K 1 CV 12 EQ% HF SEAT & GUIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493978-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01701; FCC-FV-21501; FCK-FV-23201; HTD-FV-02302; HTD-FV-03003; HTF-FV-01402; HTF-FV-01502; HTF-FV-02201; HTF-PV-00404; HTN-FV-00702; RG2-FV-01301	2	UN	
1.27	182546 1 600 CV:3,8 21124 PLUG; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493988-596-1558; MODELO EQUIPO: 88-21114; 88-21114EB; 88-21115; TAG/EQUIPO: FCC-LV-13203; FCK-LV-00203; FCK-LV-31707; FCK-PV-24601A; FCK-PV-24601B; HTD-LV-01703; RG2-LV-00201	2	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.28	182557 SEAT RING 21K 3 600 Q.C. RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532527-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01705; FCC-FV-20203; FCC-PDV-10601; FCK-FV-11101A; FCK-LV-32902; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; HTF-FV-00901; HTN-PV-02201; RCA-FV-01301; RCO-LV-00401; RG1-PV-02003; SCR-FV-00105; SCR-FV-00205; SCR-FV-00404	2	UN	
1.29	182559 SEAT RING 21K 3 600 QC RED CV=72 DIA 2.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532527-596-1558; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01801; FCC-HV-11902; FCC-HV-11903; FCC-HV-11904; FCC-HV-11905; FCC-HV-11906; FCK-FV-30804; FCK-FV-32502; FCK-LV-24604; FCK-PV-32701B; HTD-FV-01702; HTF-FV-01202; RG1-FV-01403; RG2-FV-00601; RG2-FV-01202	2	UN	
1.30	182572 PLUG 21K 1.5 EQ% REDUCED AREA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532780-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00601B; FCC-PV-12301; FCC-PV-12404; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11702; HTF-PV-00601A; RCA-FV-02401; RG1-FV-02001; RG2-FV-00501	2	UN	
1.31	182584 PLUG 21K 3 1500 EQ PER CONT RED UNBAL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532788-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 87-21125; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01705; FCC-FV-20203; FCC-PDV-10601; FCK-FV-10003; FCK-FV-11101A; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; SCR-FV-00105; SCR-FV-00205	2	UN	
1.32	182586 PLUG 21K 3 EQUAL % CV=72, CV=74; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532789-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: FCK-FV-30804; FCK-FV-32502; HTD-FV-01702; HTF-FV-01202; HTF-FV-01901; RG2-FV-01202	2	UN	
1.33	182600 STEM STANDARD 25.4[1.00]; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 012160220-215-1558; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703	1	UN	
1.34	182617 PLUG 21K 1.5-2 CV 8 LO-DB 1.250 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000302-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 88-21124; 88-21714; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01801B; DP1-FV-01602; FCK-FV-24501; FCK-FV-24502; HTD-FV-00202; HTD-FV-02701; HTD-LV-00101; HTD-LV-02003; HTF-FV-00303; HTF-FV-00801; HTN-PV-00903AB; RG1-LV-01801A; RG2-FV-05002	2	UN	
1.35	182624 SEAT RING 21K 1.5 600 Q.C. RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000364-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-PV-02202; FCC-FV-13001; FCC-PV-13301; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-20204; FCK-FV-31801; FCK-LV-12501; FCK-PV-10003B	2	UN	
1.36	182633 SEAT RING 21K 1.5-2 QC RED .375; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000378-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; TAG/EQUIPO: FCC-LV-13203; FCK-LV-31707; FCK-PV-21401B; FCK-PV-24601B; HTD-FV-02801; HTD-LV-01703; HTF-FV-00401; HTF-LV-01301; RCA-PV-01101; RG2-PV-00501; RG2-PV-02403	2	UN	
1.37	182635 SEAT RING 21K 1 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000390-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01701; FCK-FV-23201; HTD-LV-02502; HTF-FV-01402; HTF-LV-00702; HTF-TV-01403B;	2	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	HTN-FV-00702; RG1-FV-02004; TKS-FV-00804			
1.38	182638 SEAT RING 21K .75-1 QC RED .500 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000391-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCC-FV-11304; FCC-PV-12401B; FCC-PV-20201A; FCK-FV-10902; FCK-FV-32401; FCK-HV-30101; HTN-PV-00903AB; RCA-TV-02401	2	UN	
1.39	182642 SEAT RING 21K 1 600 Q.C. RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000392-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00601A; DP1-FV-00606; FCC-FV-10102; FCC-FV-11305; FCC-PV-12401A; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-PV-11401; HTN-PV-00903B; RG2-PV-02101B; TGL-FV-00702	2	UN	
1.40	182645 CAGE 21K 2 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000411-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714C; 88-21114EB; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: DV3-FV-01401A; DV3-PV-00101A; FCK-FV-22901; FCK-HV-11801; FCK-LV-20302; HTF-FV-01501; RG2-FV-01901; RG2-FV-02201; STA-FV-00603; WS2-FV-01304; FCK-FV-10801; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20402; CK-FV-20601; CK-FV-20701; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-23902; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-1801; CK-FV-32101; CK-FV-32501; CK-FV-40303; CK-FV-24502; CK-LV-12501; CK-LV-23702; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV-11801; CK-PV-10003B; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B; CK-PV-32701A; CK-PV-10003A; CK-PV-21401B; CK-TV-33001; CK-TV-21401A; CK-TV-21401B	4	UN	
1.41	182649 CAGE 21K 1 2500 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000412-153G0000; MODELO EQUIPO: 536H-EB; 87-21114; 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; 88-21124C; 88-41915; TAG/EQUIPO: DV3-LV-02101A; DV3-LV-02101B; FCC-FV-11913; FCC-PV-12401B; FCK-FV-11303A; FCK-FV-24302; FCK-FV-32401; FCK-FV-32503; FCK-RBV-10101; HTD-PCV-03309; HTF-FV-00301; HTF-FV-01102; HTF-TV-01403B; TGL-FV-01301; TKS-PV-00815A;WS2-FV-00101; FCK-FV-10902; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-31803; FCK-FV-33002; CK-HV-30101; FCK-PCV-80312A; CK-PCV-80312B; CK-PV-11401; CK-PV-24601A	6	UN	
1.42	182662 SEAT RING 21K 1.5 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021001362-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114;87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21714; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01801B; BD1-FV-00101; DP1-FV-01602; DV3-FV-01401B; DV3-FV-01401C; DV3-FV-01401D; FCK-FV-20701; FCK-FV-21001; FCK-FV-24501; FCK-FV-24502; FCK-FV-30102; FCK-FV-40303; FCK-PV-32601B; HTD-FV-00202; HTD-FV-02701; HTD-LV-00101; HTD-LV-02003; HTF-FV-00303; HTF-FV-00801; HTF-FV-01103; HTF-FV-01602; HTF-FV-02001; HTF-FV-02301; HTN-FV-00901; HTN-PV-00903AB; RCA-PV-00701; RCO-FV-00201; RCO-FV-00401; RG1-LV-01801A; RG1-LV-01801B; RG2-FV-05002; STA-LV-00902; TKS-FV-00301; TKS-FV-01403	4	UN	
1.43	182670 PLUG 21K 2 2500 LIN LO-DB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021002304-208-1558; MODELO EQUIPO: 53-41935; 87-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01703; FCK-FV-10801; FCK-FV-32101; RCO-FV-00301	1	UN	
1.44	182672 SEAT RING 21K 2 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021002362-208-1558; MODELO EQUIPO: 53-41935; 87-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01703; FCK-FV-10801; FCK-FV-32101; RCO-FV-00301	1	UN	
1.45	182679 PLUG 21K 3 CV 47 LINEAR 1.625 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003282-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 88-21114; TAG/EQUIPO: DP1-LV-01601; FCK-LV-30702; FCK-LV-33006; FCK-TV-12604	1	UN	
1.46	182683 PLUG 21K 3 CV 75 LO-DB 2.625 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003303-208-1558;	2	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714EB; TAG/EQUIPO: DP1-LV-458; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; HTF-PV-01501			
1.47	182685 PLUG,21K 3 CV 48 ANTI-CAV VALVE CV 27; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003306-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714EB; 88-21714; TAG/EQUIPO: FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-PV-10201; FCK-FV-10703; HTD-FV-02601.	2	UN	
1.48	182688 SEAT RING 21K 3 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003363-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714EB; 88-21714; TAG/EQUIPO: DP1-LV-458; FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-PV-10201; FCK-FV-10703; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; HTD-FV-02601; HTF-PV-01501.	2	UN	
1.49	182698 CAGE 21K 3 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003411-153G1558; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 87-21714EB; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-FV-02002; DP1-FV-01705; DP1-FV-01801; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-LV-458; DV3-FV-01002; DV3-FV-02506; DV3-PV-00101B; FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-FV-12801; FCC-FV-20203; FCC-FV-21406; FCC-HV-11902; FCC-HV-11903; FCC-HV-11904; FCC-HV-11905; FCC-HV-11906; FCC-LV-21601; FCC-PDV-10601; FCC-PV-10201; FCK-FV-10703; FCK-FV-11101A; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; FCK-FV-30804; FCK-FV-32502; FCK-LV-21402; FCK-LV-24604; FCK-LV-33006; FCK-PV-21602; FCK-PV-32701B; FCK-TV-12604; HTD-FV-01702; HTD-FV-02601; HTD-FV-02901; HTD-HV-01402; HTD-PV-01706; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; HTF-FV-00305; HTF-FV-00601; HTF-FV-00901; HTF-FV-01001; HTF-FV-01202; HTF-FV-01601; HTF-FV-01801; HTF-FV-02302; HTF-PV-01501; HTF-PV-02104; HTN-FV-00301; HTN-PV-02201; RCA-FV- 0	7	UN	
1.50	182701 SEAT RING,21K 4 RED QC 2.625 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021004364-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23301; RCO-LV-00201; TGL-FV-00504.	1	UN	
1.51	182706 CAGE 21K 4 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:021004411-153G1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; AM2-TV-01701B; DP1-FV-02302; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-LV-01601; FCC-FV-20104; FCK-FV-23301; FCK-LV-30702; HTF-FV-01901; RCO-LV-00201; RG1-FV-02505; RG1-LV-01001; RG1-PV-02004; RG2-FV-02202; RG2-LV-01504; RG2-PV-01801B; TGL-FV-00504.	3	UN	
1.52	182710 PLUG_21K 6 CV 150 LO-DB 2 STAGE VLV CV 1; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021006310-208-1558; MODELO EQUIPO: 88-21714; TAG/EQUIPO: FCK-FV-40302; FCK-FV-40303.	1	UN	
1.53	182711 SEAT RING 21K 6 FA QC 5.000 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021006363-208-1558; MODELO EQUIPO: 88-21714; TAG/EQUIPO: FCK-FV-40302; FCK-FV-40303.	1	UN	
1.54	182742 PILOT 41K 3 1500 400 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040003461-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; DP1-FV-01803; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02008BA; DV3-TV-02101B; FCC-FV-11001; FCC-FV-12204; FCC-FV-20605; FCK-FV-11401C; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; RCA-FV-01601; RCA-FV-01603; RCA-FV-01605; RCA-FV-01607; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402.	2	UN	
1.55	182745 PLUG 41K 3 1500 400 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040003462-594A0000; MODELO EQUIPO: 87-41415EB; 87-41425; 88-41415;	1	UN	



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB.			
1.56	182753 PLUG 41K 8 1500 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040008298-215-1558; MODELO EQUIPO: 37-41435; 87-41425; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; RG2-FV-01501.	1	UN	
1.57	182754 PLUG 41K 8 1500 400 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040008465-578-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 53-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11103; RG2-FV-01504.	1	UN	
1.58	182756 PLUG M/C 10" 41405; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040010298-193C1558; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A	1	UN	
1.59	182757 PILOT PLUG 41K 10 CL1500 FI; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040010465-596-0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A.	1	UN	
1.60	182767 SEAL RING 41K 18"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 208500755-343-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B	1	UN	
1.61	182768 CONICAL SPRING 18 150-1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 241518016-537A0000; MODELO EQUIPO:51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B.	1	UN	
1.62	182769 PLUG 41K 18 1500 PILOT FI 41005 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 241518060-596-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B	1	UN	
1.63	182787 WASHER DISC 30.51; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400071658-535-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41415EB; 87-41425; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; DP1-FV-01701; DP1-FV-01803; DV3-FV-01101; DV3-FV-01402A; DV3-FV-01402B; DV3-FV-01402C; DV3-FV-01402D; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02008BA; DV3-TV-02101B; FCC-FV-11001; FCC-FV-12204; FCC-FV-20605; FCC-FV-20608; FCK-FV-10301; FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; HTD-TV-00701; HTF-PV-00604; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-FV-00401; RCA-FV-01601; RCA-FV-01603; RCA-FV-01605; RCA-FV-01607; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402.RG2-FV-01603	4	UN	
1.64	182788 PILOT SPRING KIT 41K 4"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400071658-999-0000; MODELO EQUIPO: 88-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-23702	1	KIT	
1.65	182793 SEAL 41K 6 RADDYN; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400088309-946-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41325; 87-41335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01103B; DP1-FV-02501; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; DP1-PV-653; DP1-QV-01501AB; DV3-PV-02101B; FCC-FV-20101; FCC-FV-20105; FCC-FV-20202; FCC-FV-21001; FCC-PV-10903B; FCK-PV-32402B; HTD-FV-00603; HTD-FV-02802; RCA-PV-00601B; RG1-LV-00901A; RG2-PV-02301; SCR-PV-00402; TKS-FV-00302B; TKS-PV-01502; WS2-PV-01601B; WS2-PV-01701B; HDT-UV-01901	6	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.66	182797 O RING .612 ID X .103 W AS568 2-114; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400100571-697-0000; MODELO EQUIPO: 20-41915; 35-35112; 35-35212; 87-41335; 87-41415EB; 87-41635; 88-41325; 88-41335; 88-41415; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00205; DP1-QV-01901AB; DP1-QV-01901BB; FCC-FV-20402; FCC-FV-20501; FCC-FV-20702; FCC-HV-10803; FCC-LV-13301; FCK-FV-23202; FCK-PV-23702; HTD-FV-01101; HTD-FV-01102; HTD-PV-00502A; HTD-PV-02306A; HTD-PV-02306B; HTD-TV-00701; HTF-FV-01702; HTN-FV-00201; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; HTN-TV-01101BA; RG2-FV-01102; RG2-PV-00502; RG2-PV-00803; SCR-LV-00103A; SCR-LV-00103B; SCR-LV-00203A; SCR-LV-00203B.	5	UN	
1.67	182801 STEM 19.0[.75] X 381.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400102484-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41325; 88-41315; 88-41325; 88-41335;88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01902; AM2-PDV-01602; AM2-PV-01103B; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; FCC-FV-21001; FCK-PV-32402B; HTN-TV-00401AA; RG1-LV-00901A; WS2-PV-01601B; WS2-PV-0170.B	2	UN	
1.68	182803 STEM .750; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400102484-215-1558; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41315; 87-41325; 87-41915; 87-41935; 88-41325; 88-41335; 88-41625; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DP1-FV-02501; DP1-PV-653; DP1-QV-01501AB; DV3-FV-00102; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; DV3-TV-02008BB; FCC-FV-20101; FCC-FV-20105; FCC-FV-20202; FCC-PV-10903B; FCC-TV-20402B; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; HTD-FV-00101; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303; RCA-PV-00601B; RG2-PV-02301; SCR-PV-00402; TKS-FV-00302B; TKS-PV-01502	3	UN	
1.69	182811 STEM 1.0 X453; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400116520-215-1558; MODELO EQUIPO: 87-41915; 88-41325; 88-41335; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00308; DP1-TV-01519A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-RBV-10101; TKS-FV-00501B.	2	UN	
1.70	182822 SEAT RING 41K 3 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117654-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-41335; 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501; RG2-FV-01101.	1	UN	
1.71	182823 SEAT RING 41K 3 300/500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117654-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-41335; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23202; HTN-PV-01408; RG2-PV-00502; TGL-FV-00401	2	UN	
1.72	182834 SEAT RING 41K 4 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117657-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103.	1	UN	
1.73	182837 SEAT RING 413.5/5.5/6.5/9.5 6; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117658-206-1558; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41315; 87-41915; 87-41935; 87-41935EB; 88-41325; 88-41335; 88-41915; 88-41925; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DP1-FV-02501; DP1-PV-653; DP1-QV-01501AB; DV3-FV-00102; DV3-TV-02008BB; FCC-FV-11701; FCC-FV-11702; FCC-FV-20101; FCC-PV-10903B; FCC-PV-12201; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401; HTD-FV-00603; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303; TKS-FV-00302B; TKS-PV-01502	3	UN	
1.74	182840 SEAT RING 41K 6 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117658-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41325; 87-41935; 88-41315; 88-41325; 88- 41335; 88-41915; 88-41955EB;	3	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	TAG/EQUIPO: AM2-FV-01902; AM2-PDV-01602; AM2-PV-01103B; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; FCC-FV-12206; FCC-FV-20105; FCC-FV-20202; FCC-FV-21001; FCC-TV-20402B; FCK-PV-32402B; HTN-TV-00401AA; RG1-LV-00901A; RG2-PV-02301; SCR-PV-00402; WS2-PV-01601B; WS2-PV-01701B.			
1.75	182861 SPRING 41K 6 CONICAL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117843-215-0000; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41425; 87-41915; 87-41935; 87-41935EB; 88-41425; 88-41915; 88-41925; 88-41955; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-00814; AM2-PV-00815; DP1-FV-00505; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; DV3-FV-02004; DV3-FV-02005B; DV3-FV-02601; DV3-TV-02008BB; DV3-TV-02101A; FCC-FV-11701; FCC-FV-11702; FCC-FV-12206; FCC-PV-12201; FCC-TV-20402B; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303; RG2-HV-01401A; RG2-HV-01401B.	3	UN	
1.76	182863 SPRING CONICAL 8 41K SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117844-215-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 37-41935; 38-41935; 87-41425; 87-41915; 88-41425; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01101; DP1-FV-01102; DV3-FV-00202A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; FCK-FV-23501; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; RG2-FV-01501; SGV-PV-10105; WS2-PV-00601; WS2-PV-00701	2	UN	
1.77	182865 SPRING 41K CONICAL 10 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117845-215-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915; 37-41925; 38-41915; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; DV3-FV-00202B; DV3-FV-02003B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602	1	UN	
1.78	182866 SPRING 41K CONICAL 10 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117845-537A0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A	1	UN	
1.79	182867 SPRING 41K CONICAL 12 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117846-215-0000; MODELO EQUIPO: 37-41415; 38-41915; 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; RG2-PV-01701	1	UN	
1.80	182868 CONICAL SPRING 41K 12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117846-537A0000; MODELO EQUIPO: 37-41915EB; 38-41915EB; 52-41935; 53-41435; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; FCK-PV-12604; HTN-TV-00501AA; HTN-TV-00501BA	1	UN	
1.81	182873 PLUG 41005 6 500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400118582-215-1558; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41915; 87-41935; 87-41935EB; 88-41625; 88-41915; 88-41925; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DV3-FV-00102; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; DV3-TV-02008BB; FCC-FV-11701; FCC-FV-11702; FCC-FV-12206; FCC-PV-12201; FCC-TV-20402B; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; HTD-FV-00101; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501.	3	UN	
1.82	182875 PLUG 41K 6 1500 300 FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400118583-193A1558; MODELO EQUIPO: 87-41325; 88-41315; 88-41325; TAG/EQUIPO: AM2-PDV-01602; FCC-FV-21001; FCK-PV-32402B; WS2-PV-01601B; WS2-PV-01701B.	1	UN	
1.83	182895 CAGE 41K 8 1500 LIN STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119141-227A1558; MODELO EQUIPO: 87-41915; 88-41915; TAG/EQUIPO: DP1-FV-02108; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-RBV-10101	1	UN	
1.84	182935 CAGE 41K 4 CV 225 EQ% NITRIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119346-163K0000;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)		CANT.	U.M
	MODELO EQUIPO: 87-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103.			
1.85	182945 SEAT RING 41K 8 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119504-596-1558; MODELO EQUIPO: 38-41335; 38-41935; 87-41325; 87-41915; 87-41925; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01103A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-FV-31701; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; RG1-LV-00701; SCR-PV-00403.		2	UN
1.86	182946 SEAT RING 41005 10 #300/500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119505-206-1558; MODELO EQUIPO: 37-41925; 38-41315; 38-41915; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-QV-01501B; DP1-TV-01519B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602		2	UN
1.87	182949 SEAT RING 41005 12 #300/500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119506-206-1558; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703.		1	UN
1.88	182954 SEAT RING 41005 8 #400; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119508-206-1558; MODELO EQUIPO: 37-41435; 88-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11103; RG2-FV-01501.		1	UN
1.89	182957 SEAT RING 41K 10 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119509-578-0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A.		1	UN
1.90	182959 SEAL 41K 2 RADIAL DYNAMIC; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119557-946-0000; MODELO EQUIPO: 87-41335; 87-41395; 88-11335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41335EB; 88-41395; TAG/EQUIPO: FCC-FV-20602; FCC-FV-20607; FCC-FV-21702; FCC-HV-21601; FCK-FV-23102; HTD-PV-02112; HTD-PV-02202; HTF-FV-01701; HTF-PV-02201; HTN-PV-01201; RG2-PV-00102; TGL-PV-00402; WS2-PV-01601A; WS2-PV-01701A.		3	UN
1.91	182960 SEAL 41K 3 RADIAL DYNAMIC; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119558-946-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41335; 87-41395; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00502; AM2-FV-01901; DP1-FV-00208; DP1-QV-01501AA; FCC-FV-20204; FCC-FV-21402; FCK-FV-20501; FCK-FV-23202; HTF-FV-01603; HTN-FV-01101; HTN-FV-01503; HTN-FV-01801; HTN-PV-01408; RG1-FV-01203; RG1-LV-01501A; RG2-FV-01101; RG2-FV-02101A; RG2-PV-00502; TGL-FV-00401.		4	UN
1.92	182965 PLUG 41K 8 500/600/900/1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119568-215-1558; MODELO EQUIPO: 37-41935; 38-41935; 87-41915; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; SGV-PV-10105.		2	UN
1.93	182968 PLUG 41505/605/905 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119569-215-1558; MODELO EQUIPO: 37-41925; 38-41915; 38-41925; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; GLP-FV-01401.		1	UN
1.94	182972 PLUG 41K 12 500/600/900/1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119570-215-1558; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703.		1	UN

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.95	182976 GASKET SPIR WND 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119596-826-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A; FCK-FV-32301B	2	UN	
1.96	182978 GASKET SPIR WND 1500 316L SS W/GRAPH; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119601-826-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A; FCK-FV-32301B	1	UN	
1.97	182990 PLUG PIN GRVD TYP C 5.00 X22.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400120018-162H0000; MODELO EQUIPO: 87-41415EB; 87-41425; 88-41415; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB.	1	UN	
1.98	183008 CAGE M/C 6"41K CV225 LODB EP STR. 2.5"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126106-227A1558; MODELO EQUIPO: 87-41935; 88-41335; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DP1-FV-02501; DP1-PV-653; DV3-FV-00801; FCK-FV-11401B; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303	2	UN	
1.99	183036 SPIRAL WOUND GASKET; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400129168-826-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-80386; 88-21114; 88-21125; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-FV-21302; FCK-LV-20702; FCK-PV-32601B; FCK-TV-20304; FCK-TV-21201.	2	UN	
1.100	183037 BLIND HEAD 525H/526H 4 600; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400129907-104B1063; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803.	1	UN	
1.101	183038 GASKET CLASS 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400129914-826-0000; MODELO EQUIPO: 10900-525; 87-21124; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803; FCK-PV-21603; FCK-TV-21901; PAR-PCV-00302.	2	UN	
1.102	183082 STEM PLUG SHOULDERED .75x.75 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400143470-255-1558; MODELO EQUIPO: 87-41315; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401.	1	UN	
1.103	183085 CAGE_M/C,414,18",1500#, CV2430,7",1STG~~~LCLODB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400145810-193B0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B	1	UN	
1.104	183090 BEARING BALL 7 ACT 6-12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 435000422-888-0000; MODELO EQUIPO: 35-35112; 35-35212; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00202; DP1-FV-00203; DP1-FV-00701; DP1-FV-00903; DP1-FV-01902; DP1-FV-01903; DP1-FV-02001; DP1-FV-02002; DP1-FV-02005; DP1-FV-107; DP1-PV-01201; DV3-FV-00201; DV3-FV-00501; DV3-FV-01004; FCC-LV-21301; FCC-TV-20402A; FCK-FV-30203; MU2-HV-00111; RG1-FV-00601; RG1-FV-01403; RG1-LV-01401; RG1-TV-01202B; RG1-TV-01301A; RG1-TV-01301B	3	UN	
1.105	183133 LE PACKING S/A LIVE LOADED 5/8"~~~WITH LUBE(3"-4"41K); FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210495-999-0000; MODELO EQUIPO: 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501	1	UN	



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.106	183135 GARLOCK EVSP9000 PACKING FOR 1/2"STEM; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210880-888-0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21125; 87-21814; 87-41425; 87-80386; 88-21114; 88-21124; 88-21125; 88-21714; 88-21914; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; DP1-FV-01601; DP1-FV-01801; DP1-FV-111; DP1-FV-112;DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-LV-01601; DV3-FV-01202; CK-FV-10002; FCK-FV-10003; FCK-FV-11602; FCK-FV-20101; FCK-FV-20701; FCK-FV-20702; FCK-FV-20802; FCK-FV-21001; FCK-FV-22201; FCK-FV-23701; FCK-FV-24101; FCK-HV-24201; FCK-LV-30702; FCK-PV-10003A; FCK-PV-10003B; FCK-PV-11801A; FCK-PV-11801B; FCK-PV-21401A; FCK-PV-21401B; FCK-PV-33001; FCK-TV-20304;HTD-FV-00202; HTF-PV-00404; HTN-FV-00401	8	UN	
1.107	183137 GARLOCK EVSP 9000 PACKING FOR 5/8" STEM; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210882-888-0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; 87-80386; 88-41425; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103; FCK-QV-23601; FCK-TV-12301; RG2-FV-01603	1	UN	
1.108	183138 GARLOCK EVSP 9000 PACKING FOR 1" STEM; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210885-888-0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; 53-41425; 53-41435; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; FCC-FV-21001; FCK-FV-11703; FCK-FV-32301A; FCK-PV-12604; RG2-FV-01504	4	UN	
1.109	183153 PLUG 21K 2 2500 LIN CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017792-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114EB; 88-21114; 88-21114EB; TAG/EQUIPO: DV3-FV-02005A; FCC-FV-11501B; FCK-RBV-31301.	1	UN	
1.110	183167 PLUG 21K 3 EQ PER CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017826-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: BD1-FV-00102; FCK-FV-12601; RCA-FV-00601; TKS-FV-01101; TKS-FV-01402.	1	UN	
1.111	183181 CAGE 21K 3 FULL AREA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017844-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: BD1-FV-00102; DP1-FV-00302; DP1-FV-00502; FCK-FV-12601; FCK-FV-24001; FCK-FV-31001; RCA-FV-00601; RG2-PV-02101A; TKS-FV-01101; TKS-FV-01402.	2	UN	
1.112	183186 PLUG 21K 4 CV 195 EQ% HF SEAT & GUIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017870-596-0000; MODELOEQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20302; FCK-FV-23302.	1	UN	
1.113	183188 SEAT RING 21K 4 FA QC 3.500 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017880-208-0000; MODELO EQUIPO: 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11302.	1	UN	
1.114	183190 SEAT RING 21K 4 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017880-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20302; FCK-FV-23302.	1	UN	
1.115	183193 CAGE 21K 4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017886-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: AM2-TV-01701A; DV3-FV-02006; FCK-FV-20302; FCK-FV-23302; RG2-FV-00602	1	UN	
1.116	183194 CAGE 21K 4 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017886-153G1558;	2	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114;88-21124; 88-21614; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00303; DP1-FV-01708; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; FCK-FV-11302; FCK-FV-20101; FCK-RBV-40101; RCO-LV-00301; RG1-PV-02101; TKS-FV-01301; TKS-FV-01302; TKS-FV-01503; TKS-PV-00701B.			
1.117	183203 PCK SA LLOAD 1.25 LLOAD EXT KIT 1.25DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720021505-999-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A; FCK-PV-20502B	1	KIT	
1.118	183204 DIAPHRAGM, (.125 THICK) STD TEMP) NO 500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720026307-686-0000; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803.	1	UN	
1.119	183205 ACTUADOR 10900 3.5 80-250 9.5 [.375] 15.9[.63] 57.15[2.250] DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720026329-999-0000; MODELO EQUIPO: 10900-536H; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B	1	UN	
1.120	183216 TECH-SEAL HIGH TEMP 6 41K CLASS 150-1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720049641-936-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401.	1	UN	
1.121	183219 RETAINER 6" 41K FOR HI TEMP TECH SEAL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720049654-215-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401.	1	UN	
1.122	183220 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88 SIZE 6"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050175-999-0000; INCLUYE: 1 UND, DIAPHRAGM 6" - 87/88 - STD, PN: 010864003-779-0000 1 UND, WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR, PN: 202502495-779-0000 3 UND, WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR, PN: 202502496-779-0000 1 UND, O-RING, PN: 202502522-680-0000 1 UND, 88 SPRING WARNING PLATE, PN: 202503453-779-0000 6 UND, WASHER SEAL, PN: 971508031-888-0000 1 UND, SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET 87/88, PN: 720054032-888-0000 1 UND, O RING, PN: 971886311-680-0000 1 UND, O RING, PN: 971886312-680-0000 1 UND, WIPER STEM 87/88, PN: 972001010-789-0000 1 UND, PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES, PN: 983750014-779-0000. MODELO EQUIPO: 38-41315; 53-41935; 87-18468; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 87-21125; 87-21714; 88-21114; 88-21114C; 88-21114EB; 88-21115; 88-21124; 88-21124C; 88-21124EB; 88-21125; 88-21125A; 88-21714; 88-21714EB; 88-21914; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00702; AM2-FV-01102A; AM2-FV-01701; AM2-PV-00201A; AM2-PV-00201B; AM2-PV-01801B; AM2-TV-01801; BD1-FV-00101; CAF-FV-00102; CAF-FV-00103; CAF-FV-00104; CAF-FV-00107; CAF-FV-00205; CAF-LV-00101; CAF-TV-00101; DP1-FV-00503; DP1-FV-00601A; DP1-FV-00601B; DP1-FV-00606; DP1-FV-01601; DP1-FV-01604; DP1-FV-01703; DP1-LV-02202A; DP1-PV-02202; DV3-FV-01205; DV3-FV-01301; DV3-FV-01401A; DV3-FV-01401B; DV3-FV-01401C; DV3-FV-01401D; DV3-FV-01601; DV3-LV-01707; DV3-LV-02101A; DV3-LV-02101B; DV3-PV-00101A; DV3-PV-01606; FB2-LV-30002; FB2-TV-01001; FCC-FV-10102; FCC-FV-11301; FCC-FV-11302; FCC-FV-11303; FCC-FV-11304; FCC-FV-11305; FCC-FV-11501A; FCC-FV-11501B; FCC-FV-11703; FCC-FV-11901; FCC-FV-11902; FCC-FV-11903; FCC-FV-11904; FCC-FV-11905; FCC-FV-11912; FCC-FV-11913; FCC-FV-11914; FCC-FV-11915; FCC-FV-11916; FCC-FV-12203; FCC-FV-13001; FCC-FV-21201; FCC-FV-21401; FCC-FV-21501; FCC-LV-11002; FCC-LV-13203; FCC-PV-12301; FCC-PV-12303; FCC-PV-12401A; FCC-PV-12401B; FCC-PV-12404; FCC-PV-13301; FCC-PV-20201A; FCC-PV-20201B; FCK-FV-10801; FCK-FV-10902; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11602; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; FCK-FV-	58	KIT	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	20204; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-20701; FCK-FV-21001; FCK-FV21202; FCK-FV-22902; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-23902; FCK-FV-24302; FCK-FV-30102; FCK-FV-31801; FCK-FV-31803; FCK-FV-32101; FCK-FV-32401; FCK-FV-32501; FCK-FV-32503; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-FV-40303; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-11801; FCK-HV-24201; FCK-HV-30101; FCK-LV-00201; FCK-LV-00203; FCK-LV-11801; FCK-LV-12501; FCK-LV-20302; FCK-LV-23702; FCK-LV-24204; FCK-LV-31707; FCK-LV-33004; FCK-PV-10003A; FCK-PV-10003B; FCK-PV-11401; FCK-PV-11801A; FCK-PV-11801B; FCK-PV-21401A; FCK-PV-21401B; FCK-PV-24601A; FCK-PV-24601B; FCK-PV-32601B; FCK-PV-32701A; FCK-RBV-10101; FCK-RBV-31301; FCK-TV-11401; FCK-TV-21401A; FCK-TV-21401B; FCK-TV-33001; HTD-FV-02302; HTD-FV-02303; HTD-FV-02701; HTD-FV-02801; HTD-FV-03004; HTD-LV-01402; HTD-LV-01703; HTD-LV-02502; HTD-PV-00502B; HTD-PV-02902; HTD-PV-03003A; HTD-PV-03003B; HTF-FV-00301; HTF-FV-00401; HTF-FV-01101; HTF-FV-01102; HTF-FV-01103; HTF-FV-01402; HTF-FV-01501; HTF-FV-01502; HTF-FV-01503; HTF-FV-02001; HTF-FV-02101; HTF-FV-02201; HTF-LV-00202; HTF-LV-00702; HTF-LV-01201; HTF-LV-01301; HTF-LV-01303; HTF-LV-01501; HTF-LV-01505; HTF-LV-01902; HTF-PV-00201A; HTF-PV-00201B; HTF-PV-00404; HTF-PV-00601A; HTF-PV-00601B; HTF-PV-02102; HTF-TV-01403A; HTF-TV-01403B; HTN-FV-00401; HTN-FV-00702; HTN-FV-00704; HTN-FV-00901; HTN-FV-01401; HTN-FV-01601; HTN-LV-00805; HTN-PV-00101; HTN-PV-00201A; HTN-PV-00201B; HTN-PV-00903AB; HTN-PV-00903B; HTN-PV-00904; HTN-PV-01601A; HTN-PV-01601B; RCA-AV-02402; RCA-FV-01501; RCA-FV-01502; RCA-FV-02401; RCA-FV-02405; RCA-LV-00702; RCA-LV-02402; RCA-PV-00601A; RCA-PV-00701; RCA-PV-01101; RCA-TV-02401; RCO-FV-00201; RCO-FV-00401; RG1-FV-00101; RG1-FV-00201; RG1-FV-00202; RG1-FV-00204; RG1-FV-01901; RG1-FV-02001; RG1-FV-02004; RG1-FV-02601; RG1-LV-00201; RG1-LV-00401; RG1-LV-00601; RG1-LV-01501B; RG1-LV-01801B; RG1-LV-02104; RG1-LV-02302; RG1-LV-02403; RG1-LV-02602; RG1-PV-00201A; RG1-PV-00201B; RG1-PV-02104; RG1-PV-02303A; RG1-PV-02303B; RG2-FV-00501; RG2-FV-01201; RG2-FV-01301; RG2-FV-01901; RG2-FV-02101B; RG2-FV-02401; RG2-FV-02501; RG2-FV-05002; RG2-LV-00201; RG2-LV-00701; RG2-LV-00702; RG2-LV-01206; RG2-LV-01603; RG2-LV-02201; RG2-LV-02302; RG2-PDV-02304; RG2-PV-00501; RG2-PV-00802; RG2-PV-01302; RG2-PV-02101B; RG2-PV-02305A; RG2-PV-02305B; RG2-PV-02402; RG2-PV-02403; RG2-PV-02502; SCR-PV-00302; SCR-PV-00306; STA-FV-00603; STA-FV-00701; STA-FV-00902; STA-LV-00902; TGL-FFV-00204; TGL-FV-00101; TGL-FV-00201; TGL-FV-00202; TGL-FV-00502; TGL-FV-00702; TGL-FV-00801; TGL-FV-01301; TGL-FV-01401; TGL-LV-01501; TGL-PV-00403; TGL-PV-01001; TKS-FV-00301; TKS-FV-00501A; TKS-FV-00802; TKS-FV-00804; TKS-PV-00701A; TKS-PV-00815A; TKS-PV-00815B; TKS-PV-00816A; TKS-PV-00816B; WS2-FV-00101; WS2-FV-01304; WS2-PV-00101B.			
1.123	183221 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88 SIZE 10"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050177-999-0000; INCLUYE: 1 UND, DIAPHRAGM 10" - 87/88 - STD, PN: 010865003-779-0000 6 UND, WASHER SEAL, PN: 971508031-888-0000 1 UND, SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET 87/88, PN: 720054032-888-0000 1 UND, WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR, PN: 202502495-779-0000 3 UND, WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR, PN: 202502496-779-0000 1 UND, O-RING, PN: 202502528-680-0000 1 UND, O-RING, PN: 202502531-680-0000 1 UND, 88 SPRING WARNING PLATE, PN: 202503453-779-0000 1 UND, WIPER STEM 87/88, PN: 972001010-789-0000 1 UND, O RING, PN: 971886311-680-0000 1 UND, O RING, PN: 971886312-680-0000 1 UND, PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES, PN: 983750014-779-0000; MODELO EQUIPO: 35-35212; 38-41335; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 87-21125; 87-21714; 87-21714C; 87-21714EB; 87-21814; 87-41335; 87-41395; 87-41425; 87-41635; 87-80386; 88-11335; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; 88-21124EB; 88-21125; 88-21614; 88-21714; 88-21714EB; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41335EB; 88-41395; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00601; AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; AM2-FV-02002; AM2-TV-00502; BD1-FV-00102; CAF-FV-00101; DP1-FV-00302; DP1-FV-00309; DP1-FV-00502; DP1-FV-01605; DP1-FV-01606; DP1-FV-01702; DP1-FV-01705; DP1-FV-01708; DP1-FV-01801; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; DP1-FV-02303; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-LV-01601; DP1-LV-02202B; DP1-LV-458; DP1-TV-01501; DV3-FV-00902; DV3-FV-01002; DV3-FV-01602; DV3-FV-02005A; DV3-FV-02102; DV3-FV-02109; DV3-F	40	KIT	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.124	183222 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050179-999-0000; INCLUYE: 6 UN, PN: 971508032-888-0000 WASHER SEAL 87/88; 1 UN, PN: 202503453-779-0000 WARNING PLATE ACTUATOR 87/88 ENGLISH; 1 UN, PN: 202502533-680-0000 O RING ACTUATOR 87/88 16 31.7*3.5; 1 UN, PN: 983750014-779-0000 PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES; 1 UN, PN: 010866003-779-0000 DIAPHRAGM (ACT 87/88 SZ 16); 1 UN, PN: 202502495-779-0000 WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR; 4 UN, PN: 202502496-779-0000 WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 971886317-680-0000 O RING 1.110 ID .118; 1 UN, PN: 720054032-888-0000 SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET FOR 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 971886318-680-0000 O RING; 1 UN, PN: 972001011-789-0000 WIPER STEM 87/88; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21714; 87-21814C; 87-41315; 87-41315EB; 87- 41325; 87-41335; 87-41395; 87-41415; 87-41425; 87-41435; 87-41435EB; 87-41635; 87-41915; 87-41925; 87-41935; 87-41935EB; 87-41995; 87-78441; 87-80386; 88-18433; 8	45	KIT	
1.125	183223 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88 SIZE 23; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050181-999-0000; INCLUYE: 4 UN, PN: 202502496-779-0000 WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR; 6 UN, PN: 971508032-888-0000 WASHER SEAL 87/88; 1 UN, PN: 010867003-779-0000 DIAPHRAGM 87/88 #23 ACT; 1 UN, PN: 971886319-680-0000 O RING; 1 UN, PN: 202502535-680-0000 O-RING, 34.7 MM ID X 3.5 MM THICK; 1 UN, PN: 971886312-680-0000 O RING; 1 UN, PN: 983750014-779-0000 PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES; 1 UN, PN: 202502495-779-0000 WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 720054032-888-0000 SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET FOR 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 972001012-789-0000 WIPER STEM 87/88; 1 UN, PN: 202503453-779-0000 WARNING PLATE ACTUATOR 87/88; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41335; 87-18462; 87-21114; 87-21124; 87-21714EB; 87-21814C; 87-41415;87-41415EB; 87-41425; 87-41435; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21125; 88-21714; 88-21914; 88-41415; 88-41425; 88-41435; TAG/EQUIPO: AM2-TV-01701B; DP1-FV-01701; DP1-FV-01808	7	KIT	
1.126	183226 PIN GROOVE TYPE C 4.78 X 35; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971342016-163H0000; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 87-21125; 87-21714; 87-21714EB; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; 88-21124EB; 88-21125; 88-21614; 88-21714; 88-21714EB; 88-21914; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; AM2-FV-02002; AM2-TV-00502; AM2-TV-01701A; AM2-TV-01701B; BD1-FV-00102; DP1-FV-00302; DP1-FV-00303; DP1-FV-00502; DP1-FV-01702; DP1-FV-01705; DP1-FV-01708; DP1-FV-01801; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; DP1-FV-02302; DP1-FV-02303; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-FV-452; DP1-LV-01601; DP1-LV-458; DP1-TV-01501; DV3-FV-00902; DV3-FV-01002; DV3-FV-01202; DV3-FV-01602; DV3-FV-02006; DV3-FV-02007; DV3-FV-02102; DV3-FV-02108; DV3-FV-02109; DV3-FV-02502; DV3-FV-02506; DV3-PV-00101B; FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-FV-12801; FCC-FV-20104; FCC-FV-20203; FCC-FV-21406; FCC-HV-1	17	UN	
1.127	183227 GROOVED PIN F 4.78 X25.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971342019-163H0000; MODELO EQUIPO: 10900-525; 87-21124; 87-80386; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803; FCK-PV-32601B; FCK-TV-20304; FCK-TV-21201; FCK-TV-21901; PAR-PCV-00302.	4	UN	
1.128	183228 PIN GROOVED TYPE F 5.56 X35.1; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971342021-163H0000; MODELO EQUIPO: 87-80386; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-QV-23601; FCK-TV-12301.	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.129	183237 RETAINING RING 8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971881091-535-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 53-41425; 87-41425; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; RG2-FV-01501; RG2-FV-01504	1	UN	
1.130	183238 RETAINING RING 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971881092-535-0000; MODELO EQUIPO: 37-41415; 51-41435; 53-41435; 53-41435EB; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; FCK-PV-20502A; FCK-PV-20502B; RG2-PV-01701.	1	UN	
1.131	183239 RETAINING RING 3-6; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971881112-535-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41415EB; 87-41425; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; DP1-FV-01701; DP1-FV-01803; DV3-FV-01101; DV3-FV-01402A; DV3-FV-01402B; DV3-FV-01402C; DV3-FV-01402D; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02008BA; DV3-TV-02101B; FCC-FV-11001; FCC-FV-12204; CC-FV-20605; FCC-FV-20608; FCK-FV-10301; FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PDV-23601; FCK-PV-23702; CK-PV-33003; HTD-TV-00701; HTF-PV-00604; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-FV-00401; RCA-FV-01601; RCA-FV-01603; RCA-FV-01605; RCA-FV-01607; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402; RG2-FV-01603	4	UN	
1.132	183242 O RING .487ID .103W, 2-112 PARKER; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971886003-697-0000; MODELO EQUIPO: 38-41335; 536H-EB; 87-18468; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 87-21714C; 87-21714EB; 87-41335; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; 88-21714EB; 88-21814EB; 88-21914; 88-41325; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-PV-00201B; DP1-TV-01501; DV3-FV-01601; DV3-LV-01707; FB2-LV-30002; FCC-LV-21601; FCK-FV-20302; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-20602; FCK-FV-22901; FCK-FV-22902; FCK-FV-23101; FCK-FV-23102; FCK-FV-23201; FCK-FV-23302; FCK-FV-23902; FCK-FV-30804; FCK-FV-31001; FCK-FV-31803; FCK-FV-32501; FCK-FV-32502; FCK-FV-32503; FCK-FV-32801; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-LV-20302; FCK-LV-23702; FCK-LV-23903; FCK-LV-23905; FCK-LV-24204; FCK-LV-24604; FCK-LV-31707; FCK-PV-24601A; FCK-TV-33001; HTD-FV-01702; HTD-FV-02302; HTD-FV-02801; HTD-FV-02901; HTD-FV-03001; HTD-FV-03003; HTD-FV-03004; HTD-FV-03601; HTD-HV-01402; HTD-LV-01402; HTD-LV-01703; HTD-LV-02003	20	UN	
1.133	183243 O RING .750 X .125; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971886005-697-0000; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-21114; 87-21124; 87-41315; 87-41325; 87-41335; 87-41415EB; 87-41635; 88-21114; 88-21124; 88-21714; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41415; 88-41425EB; 88-41435; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01103B; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; FCK-FV-23202; FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31802; FCK-PV-23702; FCK-PV-23902; FCK-PV-32402B; HTD-FV-00603; HTD-FV-01101; HTD-FV-01102; HTD-FV-01201; HTD-FV-03603; HTD-PV-02306A; HTD-PV-02306B; HTD-TV-00701; HTF-FV-01702; HTN-FV-00201; HTN-FV-00701; HTN-TV-00401AA; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-PV-00601B; RG2-FV-01102; RG2-PV-00502; RG2-PV-00803; WS2-PV-01302A; WS2-PV-01302B	6	UN	
1.134	183244 O RING .674 ID X .103W PARKER 2-115; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971886012-697-0000; MODELO EQUIPO: 38-41335; 536H-EB; 87-18468; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 87-21714C; 87-21714EB; 87-41335; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; 88-21714EB; 88-21814EB; 88-21914; 88-41325; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-PV-00201B; DP1-TV-01501; DV3-FV-01601; DV3-LV-01707; FB2-LV-30002; FCC-LV-21601; FCK-FV-20302; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-20602; FCK-FV-22901; FCK-FV-22902; FCK-FV-23101; FCK-FV-23102; FCK-FV-23201; FCK-FV-23302; FCK-FV-23902; FCK-FV-30804; FCK-FV-31001; FCK-FV-31803; FCK-FV-32501; FCK-FV-32502; FCK-FV-32503; FCK-FV-32801; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-LV-20302; FCK-LV-23702; FCK-LV-23903; FCK-LV-23905; FCK-LV-24204; FCK-LV-24604; FCK-LV-31707; FCK-PV-24601A; FCK-TV-33001; HTD-FV-01702; HTD-FV-02302; HTD-FV-02801; HTD-FV-02901; HTD-FV-03001; HTD-FV-03003; HTD-FV-03004; HTD-FV-03601; HTD-HV-01402; HTD-LV-01402; HTD-LV-01703; HTD-LV-020	20	UN	
1.135	183250 SEAL RING 41K 8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977032-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 53-41425; 87-41425; 8741335; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; RG2-FV-01501; RG2-FV-01504; RCA-FV-00661	2	UN	



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.136	183251 SEAL RING 41K 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977033-343-0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; 51-41335; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A; RG1-FV-00363	2	UN	
1.137	183256 SEAL RING 41K 3; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977105-193C0000; MODELO EQUIPO: 87-41415EB; 88-41415; 88-41425; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01701; FCK-FV-10301; HTD-TV-00701; HTF-PV-00604; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-FV-00401.	2	UN	
1.138	183258 SEAL RING 41K 4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977106-193C0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; 87-41435; 88-41435; TAG/EQUIPO: DV3-FV-01101; DV3-FV-01402A; DV3-FV-01402B; DV3-FV-01402C; DV3-FV-01402D; FCC-FV-20605; FCC-FV-20608; FCK-FV-20103.	2	UN	
1.139	183259 SEAL RING 41K 4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977106-343-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41435; 88-41525; TAG/EQUIPO: DP1-TV-14A; DP1-TV-141A; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02101B; FCC-FV-12204; FCK-FV-11401C; FCK-PV-23702; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402; RG2-FV-01603.	2	UN	
1.140	183268 SEAL RING INNER 41K 8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977122-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41935; 38-41935; 87-41915; 87-41925; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01101; DP1-FV-01102; DP1-FV-02105; DP1-FV-02108; DP1-TV-00705A; DP1-TV-00705B; DP1-TV-01519A; DV3-FV-00202A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-FV-31701; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; SGV-PV-10105; WS2-PV-00601; WS2-PV-00701	3	UN	
1.141	183269 SEAL RING INNER 41K 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977123-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915; 37-41915EB; 37-41925; 37-41935; 38-41915; 38-41925; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; DV3-FV-00202B; DV3-FV-02003B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; GLP-FV-01401; HTD-PV-02703; HTN-TV-00401B	2	UN	
1.142	183270 SEAL RING INNER 41K 12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977124-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915EB; 38-41915; 38-41915EB; 52-41935; 53-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101; FCK-PV-12604; HTN-TV-00501AA; HTN-TV-00501BA	2	UN	
1.143	183271 SEAL RING INNER 41K 16; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977125-343-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A	2	UN	
1.144	183273 SEAL RING OUTER 41K 8-10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977131-931-0000; MODELO EQUIPO: 37-41935; 38-41935; 87-41915; 87-41925; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01101; DP1-FV-01102; DP1-FV-02105; DP1-FV-02108; DP1-TV-00705A; DP1-TV-00705B; DP1-TV-01519A; DV3-FV-00202A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-FV-31701; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; SGV-PV-10105; WS2-PV-00601; WS2-PV-00701	3	UN	
1.145	183274 SEAL RING OUTER 41K 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977132-931-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915; 37-41915EB; 37-41925; 37-41935; 38-41915; 38-41925; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; DV3-FV-00202B; DV3-FV-02003B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; GLP-FV-01401; HTD-PV-02703; HTN-TV-00401B	4	UN	
1.146	183275 SEAL RING OUTER 41K 12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977133-931-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915EB; 38-41915; 38-41915EB; 52-41935; 53-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101; FCK-PV-12604; HTN-TV-00501AA; HTN-TV-00501BA	2	UN	
1.147	183276 SEAL RING OUTER 41K 16; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977134-931-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A			
1.148	182553 2 21K SEAT RING THREADED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532522-596-0000; MODELO EQUIPO: 88-21115; TAG/EQUIPO: FCK-LV-00201.	1	UN	
1.149	182799 RETAINER 35K 8 600 ROT FULL AREA FLG; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400101101-163H0000; MODELO EQUIPO: 35-35112; 35-35212; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01902; DP1-FV-02002; DV3-FV-01004; FCK-FV-30203; RG1-FV-00601; RG1-LV-01401; RG1-TV-01301A.	2	UN	
1.150	182833 SEAT RING 41K 4 #400; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117657-206-0000; MODELO EQUIPO: 87-41435; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11401C; RG2-FV-01402.	1	UN	
1.151	182844 PLUG 41K 2 600 LIN 300; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117672-193A0000; MODELO EQUIPO: 88-11335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: FCC-HV-21601; FCK-FV-23102; HTF-PV-02201; HTN-PV-01201; WS2-PV-01701A.	2	UN	
1.152	182850 PLUG 41K 3 1500 300 FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117674-193A0000; MODELO EQUIPO: 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501.	1	UN	
1.153	182883 CAGE 41K 12 CV 1100 LO-DB CHROME; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119036-193B0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-PV-12604.	1	UN	
1.154	182891 CAGE 41K 6 1500 LIN STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119138-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41315; 88-41915; TAG/EQUIPO: FCK-PV-32402B; HTN-TV-00401AA.	1	UN	
1.155	182901 CAGE 41K 16 CV2500 LINEAR; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119150-227A0000; MODELO EQUIPO: 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-32301A.	1	UN	
1.156	182919 CAGE 41K 10 EQ PER EQ PER; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119177-163J0000; MODELO EQUIPO: 37-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-32201.	1	UN	
1.157	182921 CAGE 41K 16 CV 2250 EQ% CHROME; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119183-163J0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-30801.	2	UN	
1.158	182927 CAGE 41K 8 EQ PER EQ PER; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119198-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23501.	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)		CANT.	U.M
1.159	182928 CAGE 41K 6 CV400 LINEAR; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119316-227B0000; MODELO EQUIPO: 88-41415; TAG/EQUIPO: FCK-LV-20101.		1	UN
1.160	182934 CAGE M/C 3"414 CV 140 =% STR 2"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119343-227B0000; MODELO EQUIPO: 88-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-10301.		1	UN
1.161	182950 SEAT RING 41K 12 1500 Q.C.; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119506-578-0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-PV-12604.		1	UN
1.162	182969 PLUG M/C 10" 41505/605/905; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119569-596-0000; MODELO EQUIPO: 37-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-32201		1	UN
1.163	182970 PLUG 41K 12 500/600/900/1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119570-193C0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-PV-12604.		1	UN
1.164	182974 PLUG 41K 16 1500 500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119571-596-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-30801.		1	UN
1.165	182989 PIN GROOVED TYPE C 3.50 X18.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400120017-163H0000; MODELO EQUIPO: 87-41335; 87-41395; 88-11335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41335EB; 88-41395; 88-41435; TAG/EQUIPO: FCC-FV-20602; FCC-FV-20607; FCC-FV-21702; FCC-HV-21601; FCK-FV-23102; HTD-FV-01801; HTD-PV-02112; HTD-PV-02202; HTF-FV-01701; HTF-PV-02201; HTN-PV-00405; HTN-PV-01201; RG2-PV-00102; TGL-PV-00402; WS2-PV-01601A; WS2-PV-01701A.		1	UN
1.166	183003 CAGE 41K 3 CV 96 EQ% LO-DB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126073-193B0000; MODELO EQUIPO: 87-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; FCK-PV-33003.		1	UN
1.167	183004 CAGE 41K 4 CV 145 EQ% LO-DB PILOT CONSTR; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126076-193B0000; MODELO EQUIPO: 87-41435; 87-41435EB; TAG/EQUIPO: FCC-FV-12204; FCK-FV-11401C.		1	UN
1.168	183013 CAGE 41K 10 EQ PER LO-DB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126112-227A0000; MODELO EQUIPO: 38-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11404.		1	UN
1.169	183024 CAGE 41K 3 1500 LO-DB =% 3/5/6/900 CV47; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400127786-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501; FCK-FV-23202; HTN-FV-01801.		1	UN

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.170	183028 CAGE M/C 4" 41435 LODB EQUAL% CV 100; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400127802-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-23702	1	UN	
1.171	183081 CAGE 41K 3" 1500 CV47 EQ % LODB #400 41K; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400143424-193B0000 OLD PART NUMBER: 400143424-227A0000 MODELO EQUIPO: 87-41435; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01803; FCK-PDV-23601	1	UN	
1.172	183084 STEM .625 X 18.27 LG; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:400143503-255-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41315EB; 87-41415EB; 88-41415; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01701; FCK-RBV-21501; FCK-RBV-21701; HTD-TV-00701; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB	1	UN	
1.173	183156 PLUG_21K 2 2500 EQ PER CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017793-596-0000; MODELO EQUIPO: 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-33001.	1	UN	
1.174	183161 SEAT RING 21K 2 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017802-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124C; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21201; FCK-FV-33001; FCK-PV-10602; GLP-FV-02402; HTD-PV-00502B; HTF-PV-02102; RCA-FV-01502; RG1-FV-02601.	2	UN	
1.175	183163 SEAT RING 21K 2 FA QC 1.625 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017802-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-22902; HTN-FV-01401.	1	UN	
1.176	183172 PLUG_21K 3 LIN CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017828-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21114EB; 88-21114; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-10406; FCK-RBV-11703; RG2-PV-02101A.	1	UN	
1.177	183176 SEAT RING,21K 3 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017838-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00302; DP1-FV-00502; DP1-FV-01702; DV3-FV-00902; FCK-FV-24101; FCK-PV-12501; FCK-RBV-10406; FCK-RBV-11703; HTF-FV-00701; HTF-FV-00802; HTN-FV-01701; HTN-FV-01703; HTN-FV-01705; HTN-FV-01707; RCA-FV-00101; RG1-FV-02003; RG2-PDV-01704; RG2-PV-02101A.	1	UN	
1.178	183180 SEAT RING,21K,3",900-1500#, FA, CT, QC; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017841-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-12601	1	UN	
1.179	183183 PLUG_21K 4 1500 EQ PER CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017864-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00303; DP1-FV-01708; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; DV3-FV-02006; FCK-FV-11302; RG1-PV-02101.	2	UN	
1.180	183192 SEAT RING 21K 4 FA QC SFT ST 3.500 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017881-163H0000;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	MODELO EQUIPO: 88-21614; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-40101.			
1.181	183196 PLUG 21K 6 CV 400 EQ% HF SEAT & GUIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017914-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-31802	1	UN	
1.182	183198 SEAT RING 21K 6 FA QC 5.000 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017925-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-31802	1	UN	
1.183	183199 CAGE 21K 6 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017928-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; TAG/EQUIPO: DV3-FV-02104; FCK-FV-31802; PAR-PV-00212; STA-LV-00602	1	UN	
1.184	183201 PLUG 21K 1.5 CV 35; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017931-208-0000; MODELO EQUIPO: 88-21114; TAG/EQUIPO: FCK-HV-24201	1	UN	
1.185	185906 PLUG 21K 1 CV1.74 LINEAR HF S & G; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493979-596-0000; MODELO EQUIPO: 88-21114EB; TAG/EQUIPO: FCK-LV-20302	1	UN	
1.186	59-950-128751 ELEMENTO: SPIRAL WOUND GASKET ----- GASKET SPIRAL WOUND 6" 21K - BODY 150-600#; FABRICANTE: MASONEILAN PART NUMBER: 009291590-826-0000; TAG DV3-FV-00802 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG PAR-PV-00203 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG PAR-PV-00212 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG SCR-FV-00303 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG STA-LV-00602 /MODEL 87-21114 (01 EA), TAG TKS-FV-01401 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-00103 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-02103 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-02104 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG DP1-FV-01808 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-02106 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-LV-32302 /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG HTF-PV-00501 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTN-FV-01502 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG RCA-FV-01101 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-FV-30802 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG FCK-FV-31201 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-FV-31802 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG HTD-FV-03603 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTN-FV-00701 /MODEL 88-21124	2	UN	
1.187	194693 ELEMENTO: SPLIT PACKING RING ----- PACKING KIT STD 35K 6-8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720040972-999-0000; PARTS FOR CONTROL VALVES HONEYWELL TAG RG1-FV-00601/ MODEL 35-35212 (05 EA), TAG RG1-TV-01301A/ MODEL 35-35112 (05 EA), TAG FCC-LV-21301/MODEL 35-35212 (05 EA), TAG FCK-FV-30203/ MODEL 35-35112 (05 EA)	1	KIT	
1.188	194579 PCKING E1; PART NUMBER:005675107-940-0000; EQUIPO: FCK-FV -10703; FCK-FV -10801; FCK-FV -10902; FCK-FV -11101A; FCK-FV -11102; FCK-FV -11303A; FCK-FV -11304A; CK-FV -11401A; CK-FV -11503; CK-FV -11707; CK-FV -20204; CK-FV -21202; CK-FV -21302; CK-FV -23301; CK-FV -24001; CK-FV -24302; CK-FV -24501; CK-FV -32401; CK-FV -40303; CK-FV -24502; CK-LV -12501; CK-LV -33004; CK-LV -33006; CK-LV -11801; CK-PV -11401; CK-PV -12501; CK-PV -21602; CK-RBV -10406; CK-RBV -31301; CK-TV -11401; CK-TV -20304; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B	42	UN	
1.189	194580 V-RING PACKING 5/8"; PART NUMBER:005675108-940-0000; EQUIPO: FCK-FV -11401C; FCK-PDV -23601; FCK-PV-33003; FCK-QV-23601; FCK-RBV -21501; FCK-RBV -21701; FCK-TV -12301	7	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.190	194581 PACKING V-RING (TEFLON); PART NUMBER:005675232-940-0000; EQUIPO: FCK-FV -11703; FCK-FV -23602; FCK-FV -30601; FCK-FV -30701; FCK-FV -32301A; FCK-FV -23501; FCK-PV -12604	12	UN	
1.191	194582 PCKING 285K .63 1.0; PART NUMBER:005675793-919-0000; EQUIPO: FCK-FV -23202; FCK-PV -23702	5	UN	
1.192	194583 PCKING 1.63 1.0; PART NUMBER:005675794-919-0000; EQUIPO: FCK-FV -11103; FCK-FV -11404; FCK-FV -30801; FCK-FV -31701; FCK-FV -32101; FCK-FV -32201; FCK-PV -20502A	7	UN	
1.193	194584 PCKING 1.25. 75; PART NUMBER:005675804-919-0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; A31; FCK-PV-32402B	4	UN	
1.194	194585 PCKING 2 1.25; PART NUMBER:005675806-920-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B	3	UN	
1.195	194586 PCKING .88 .50; PART NUMBER:005675809-919-0000; EQUIPO: FCK-FV -23101; FCK-FV -23102; FCK-FV -23201; FCK-FV -23302; FCK-FV -23902; FCK-FV -30804; FCK-FV -31001; CK-FV -31801; CK-FV -31803; CK-FV -32101; CK-FV -32501; CK-FV -32502; CK-FV -32503; CK-FV -32801; CK-FV -33001; CK-FV -33002; CK-HV -11801; CK-HV -30101; CK-LV -20302; CK-LV -23702; CK-LV -23903; CK-LV -24204; CK-LV -24604; CK-LV -31707; CK-LV -32902; CK-PCV -52802; CK-PV -24601A; CK-PV -32601B; CK-RBV -10101; CK-RBV -11703; CK-RBV -40101; CK-TV -33001	37	UN	
1.196	194587 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291549-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10801; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20402; CK-FV-20601; CK-FV-20701; CK-FV-20702; CK-FV-20802; CK-FV-1001; CK-FV-21202; CK-FV-22901; CK-FV-22902; CK-FV-23701; CK-FV-23902; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-31801; FCK-FV-32101; FCK-FV-32501; FCK-FV-33001; FCK-FV-40303; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-FV-24502; CK-HV-11801; FCK-HV-24201; FCK-LV-00201; FCK-LV-12501; FCK-LV-20302; FCK-LV-23702; FCK-LV-31707; FCK-LV-33004; FCK-LV -11801; FCK-PV-10003B; FCK-PV-10602; FCK-PV-24601B; FCK-PV-32601B; FCK-PV-32701A; FCK-PV -10003A; FCK-PV -21401B; FCK-RBV-31301; FCK-TV-11401; FCK-TV-33001; FCK-TV -21401A; FCK-TV -21401B	11	UN	
1.197	194588 GASKET SPIR WND 600 BODY 21K; PART NUMBER:009291550-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10801; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; FCK-FV-20204; CK-FV-20402; CK-FV-20601; CK-FV-20701; CK-FV-20702; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-22901; CK-FV-22902; CK-FV-23701; CK-FV-23902; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-31801; CK-FV-32101; CK-FV-32501; CK-FV-33001; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV-24502; CK-HV-11801; CK-HV-24201; CK-LV-00201; CK-LV-12501; CK-LV-20302; CK-LV-23702; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV -11801; CK-PV-10003B; CK-PV-10602; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B; CK-PV-32701A; CK-PV -10003A; CK-PV -21401B; CK-RBV-31301; CK-TV-11401; CK-TV-33001; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B	11	UN	
1.198	194589 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291551-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10902; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-24302; FCK-FV-31803; FCK-FV-32401; FCK-FV-32503; FCK-FV-33002; FCK-HV-30101; FCK-LV-24204; FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B; FCK-PV-11401; FCK-PV-11801B; FCK-PV-24601A; FCK-PV -11801A; FCK-PV -21401A; FCK-RBV-10101	2	UN	
1.199	194590 GASKET SPIRAL WOUN; PART NUMBER:009291552-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10902; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-24302; FCK-FV-31803; FCK-FV-32401; FCK-FV-32503; FCK-FV-33002; FCK-HV-30101; FCK-LV-24204; FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B; FCK-PV-11401; FCK-PV-11801B; FCK-PV-24601A; FCK-PV -11801A; FCK-PV -21401A; FCK-RBV-10101	4	UN	
1.200	194591 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291587-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-20101; FCK-FV-20302; FCK-FV-23301; FCK-FV-23302; FCK-FV-32801; FCK-LV-23903; FCK-LV-30702; FCK-RBV-40101	3	UN	



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.201	194592 GASKET BODY 5.25, 5.94, 0.125; PART NUMBER:009291588-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-20101; FCK-FV-20302; FCK-FV-23301; FCK-FV-23302; FCK-FV-32801; FCK-LV-23903; FCK-LV-30702; FCK-RBV-40101	3	UN	
1.202	194593 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291589-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31802; FCK-FV-40303; FCK-FV -40302; FCK-LV-20702; FCK-LV-32302; FCK-PV-23902	3	UN	
1.203	194594 STEM PLUG 12.7[.50] X 233.4; PART NUMBER: 010168390-215-0000; EQUIPO: FCK-FV-10801; FCK-FV-10902; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11304B; CK-FV-11503; CK-FV-11701; CK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20701; CK-FV-20702; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-23701; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-31801; CK-FV-32101; CK-FV-32401; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV -24502; CK-HV-24201; CK-HV-30101; CK-LV-12501; CK-PV-10003B; CK-PV-32601B; CK-PV -10003A; CK-RBV-10101; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B; CK-FV-11602; FCK-HV-11801.	4	UN	
1.204	194595 DIAPHRAGM 10" - 87/88 - STD; PART NUMBER:010865003-779-0000; EQUIPO: FCK-FV-22201	1	UN	
1.205	194596 STEM .63 X330.2; PART NUMBER:010868270-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-20501	1	UN	
1.206	194597 STEM PLUG 3/4 16 UNF 3A; PART NUMBER:010868328-215-0000; EQUIPO: FCK-FV-40303; FCK-FV -40302, FCK-LV-32302	1	UN	
1.207	194598 PLG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; PART NUMBER:011479734-596-0000; EQUIPO: FCK-FV-33002	1	UN	
1.208	194599 FLEXIBLE GRAPHITE PACKING S/A .500 STEM; PART NUMBER:011488716-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-11302; FCK-FV-12601; FCK-FV-30102; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-TV-12604	2	PZA	
1.209	194600 FLEXIBLE GRAPHITE PACKING S/A .750 STEM; PART NUMBER:011488717-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-40303; FCK-FV -40302	1	PZA	
1.210	194601 PLUG 41K 4 PILOT BALANCED FROM BARSTOCK; PART NUMBER:011490158-215-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401C	1	UN	
1.211	194602 PLUG 41K 3 PILOT BALANCED FROM BARSTOCK; PART NUMBER:011490182-193C0000; EQUIPO: FCK-FV-10301	1	UN	
1.212	194603 PLUG 41K 3 PILOT BALANCED FROM BARSTOCK; PART NUMBER:011490182-215-0000; EQUIPO: FCK-PDV-23601	1	UN	
1.213	194604 PLUG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493958-596-0000; MODELO EQUIPO: TAG/EQUIPO: FCK-FV-23101; FCK-FV-31803	1	UN	
1.214	194605 PLUG 21K 1.5 CV 15 ANTI CAV HF SEAT & GU; PART NUMBER:011493961-596-0000; EQUIPO: FCK-FV-20702	1	UN	
1.215	194606 PLUG_M/C,21K,3/4-2, Cv3.8, =%, HFS AND; PART NUMBER:011493996-596-0000; EQUIPO: FCK-PV -21401B	1	UN	
1.216	194607 SR 21K 1 600;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	PART NUMBER:011501705-567-0000; EQUIPO: FCK-LV-24204; FCK-PV-11801B; FCK-PV -11801A			
1.217	194608 PKG KIT LIVE LOADED GARLOCK 9000-EVSP; PART NUMBER:011517301-888-0000; EQUIPO: FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B	1	KIT	
1.218	194609 PLUG 21K 1 LIN CV=0.3 CL 600 CLS CLEAR; PART NUMBER:011522985-567-0000; EQUIPO: FCK-LV-24204	1	UN	
1.219	194610 SEAT GASKET 21K 900-2500; PART NUMBER:011525556-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-12601; FCK-TV-12604	1	UN	
1.220	194611 GASKET SPIR WND 1500 316 SS W/GRAF BODY; PART NUMBER:011525560-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-12601; FCK-TV-12604	1	UN	
1.221	194612 S-RING 21K 3 1500 Q.C; PART NUMBER:011530292-208-0000; EQUIPO: FCK-TV-12604	1	UN	
1.222	194613 SR 21K 2 600 Q.C. RED; PART NUMBER:011532521-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-11101B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11702; FCK-PV -10003A; FCK-TV -21401A; FCK-TV -21401B	1	UN	
1.223	194614 SEAT RING 21K 2 600 Q.C. RED H.F. SEAT; PART NUMBER:011532521-596-0000; EQUIPO: FCK-FV-20402; FCK-LV-33004; FCK-LV -11801	1	UN	
1.224	194615 PKG KIT CARB CORE BRAID PTFE PKG CES1031; PART NUMBER:011534226-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-11101B; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; FCK-FV-31801; FCK-FV-32101; FCK-HV-11801; FCK-HV-30101; FCK-LV-32902; FCK-PV-32601B; FCK-RBV-10101; FCK-RBV-11703; FCK-RBV-40101	3	KIT	
1.225	194616 SR 21K 1 600 Q.C. RED; PART NUMBER:021000393-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-11303A; FCK-RBV-10101	1	UN	
1.226	194617 GASKET KIT 21K 3; PART NUMBER:021003451-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-10003; FCK-FV-10703; FCK-FV-11101A; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; FCK-FV-20602; FCK-FV-21302; FCK-FV-24001; FCK-FV-24101; FCK-FV-30804; FCK-FV-31001; FCK-FV-32502; FCK-LV-21402; FCK-LV-24604; FCK-LV-32902; FCK-LV-33006; FCK-PV-12501; FCK-PV-21602; FCK-PV-32701B; FCK-PV-33001; FCK-RBV-10406; FCK-RBV-11703	5	KIT	
1.227	194618 CAGE 21K 6 600 STD; PART NUMBER:021006411-153G0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; FCK-FV-40303; FCK-FV -40302; FCK-LV-20702; FCK-LV-32302	1	UN	
1.228	194619 GASKET SPIR WND 1500 SEAT; PART NUMBER:241518018-826-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B	1	UN	
1.229	194620 GASKET SPIR WND 600; PART NUMBER:400072434-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-22201; FCK-FV-23102	1	UN	
1.230	194621 GASKET SPIR WND 600; PART NUMBER:400072436-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10301; FCK-FV-20501; FCK-FV -23202; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; FCK-RBV-21701	2	UN	
1.231	194622 GASKET SPIR WND 600; PART NUMBER:400072437-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PV -23702; FCK-RBV-21501	2	UN	
1.232	194623 SPRING 41K CONICAL 16 SERIES; PART NUMBER:400117847-215-0000;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	EQUIPO: FCK-RBV-30401			
1.233	194624 CAGE 41K 12 1500 LIN STD; PART NUMBER:400119147-193B0000; EQUIPO: FCK-FV-30601; FCK-FV-30701	1	UN	
1.234	194625 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119592-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001; FCK-LV-20101; FCK-PV-32402B; CK-RBV-30201; CK-RBV-30401	7	UN	
1.235	194626 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119593-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11103; FCK-FV-31701; FCK-FV -23501; FCK-RBV-10101	2	UN	
1.236	194627 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119594-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A	3	UN	
1.237	194628 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119595-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101FCK-PV-12604	4	UN	
1.238	194629 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119597-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001; FCK-LV-20101; FCK-PV-32402B; CK-RBV-30201; CK-RBV-30401	4	UN	
1.239	194630 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119598-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11103; FCK-FV-31701; FCK-FV -23501; FCK-RBV-10101	3	UN	
1.240	194631 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119599-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A	2	UN	
1.241	194632 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119600-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101; FCK-PV-12604	3	UN	
1.242	194633 PIN GRVD TYP C 8.00 X40.0; PART NUMBER:400119654-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-11103; FCK-FV-11404; FCK-FV-11703; FCK-FV-23602; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-31701; FCK-FV-32101; FCK-FV-32301A; FCK-FV -23501; FCK-PV-12604; FCK-PV-20502A; FCK-RBV-10101	2	UN	
1.243	194634 PIN GRVD TYP C 5.00 X22.0; PART NUMBER:400120018-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-10301; FCK-FV-11401C; FCK-FV-20501; FCK-FV -23202; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; FCK-PV -23702; FCK-RBV-21501; FCK-RBV-21701	1	UN	
1.244	194635 PIN GROOVE 5.25mm DIA X 30mm L; PART NUMBER:400120019-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001; FCK-LV-20101; FCK-PV-32402B; FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401	1	UN	
1.245	194636 GASKET SPIR WND 600 INCONEL; PART NUMBER:400121076-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-22201; FCK-FV-23102	1	UN	
1.246	194637 GASKET SPIR WND 600 316L SS W/GRAPH; PART NUMBER:400121078-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10301; FCK-FV-20501; FCK-FV -23202; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; FCK-RBV-21701	2	UN	
1.247	194638 GASKET SPIR WND 600 INCONEL W/GRAPH; PART NUMBER:400121080-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PV -23702; FCK-RBV-21501	2	UN	
1.248	194639 CAGE 41K 12 CV 825 EQ% LO-DB; PART NUMBER:400126115-193B0000;	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)		CANT.	U.M
	EQUIPO: FCK-FV-11703			
1.249	194640 PLUG_M/C,21K,4",600#,Cv195,=%C,FA, QC; PART NUMBER:400127786-193B3419/0000; EQUIPO: FCK-FV-11302		1	UN
1.250	194641 GASKET BODY 80K 6 150/600; PART NUMBER:400129768-826-0000; EQUIPO: FCK-QV-23601; FCK-TV -12301		2	UN
1.251	194642 GASKET SLD; PART NUMBER:400150239-826-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN
1.252	194643 PIN GRVD TYPE G 8.00 X 55.0; PART NUMBER:400151148-163H0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN
1.253	194644 LE packing S/A live loaded 1/2"; PART NUMBER:621210499-999-0000; EQUIPO: FCK-LV-00201; FCK-LV-00203; FCK-PV-24601B; FCK-PV-32701AFCK-PV-32701B		1	PZA
1.254	194645 LE packing S/A live loaded 1/2"; PART NUMBER:621210500-999-0000; EQUIPO: FCK-PCV-52803		1	PZA
1.255	194646 GARLOCK EVSP 9000 PACKING FOR 3/4" STEM; PART NUMBER:621210883-888-0000; EQUIPO: FCK-FV-33004		1	PZA
1.256	194647 GARLOCK EVSP9000 PACKING ASSY; PART NUMBER:621211086-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-10003		1	PZA
1.257	194648 PLG 21K 2 2500 EQ PER CONT FULL; PART NUMBER:720017793-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-23701; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-30101		1	UN
1.258	194649 SR 21K 2 600 Q.C. FULL; PART NUMBER:720017802-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-23701; FCK-FV-33001; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-24201; FCK-RBV-31301; FCK-TV-11401		1	UN
1.259	194650 CAGE 21K 2 STD; PART NUMBER:720017810-153G0000; EQUIPO: FCK-FV-23701; FCK-FV-33001; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-24201; FCK-RBV-31301; FCK-TV-11401		1	UN
1.260	194651 PACKING FOLLOW. FOR 1"1/4 STEM; PART NUMBER:720021361-162H0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	PZA
1.261	194652 PIN GRVD TYP F 4.78 X19.1; PART NUMBER:971342015-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-24302; FCK-FV-24501; FCK-FV-30102; FCK-FV-31801; FCK-FV-31803; FCK-FV-32101; FCK-FV-32401; CK-FV-32501; CK-FV-32503; CK-FV-33001; CK-FV-33002; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV -24502; CK-HV-11801; CK-HV-24201; CK-HV-30101; CK-LV-00201; CK-LV-00203; CK-LV-12501; CK-LV-20302; CK-LV-23702; CK-LV-24204; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV -11801; CK-PCV-80312A; CK-PCV-80312B; CK-PV-10003B; CK-PV-10602; CK-PV-11401; CK-PV-11801B; CK-PV-24601A; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B,FCK-PV-32701A; CK-PV -10003A; CK-PV -11801A; CK-PV -21401A; CK-PV -21401A; CK-PV -21401A; CK-PV -21401A; CK-PV -21401B; CK-RBV-10101; CK-RBV-31301; CK-TV-11401; CK-TV-33001; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B		4	UN
1.262	194653 PIN GROOVE TYPE 3 .250 DIA; PART NUMBER:971342026-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31802; FCK-FV-40303; FCK-FV -40302; FCK-LV-20702; FCK-LV-32302; FCK-PV-23902		1	UN
1.263	194654 O RING 1.359ID .139W, 2-220 PARKER;		1	UN

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
	PART NUMBER:971886006-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30801; FCK-FV-31701; FCK-FV-32101; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A			
1.264	194655 O RING .984ID .139W, 2-214 PARKER; PART NUMBER:971886010-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30801; FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31701; FCK-FV-31802; FCK-FV-32101; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A; FCK-PV-23902; FCK-PV-32402B	2	UN	
1.265	194656 O RING 1.234 ID.139W 2-218; PART NUMBER:971886011-697-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B	1	UN	
1.266	194657 O RING; PART NUMBER:971886018-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30203	1	UN	
1.267	194658 O RING ID 50.39(1.984) WIDTH 3.53(0.139); PART NUMBER:971886023-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30203	1	UN	
1.268	194659 O RING 1.734 ID.139W 2-224 PARKER; PART NUMBER:971886148-697-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B	1	UN	
1.269	194660 SEAL RING INNER 41K 6; PART NUMBER:971977121-343-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001	2	UN	
1.270	194661 SEAL RING OUTER 41K 6; PART NUMBER:971977130-931-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001	2	UN	
1.271	194662 PACKING RING P#4519M PARA VÁLVULA RCA-FV-00661 MASONEILAN 8" CL 300# 87-41335 ANSI IV P/N: 200042414-919-0000; EQUIPO: RCA-FV-00661	4	UN	
1.272	194663 SEAL 41K 8 RADDYN OD 168.48 PARA VÁLVULA RCA-FV-00661 MASONEILAN 8" CL 300# 87-41335 ANSI IV P/N: 400088310-946-0000; EQUIPO: RCA-FV-00661	2	UN	
1.273	194664 BOOSTER BR400 .50NPT 2.6CV -30 TO 83 DEG PARA VÁLVULA RCA-FV-00661 MASONEILAN 8" CL 300# 87-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA RG1-FV-00363 MASONEILAN 10" CL 150# 51-41335 ANSI V P/N: 204500389-999-0000; TAG: RCA-FV-00661; HDT-UV-01901; FCK-FV-22561; RG1-FV-00363.	8	UN	
1.274	194665 PACKING,31.8X19.0X6.4 PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV P/N: 200042462-39550000	4	UN	
1.275	194666 PACKING,31.8X19.1X6.4 PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV P/N: 208500253-39720000	2	UN	
1.276	194667 SEAL RING 41K 6 PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV P/N: 971977031-343-0000	1	UN	
1.277	194668 PACKING,41.1X28.4X6.4 PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN DE 10" Y 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV P/N: 200042431-919-0000; TAG: FCK-FV-22561; RG1-FV-00363.	18	UN	
1.278	194669 SEAL 41K 12 RADDYN PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV P/N: 400088312-946-0000; EQUIPO: FCK-FV-22561	1	UN	

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN		
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	CANT.	U.M	
1.279	194670 SEAL RING 41K 12 PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV P/N: 971977091-343-0000; EQUIPO: FCK-FV-22561	1	UN	
1.280	194671 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 51/52/53 SIZE 16 PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN DE 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA RG1-FV-00363 MASONEILAN 10" CL 150# 51-41335 ANSI V P/N: 720045275-999-0000 INCLUYE: 1 UN, PN: 202501528-680-0000 ORING (W=3.53, D=34.52) 1 UN, PN: 202501679-888-0000 GUIDE RING. #16, CYLINDER 6 UN, PN: 202501527-680-0000 ORING (W=6.98, D=367.66) 1 UN, PN: 202501619-888-0000 GUIDE BUSHING 51-52-53 R-ML4550 1 UN, PN: 202501691-888-0000 GUIDE BUSHING. MODEL 51/53, #16 2 UN, PN: 202502987-680-0000 O-RING METRIC JIS B 2401 1 UN, PN: 720028663-888-0000 WARNING LABEL 2 UN, PN: 202501677-888-0000 GUIDE BUSHING MODEL51/53 SIZE16 1 UN, PN: 202501678-680-0000 ROD SCRAPER MODEL 51/52/53 #16 2 UN, PN: 200018166-680-0000 O RING ACT SIZE 24/28 1 UN, PN: 202501683-888-0000 GUIDE BUSHING MODEL51/53 SIZE12 1 UN, PN: 202501529-680-0000 ORING (W=3.53, D=44.04); EQUIPO: FCK-FV-22561	2	KIT	
1.281	194672 SEAL 41K 10 RADDYN; FABRICANTE: MASONEILAN; PARA VALVULA RG1-FV-00363 MASONEILAN 10" CL 150# 51-41335; NORMA: ANSI V; PART NUMBER: 400088311-946-0000; MODELO EQUIPO: TAG/EQUIPO: RG1-FV-00363.	1	UN	
1.282	194673 PACKING V-RING (TEFLON) 784 2; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 005675109-940-0000; MODELO EQUIPO: TAG/EQUIPO: FCK-FV-11401B, FCK-FV-31201, FCK-FV-31802, FCK-FV-33004, FCK-LV-10001, FCK-LV-32302, FCK-RBV-30201, FCK-RBV-30401	9	UN	



**APÉNDICE N°02**  
**“FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”**

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.1	59-950-128742 ELEMENTO : SPIRAL WOUND GASKET ----- SPIRAL WOUND GASKET 600 SEAT RING 21K; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:009291585-826-0000; TAG: DV3-LV -02101A /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG DV3-LV -02101B /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG FCK-FV -10902 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG FCK-FV -11602 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG FCK-PV -11801B /MODEL 87-21114 (01 EA), TAG FCK-FV -24302 /MODEL 88-21124EB (01 EA), TAG FCK-FV -32401 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-PV -03003A /MODEL 87-21114 (01 EA), TAG HTN-PV -00101 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG TGL-FV -00801 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-PV -02902 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-PV -03003B /MODEL 88-21114EB (01 EA), TAG DV3-LV -01707 /MODEL 88-21114EB (01 EA), TAG FCK-FV -23101 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-FV -23201 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-LV -24204 /MODEL 88-21114EB (01 EA), TAG FCK-PV -24601A /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG FCK-FV -31803 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTD-LV -02502 /MODEL 88-21114 (01 EA), TAG HTF-LV -00702 /MODEL 88-21		4	UN		
1.2	182456 PILOT SPRING 8"-10"-12"- 16"; 41405; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 000044049-537A0000; MODELO EQUIPO: 37-41415; 37-41435; 51-41435; 53-41425; 53-41435; 53-41435EB; 87-41425; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; FCK-PV-20502A; FCK-PV-20502B; RG2-FV-01501; RG2-FV-01504; RG2-PV-01701		2	UN		
1.3	182457 SPLIT PACKING RING (2"X1.25"X0.38"); FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 005675806-933-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B		4	UN		
1.4	182470 PLUG,10K DS,4",600#,CV 125,QO,FA,HFS; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010137020-596-1558; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52803		1	UN		
1.5	182472 STEM PLUG 12.7[.50] X 233.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010168390-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21115; 88-21124; 88-21714; 88-21914; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00702; AM2-FV-01102A; AM2-FV-01701; AM2-PV-00201A; DP1-FV-01601; DP1-LV-02202A; DP1-LV-02202B; DV3-FV-01601; DV3-PV-01606; FCC-FV-11703; FCC-FV-21501; FCC-LV-13203; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-23902; FCK-FV-31803; FCK-FV-32501; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-LV-00201; FCK-LV-00203; FCK-LV-33004; FCK-PV-21401A; FCK-PV-21401B; FCK-PV-24601A; FCK-PV-24601B; FCK-PV-32701A; FCK-TV-33001; HTD-FV-02302; HTD-FV-02303; HTD-FV-02801; HTD-FV-03001; HTD-LV-02502; HTD-PV-02902; HTF-FV-00401; HTF-FV-01201; HTF-FV-01402; HTF-FV-01502; HTF-FV-01503;		9	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	HTF-FV-02201; HTF-LV-00202; HTF-LV-00702; HTF-LV-01301; HTF-LV-01303; HTF-LV-01501; HTF-PV-00201B; HTF-PV-00404; HTF-PV-02102; HTF-TV-01403A; HTF-TV-01403B; HTN-FV-00702; HTN-FV-00704; HTN-FV-01401; HTN-PV-00201B; HTN-PV-01601B; RC					
1.6	182481 UPPER SEAT RING 4" 80386 CV 124 THREADED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010237003-596-1558; MODELO EQUIPO: 10900-525; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52803; FCK-TV-21901		2	UN		
1.7	182482 LOWER SEAT RING 4" 80386 CV 124 THREADED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010237004-596-1558; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52803		1	UN		
1.8	182483 UPPER SEAT RING 6" S10K FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010238001-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-80386; TAG/EQUIPO: FCK-QV-23601		2	UN		
1.9	182484 STEM .500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868193-163H0000; MODELO EQUIPO: 88-21114EB; TAG/EQUIPO: FCK-LV-20302		1	UN		
1.10	182485 STEM .500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868193-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-21114EB; 87-21124; 88-21114EB; 88-21124EB; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-00201B; AM2-TV-01801; FB2-LV-30002; FCK-LV-31707; HTD-LV-01703; HTD-PV-00502B; HTF-FV-02101; HTN-PV-00904; HTN-TV-00401AB; RG2-PV-02305B; TGL-PV-00403		2	UN		
1.11	182488 STEM .500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868196-215-1558; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21124EB; 87-21714EB; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00502; FCC-FV-12205; FCC-FV-20104; FCK-FV-11101A; HTD-FV-02601; HTF-PV-01501; RG1-FV-01403; RG1-FV-01501		2	UN		
1.12	182491 STEM 0.5 X 342.9; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868219-215-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; TAG/EQUIPO: FCK-TV-12604		1	UN		
1.13	182497 STEM 0.63 X335.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868271-255-0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; 87-41435; 87-41995; TAG/EQUIPO: DP1-FV-02107; DV3-FV-01201; DV3-FV-01402A; FCK-FV-20103		1	UN		
1.14	182502 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-163H0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124;		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: DP1-TV-01501; DV3-FV-01602; FCK-FV-20302; FCK-FV-20602; FCK-FV-31001; FCK-LV-23903; HTN-FV-00801; RG2-PV-01801B; WS2-FV-01301					
1.15	182503 STEM PLUG 12.7[.50]; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: AM2-FV-02002; AM2-TV-00502; DP1-FV-01801; DP1-FV-02302; DP1-FV-02303; FCC-LV-21601; FCK-FV-30804; FCK-LV-21402; FCK-LV-24604; FCK-PV-32701B; HTD-FV-02901; HTF-FV-01202; HTF-FV-01901; RG1-FV-00802; RG1-FV-01102; RG1-FV-02505; RG1-LV-01001; RG2-FV-00601; RG2-FV-01202; RG2-FV-01303		5	UN		
1.16	182505 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-215-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21125; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21125; 88-21614; 88-21714; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; DP1-FV-00302; DP1-FV-00303; DP1-FV-01702; DP1-FV-01705; DP1-FV-01708; DP1-FV-01805; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-FV-452; DP1-LV-01601; DP1-LV-458; DV3-FV-00902; DV3-FV-01002; DV3-FV-02006; DV3-FV-02506; FCC-FV-10101; FCC-FV-12801; FCC-FV-20203; FCC-FV-21406; FCC-PDV-10601; FCC-PV-10201; FCK-FV-10002; FCK-FV-10003; FCK-FV-10703; FCK-FV-11102; FCK-FV-11302; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; FCK-FV-21302; FCK-FV-23301; FCK-FV-24101; FCK-LV-30702; FCK-LV-32902; FCK-LV-33006; FCK-PV-12501; FCK-PV-21602; FCK-RBV-11703; FCK-RBV-40101; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; HTF-FV-00305; HTF-FV-00701; HTF-FV-00802; HTF-FV-00901; HTF-FV-01001; HTF-FV-01601; HTF-FV-01801; HTF-FV-02302; HTN-FV-0030		9	UN		
1.17	182506 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-255-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-21914; TAG/EQUIPO: DV3-FV-01202; FCK-FV-20101; FCK-PV-33001; HTF-PV-02104		1	UN		
1.18	182507 STEM PLUG 12.7[.50] X 260.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 010868301-537-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23302; FCK-FV-32801		1	UN		
1.19	182524 PLUG 21K 1" 600 EQ% CV12 .812 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479136-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-PV-02202; FCC-FV-13001; FCC-PV-13301; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-20204; FCK-FV-31801; HTF-FV-01102; RCA-FV-02405; SCR-PV-00302; TGL-FV-00801; TKS-FV-00802		2	UN		
1.20	182528 PLUG 21K 2 600 CV 25 EQ% 1.250 DIA FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479152-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: BD1-FV-00101; FCK-FV-20701; FCK-FV-21001; FCK-FV-30102; FCK-FV-40303; FCK-PV-32601B; HTF-FV-01103; HTN-FV-00901		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.21	182529 PLUG 21K 3 600 CV 110 EQ% 2.625 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479157-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23301; TGL-FV-00504		1	UN		
1.22	182530 PLUG 21K 1 600 CV 6 EQ% .500 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479195-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01604; FCC-FV-11304; FCK-FV-10902; FCK-FV-21202; FCK-FV-32401; HTN-PV-00903AB; HTN-PV-00904; RCA-TV-02401; RG1-FV-01901; RG2-PV-02502; TKS-PV-00701A		2	UN		
1.23	182531 PLUG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479734-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11602; TGL-FV-00702; WS2-FV-00101		1	UN		
1.24	182532 PLUG 21K 1 CV 3.8 EQ% .375 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011479734-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00601A; DP1-FV-00606; FCC-FV-10102; FCC-FV-11305; FCK-FV-11304A; FCK-PV-11401; HTN-PV-00903B		2	UN		
1.25	182540 PLG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493634-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; 88-41915; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11303A; FCK-FV-11303B; FCK-RBV-10101; HTF-FV-00301; HTF-FV-01101; HTF-PV-00601B; HTN-PV-00101; RG2-FV-02501; TGL-FV-01301		2	UN		
1.26	182543 PLUG 21K 1 CV 12 EQ% HF SEAT & GUIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493978-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01701; FCC-FV-21501; FCK-FV-23201; HTD-FV-02302; HTD-FV-03003; HTF-FV-01402; HTF-FV-01502; HTF-FV-02201; HTF-PV-00404; HTN-FV-00702; RG2-FV-01301		2	UN		
1.27	182546 1 600 CV:3,8 21124 PLUG; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493988-596-1558; MODELO EQUIPO: 88-21114; 88-21114EB; 88-21115; TAG/EQUIPO: FCC-LV-13203; FCK-LV-00203; FCK-LV-31707; CK-PV-24601A; FCK-PV-24601B; HTD-LV-01703; RG2-LV-00201		2	UN		
1.28	182557 SEAT RING 21K 3 600 Q.C. RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532527-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01705; FCC-FV-20203; FCC-PDV-10601; FCK-FV-11101A; FCK-LV-32902; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; HTF-FV-00901; HTN-PV-02201; RCA-FV-01301; RCO-LV-00401; RG1-PV-02003; SCR-FV-00105; SCR-FV-00205; SCR-FV-00404		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.29	182559 SEAT RING 21K 3 600 QC RED CV=72 DIA 2.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532527-596-1558; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01801; FCC-HV-11902; FCC-HV-11903; FCC-HV-11904; FCC-HV-11905; FCC-HV-11906; FCK-FV-30804; FCK-FV-32502; FCK-LV-24604; FCK-PV-32701B; HTD-FV-01702; HTF-FV-01202; RG1-FV-01403; RG2-FV-00601; RG2-FV-01202		2	UN		
1.30	182572 PLUG 21K 1.5 EQ% REDUCED AREA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532780-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00601B; FCC-PV-12301; FCC-PV-12404; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11702; HTF-PV-00601A; RCA-FV-02401; RG1-FV-02001; RG2-FV-00501		2	UN		
1.31	182584 PLUG 21K 3 1500 EQ PER CONT RED UNBAL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532788-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 87-21125; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01705; FCC-FV-20203; FCC-PDV-10601; FCK-FV-10003; FCK-FV-11101A; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; SCR-FV-00105; SCR-FV-00205		2	UN		
1.32	182586 PLUG 21K 3 EQUAL % CV=72, CV=74; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532789-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124EB; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: FCK-FV-30804; FCK-FV-32502; HTD-FV-01702; HTF-FV-01202; HTF-FV-01901; RG2-FV-01202		2	UN		
1.33	182600 STEM STANDARD 25.4[1.00]; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 012160220-215-1558; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703		1	UN		
1.34	182617 PLUG 21K 1.5-2 CV 8 LO-DB 1.250 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000302-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 88-21124; 88-21714; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01801B; DP1-FV-01602; FCK-FV-24501; FCK-FV-24502; HTD-FV-00202; HTD-FV-02701; HTD-LV-00101; HTD-LV-02003; HTF-FV-00303; HTF-FV-00801; HTN-PV-00903AB; RG1-LV-01801A; RG2-FV-05002		2	UN		
1.35	182624 SEAT RING 21K 1.5 600 Q.C. RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000364-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-PV-02202; FCC-FV-13001; FCC-PV-13301; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-20204; FCK-FV-31801; FCK-LV-12501; FCK-PV-10003B		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.36	182633 SEAT RING 21K 1.5-2 QC RED .375; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000378-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; TAG/EQUIPO: FCC-LV-13203; FCK-LV-31707; FCK-PV-21401B; FCK-PV-24601B; HTD-FV-02801; HTD-LV-01703; HTF-FV-00401; HTF-LV-01301; RCA-PV-01101; RG2-PV-00501; RG2-PV-02403		2	UN		
1.37	182635 SEAT RING 21K 1 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000390-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01701; FCK-FV-23201; HTD-LV-02502; HTF-FV-01402; HTF-LV-00702; HTF-TV-01403B; HTN-FV-00702; RG1-FV-02004; TKS-FV-00804		2	UN		
1.38	182638 SEAT RING 21K .75-1 QC RED .500 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000391-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCC-FV-11304; FCC-PV-12401B; FCC-PV-20201A; FCK-FV-10902; FCK-FV-32401; FCK-HV-30101; HTN-PV-00903AB; RCA-TV-02401		2	UN		
1.39	182642 SEAT RING 21K 1 600 Q.C. RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000392-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00601A; DP1-FV-00606; FCC-FV-10102; FCC-FV-11305; FCC-PV-12401A; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-PV-11401; HTN-PV-00903B; RG2-PV-02101B; TGL-FV-00702		2	UN		
1.40	182645 CAGE 21K 2 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000411-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714C; 88-21114EB; 88-21124; 88-21714; TAG/EQUIPO: DV3-FV-01401A; DV3-PV-00101A; FCK-FV-22901; FCK-HV-11801; FCK-LV-20302; HTF-FV-01501; RG2-FV-01901; RG2-FV-02201; STA-FV-00603; WS2-FV-01304; FCK-FV-10801; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20402; CK-FV-20601; CK-FV-20701; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-23902; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-1801; CK-FV-32101; CK-FV-32501; CK-FV-40303; CK-FV-24502; CK-LV-12501; CK-LV-23702; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV-11801; CK-PV-10003B; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B; CK-PV-32701A; CK-PV-10003A; CK-PV-21401B; CK-TV-33001; CK-TV-21401A; CK-TV-21401B		4	UN		
1.41	182649 CAGE 21K 1 2500 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021000412-153G0000; MODELO EQUIPO: 536H-EB; 87-21114; 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; 88-21124C; 88-41915; TAG/EQUIPO: DV3-LV-02101A; DV3-LV-02101B; FCC-FV-11913; FCC-PV-12401B; FCK-FV-11303A; FCK-FV-24302; FCK-FV-32401; FCK-FV-32503; FCK-RBV-10101; HTD-PCV-03309; HTF-FV-00301; HTF-FV-01102; HTF-TV-01403B; TGL-FV-01301; TKS-PV-00815A; WS2-FV-00101; FCK-FV-10902; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-31803; FCK-FV-33002; CK-HV-		6	UN		



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	30101; FCK-PCV-80312A; CK-PCV-80312B; CK-PV-11401; CK-PV-24601A					
1.42	182662 SEAT RING 21K 1.5 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021001362-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114;87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21714; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01801B; BD1-FV-00101; DP1-FV-01602; DV3-FV-01401B; DV3-FV-01401C; DV3-FV-01401D; FCK-FV-20701; FCK-FV-21001; FCK-FV-24501; FCK-FV-24502; FCK-FV-30102; FCK-FV-40303; FCK-PV-32601B; HTD-FV-00202; HTD-FV-02701; HTD-LV-00101; HTD-LV-02003; HTF-FV-00303; HTF-FV-00801; HTF-FV-01103; HTF-FV-01602; HTF-FV-02001; HTF-FV-02301; HTN-FV-00901; HTN-PV-00903AB; RCA-PV-00701; RCO-FV-00201; RCO-FV-00401; RG1-LV-01801A; RG1-LV-01801B; RG2-FV-05002; STA-LV-00902; TKS-FV-00301; TKS-FV-01403		4	UN		
1.43	182670 PLUG 21K 2 2500 LIN LO-DB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021002304-208-1558; MODELO EQUIPO: 53-41935; 87-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01703; FCK-FV-10801; FCK-FV-32101; RCO-FV-00301		1	UN		
1.44	182672 SEAT RING 21K 2 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021002362-208-1558; MODELO EQUIPO: 53-41935; 87-21714; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01703; FCK-FV-10801; FCK-FV-32101; RCO-FV-00301		1	UN		
1.45	182679 PLUG 21K 3 CV 47 LINEAR 1.625 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003282-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114; 88-21114; TAG/EQUIPO: DP1-LV-01601; FCK-LV-30702; FCK-LV-33006; FCK-TV-12604		1	UN		
1.46	182683 PLUG 21K 3 CV 75 LO-DB 2.625 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003303-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714EB; TAG/EQUIPO: DP1-LV-458; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; HTF-PV-01501		2	UN		
1.47	182685 PLUG,21K 3 CV 48 ANTI-CAV VALVE CV 27; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003306-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714EB; 88-21714; TAG/EQUIPO: FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-PV-10201; FCK-FV-10703; HTD-FV-02601.		2	UN		
1.48	182688 SEAT RING 21K 3 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003363-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21714; 87-21714EB; 88-21714; TAG/EQUIPO: DP1-LV-458; FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-PV-10201; FCK-FV-10703; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; HTD-FV-02601; HTF-PV-01501.		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.49	182698 CAGE 21K 3 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021003411-153G1558; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 87-21714EB; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; 88-21714EB; TAG/EQUIPO: AM2-FV-02002; DP1-FV-01705; DP1-FV-01801; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-LV-458; DV3-FV-01002; DV3-FV-02506; DV3-PV-00101B; FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-FV-12801; FCC-FV-20203; FCC-FV-21406; FCC-HV-11902; FCC-HV-11903; FCC-HV-11904; FCC-HV-11905; FCC-HV-11906; FCC-LV-21601; FCC-PDV-10601; FCC-PV-10201; FCK-FV-10703; FCK-FV-11101A; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; FCK-FV-30804; FCK-FV-32502; FCK-LV-21402; FCK-LV-24604; FCK-LV-33006; FCK-PV-21602; FCK-PV-32701B; FCK-TV-12604; HTD-FV-01702; HTD-FV-02601; HTD-FV-02901; HTD-HV-01402; HTD-PV-01706; HTF-FV-00203; HTF-FV-00302; HTF-FV-00305; HTF-FV-00601; HTF-FV-00901; HTF-FV-01001; HTF-FV-01202; HTF-FV-01601; HTF-FV-01801; HTF-FV-02302; HTF-PV-01501; HTF-PV-02104; HTN-FV-00301; HTN-PV-02201; RCA-FV- 0		7	UN		
1.50	182701 SEAT RING,21K 4 RED QC 2.625 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021004364-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23301; RCO-LV-00201; TGL-FV-00504.		1	UN		
1.51	182706 CAGE 21K 4 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:021004411-153G1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21714; 88-21114; 88-21124; 88-21124EB; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; AM2-TV-01701B; DP1-FV-02302; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-LV-01601; FCC-FV-20104; FCK-FV-23301; FCK-LV-30702; HTF-FV-01901; RCO-LV-00201; RG1-FV-02505; RG1-LV-01001; RG1-PV-02004; RG2-FV-02202; RG2-LV-01504; RG2-PV-01801B; TGL-FV-00504.		3	UN		
1.52	182710 PLUG_21K 6 CV 150 LO-DB 2 STAGE VLV CV 1; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021006310-208-1558; MODELO EQUIPO: 88-21714; TAG/EQUIPO: FCK-FV-40302; FCK-FV-40303.		1	UN		
1.53	182711 SEAT RING 21K 6 FA QC 5.000 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 021006363-208-1558; MODELO EQUIPO: 88-21714; TAG/EQUIPO: FCK-FV-40302; FCK-FV-40303.		1	UN		
1.54	182742 PILOT 41K 3 1500 400 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040003461-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; DP1-FV-01803; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02008BA; DV3-TV-02101B; FCC-FV-11001; FCC-FV-12204; FCC-FV-20605; FCK-FV-11401C; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; RCA-FV-01601; RCA-FV-01603; RCA-FV-01605; RCA-FV-01607; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402.		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.55	182745 PLUG 41K 3 1500 400 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040003462-594A0000; MODELO EQUIPO: 87-41415EB; 87-41425; 88-41415; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB.		1	UN		
1.56	182753 PLUG 41K 8 1500 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040008298-215-1558; MODELO EQUIPO: 37-41435; 87-41425; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; RG2-FV-01501.		1	UN		
1.57	182754 PLUG 41K 8 1500 400 PILOT; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040008465-578-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 53-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11103; RG2-FV-01504.		1	UN		
1.58	182756 PLUG M/C 10" 41405; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040010298-193C1558; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A		1	UN		
1.59	182757 PILOT PLUG 41K 10 CL1500 FI; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 040010465-596-0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A.		1	UN		
1.60	182767 SEAL RING 41K 18"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 208500755-343-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.61	182768 CONICAL SPRING 18 150-1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 241518016-537A0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B.		1	UN		
1.62	182769 PLUG 41K 18 1500 PILOT FI 41005 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 241518060-596-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.63	182787 WASHER DISC 30.51; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400071658-535-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41415EB; 87-41425; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; DP1-FV-01701; DP1-FV-01803; DV3-FV-01101; DV3-FV-01402A; DV3-FV-01402B; DV3-FV-01402C; DV3-FV-01402D; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02008BA; DV3-TV-02101B; FCC-FV-11001; FCC-FV-12204; FCC-FV-20605; FCC-FV-20608; FCK-FV-10301; FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; HTD-TV-00701; HTF-PV-00604; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-FV-00401; RCA-FV-01601; RCA-FV-01603; RCA-FV-01605; RCA-FV-01607; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402. RG2-FV-01603		4	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.64	182788 PILOT SPRING KIT 41K 4"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400071658-999-0000; MODELO EQUIPO: 88-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-23702		1	KIT		
1.65	182793 SEAL 41K 6 RADDYN; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400088309-946-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41325; 87-41335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01103B; DP1-FV-02501; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; DP1-PV-653; DP1-QV-01501AB; DV3-PV-02101B; FCC-FV-20101; FCC-FV-20105; FCC-FV-20202; FCC-FV-21001; FCC-PV-10903B; FCK-PV-32402B; HTD-FV-00603; HTD-FV-02802; RCA-PV-00601B; RG1-LV-00901A; RG2-PV-02301; SCR-PV-00402; TKS-FV-00302B; TKS-PV-01502; WS2-PV-01601B; WS2-PV-01701B; HDT-UV-01901		6	UN		
1.66	182797 O RING .612 ID X .103 W AS568 2-114; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400100571-697-0000; MODELO EQUIPO: 20-41915; 35-35112; 35-35212; 87-41335; 87-41415EB; 87-41635; 88-41325; 88-41335; 88-41415; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00205; DP1-QV-01901AB; DP1-QV-01901BB; FCC-FV-20402; FCC-FV-20501; FCC-FV-20702; FCC-HV-10803; FCC-LV-13301; FCK-FV-23202; FCK-PV-23702; HTD-FV-01101; HTD-FV-01102; HTD-PV-00502A; HTD-PV-02306A; HTD-PV-02306B; HTD-TV-00701; HTF-FV-01702; HTN-FV-00201; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; HTN-TV-01101BA; RG2-FV-01102; RG2-PV-00502; RG2-PV-00803; SCR-LV-00103A; SCR-LV-00103B; SCR-LV-00203A; SCR-LV-00203B.		5	UN		
1.67	182801 STEM 19.0[.75] X 381.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400102484-163H1558; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41325; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01902; AM2-PDV-01602; AM2-PV-01103B; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; FCC-FV-21001; FCK-PV-32402B; HTN-TV-00401AA; RG1-LV-00901A; WS2-PV-01601B; WS2-PV-0170.B		2	UN		
1.68	182803 STEM .750; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400102484-215-1558; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41315; 87-41325; 87-41915; 87-41935; 88-41325; 88-41335; 88-41625; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DP1-FV-02501; DP1-PV-653; DP1-QV-01501AB; DV3-FV-00102; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; DV3-TV-02008BB; FCC-FV-20101; FCC-FV-20105; FCC-FV-20202; FCC-PV-10903B; FCC-TV-20402B; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; HTD-FV-00101; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303; RCA-PV-00601B; RG2-PV-02301; SCR-PV-00402; TKS-FV-00302B; TKS-PV-01502		3	UN		
1.69	182811 STEM 1.0 X453; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400116520-215-1558; MODELO EQUIPO: 87-41915; 88-41325; 88-41335; 88-41915; 88-41925;		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: DP1-FV-00308; DP1-TV-01519A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-RBV-10101; TKS-FV-00501B.					
1.70	182822 SEAT RING 41K 3 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117654-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-41335; 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501; RG2-FV-01101.		1	UN		
1.71	182823 SEAT RING 41K 3 300/500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117654-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-41335; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23202; HTN-PV-01408; RG2-PV-00502; TGL-FV-00401		2	UN		
1.72	182834 SEAT RING 41K 4 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117657-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103.		1	UN		
1.73	182837 SEAT RING 413.5/5.5/6.5/9.5 6; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117658-206-1558; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41315; 87-41915; 87-41935; 87-41935EB; 88-41325; 88-41335; 88-41915; 88-41925; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DP1-FV-02501; DP1-PV-653; DP1-QV-01501AB; DV3-FV-00102; DV3-TV-02008BB; FCC-FV-11701; FCC-FV-11702; FCC-FV-20101; FCC-PV-10903B; FCC-PV-12201; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401; HTD-FV-00603; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303; TKS-FV-00302B; TKS-PV-01502		3	UN		
1.74	182840 SEAT RING 41K 6 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117658-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41325; 87-41935; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41915; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: AM2-FV-01902; AM2-PDV-01602; AM2-PV-01103B; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; FCC-FV-12206; FCC-FV-20105; FCC-FV-20202; FCC-FV-21001; FCC-TV-20402B; FCK-PV-32402B; HTN-TV-00401AA; RG1-LV-00901A; RG2-PV-02301; SCR-PV-00402; WS2-PV-01601B; WS2-PV-01701B.		3	UN		
1.75	182861 SPRING 41K 6 CONICAL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117843-215-0000; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41425; 87-41915; 87-41935; 87-41935EB; 88-41425; 88-41915; 88-41925; 88-41955; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: AM2-PV-00814; AM2-PV-00815; DP1-FV-00505; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; DV3-FV-02004; DV3-FV-02005B; DV3-FV-02601; DV3-TV-02008BB; DV3-TV-02101A; FCC-FV-11701; FCC-FV-11702; FCC-FV-12206; FCC-PV-12201; FCC-TV-20402B; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303; RG2-HV-01401A; RG2-HV-01401B.		3	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.76	182863 SPRING CONICAL 8 41K SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117844-215-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 37-41935; 38-41935; 87-41425; 87-41915; 88-41425; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01101; DP1-FV-01102; DV3-FV-00202A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; FCK-FV-23501; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; RG2-FV-01501; SGV-PV-10105; WS2-PV-00601; WS2-PV-00701		2	UN		
1.77	182865 SPRING 41K CONICAL 10 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117845-215-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915; 37-41925; 38-41915; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; DV3-FV-00202B; DV3-FV-02003B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602		1	UN		
1.78	182866 SPRING 41K CONICAL 10 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117845-537A0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A		1	UN		
1.79	182867 SPRING 41K CONICAL 12 SERIES; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117846-215-0000; MODELO EQUIPO: 37-41415; 38-41915; 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; RG2-PV-01701		1	UN		
1.80	182868 CONICAL SPRING 41K 12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117846-537A0000; MODELO EQUIPO: 37-41915EB; 38-41915EB; 52-41935; 53-41435; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; FCK-PV-12604; HTN-TV-00501AA; HTN-TV-00501BA		1	UN		
1.81	182873 PLUG 41005 6 500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400118582-215-1558; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41915; 87-41935; 87-41935EB; 88-41625; 88-41915; 88-41925; 88-41955EB; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DV3-FV-00102; DV3-FV-00601B; DV3-FV-00801; DV3-TV-02008BB; FCC-FV-11701; FCC-FV-11702; FCC-FV-12206; FCC-PV-12201; FCC-TV-20402B; FCK-FV-11401B; FCK-LV-10001; HTD-FV-00101; HTD-FV-01201; HTD-FV-01501.		3	UN		
1.82	182875 PLUG 41K 6 1500 300 FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400118583-193A1558; MODELO EQUIPO: 87-41325; 88-41315; 88-41325; TAG/EQUIPO: AM2-PDV-01602; FCC-FV-21001; FCK-PV-32402B; WS2-PV-01601B; WS2-PV-01701B.		1	UN		
1.83	182895 CAGE 41K 8 1500 LIN STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119141-227A1558; MODELO EQUIPO: 87-41915; 88-41915; TAG/EQUIPO: DP1-FV-02108; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-RBV-10101		1	UN		
1.84	182935 CAGE 41K 4 CV 225 EQ% NITRIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119346-163K0000; MODELO EQUIPO: 87-41425;		1	UN		



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103.					
1.85	182945 SEAT RING 41K 8 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119504-596-1558; MODELO EQUIPO: 38-41335; 38-41935; 87-41325; 87-41915; 87-41925; 88- 41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01103A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-FV-31701; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; RG1-LV-00701; SCR-PV- 00403.		2	UN		
1.86	182946 SEAT RING 41005 10 #300/500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119505-206-1558; MODELO EQUIPO: 37-41925; 38-41315; 38-41915; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-QV-01501B; DP1-TV-01519B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602		2	UN		
1.87	182949 SEAT RING 41005 12 #300/500/600/900; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119506-206-1558; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703.		1	UN		
1.88	182954 SEAT RING 41005 8 #400; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119508-206-1558; MODELO EQUIPO: 37-41435; 88-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11103; RG2-FV-01501.		1	UN		
1.89	182957 SEAT RING 41K 10 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119509-578-0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A.		1	UN		
1.90	182959 SEAL 41K 2 RADIAL DYNAMIC; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119557-946-0000; MODELO EQUIPO: 87-41335; 87-41395; 88-11335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41335EB; 88-41395; TAG/EQUIPO: FCC-FV-20602; FCC-FV-20607; FCC-FV-21702; FCC-HV-21601; FCK-FV-23102; HTD-PV-02112; HTD-PV-02202; HTF-FV-01701; HTF-PV-02201; HTN-PV-01201; RG2-PV-00102; TGL-PV-00402; WS2-PV-01601A; WS2-PV-01701A.		3	UN		
1.91	182960 SEAL 41K 3 RADIAL DYNAMIC; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119558-946-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41335; 87-41395; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00502; AM2-FV-01901; DP1-FV-00208; DP1-QV-01501AA; FCC-FV-20204; FCC-FV-21402; FCK-FV-20501; FCK-FV-23202; HTF-FV-01603; HTN-FV-01101; HTN-FV-01503; HTN-FV-01801; HTN-PV-01408; RG1-FV-01203; RG1-LV-01501A; RG2-FV-01101; RG2-FV-02101A; RG2-PV-00502; TGL-FV-00401.		4	UN		
1.92	182965 PLUG 41K 8 500/600/900/1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119568-215-1558; MODELO EQUIPO: 37-41935; 38-41935; 87-41915; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; SGV-PV-10105.		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.93	182968 PLUG 41505/605/905 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119569-215-1558; MODELO EQUIPO: 37-41925; 38-41915; 38-41925; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; GLP-FV-01401.		1	UN		
1.94	182972 PLUG 41K 12 500/600/900/1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119570-215-1558; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703.		1	UN		
1.95	182976 GASKET SPIR WND 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119596-826-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A; FCK-FV-32301B		2	UN		
1.96	182978 GASKET SPIR WND 1500 316L SS W/GRAPH; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119601-826-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A; FCK-FV-32301B		1	UN		
1.97	182990 PLUG PIN GRVD TYP C 5.00 X22.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400120018-162H0000; MODELO EQUIPO: 87-41415EB; 87-41425; 88-41415; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB.		1	UN		
1.98	183008 CAGE M/C 6"41K CV225 LODB EP STR. 2.5"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126106-227A1558; MODELO EQUIPO: 87-41935; 88-41335; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00505; DP1-FV-02501; DP1-PV-653; DV3-FV-00801; FCK-FV-11401B; HTN-FV-01301; HTN-FV-01303		2	UN		
1.99	183036 SPIRAL WOUND GASKET; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400129168-826-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-80386; 88-21114; 88-21125; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-FV-21302; FCK-LV-20702; FCK-PV-32601B; FCK-TV-20304; FCK-TV-21201.		2	UN		
1.100	183037 BLIND HEAD 525H/526H 4 600; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400129907-104B1063; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803.		1	UN		
1.101	183038 GASKET CLASS 1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400129914-826-0000; MODELO EQUIPO: 10900-525; 87-21124; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803; FCK-PV-21603; FCK-TV-21901; PAR-PCV-00302.		2	UN		
1.102	183082 STEM PLUG SHOULDERED .75x.75 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400143470-255-1558; MODELO EQUIPO: 87-41315;		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401.					
1.103	183085 CAGE_M/C,414,18",1500#, CV2430,7",1STG~~LCLODB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400145810-193B0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.104	183090 BEARING BALL 7 ACT 6-12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 435000422-888-0000; MODELO EQUIPO: 35-35112; 35-35212; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00202; DP1-FV-00203; DP1-FV-00701; DP1-FV-00903; DP1-FV-01902; DP1-FV-01903; DP1-FV-02001; DP1-FV-02002; DP1-FV-02005; DP1-FV-107; DP1-PV-01201; DV3-FV-00201; DV3-FV-00501; DV3-FV-01004; FCC-LV-21301; FCC-TV-20402A; FCK-FV-30203; MU2-HV-00111; RG1-FV-00601; RG1-FV-01403; RG1-LV-01401; RG1-TV-01202B; RG1-TV-01301A; RG1-TV-01301B		3	UN		
1.105	183133 LE PACKING S/A LIVE LOADED 5/8"~~WITH LUBE(3"-4"41K); FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210495-999-0000; MODELO EQUIPO: 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501		1	UN		
1.106	183135 GARLOCK EVSP9000 PACKING FOR 1/2"STEM; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210880-888-0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 87-21125; 87-21814; 87-41425; 87-80386; 88-21114; 88-21124; 88-21125; 88-21714; 88-21914; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; DP1-FV-01601; DP1-FV-01801; DP1-FV-111; DP1-FV-112;DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-LV-01601; DV3-FV-01202; CK-FV-10002; FCK-FV-10003; FCK-FV-11602; FCK-FV-20101; FCK-FV-20701; FCK-FV-20702; FCK-FV-20802; FCK-FV-21001; FCK-FV-22201; FCK-FV-23701; FCK-FV-24101; FCK-HV-24201; FCK-LV-30702; FCK-PV-10003A; FCK-PV-10003B; FCK-PV-11801A; FCK-PV-11801B; FCK-PV-21401A; FCK-PV-21401B; FCK-PV-33001; FCK-TV-20304;HTD-FV-00202; HTF-PV-00404; HTN-FV-00401		8	UN		
1.107	183137 GARLOCK EVSP 9000 PACKING FOR 5/8" STEM; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210882-888-0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; 87-80386; 88-41425; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20103; FCK-QV-23601; FCK-TV-12301; RG2-FV-01603		1	UN		
1.108	183138 GARLOCK EVSP 9000 PACKING FOR 1" STEM; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 621210885-888-0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; 53-41425; 53-41435; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; FCC-FV-21001; FCK-FV-11703; FCK-FV-32301A; FCK-PV-12604; RG2-FV-01504		4	UN		
1.109	183153 PLUG 21K 2 2500 LIN CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017792-208-1558; MODELO EQUIPO: 87-21114EB; 88-21114; 88-21114EB; TAG/EQUIPO: DV3-FV-02005A; FCC-FV-11501B; FCK-RBV-31301.		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.110	183167 PLUG 21K 3 EQ PER CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017826-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: BD1-FV-00102; FCK-FV-12601; RCA-FV-00601; TKS-FV-01101; TKS-FV-01402.		1	UN		
1.111	183181 CAGE 21K 3 FULL AREA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017844-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: BD1-FV-00102; DP1-FV-00302; DP1-FV-00502; FCK-FV-12601; FCK-FV-24001; FCK-FV-31001; RCA-FV-00601; RG2-PV-02101A; TKS-FV-01101; TKS-FV-01402.		2	UN		
1.112	183186 PLUG 21K 4 CV 195 EQ% HF SEAT & GUIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017870-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20302; FCK-FV-23302.		1	UN		
1.113	183188 SEAT RING 21K 4 FA QC 3.500 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017880-208-0000; MODELO EQUIPO: 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11302.		1	UN		
1.114	183190 SEAT RING 21K 4 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017880-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20302; FCK-FV-23302.		1	UN		
1.115	183193 CAGE 21K 4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017886-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: AM2-TV-01701A; DV3-FV-02006; FCK-FV-20302; FCK-FV-23302; RG2-FV-00602		1	UN		
1.116	183194 CAGE 21K 4 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017886-153G1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21114; 88-21124; 88-21614; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00303; DP1-FV-01708; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; FCK-FV-11302; FCK-FV-20101; FCK-RBV-40101; RCO-LV-00301; RG1-PV-02101; TKS-FV-01301; TKS-FV-01302; TKS-FV-01503; TKS-PV-00701B.		2	UN		
1.117	183203 PCK SA LLOAD 1.25 LLOAD EXT KIT 1.25DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720021505-999-0000; MODELO EQUIPO: 51-41435; 53-41435EB; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A; FCK-PV-20502B		1	KIT		
1.118	183204 DIAPHRAGM, (.125 THICK) STD TEMP) NO 500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720026307-686-0000; MODELO EQUIPO: 10900-525; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803.		1	UN		
1.119	183205 ACTUADOR 10900 3.5 80-250 9.5 [.375] 15.9[.63] 57.15[2.250] DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720026329-999-0000; MODELO EQUIPO: 10900-536H;		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B					
1.120	183216 TECH-SEAL HIGH TEMP 6 41K CLASS 150-1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720049641-936-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401.		1	UN		
1.121	183219 RETAINER 6" 41K FOR HI TEMP TECH SEAL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720049654-215-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401.		1	UN		
1.122	183220 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88 SIZE 6; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050175-999-0000; INCLUYE: 1 UND, DIAPHRAGM 6" - 87/88 - STD, PN: 010864003-779-0000 1 UND, WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR, PN: 202502495-779-0000 3 UND, WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR, PN: 202502496-779-0000 1 UND, O-RING, PN: 202502522-680-0000 1 UND, 88 SPRING WARNING PLATE, PN: 202503453-779-0000 6 UND, WASHER SEAL, PN: 971508031-888-0000 1 UND, SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET 87/88, PN: 720054032-888-0000 1 UND, O RING, PN: 971886311-680-0000 1 UND, O RING, PN: 971886312-680-0000 1 UND, WIPER STEM 87/88, PN: 972001010-789-0000 1 UND, PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES, PN: 983750014-779-0000. MODELO EQUIPO: 38-41315; 53-41935; 87-18468; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 87-21125; 87-21714; 88-21114; 88-21114C; 88-21114EB; 88-21115; 88-21124; 88-21124C; 88-21124EB; 88-21125; 88-21125A; 88-21714; 88-21714EB; 88-21914; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00702; AM2-FV-01102A; AM2-FV-01701; AM2-PV-00201A; AM2-PV-00201B; AM2-PV-01801B; AM2-TV-01801; BD1-FV-00101; CAF-FV-00102; CAF-FV-00103; CAF-FV-00104; CAF-FV-00107; CAF-FV-00205; CAF-LV-00101; CAF-TV-00101; DP1-FV-00503; DP1-FV-00601A; DP1-FV-00601B; DP1-FV-00606; DP1-FV-01601; DP1-FV-01604; DP1-FV-01703; DP1-LV-02202A; DP1-PV-02202; DV3-FV-01205; DV3-FV-01301; DV3-FV-01401A; DV3-FV-01401B; DV3-FV-01401C; DV3-FV-01401D; DV3-FV-01601; DV3-LV-01707; DV3-LV-02101A; DV3-LV-02101B; DV3-PV-00101A; DV3-PV-01606; FB2-LV-30002; FB2-TV-01001; FCC-FV-10102; FCC-FV-11301; FCC-FV-11302; FCC-FV-11303; FCC-FV-11304; FCC-FV-11305; FCC-FV-11		58	KIT		
1.123	183221 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88 SIZE 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050177-999-0000; INCLUYE: 1 UND, DIAPHRAGM 10" - 87/88 - STD, PN: 010865003-779-0000 6 UND, WASHER SEAL, PN: 971508031-888-0000 1 UND, SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET 87/88, PN: 720054032-888-0000 1 UND, WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR, PN: 202502495-779-0000 3 UND, WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR, PN: 202502496-779-0000 1 UND, O-RING, PN: 202502528-680-0000 1 UND, O-RING, PN: 202502531-680-0000		40	KIT		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	1 UND, 88 SPRING WARNING PLATE, PN: 202503453-779-0000 1 UND, WIPER STEM 87/88, PN: 972001010-789-0000 1 UND, O RING, PN: 971886311-680-0000 1 UND, O RING, PN: 971886312-680-0000 1 UND, PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES, PN: 983750014-779-0000. MODELO EQUIPO: 35-35212; 38-41335; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 87-21125; 87-21714; 87-21714C; 87-21714EB; 87-21814; 87-41335; 87-41395; 87-41425; 87-41635; 87-80386; 88-11335; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; 88-21124EB; 88-21125; 88-21614; 88-21714; 88-21714EB; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41335EB; 88-41395; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00601; AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; AM2-FV-02002; AM2-TV-00502; BD1-FV-00102; CAF-FV-00101; DP1-FV-00302; DP1-FV-00309; DP1-FV-00502; DP1-FV-01605; DP1-FV-01606; DP1-FV-01702; DP1-FV-01705; DP1-FV-01708; DP1-FV-01801; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; DP1-FV-02303; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-LV-01601; DP1-LV-02202B; DP1-LV-458; DP1-TV-01501; DV3-FV-00902; DV3-FV-01002; DV3-FV-01602; DV3-FV-02005A; DV3-FV-02102; DV3-FV-02109; DV3-F					
1.124	183222 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050179-999-0000; INCLUYE: 6 UN, PN: 971508032-888-0000 WASHER SEAL 87/88; 1 UN, PN: 202503453-779-0000 WARNING PLATE ACTUATOR 87/88 ENGLISH; 1 UN, PN: 202502533-680-0000 O RING ACTUATOR 87/88 16 31.7*3.5; 1 UN, PN: 983750014-779-0000 PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES; 1 UN, PN: 010866003-779-0000 DIAPHRAGM (ACT 87/88 SZ 16); 1 UN, PN: 202502495-779-0000 WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR; 4 UN, PN: 202502496-779-0000 WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 971886317-680-0000 O RING 1.110 ID .118; 1 UN, PN: 720054032-888-0000 SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET FOR 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 971886318-680-0000 O RING; 1 UN, PN: 972001011-789-0000 WIPER STEM 87/88; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21714; 87-21814C; 87-41315; 87-41315EB; 87- 41325; 87-41335; 87-41395; 87-41415; 87-41425; 87-41435; 87-41435EB; 87-41635; 87-41915; 87-41925; 87-41935; 87-41935EB; 87-41995; 87-78441; 87-80386; 88-18433; 8		45	KIT		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.125	183223 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 87/88 SIZE 23; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720050181-999-0000; INCLUYE: 4 UN, PN: 202502496-779-0000 WARNING PLATE ARROW 87/88 ACTUATOR; 6 UN, PN: 971508032-888-0000 WASHER SEAL 87/88; 1 UN, PN: 010867003-779-0000 DIAPHRAGM 87/88 #23 ACT; 1 UN, PN: 971886319-680-0000 O RING; 1 UN, PN: 202502535-680-0000 O-RING, 34.7 MM ID X 3.5 MM THICK; 1 UN, PN: 971886312-680-0000 O RING; 1 UN, PN: 983750014-779-0000 PLATE INFORMATION 60 PSIG MAX CASE PRES; 1 UN, PN: 202502495-779-0000 WARNING PLATE 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 720054032-888-0000 SPARE PARTS KIT INSTRUCTION SHEET FOR 87/88 ACTUATOR; 1 UN, PN: 972001012-789-0000 WIPER STEM 87/88; 1 UN, PN: 202503453-779-0000 WARNING PLATE ACTUATOR 87/88; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-41335; 87-18462; 87-21114; 87-21124; 87-21714EB; 87-21814C; 87-41415; 87-41415EB; 87-41425; 87-41435; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21125; 88-21714; 88-21914; 88-41415; 88-41425; 88-41435; TAG/EQUIPO: AM2-TV-01701B; DP1-FV-01701; DP1-FV-01808		7	KIT		
1.126	183226 PIN GROOVE TYPE C 4.78 X 35; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971342016-163H0000; MODELO EQUIPO: 35-35212; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124C; 87-21124EB; 87-21125; 87-21714; 87-21714EB; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; 88-21124EB; 88-21125; 88-21614; 88-21714; 88-21714EB; 88-21914; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-FV-00801B; AM2-FV-02002; AM2-TV-00502; AM2-TV-01701A; AM2-TV-01701B; BD1-FV-00102; DP1-FV-00302; DP1-FV-00303; DP1-FV-00502; DP1-FV-01702; DP1-FV-01705; DP1-FV-01708; DP1-FV-01801; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; DP1-FV-02302; DP1-FV-02303; DP1-FV-111; DP1-FV-112; DP1-FV-113; DP1-FV-114; DP1-FV-115; DP1-FV-116; DP1-FV-117; DP1-FV-118; DP1-FV-450; DP1-FV-451; DP1-FV-452; DP1-LV-01601; DP1-LV-458; DP1-TV-01501; DV3-FV-00902; DV3-FV-01002; DV3-FV-01202; DV3-FV-01602; DV3-FV-02006; DV3-FV-02007; DV3-FV-02102; DV3-FV-02108; DV3-FV-02109; DV3-FV-02502; DV3-FV-02506; DV3-PV-00101B; FCC-FV-10101; FCC-FV-12205; FCC-FV-12801; FCC-FV-20104; FCC-FV-20203; FCC-FV-21406; FCC-HV-1		17	UN		
1.127	183227 GROOVED PIN F 4.78 X25.4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971342019-163H0000; MODELO EQUIPO: 10900-525; 87-21124; 87-80386; 88-80386; TAG/EQUIPO: FCK-PCV-52802; FCK-PCV-52803; FCK-PV-32601B; FCK-TV-20304; FCK-TV-21201; FCK-TV-21901; PAR-PCV-00302.		4	UN		
1.128	183228 PIN GROOVED TYPE F 5.56 X35.1; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971342021-163H0000; MODELO EQUIPO: 87-80386; 88-80386;		1	UN		



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: FCK-QV-23601; FCK-TV-12301.					
1.129	183237 RETAINING RING 8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971881091-535-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 53-41425; 87-41425; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; RG2-FV-01501; RG2-FV-01504		1	UN		
1.130	183238 RETAINING RING 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971881092-535-0000; MODELO EQUIPO: 37-41415; 51-41435; 53-41435; 53-41435EB; TAG/EQUIPO: DV3-PV-01406; FCK-PV-20502A; FCK-PV-20502B; RG2-PV-01701.		1	UN		
1.131	183239 RETAINING RING 3-6; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971881112-535-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41415EB; 87-41425; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; DP1-FV-01701; DP1-FV-01803; DV3-FV-01101; DV3-FV-01402A; DV3-FV-01402B; DV3-FV-01402C; DV3-FV-01402D; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02008BA; DV3-TV-02101B; FCC-FV-11001; FCC-FV-12204; CC-FV-20605; FCC-FV-20608; FCK-FV-10301; FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PDV-23601; FCK-PV-23702; CK-PV-33003; HTD-TV-00701; HTF-PV-00604; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-FV-00401; RCA-FV-01601; RCA-FV-01603; RCA-FV-01605; RCA-FV-01607; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402; RG2-FV-01603		4	UN		
1.132	183242 O RING .487ID .103W, 2-112 PARKER; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971886003-697-0000; MODELO EQUIPO: 38-41335; 536H-EB; 87-18468; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 87-21714C; 87-21714EB; 87-41335; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; 88-21714EB; 88-21814EB; 88-21914; 88-41325; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-PV-00201B; DP1-TV-01501; DV3-FV-01601; DV3-LV-01707; FB2-LV-30002; FCC-LV-21601; FCK-FV-20302; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-20602; FCK-FV-22901; FCK-FV-22902; FCK-FV-23101; FCK-FV-23102; FCK-FV-23201; FCK-FV-23302; FCK-FV-23902; FCK-FV-30804; FCK-FV-31001; FCK-FV-31803; FCK-FV-32501; FCK-FV-32502; FCK-FV-32503; FCK-FV-32801; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-LV-20302; FCK-LV-23702; FCK-LV-23903; FCK-LV-23905; FCK-LV-24204; FCK-LV-24604; FCK-LV-31707; FCK-PV-24601A; FCK-TV-33001; HTD-FV-01702; HTD-FV-02302; HTD-FV-02801; HTD-FV-02901; HTD-FV-03001; HTD-FV-03003; HTD-FV-03004; HTD-FV-03601; HTD-HV-01402; HTD-LV-01402; HTD-LV-01703; HTD-LV-02003		20	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.133	183243 O RING .750 X .125; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971886005-697-0000; MODELO EQUIPO: 53-41425; 87-21114; 87-21124; 87-41315; 87-41325; 87-41335; 87-41415EB; 87-41635; 88-21114; 88-21124; 88-21714; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41415; 88-41425EB; 88-41435; 88-41915; TAG/EQUIPO: AM2-PV-01103B; DP1-PV-02201A; DP1-PV-02201B; FCK-FV-23202; FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31802; FCK-PV-23702; FCK-PV-23902; FCK-PV-32402B; HTD-FV-00603; HTD-FV-01101; HTD-FV-01102; HTD-FV-01201; HTD-FV-03603; HTD-PV-02306A; HTD-PV-02306B; HTD-TV-00701; HTF-FV-01702; HTN-FV-00201; HTN-FV-00701; HTN-TV-00401AA; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-PV-00601B; RG2-FV-01102; RG2-PV-00502; RG2-PV-00803; WS2-PV-01302A; WS2-PV-01302B		6	UN		
1.134	183244 O RING .674 ID X .103W PARKER 2-115; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971886012-697-0000; MODELO EQUIPO: 38-41335; 536H-EB; 87-18468; 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 87-21714; 87-21714C; 87-21714EB; 87-41335; 88-21114; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124EB; 88-21714; 88-21714EB; 88-21814EB; 88-21914; 88-41325; TAG/EQUIPO: AM2-FV-00801A; AM2-PV-00201B; DP1-TV-01501; DV3-FV-01601; DV3-LV-01707; FB2-LV-30002; FCC-LV-21601; FCK-FV-20302; FCK-FV-20402; FCK-FV-20601; FCK-FV-20602; FCK-FV-22901; FCK-FV-22902; FCK-FV-23101; FCK-FV-23102; FCK-FV-23201; FCK-FV-23302; FCK-FV-23902; FCK-FV-30804; FCK-FV-31001; FCK-FV-31803; FCK-FV-32501; FCK-FV-32502; FCK-FV-32503; FCK-FV-32801; FCK-FV-33001; FCK-FV-33002; FCK-LV-20302; FCK-LV-23702; FCK-LV-23903; FCK-LV-23905; FCK-LV-24204; FCK-LV-24604; FCK-LV-31707; FCK-PV-24601A; FCK-TV-33001; HTD-FV-01702; HTD-FV-02302; HTD-FV-02801; HTD-FV-02901; HTD-FV-03001; HTD-FV-03003; HTD-FV-03004; HTD-FV-03601; HTD-HV-01402; HTD-LV-01402; HTD-LV-01703; HTD-LV-020		20	UN		
1.135	183250 SEAL RING 41K 8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977032-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41435; 53-41425; 87-41425; 8741335; 88-41425; TAG/EQUIPO: DV3-PV-02104; FCK-FV-11103; RG2-FV-01501; RG2-FV-01504; RCA-FV-00661		2	UN		
1.136	183251 SEAL RING 41K 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977033-343-0000; MODELO EQUIPO: 53-41435EB; 51-41335; TAG/EQUIPO: FCK-PV-20502A; RG1-FV-00363		2	UN		
1.137	183256 SEAL RING 41K 3; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977105-193C0000; MODELO EQUIPO: 87-41415EB; 88-41415; 88-41425; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01701; FCK-FV-10301; HTD-TV-00701; HTF-PV-00604; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB; RCA-FV-00401.		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.138	183258 SEAL RING 41K 4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977106-193C0000; MODELO EQUIPO: 87-41425; 87-41435; 88-41435; TAG/EQUIPO: DV3-FV-01101; DV3-FV-01402A; DV3-FV-01402B; DV3-FV-01402C; DV3-FV-01402D; FCC-FV-20605; FCC-FV-20608; FCK-FV-20103.		2	UN		
1.139	183259 SEAL RING 41K 4; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977106-343-0000; MODELO EQUIPO: 87-41415; 87-41435; 87-41435EB; 88-21114; 88-41415; 88-41425; 88-41435; 88-41525; TAG/EQUIPO: DP1-TV-14A; DP1-TV-141A; DV3-TV-02008A; DV3-TV-02101B; FCC-FV-12204; FCK-FV-11401C; FCK-PV-23702; RG1-LV-01001; RG2-FV-01402; RG2-FV-01603.		2	UN		
1.140	183268 SEAL RING INNER 41K 8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977122-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41935; 38-41935; 87-41915; 87-41925; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01101; DP1-FV-01102; DP1-FV-02105; DP1-FV-02108; DP1-TV-00705A; DP1-TV-00705B; DP1-TV-01519A; DV3-FV-00202A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-FV-31701; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; SGV-PV-10105; WS2-PV-00601; WS2-PV-00701		3	UN		
1.141	183269 SEAL RING INNER 41K 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977123-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915; 37-41915EB; 37-41925; 37-41935; 38-41915; 38-41925; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; DV3-FV-00202B; DV3-FV-02003B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; GLP-FV-01401; HTD-PV-02703; HTN-TV-00401B		2	UN		
1.142	183270 SEAL RING INNER 41K 12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977124-343-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915EB; 38-41915; 38-41915EB; 52-41935; 53-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101; FCK-PV-12604; HTN-TV-00501AA; HTN-TV-00501BA		2	UN		
1.143	183271 SEAL RING INNER 41K 16; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977125-343-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A		2	UN		
1.144	183273 SEAL RING OUTER 41K 8-10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977131-931-0000; MODELO EQUIPO: 37-41935; 38-41935; 87-41915; 87-41925; 88-41915; 88-41925; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01101; DP1-FV-01102; DP1-FV-02105; DP1-FV-02108; DP1-TV-00705A; DP1-TV-00705B; DP1-TV-01519A; DV3-FV-00202A; DV3-FV-00601A; DV3-FV-02003A; FCK-FV-23501; FCK-FV-31701; FCK-RBV-10101; RG1-FV-01502; SGV-PV-10105; WS2-PV-00601; WS2-PV-00701		3	UN		
1.145	183274 SEAL RING OUTER 41K 10; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977132-931-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915; 37-41915EB; 37-41925; 37-41935; 38-41915; 38-41925; 38-41935; TAG/EQUIPO: DP1-TV-01519B; DV3-FV-00202B; DV3-FV-02003B; FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; GLP-FV-01401; HTD-PV-02703; HTN-TV-00401B		4	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.146	183275 SEAL RING OUTER 41K 12; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977133-931-0000; MODELO EQUIPO: 37-41915EB; 38-41915; 38-41915EB; 52-41935; 53-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101; FCK-PV-12604; HTN-TV-00501AA; HTN-TV-00501BA		2	UN		
1.147	183276 SEAL RING OUTER 41K 16; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 971977134-931-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-30801; FCK-FV-32301A		1	UN		
1.148	182553 2 21K SEAT RING THREADED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011532522-596-0000; MODELO EQUIPO: 88-21115; TAG/EQUIPO: FCK-LV-00201.		1	UN		
1.149	182799 RETAINER 35K 8 600 ROT FULL AREA FLG; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400101101-163H0000; MODELO EQUIPO: 35-35112; 35-35212; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01902; DP1-FV-02002; DV3-FV-01004; FCK-FV-30203; RG1-FV-00601; RG1-LV-01401; RG1-TV-01301A.		2	UN		
1.150	182833 SEAT RING 41K 4 #400; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117657-206-0000; MODELO EQUIPO: 87-41435; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11401C; RG2-FV-01402.		1	UN		
1.151	182844 PLUG 41K 2 600 LIN 300; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117672-193A0000; MODELO EQUIPO: 88-11335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; TAG/EQUIPO: FCC-HV-21601; FCK-FV-23102; HTF-PV-02201; HTN-PV-01201; WS2-PV-01701A.		2	UN		
1.152	182850 PLUG 41K 3 1500 300 FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400117674-193A0000; MODELO EQUIPO: 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501.		1	UN		
1.153	182883 CAGE 41K 12 CV 1100 LO-DB CHROME; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119036-193B0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-PV-12604.		1	UN		
1.154	182891 CAGE 41K 6 1500 LIN STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119138-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41315; 88-41915; TAG/EQUIPO: FCK-PV-32402B; HTN-TV-00401AA.		1	UN		
1.155	182901 CAGE 41K 16 CV2500 LINEAR; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119150-227A0000; MODELO EQUIPO: 53-41915; 87-41325; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21001; FCK-FV-32301A.		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.156	182919 CAGE 41K 10 EQ PER EQ PER; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119177-163J0000; MODELO EQUIPO: 37-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-32201.		1	UN		
1.157	182921 CAGE 41K 16 CV 2250 EQ% CHROME; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119183-163J0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-30801.		2	UN		
1.158	182927 CAGE 41K 8 EQ PER EQ PER; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119198-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-23501.		1	UN		
1.159	182928 CAGE 41K 6 CV400 LINEAR; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119316-227B0000; MODELO EQUIPO: 88-41415; TAG/EQUIPO: FCK-LV-20101.		1	UN		
1.160	182934 CAGE M/C 3"414 CV 140 =% STR 2"; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119343-227B0000; MODELO EQUIPO: 88-41425; TAG/EQUIPO: FCK-FV-10301.		1	UN		
1.161	182950 SEAT RING 41K 12 1500 Q.C.; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119506-578-0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-PV-12604.		1	UN		
1.162	182969 PLUG M/C 10" 41505/605/905; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119569-596-0000; MODELO EQUIPO: 37-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-32201		1	UN		
1.163	182970 PLUG 41K 12 500/600/900/1500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119570-193C0000; MODELO EQUIPO: 52-41935; TAG/EQUIPO: FCK-PV-12604.		1	UN		
1.164	182974 PLUG 41K 16 1500 500; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400119571-596-0000; MODELO EQUIPO: 52-41925; TAG/EQUIPO: FCK-FV-30801.		1	UN		
1.165	182989 PIN GROOVED TYPE C 3.50 X18.0; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400120017-163H0000; MODELO EQUIPO: 87-41335; 87-41395; 88-11335; 88-41315; 88-41325; 88-41335; 88-41335EB; 88-41395; 88-41435; TAG/EQUIPO: FCC-FV-20602; FCC-FV-20607; FCC-FV-21702; FCC-HV-21601; FCK-FV-23102; HTD-FV-01801; HTD-PV-02112; HTD-PV-02202; HTF-FV-01701; HTF-PV-02201; HTN-PV-00405; HTN-PV-01201; RG2-PV-00102; TGL-PV-00402; WS2-PV-01601A; WS2-PV-01701A.		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.166	183003 CAGE 41K 3 CV 96 EQ% LO-DB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126073-193B0000; MODELO EQUIPO: 87-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00506; FCK-PV-33003.		1	UN		
1.167	183004 CAGE 41K 4 CV 145 EQ% LO-DB PILOT CONSTR; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400126076-193B0000; MODELO EQUIPO: 87-41435; 87-41435EB; TAG/EQUIPO: FCC-FV-12204; FCK-FV-11401C.		1	UN		
1.168	183013 CAGE 41K 10 EQ PER LO-DB; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:400126112-227A0000; MODELO EQUIPO: 38-41935; TAG/EQUIPO: FCK-FV-11404.		1	UN		
1.169	183024 CAGE 41K 3 1500 LO-DB =% 3/5/6/900 CV47; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400127786-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41335; TAG/EQUIPO: FCK-FV-20501; FCK-FV-23202; HTN-FV-01801.		1	UN		
1.170	183028 CAGE M/C 4" 41435 LODB EQUAL% CV 100; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400127802-193B0000; MODELO EQUIPO: 88-41435; TAG/EQUIPO: FCK-PV-23702		1	UN		
1.171	183081 CAGE 41K 3" 1500 CV47 EQ % LODB #400 41K; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 400143424-193B0000 OLD PART NUMBER: 400143424-227A0000. MODELO EQUIPO: 87-41435; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01803; FCK-PDV-23601		1	UN		
1.172	183084 STEM .625 X 18.27 LG; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER:400143503-255-0000; MODELO EQUIPO: 87-41315; 87-41315EB; 87-41415EB; 88-41415; 88-41425EB; 88-41435; TAG/EQUIPO: DP1-FV-01701; FCK-RBV-21501; FCK-RBV-21701; HTD-TV-00701; HTN-TV-00501AB; HTN-TV-00501BB		1	UN		
1.173	183156 PLUG_21K 2 2500 EQ PER CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017793-596-0000; MODELO EQUIPO: 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-33001.		1	UN		
1.174	183161 SEAT RING 21K 2 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017802-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 87-21124C; 88-21114EB; 88-21124; 88-21124C; TAG/EQUIPO: FCC-FV-21201; FCK-FV-33001; FCK-PV-10602; GLP-FV-02402; HTD-PV-00502B; HTF-PV-02102; RCA-FV-01502; RG1-FV-02601.		2	UN		
1.175	183163 SEAT RING 21K 2 FA QC 1.625 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017802-596-1558; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-22902; HTN-FV-01401.		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.176	183172 PLUG_21K 3 LIN CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017828-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21114EB; 88-21114; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-10406; FCK-RBV-11703; RG2-PV-02101A.		1	UN		
1.177	183176 SEAT RING,21K 3 600 Q.C. FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017838-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21114EB; 87-21124; 87-21124EB; 88-21114; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00302; DP1-FV-00502; DP1-FV-01702; DV3-FV-00902; FCK-FV-24101; FCK-PV-12501; FCK-RBV-10406; FCK-RBV-11703; HTF-FV-00701; HTF-FV-00802; HTN-FV-01701; HTN-FV-01703; HTN-FV-01705; HTN-FV-01707; RCA-FV-00101; RG1-FV-02003; RG2-PDV-01704; RG2-PV-02101A.		1	UN		
1.178	183180 SEAT RING,21K,3",900-1500#, FA, CT, QC; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017841-208-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-12601		1	UN		
1.179	183183 PLUG_21K 4 1500 EQ PER CONT FULL; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017864-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; 88-21124; TAG/EQUIPO: DP1-FV-00303; DP1-FV-01708; DP1-FV-01802; DP1-FV-01805; DV3-FV-02006; FCK-FV-11302; RG1-PV-02101.		2	UN		
1.180	183192 SEAT RING 21K 4 FA QC SFT ST 3.500 DIA; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017881-163H0000; MODELO EQUIPO: 88-21614; TAG/EQUIPO: FCK-RBV-40101.		1	UN		
1.181	183196 PLUG 21K 6 CV 400 EQ% HF SEAT & GUIDE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017914-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-31802		1	UN		
1.182	183198 SEAT RING 21K 6 FA QC 5.000 ORIFICE; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017925-596-0000; MODELO EQUIPO: 87-21124; TAG/EQUIPO: FCK-FV-31802		1	UN		
1.183	183199 CAGE 21K 6 600 STD; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017928-153G0000; MODELO EQUIPO: 87-21114; 87-21124; TAG/EQUIPO: DV3-FV-02104; FCK-FV-31802; PAR-PV-00212; STA-LV-00602		1	UN		
1.184	183201 PLUG 21K 1.5 CV 35; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720017931-208-0000; MODELO EQUIPO: 88-21114; TAG/EQUIPO: FCK-HV-24201		1	UN		
1.185	185906 PLUG 21K 1 CV1.74 LINEAR HF S & G; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493979-596-0000; MODELO EQUIPO: 88-21114EB;		1	UN		



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	TAG/EQUIPO: FCK-LV-20302					
1.186	59-950-128751 ELEMENTO : SPIRAL WOUND GASKET ----- GASKET SPIRAL WOUND 6" 21K - BODY 150-600#; FABRICANTE: MASONEILAN PART NUMBER: 009291590-826-0000; TAG DV3-FV-00802 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG PAR-PV-00203 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG PAR-PV-00212 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG SCR-FV-00303 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG STA-LV-00602 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG TKS-FV-01401 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-00103 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-02103 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-02104 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG DP1-FV-01808 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG DV3-FV-02106 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-LV-32302 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTF-PV-00501 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTN-FV-01502 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG RCA-FV-01101 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-FV-30802 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG FCK-FV-31201 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG FCK-FV-31802 /MODEL 87-21124 (01 EA), TAG HTD-FV-03603 /MODEL 88-21124 (01 EA), TAG HTN-FV-00701 /MODEL 88-21124		2	UN		
1.187	194693 ELEMENTO : SPLIT PACKING RING ----- PACKING KIT STD 35K 6-8; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 720040972-999-0000; PARTS FOR CONTROL VALVES HONEYWELL TAG RG1-FV-00601/ MODEL 35-35212 (05 EA), TAG RG1-TV-01301A/ MODEL 35-35112 (05 EA), TAG FCC-LV-21301/MODEL 35-35212 (05 EA), TAG FCK-FV-30203/ MODEL 35-35112 (05 EA)		1	KIT		
1.188	194579 PCKING E1; PART NUMBER:005675107-940-0000; EQUIPO: FCK-FV -10703; FCK-FV -10801; FCK-FV -10902; FCK-FV -11101A; FCK-FV -11102; FCK-FV -11303A; FCK-FV -11304A; CK-FV -11401A; CK-FV -11503; CK-FV -11707; CK-FV -20204; CK-FV -21202; CK-FV -21302; CK-FV -23301; CK-FV -24001; CK-FV -24302; CK-FV -24501; CK-FV -32401; CK-FV -40303; CK-FV -24502; CK-LV -12501; CK-LV -33004; CK-LV -33006; CK-LV -11801; CK-PV -11401; CK-PV -12501; CK-PV -21602; CK-RBV -10406; CK-RBV -31301; CK-TV -11401; CK-TV -20304; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B		42	UN		
1.189	194580 V-RING PACKING 5/8"; PART NUMBER: 005675108-940-0000; EQUIPO: FCK-FV -11401C; FCK-PDV -23601; FCK-PV-33003; FCK-QV-23601; FCK-RBV -21501; FCK-RBV -21701; FCK-TV -12301		7	UN		
1.190	194581 PACKING V-RING (TEFLON); PART NUMBER:005675232-940-0000; EQUIPO: FCK-FV -11703; FCK-FV -23602; FCK-FV -30601; FCK-FV -30701; FCK-FV -32301A; FCK-FV -23501; FCK-PV -12604		12	UN		
1.191	194582 PCKING 285K .63 1.0; PART NUMBER:005675793-919-0000; EQUIPO: FCK-FV -23202; FCK-PV -23702		5	UN		
1.192	194583 PCKING 1.63 1.0; PART NUMBER:005675794-919-0000;		7	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	EQUIPO: FCK-FV -11103; FCK-FV -11404; FCK-FV -30801; FCK-FV -31701; FCK-FV -32101; FCK-FV -32201; FCK-PV -20502A					
1.193	194584 PCKING 1.25. 75; PART NUMBER: 005675804-919-0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; A31; FCK-PV-32402B		4	UN		
1.194	194585 PCKING 2 1.25; PART NUMBER:005675806-920-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		3	UN		
1.195	194586 PCKING .88 .50; PART NUMBER:005675809-919-0000; EQUIPO: FCK-FV -23101; FCK-FV -23102; FCK-FV -23201; FCK-FV -23302; FCK-FV -23902; FCK-FV -30804; FCK-FV -31001; CK-FV -31801; CK-FV -31803; CK-FV -32101; CK-FV -32501; CK-FV -32502; CK-FV -32503; CK-FV -32801; CK-FV -33001; CK-FV -33002; CK-HV -11801; CK-HV -30101; CK-LV -20302; CK-LV -23702; CK-LV -23903; CK-LV -24204; CK-LV -24604; CK-LV -31707; CK-LV -32902; CK-PCV -52802; CK-PV -24601A; CK-PV -32601B; CK-RBV -10101; CK-RBV -11703; CK-RBV -40101; CK-TV -33001		37	UN		
1.196	194587 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291549-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10801; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20402; CK-FV-20601; CK-FV-20701; CK-FV-20702; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-22901; CK-FV-22902; CK-FV-23701; CK-FV-23902; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-31801; CK-FV-32101; CK-FV-32501; CK-FV-33001; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV -24502; CK-HV-11801; CK-HV-24201; CK-LV-00201; CK-LV-12501; CK-LV-20302; CK-LV-23702; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV -11801; CK-PV-10003B; CK-PV-10602; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B; CK-PV-32701A; CK-PV -10003A; CK-PV -21401B; CK-RBV-31301; CK-TV-11401; CK-TV-33001; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B		11	UN		
1.197	194588 GASKET SPIR WND 600 BODY 21K; PART NUMBER:009291550-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10801; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11503; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20402; CK-FV-20601; CK-FV-20701; CK-FV-20702; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-22901; CK-FV-22902; CK-FV-23701; CK-FV-23902; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-31801; CK-FV-32101; CK-FV-32501; CK-FV-33001; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV -24502; CK-HV-11801; CK-HV-24201; CK-LV-00201; CK-LV-12501; CK-LV-20302; CK-LV-23702; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV -11801; CK-PV-10003B; CK-PV-10602; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B; CK-PV-32701A; CK-PV -10003A; CK-PV -21401B; CK-RBV-31301; CK-TV-11401; CK-TV-33001; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B		11	UN		
1.198	194589 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER: 009291551-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10902; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-24302; FCK-FV-31803; FCK-FV-32401; FCK-FV-32503; FCK-FV-33002; FCK-HV-30101; FCK-LV-24204; FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B; FCK-PV-11401; FCK-PV-11801B; FCK-PV-24601A; FCK-PV -11801A; FCK-PV -21401A; FCK-RBV-10101		2	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.199	194590 GASKET SPIRAL WOUN; PART NUMBER: 009291552-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10902; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11602; FCK-FV-23101; FCK-FV-23201; FCK-FV-24302; FCK-FV-31803; FCK-FV-32401; FCK-FV-32503; FCK-FV-33002; FCK-HV-30101; FCK-LV-24204; FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B; FCK-PV-11401; FCK-PV-11801B; FCK-PV-24601A; FCK-PV -11801A; FCK-PV -21401A; FCK-RBV-10101		4	UN		
1.200	194591 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291587-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-20101; FCK-FV-20302; FCK-FV-23301; FCK-FV-23302; FCK-FV-32801; FCK-LV-23903; FCK-LV-30702; FCK-RBV-40101		3	UN		
1.201	194592 GASKET BODY 5.25, 5.94, 0.125; PART NUMBER:009291588-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-20101; FCK-FV-20302; FCK-FV-23301; FCK-FV-23302; FCK-FV-32801; FCK-LV-23903; FCK-LV-30702; FCK-RBV-40101		3	UN		
1.202	194593 GASKET SPIR WND 600 SEAT RING 21K; PART NUMBER:009291589-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31802; FCK-FV-40303; FCK-FV -40302; FCK-LV-20702; FCK-LV-32302; FCK-PV-23902		3	UN		
1.203	194594 STEM PLUG 12.7[.50] X 233.4; PART NUMBER: 010168390-215-0000; EQUIPO: FCK-FV-10801; FCK-FV-10902; FCK-FV-11101B; FCK-FV-11303A; FCK-FV-11303B; FCK-FV-11304A; FCK-FV-11304B; CK-FV-11503; CK-FV-11701; CK-FV-11702; CK-FV-20204; CK-FV-20701; CK-FV-20702; CK-FV-20802; CK-FV-21001; CK-FV-21202; CK-FV-23701; CK-FV-24501; CK-FV-30102; CK-FV-31801; CK-FV-32101; CK-FV-32401; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV -24502; CK-HV-24201; CK-HV-30101; CK-LV-12501; CK-PV-10003B; CK-PV-32601B; CK-PV -10003A; CK-RBV-10101; CK-TV -21401A; CK-TV -21401B; CK-FV-11602; FCK-HV-11801.		4	UN		
1.204	194595 DIAPHRAGM 10" - 87/88 - STD; PART NUMBER:010865003-779-0000; EQUIPO: FCK-FV-22201		1	UN		
1.205	194596 STEM .63 X330.2; PART NUMBER:010868270-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-20501		1	UN		
1.206	194597 STEM PLUG 3/4 16 UNF 3A; PART NUMBER:010868328-215-0000; EQUIPO: FCK-FV-40303; FCK-FV -40302; FCK-LV-32302		1	UN		
1.207	194598 PLG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; PART NUMBER:011479734-596-0000; EQUIPO: FCK-FV-33002		1	UN		
1.208	194599 FLEXIBLE GRAPHITE PACKING S/A .500 STEM; PART NUMBER:011488716-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-11302; FCK-FV-12601; FCK-FV-30102; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-TV-12604		2	PZA		
1.209	194600 FLEXIBLE GRAPHITE PACKING S/A .750 STEM; PART NUMBER:011488717-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-40303; FCK-FV -40302		1	PZA		
1.210	194601 PLUG 41K 4 PILOT BALANCED FROM BARSTOCK;		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	PART NUMBER:011490158-215-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401C					
1.211	194602 PLUG 41K 3 PILOT BALANCED FROM BARSTOCK; PART NUMBER:011490182-193C0000; EQUIPO: FCK-FV-10301		1	UN		
1.212	194603 PLUG 41K 3 PILOT BALANCED FROM BARSTOCK; PART NUMBER:011490182-215-0000; EQUIPO: FCK-PDV-23601		1	UN		
1.213	194604 PLUG 21K 1 2500 EQ PER CONT RED; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 011493958-596-0000; MODELO EQUIPO: TAG/EQUIPO: FCK-FV-23101; FCK-FV-31803		1	UN		
1.214	194605 PLUG 21K 1.5 CV 15 ANTI CAV HF SEAT & GU; PART NUMBER:011493961-596-0000; EQUIPO: FCK-FV-20702		1	UN		
1.215	194606 PLUG_M/C,21K,3/4-2, Cv3.8, =%, HFS AND; PART NUMBER:011493996-596-0000; EQUIPO: FCK-PV -21401B		1	UN		
1.216	194607 SR 21K 1 600; PART NUMBER:011501705-567-0000; EQUIPO: FCK-LV-24204; FCK-PV-11801B; FCK-PV -11801A		1	UN		
1.217	194608 PKG KIT LIVE LOADED GARLOCK 9000-EVSP; PART NUMBER:011517301-888-0000; EQUIPO: FCK-PCV-80312A; FCK-PCV-80312B		1	KIT		
1.218	194609 PLUG 21K 1 LIN CV=0.3 CL 600 CLS CLEAR; PART NUMBER:011522985-567-0000; EQUIPO: FCK-LV-24204		1	UN		
1.219	194610 SEAT GASKET 21K 900-2500; PART NUMBER:011525556-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-12601; FCK-TV-12604		1	UN		
1.220	194611 GASKET SPIR WND 1500 316 SS W/GRAF BODY; PART NUMBER:011525560-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-12601; FCK-TV-12604		1	UN		
1.221	194612 S-RING 21K 3 1500 Q.C; PART NUMBER:011530292-208-0000; EQUIPO: FCK-TV-12604		1	UN		
1.222	194613 SR 21K 2 600 Q.C. RED; PART NUMBER:011532521-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-11101B; FCK-FV-11304B; FCK-FV-11702; FCK-PV -10003A; FCK-TV -21401A; FCK-TV -21401B		1	UN		
1.223	194614 SEAT RING 21K 2 600 Q.C. RED H.F. SEAT; PART NUMBER:011532521-596-0000; EQUIPO: FCK-FV-20402; FCK-LV-33004; FCK-LV -11801		1	UN		
1.224	194615 PKG KIT CARB CORE BRAID PTFE PKG CES1031; PART NUMBER:011534226-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-11101B; FCK-FV-11701; FCK-FV-11702; FCK-FV-31801; FCK-FV-32101; FCK-HV-11801; FCK-HV-30101; FCK-LV-32902; FCK-PV-32601B; FCK-RBV-10101; FCK-RBV-11703; FCK-RBV-40101		3	KIT		
1.225	194616 SR 21K 1 600 Q.C. RED; PART NUMBER:021000393-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-11303A; FCK-RBV-10101		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.226	194617 GASKET KIT 21K 3; PART NUMBER:021003451-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-10003; FCK-FV-10703; FCK-FV-11101A; FCK-FV-11102; FCK-FV-11401A; FCK-FV-11707; FCK-FV-20602; FCK-FV-21302; FCK-FV-24001; FCK-FV-24101; FCK-FV-30804; FCK-FV-31001; FCK-FV-32502; FCK-LV-21402; FCK-LV-24604; FCK-LV-32902; FCK-LV-33006; FCK-PV-12501; FCK-PV-21602; FCK-PV-32701B; FCK-PV-33001; FCK-RBV-10406; FCK-RBV-11703		5	KIT		
1.227	194618 CAGE 21K 6 600 STD; PART NUMBER:021006411-153G0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; FCK-FV-40303; FCK-FV -40302; FCK-LV-20702; FCK-LV-32302		1	UN		
1.228	194619 GASKET SPIR WND 1500 SEAT; PART NUMBER:241518018-826-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.229	194620 GASKET SPIR WND 600; PART NUMBER:400072434-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-22201; FCK-FV-23102		1	UN		
1.230	194621 GASKET SPIR WND 600; PART NUMBER:400072436-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10301; FCK-FV-20501; FCK-FV -23202; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; FCK-RBV-21701		2	UN		
1.231	194622 GASKET SPIR WND 600; PART NUMBER:400072437-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PV -23702; FCK-RBV-21501		2	UN		
1.232	194623 SPRING 41K CONICAL 16 SERIES; PART NUMBER:400117847-215-0000; EQUIPO: FCK-RBV-30401		1	UN		
1.233	194624 CAGE 41K 12 1500 LIN STD; PART NUMBER:400119147-193B0000; EQUIPO: FCK-FV-30601; FCK-FV-30701		1	UN		
1.234	194625 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119592-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001; FCK-LV-20101; FCK-PV-32402B; CK-RBV-30201; CK-RBV-30401		7	UN		
1.235	194626 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119593-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11103; FCK-FV-31701; FCK-FV -23501; FCK-RBV-10101		2	UN		
1.236	194627 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119594-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A		3	UN		
1.237	194628 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119595-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101FCK-PV-12604		4	UN		
1.238	194629 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119597-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001; FCK-LV-20101; FCK-PV-32402B; CK-RBV-30201; CK-RBV-30401		4	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.239	194630 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119598-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11103; FCK-FV-31701; FCK-FV -23501; FCK-RBV-10101		3	UN		
1.240	194631 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119599-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11404; FCK-FV-23602; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A		2	UN		
1.241	194632 GASKET SPIR WND 1500; PART NUMBER:400119600-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11703; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-32101; FCK-PV-12604		3	UN		
1.242	194633 PIN GRVD TYP C 8.00 X40.0; PART NUMBER:400119654-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-11103; FCK-FV-11404; FCK-FV-11703; FCK-FV-23602; FCK-FV-30601; FCK-FV-30701; FCK-FV-31701; FCK-FV-32101; FCK-FV-32301A; FCK-FV -23501; FCK-PV-12604; FCK-PV-20502A; FCK-RBV-10101		2	UN		
1.243	194634 PIN GRVD TYP C 5.00 X22.0; PART NUMBER:400120018-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-10301; FCK-FV-11401C; FCK-FV-20501; FCK-FV -23202; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; FCK-PV -23702; FCK-RBV-21501; FCK-RBV-21701		1	UN		
1.244	194635 PIN GROOVE 5.25mm DIA X 30mm L; PART NUMBER:400120019-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001; FCK-LV-20101; FCK-PV-32402B; FCK-RBV-30201; FCK-RBV-30401		1	UN		
1.245	194636 GASKET SPIR WND 600 INCONEL; PART NUMBER:400121076-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-22201; FCK-FV-23102		1	UN		
1.246	194637 GASKET SPIR WND 600 316L SS W/GRAPH; PART NUMBER:400121078-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-10301; FCK-FV-20501; FCK-FV -23202; FCK-PDV-23601; FCK-PV-33003; FCK-RBV-21701		2	UN		
1.247	194638 GASKET SPIR WND 600 INCONEL W/GRAPH; PART NUMBER:400121080-826-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401C; FCK-FV-20103; FCK-PV -23702; FCK-RBV-21501		2	UN		
1.248	194639 CAGE 41K 12 CV 825 EQ% LO-DB; PART NUMBER:400126115-193B0000; EQUIPO: FCK-FV-11703		1	UN		
1.249	194640 PLUG_M/C,21K,4",600#, Cv195, =%C, FA, QC; PART NUMBER:400127786-193B3419/0000; EQUIPO: FCK-FV-11302		1	UN		
1.250	194641 GASKET BODY 80K 6 150/600; PART NUMBER:400129768-826-0000; EQUIPO: FCK-QV-23601; FCK-TV -12301		2	UN		
1.251	194642 GASKET SLD; PART NUMBER:400150239-826-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.252	194643 PIN GRVD TYPE G 8.00 X 55.0; PART NUMBER:400151148-163H0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
1.253	194644 LE PACKING S/A LIVE LOADED 1/2"; PART NUMBER:621210499-999-0000; EQUIPO: FCK-LV-00201; FCK-LV-00203; FCK-PV-24601B; FCK-PV-32701AFCK-PV-32701B		1	PZA		
1.254	194645 LE PACKING S/A LIVE LOADED 1/2"; PART NUMBER:621210500-999-0000; EQUIPO: FCK-PCV-52803		1	PZA		
1.255	194646 GARLOCK EVSP 9000 PACKING FOR 3/4" STEM; PART NUMBER:621210883-888-0000; EQUIPO: FCK-FV-33004		1	PZA		
1.256	194647 GARLOCK EVSP9000 PACKING ASSY; PART NUMBER:621211086-999-0000; EQUIPO: FCK-FV-10003		1	PZA		
1.257	194648 PLG 21K 2 2500 EQ PER CONT FULL; PART NUMBER:720017793-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-23701; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-30101		1	UN		
1.258	194649 SR 21K 2 600 Q.C. FULL; PART NUMBER:720017802-208-0000; EQUIPO: FCK-FV-23701; FCK-FV-33001; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-24201; FCK-RBV-31301; FCK-TV-11401		1	UN		
1.259	194650 CAGE 21K 2 STD; PART NUMBER:720017810-153G0000; EQUIPO: FCK-FV-23701; FCK-FV-33001; FCK-FV-40402; FCK-FV-40403; FCK-HV-24201; FCK-RBV-31301; FCK-TV-11401		1	UN		
1.260	194651 PACKING FOLLOW. FOR 1"1/4 STEM; PART NUMBER:720021361-162H0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	PZA		
1.261	194652 PIN GRVD TYP F 4.78 X19.1; PART NUMBER:971342015-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-24302; FCK-FV-24501; FCK-FV-30102; FCK-FV-31801; FCK-FV-31803; FCK-FV-32101; FCK-FV-32401; CK-FV-32501; CK-FV-32503; CK-FV-33001; CK-FV-33002; CK-FV-40303; CK-FV-40402; CK-FV-40403; CK-FV-24502; CK-HV-11801; CK-HV-24201; CK-HV-30101; CK-LV-00201; CK-LV-00203; CK-LV-12501; CK-LV-20302; CK-LV-23702; CK-LV-24204; CK-LV-31707; CK-LV-33004; CK-LV-11801; CK-PCV-80312A; CK-PCV-80312B; CK-PV-10003B; CK-PV-10602; CK-PV-11401; CK-PV-11801B; CK-PV-24601A; CK-PV-24601B; CK-PV-32601B,FCK-PV-32701A; CK-PV-10003A; CK-PV-11801A; CK-PV-21401A; CK-PV-21401A; CK-PV-21401A; CK-PV-21401A; CK-PV-21401B; CK-RBV-10101; CK-RBV-31301; CK-TV-11401; CK-TV-33001; CK-TV-21401A; CK-TV-21401B		4	UN		
1.262	194653 PIN GROOVE TYPE 3 .250 DIA; PART NUMBER:971342026-163H0000; EQUIPO: FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31802; FCK-FV-40303; FCK-FV-40302; FCK-LV-20702; FCK-LV-32302; FCK-PV-23902		1	UN		
1.263	194654 O RING 1.359ID .139W, 2-220 PARKER; PART NUMBER:971886006-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30801; FCK-FV-31701; FCK-FV-32101; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A		1	UN		
1.264	194655 O RING .984ID .139W, 2-214 PARKER; PART NUMBER:971886010-697-0000;		2	UN		



ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	EQUIPO: FCK-FV-30801; FCK-FV-30802; FCK-FV-31201; FCK-FV-31701; FCK-FV-31802; FCK-FV-32101; FCK-FV-32201; FCK-PV-20502A; FCK-PV-23902; FCK-PV-32402B					
1.265	194656 O RING 1.234 ID.139W 2-218; PART NUMBER:971886011-697-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.266	194657 O RING; PART NUMBER:971886018-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30203		1	UN		
1.267	194658 O RING ID 50.39(1.984) WIDTH 3.53(0.139); PART NUMBER:971886023-697-0000; EQUIPO: FCK-FV-30203		1	UN		
1.268	194659 O RING 1.734 ID.139W 2-224 PARKER; PART NUMBER:971886148-697-0000; EQUIPO: FCK-PV-20502B		1	UN		
1.269	194660 SEAL RING INNER 41K 6; PART NUMBER:971977121-343-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001		2	UN		
1.270	194661 SEAL RING OUTER 41K 6; PART NUMBER:971977130-931-0000; EQUIPO: FCK-FV-11401B; FCK-FV-33004; FCK-LV-10001		2	UN		
1.271	194662 PACKING RING P#4519M PARA VÁLVULA RCA-FV-00661 MASONEILAN 8" CL 300# 87-41335 ANSI IV P/N: 200042414-919-0000; EQUIPO: RCA-FV-00661		4	UN		
1.272	194663 SEAL 41K 8 RADDYN OD 168.48 PARA VÁLVULA RCA-FV-00661 MASONEILAN 8" CL 300# 87-41335 ANSI IV P/N: 400088310-946-0000; EQUIPO: RCA-FV-00661		2	UN		
1.273	194664 BOOSTER BR400 .50NPT 2.6CV -30 TO 83 DEG PARA VÁLVULA RCA-FV-00661 MASONEILAN 8" CL 300# 87-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA RG1-FV-00363 MASONEILAN 10" CL 150# 51-41335 ANSI V P/N: 204500389-999-0000; TAG: RCA-FV-00661; HDT-UV-01901; FCK-FV-22561; RG1-FV-00363.		8	UN		
1.274	194665 PACKING,31.8X19.0X6.4 PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV P/N: 200042462-39550000		4	UN		
1.275	194666 PACKING,31.8X19.1X6.4 PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV P/N: 208500253-39720000		2	UN		
1.276	194667 SEAL RING 41K 6 PARA VÁLVULA HDT-UV-01901 MASONEILAN 6" CL 900# 87-41335 ANSI IV P/N: 971977031-343-0000		1	UN		
1.277	194668 PACKING,41.1X28.4X6.4 PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN DE 10" Y 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV		18	UN		

ITEM 1		REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL MASONEILAN				
SUB ITEM	DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIONES REQUERIDAS)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUB TOTAL ÍTEM
	P/N: 200042431-919-0000; TAG: FCK-FV-22561; RG1-FV-00363.					
1.278	194669 SEAL 41K 12 RADDYN PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV P/N: 400088312-946-0000; EQUIPO: FCK-FV-22561		1	UN		
1.279	194670 SEAL RING 41K 12 PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV P/N: 971977091-343-0000; EQUIPO: FCK-FV-22561		1	UN		
1.280	194671 ACTUATOR SPARE PARTS KIT 51/52/53 SIZE 16 PARA VÁLVULA FCK-FV-22561 MASONEILAN DE 12" CL 150# 51-41335 ANSI IV PARA VÁLVULA RG1-FV-00363 MASONEILAN 10" CL 150# 51-41335 ANSI V P/N: 720045275-999-0000 INCLUYE: 1 UN, PN: 202501528-680-0000 ORING (W=3.53, D=34.52) 1 UN, PN: 202501679-888-0000 GUIDE RING. #16, CYLINDER 6 UN, PN: 202501527-680-0000 ORING (W=6.98, D=367.66) 1 UN, PN: 202501619-888-0000 GUIDE BUSHING 51-52-53 R-ML4550 1 UN, PN: 202501691-888-0000 GUIDE BUSHING. MODEL 51/53, #16 2 UN, PN: 202502987-680-0000 O-RING METRIC JIS B 2401 1 UN, PN: 720028663-888-0000 WARNING LABEL 2 UN, PN: 202501677-888-0000 GUIDE BUSHING MODEL51/53 SIZE16 1 UN, PN: 202501678-680-0000 ROD SCRAPER MODEL 51/52/53 #16 2 UN, PN: 200018166-680-0000 O RING ACT SIZE 24/28 1 UN, PN: 202501683-888-0000 GUIDE BUSHING MODEL51/53 SIZE12 1 UN, PN: 202501529-680-0000 ORING (W=3.53, D=44.04); EQUIPO: FCK-FV-22561		2	KIT		
1.281	194672 SEAL 41K 10 RADDYN; FABRICANTE: MASONEILAN; PARA VALVULA RG1-FV-00363 MASONEILAN 10" CL 150# 51-41335; NORMA: ANSI V; PART NUMBER: 400088311-946-0000; MODELO EQUIPO: TAG/EQUIPO: RG1-FV-00363.		1	UN		
1.282	194673 PACKING V-RING (TEFLON) 784 2; FABRICANTE: MASONEILAN; PART NUMBER: 005675109-940-0000; MODELO EQUIPO: TAG/EQUIPO: FCK-FV-11401B, FCK-FV-31201, FCK-FV-31802, FCK-FV-33004, FCK-LV-10001, FCK-LV-32302, FCK-RBV-30201, FCK-RBV-30401		9	UN		
SUB TOTAL USD						
IGV (18%)						
MONTO TOTAL USD						

**Notas de cumplimiento obligatorio:**

La columna "Descripción del bien ofertado" servirá para que el Postor detalle y amplíe la descripción de las Especificaciones Técnicas Mínimas exigidas del bien o bienes que oferte, especificando la marca, modelo, procedencia a suministrar.

#### **CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA:**

Los términos y condiciones generales acordados entre PETROPERU S.A y el PROVEEDOR están contenidos en las Condiciones Técnicas, las cuales rigen para la emisión de la Orden de Compra por parte de PETROPERÚ S.A.

#### **DATOS DE LA OFERTA**

Nº DE OFERTA:

PLAZO DE ENTREGA:

GARANTÍA:

MARCA Y PROCEDENCIA:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

FORMA DE PAGO:

LUGAR DE ENTREGA :

#### **DATOS DEL PROVEEDOR.**

RAZON SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

Nº DE NIT:

E-MAIL :

FECHA / DATE :

**Nombre y firma del representante legal**  
**Nombre de la empresa**

#### **Notas:**

1. El Precio debe estar expresado en Dólares.
2. El Precio Unitario (P. UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV.

**APÉNDICE N°03 - A****POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado “*Línea de Integridad*”), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.  
LA EMPRESA.

**APÉNDICE N°03 - B****POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT**

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.  
THE COMPANY.



## **APÉNDICE N°04**

### **“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:**

*En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:*

- 1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos.*
- 2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*
- 4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*
- 5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.*
- 6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- 7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.*

*PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.*

---

**APÉNDICE N°05****CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

*“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.*

*En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.*

*El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>”*