



Sub Gerencia de Proyectos

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

OFICIO N° 0819-2025-MPT/GOP-SGP


Señor

Ing. JAIME ALBERT PÉREZ ACOSTA

GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Presente. -



ASUNTO : ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO

REFERENCIA :

- A) INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000012-2025-OECE-SDPC
- B) ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2025-MPT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
- C) OFICIO N° 3510-2025-MPT-OGAF-OAP
- D) PROVEIDO N° 952-2025-MPT/GOP
- E) OFICIO N° 627-2025-MPT/GOP/SGSLO
- F) PROVEIDO N° 977-2025-MPT/GOP
- G) OFICIO N° 3572-2025-MPT-OGAF-OAP
- H) PROVEIDO N° 967-2025-MPT/GOP


De mi consideración:

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo y a la vez, remitir el pliego de absolución de consultas y observaciones formuladas por los participantes en el procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2025-MPT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA relacionadas a los expedientes técnicos correspondientes a la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE 4 DE LA OBRA IOARR: "REPARACION DE PAVIMENTO, SEÑALES DE TRÁFICO Y VEREDA; EN EL(LA) LA CALLE RODRÍGUEZ DE MENDOZA, DESDE LA AV. FEDERICO VILLARREAL HASTA LA CALLE GUZMÁN BARRÓN DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2671739; LA OBRA IOARR: "REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. EJERCITO TRAMO DESDE AV. AMÉRICA NORTE HASTA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2672716; Y LA OBRA IOARR: "REPARACION DE PAVIMENTO Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE LLOQUE YUPANQUI, DESDE LA AV. ATAHUALPA HASTA LA AV. MOCHE DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2671124.

Asimismo, en relación al INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000012-2025-OECE-SDPC de fecha 28 de abril del 2025 emitido por la SubDirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE y motivado por la acción de oficio programada, mediante el cual se ha procedido a la revisión del procedimiento de selección en referencia, indicamos que de la revisión de dicho informe, se desprenden indicaciones puntuales a las bases administrativas y a los expedientes técnicos de las obras que conforman el paquete 4, por lo que procedemos a verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación, y de corresponder, se procederá a corregir y/o fundamentar cada observación advertida, según lo siguiente:

A. ANTECEDENTES:

- ❖ Con fecha 14/03/2025, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS N° 044-2025-MPT/GOP, se aprobó el expediente técnico de la IOARR: "Reparación de pavimento, señales de tráfico y vereda; en el(la) la calle Rodríguez de Mendoza, desde la av. Federico Villarreal hasta la calle Guzmán Barrón distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad", con CUI N° 2671739.





**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TRUJILLO**

Sub Gerencia de Proyectos

- ❖ Con fecha 18/03/2025, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS N° 049-2025-MPT/GOP, se aprobó el expediente técnico de la obra denominada: "Reparación de pavimento, vereda y señales de tráfico; en el(la) servicio de movilidad urbana en la av. Ejército tramo desde av. América Norte hasta av. España, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad", con CUI N° 2672716.
- ❖ Con fecha 21/03/2025, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS N° 051-2025-MPT/GOP, se aprobó el expediente técnico de la obra denominada: "Reparación de pavimento y señales de tráfico; en el(la) servicio de movilidad urbana en la calle Lloque Yupanqui, desde la av. Atahualpa hasta la av. Moche del distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad", con CUI N° 2671124.
- ❖ Con fecha 21/04/2025, el Comité de Selección publicó en el SEACE la convocatoria del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2025-MPT/CS - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de tres obras contenidas en el paquete 4.
- ❖ Con fecha 24/04/2025, se programó el vencimiento del plazo para que los participantes formulen consultas y observaciones de manera electrónica a través del SEACE, presentando diversas consultas y/u observaciones al contenido de las bases y expediente técnico.
- ❖ Con fecha 28/04/2025, la SubDirección de Supervisión de Procedimientos Competitivos del OECE publicó el INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000012-2025-OECE-SDPC en la sección de oficios de supervisión de la ficha de selección del SEACE, concluyendo en dos indicaciones puntuales a las bases administrativas y al expediente técnico de obra a efectos de ser corregidos con ocasión a la etapa de absolución de consultas u observaciones e integración de bases de corresponder.
- ❖ Con fecha 29/04/2025, mediante OFICIO N° 3572-2025-MPT-OGAF-OAP, se remite el informe de supervisión de oficio a la GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS para emitir el pronunciamiento respectivo con carácter de urgencia.


B. ANÁLISIS:

De la revisión del INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000012-2025-OECE-SDPC, se identifican las indicaciones puntuales a las Bases administrativas y al Expediente Técnico de Obra, sobre las cuales se procederá a emitir pronunciamiento.

3.1. Respecto a los anexos:

De la revisión de las bases administrativas, se advierte incongruencias respecto a la numeración y denominación de los "Anexos", en tanto, la información descrita en los Requisitos de Calificación contenidos en el Capítulo III "Requerimiento" no es congruente con lo señalado en el Capítulo II "Del procedimiento de selección" y en el apartado "Anexos", conforme se muestra en el siguiente cuadro:

ANEXOS	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III Requisitos de Calificación	ANEXOS
Anexo N° 07			Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria
Anexo N° 08			Experiencia del postor en la especialidad
Anexo N° 09	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa
Anexo N° 10	Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación	Experiencia del Postor en la especialidad	Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación





Sub Gerencia de Proyectos

En ese sentido, se advierte vulneración al Principio de Transparencia y las Bases estándar objeto de convocatoria, motivo por el cual, con ocasión de la etapa de integración de Bases; corresponderá al Comité de selección implementar la siguiente acción:

- **Uniformizar** en todos los extremos de las bases la numeración y denominación de los anexos correspondientes.

❖ **PRONUNCIAMIENTO N° 1**

De la revisión de las bases publicadas en el SEACE, se verifica que existe continuidad numérica en los anexos que lo conforman guardando congruencia con la relación de documentos de presentación obligatoria indicados en capítulo II de la sección específica; no obstante, de la revisión del requisito de calificación **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD** se advierte que se mencionan a los anexos n° 9 y 10 que no concuerdan con los indicados en los anexos de las bases.

En este sentido, para efectos de uniformizar en todos los extremos de las bases la numeración y denominación de los anexos, corresponderá al comité de selección corregir la asignación conforme con las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras, quedando establecido de la siguiente manera:


ANEXOS	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III Requisitos de Calificación	ANEXOS
Anexo N° 7	NO CORRESPONDE: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV		
Anexo N° 8	NO CORRESPONDE: SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO		
Anexo N° 9		Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria	Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria
Anexo N° 10		Experiencia del Postor en la especialidad	Experiencia del postor en la especialidad
Anexo N° 11	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa		Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa
Anexo N° 12	Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación		Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación

Se recomienda al Comité de Selección adoptar las medidas correctivas en la integración de bases, salvo mejor parecer.

3.2. **Respecto a la documentación faltante en el expediente técnico:**

(...)

Ahora bien, de la revisión integral del Expediente Técnico de Obra publicado en la ficha electrónica SEACE, se advierte que no se habría publicado los siguientes documentos, considerando el objeto de contratación:





N°	Descripción de la obra	Documentos faltantes
1	"Reparación de pavimento, señales de tráfico y vereda; en el(la) calle Rodríguez de Mendoza, desde la Av. Federico Villarreal hasta la calle Guzmán Barrón distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad con CUI N° 2671739"	- Diseño de pavimento. - Estudio de señalización y seguridad vial.
2	"Reparación de pavimento, veredas, señales de tráfico; en el(la) servicio de movilidad urbana en la Av. Ejército tramo desde Av. América Norte hasta Av. España, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad con CUI N° 2672716"	- Estudio de señalización y seguridad vial. - Estudio de canteras y fuentes de agua.
3	"Reparación de pavimento y señales de tráfico; en el(la) servicio de movilidad urbana en la calle Lloque Yupanqui, desde la Av. Atahualpa hasta la Av. Moche del distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad con CUI N° 2671124"	- Estudio de señalización y seguridad vial. - Estudio de canteras y fuentes de agua.

En esa línea, cabe señalar que, la omisión del registro de dicha documentación señalada como parte del Expediente técnico de obra, en caso corresponda, vulnera los Principios de Transparencia y Publicidad establecidos por la normativa de contratación pública.

Por consiguiente, con ocasión de la integración de bases, corresponderá al Comité de Selección realizar las siguientes actuaciones:

- **Verificar y evaluar** de manera integral el contenido del expediente de contratación, lo cual incluye el Expediente Técnico de Obra; a efectos de incluir la documentación listada precedentemente, según corresponda.

❖ **PRONUNCIAMIENTO N° 2**

Teniendo en cuenta que la observación refiere a cada una de las obras que conforma el paquete, corresponde su análisis individual, de la siguiente manera:

1. **Reparación de pavimento, señales de tráfico y vereda; en el(la) la calle Rodríguez de Mendoza, desde la av. Federico Villarreal hasta la calle Guzmán Barrón distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad - código único de inversiones N° 2671739**

Respecto a la documentación que, según el Informe de Supervisión, no habría sido publicada en la ficha electrónica del SEACE, se detalla el siguiente análisis:

1.1. **DOCUMENTO OBSERVADO: Falta de Diseño de pavimento:**

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del ámbito de una IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación), motivo por el cual no corresponde la elaboración de un diseño de pavimento nuevo. La intervención consiste en la reposición de los elementos existentes, respetando sus características originales, las cuales han sido determinadas mediante estudios de levantamiento topográfico y análisis de suelos, incluyendo calicatas y la revisión de estratigrafías basadas en el diseño original.

Dichos estudios permiten identificar las condiciones actuales del pavimento y, de ser el caso, reponerlo o realizar mejoras puntuales en aquellos sectores donde se evidencie, a través de una evaluación visual o técnica básica, una deficiencia constructiva o de diseño. Esta intervención tiene como finalidad restaurar u optimizar las condiciones de transitabilidad existentes, asegurando la continuidad técnica y funcional de la vía sin alterar su concepción original.

En ese sentido, no se está ejecutando un nuevo diseño de pavimento que implique estudios de tránsito, diseño estructural de pavimento o análisis especializados que solo resultan aplicables a proyectos de inversión mayores o nuevas infraestructuras. Por tal motivo, en los requerimientos técnicos mínimos establecidos para la elaboración de expedientes técnicos bajo el marco de una IOARR, no se exige la elaboración de los estudios señalados en la observación del OECE.



1.2. DOCUMENTO OBSERVADO: Falta de estudio de señalización y seguridad vial:

Dado que la intervención no contempla modificaciones en la geometría de la vía ni alteraciones en su funcionalidad operativa, no resulta técnicamente exigible la elaboración de estudios específicos de señalización y seguridad vial. Al tratarse de un proyecto desarrollado bajo el marco de una IOARR, se respeta la configuración vial preexistente, la cual mantiene sus condiciones originales en cuanto a sentido, capacidad y volumen de tránsito, sin introducir cambios que ameriten un rediseño o una nueva evaluación del sistema vial.

En ese sentido, la intervención no implica una reconfiguración del flujo vehicular ni de la infraestructura de control de tránsito, por lo cual no se generan impactos que justifiquen la inclusión de estudios especializados en señalización o seguridad vial.

Por tal motivo, y conforme a los lineamientos establecidos en los requerimientos técnicos mínimos aplicables a expedientes técnicos IOARR, no corresponde exigir los documentos mencionados en la observación formulada por el OECE.

2. Reparación de pavimento, vereda y señales de tráfico; en el(la) servicio de movilidad urbana en la av. Ejército tramo desde av. América Norte hasta av. España, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad - código único de inversiones N° 2672716

Respecto a la documentación que, según el Informe de Supervisión, no habría sido publicada en la ficha electrónica del SEACE, se detalla el siguiente análisis:

2.1. DOCUMENTO OBSERVADO: Falta de estudio de señalización y seguridad vial:

Dado que la intervención no contempla modificaciones en la geometría de la vía ni alteraciones en su funcionalidad operativa, no resulta técnicamente exigible la elaboración de estudios específicos de señalización y seguridad vial. Al tratarse de un proyecto desarrollado bajo el marco de una IOARR, se respeta la configuración vial preexistente, la cual mantiene sus condiciones originales en cuanto a sentido, capacidad y volumen de tránsito, sin introducir cambios que ameriten un rediseño o una nueva evaluación del sistema vial.

En ese sentido, la intervención no implica una reconfiguración del flujo vehicular ni de la infraestructura de control de tránsito, por lo cual no se generan impactos que justifiquen la inclusión de estudios especializados en señalización o seguridad vial.


Por tal motivo, y conforme a los lineamientos establecidos en los requerimientos técnicos mínimos aplicables a expedientes técnicos IOARR, no corresponde exigir los documentos mencionados en la observación formulada por el OECE.

2.2. DOCUMENTO OBSERVADO: Falta de estudio de canteras y fuentes de agua:

En el marco de la presente IOARR, la intervención corresponde a trabajos de reparación y reposición sin implicar volúmenes significativos de movimiento de tierras o consumo intensivo de agregados o agua. En ese sentido, no se considera técnicamente exigible el desarrollo de un estudio específico de canteras y fuentes de agua, dado que las cantidades requeridas pueden ser abastecidas mediante fuentes locales disponibles, conforme a lo previsto en los metrados del expediente técnico.

3. Reparación de pavimento y señales de tráfico; en el(la) servicio de movilidad urbana en la calle Lloque Yupanqui, desde la av. Atahualpa hasta la av. Moche del distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad - código único de inversiones N° 2671124

Respecto a la documentación que, según el Informe de Supervisión, no habría sido publicada en la ficha electrónica del SEACE, se detalla el siguiente análisis:





3.1. DOCUMENTO OBSERVADO: Falta de Estudio de señalización y seguridad vial:

Dado que la intervención no contempla modificaciones en la geometría de la vía ni alteraciones en su funcionalidad operativa, no resulta técnicamente exigible la elaboración de estudios específicos de señalización y seguridad vial. Al tratarse de un proyecto desarrollado bajo el marco de una IOARR, se respeta la configuración vial preexistente, la cual mantiene sus condiciones originales en cuanto a sentido, capacidad y volumen de tránsito, sin introducir cambios que ameriten un rediseño o una nueva evaluación del sistema vial.

En ese sentido, la intervención no implica una reconfiguración del flujo vehicular ni de la infraestructura de control de tránsito, por lo cual no se generan impactos que justifiquen la inclusión de estudios especializados en señalización o seguridad vial.

Por tal motivo, y conforme a los lineamientos establecidos en los requerimientos técnicos mínimos aplicables a expedientes técnicos IOARR, no corresponde exigir los documentos mencionados en la observación formulada por el OECE.

3.2. DOCUMENTO OBSERVADO: Falta de Estudio de canteras y fuentes de agua:

En el marco de la presente IOARR, la intervención corresponde a trabajos de reparación y reposición sin implicar volúmenes significativos de movimiento de tierras o consumo intensivo de agregados o agua. En ese sentido, no se considera técnicamente exigible el desarrollo de un estudio específico de canteras y fuentes de agua, dado que las cantidades requeridas pueden ser abastecidas mediante fuentes locales disponibles, conforme a lo previsto en los metrados del expediente técnico.

Como se ha detallado en el análisis técnico de los documentos observados, la naturaleza de los presentes proyectos, enmarcados dentro de una IOARR, determina que no resultan exigibles técnicamente los estudios o diseños señalados en la observación formulada por el OECE, tales como el diseño de pavimento, estudio de señalización y seguridad vial, así como el estudio de canteras y fuentes de agua. Ello obedece a que este tipo de intervenciones están orientadas a la reposición de infraestructura existente, sin alterar su configuración funcional, operativa ni geométrica, por lo que no requieren la elaboración de estudios complejos ni el desarrollo de nuevos diseños como lo exigen las inversiones de mayor envergadura. En tal sentido, la no inclusión de dichos documentos en la publicación del expediente técnico en la ficha electrónica del SEACE no constituye una omisión, sino una respuesta coherente con el alcance técnico y normativo aplicable a las IOARR.

C. CONCLUSIONES:

1. Se remite la absolución de consultas y observaciones vinculantes a los expedientes técnicos que no han generado modificación a los expedientes técnicos, por lo que corresponderá al Comité de Selección su consolidación junto con la absolución del área usuaria, así como proceder con absolver consultas y observaciones restantes de su competencia.
2. Se remite el pronunciamiento con respecto a las dos observaciones realizadas en el INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000012-2025-OECE-SDPC, sin que se produzca modificación alguna a los expedientes técnicos. Asimismo, corresponderá al comité de selección subsanar la primera observación con respecto a uniformizar en todos los extremos de las bases la numeración y denominación de los anexos correspondientes.
3. Se recomienda derivar los actuados ante la Sub Gerencia de Abastecimientos a fin de continuar con las etapas correspondientes para la publicación de absolución e integración de bases junto con el presente informe bajo el principio de transparencia y publicidad, según corresponda.

Atentamente,

C.c.
Archivo (2)
Reg. 947 y 962 - 2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
SUBGERENCIA DE PROYECTOS

Ing. Juan Carlos Infante Huamán
SUBGERENTE