

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-GRH/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO- HUÁNUCO".

Ruc/código :	20573243251	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO MFC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:20:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

LAS MAQUINARIAS DEBEN ESTAR COBERTURADAS CON PÓLIZAS DE ACCIDENTES (SOAT).

Pues las maquinarias no tienen SOAT por que no cuentan con placa de rodaje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.2. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artículo 29 del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.  
Se ACOGE LA OBSERVACIÓN, por lo que efectivamente las maquinarias no cuentan con placa de rodaje y por ende no pueden ser coberturadas con poliza de accidentes (SOAT)

Dicha característica se quitará de los terminos de referencia para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Terminos de referencia  
6.1.2. Características del servicio

Suprimir:  
¿ Las maquinarias deben estar coberturadas con pólizas de accidentes (SOAT)