

El contenido de la señalética será considerado para instalarse en ambos lados del pedestal. La plancha de aluminio liso debe ser fijado por 4 tornillos inoxidables de dos cabezas en la posición que se muestra en el detalle 03. Los tornillos inoxidables de dos cabezas no deben invadir el texto ni señalética azul, para así tener una buena lectura del contenido.

Nota:


-
-
-

Contenido de señalética.

La señalética será en vinil adhesivo acabado mate y serán colocadas sobre la plancha del acero liso. (el vinil será la parte color azul y las letras color negro)

Exclusivo personas con discapacidad

Tornillo inoxidable de dos cabezas (imagen referencial)

 Banco de la Nación el banco de todos	Acondicionamiento del nuevo local para la agencia 2 Periferica Huancayo	ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA	ÁREA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA: Noviembre 2024	TÍTULO / NOMBRE DE PLANO: EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SBN-11)	PLANO: M-19
				ESCALA: Indicadas		