

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	20610291784	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	13:23:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EN APLICACION DE LOS ARTICULOS DE LOS ART 1 Y 2 LCE

Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SE SOLICITA CONSIDERAR COMO SERVICIOS SIMILARES:

-Servicio de reparación y/o mantenimiento de techos en general Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes), indica que no se acoge la observación a las bases, donde el postor solicita como servicios similares: "Servicio de reparación y/o mantenimiento de techos en general Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL", ya que, en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con dicho requisito de calificación, el cual, se encuentra establecido en los Términos de Referencia - Requerimiento, por lo tanto, esta observación no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta observación no genera modificaciones a las bases integradas.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	23:34:30

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERE EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE TECHOS, PARA UNA MAYOR CONCURRENCIA DE OFERTAS ECONÓMICAS LIBRE DE LIMITACIONES.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes), indica que, no se acoge la observación a las bases, donde el postor solicita como servicios similares: "Los servicio de mantenimiento de cobertura de techos", ya que, en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con dicho requisito de calificación, el cual, se encuentra establecido en los Términos de Referencia - Requerimiento, por lo tanto, esta observación no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta observación no genera modificaciones a las bases integradas.

Entidad convocante :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	20:36:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se solicita visita técnica, con quien ser coordinaría?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección de acuerdo a lo señalado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes) precisa que:

La visita técnica para los postores participantes en dicha contratación, se realizará al día siguiente de la integración de las bases hasta un día antes de la presentación de ofertas, para ello, deberán de solicitar dicha visita a través de una carta y será remitida a los correos glogistica@seman.com.pe y dgestionlog@seman.com.pe; asimismo, realizaran coordinación con el Capitan FAP Guillermo Campos Aguilar (Jefe de Operaciones de la Gerencia de Mantenimiento de Componentes) cuyo N° de celular es 944802822 y el horario de visita será desde las 08:30 horas hasta las 16:30 horas. Por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución de esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Entidad convocante :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	20544542011	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	RESISOL INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	20:36:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica el plazo de ejecución del servicio es 60 días calendario, de acuerdo a lo siguiente:

Techo superior a doble agua (sector Tinas): Treinta días (30) días calendarios.
Techo superior a doble agua (sector hornos): Treinta días (30) días calendarios.

Solicitamos aclarar, porque aquí indican que son 30 días calendarios o será que la ejecución del servicio es 60 días calendarios de los cuales se divide 30 días calendarios para el sector Tinas y luego de culminado estos días los 30 días restantes para el Sector hornos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección de acuerdo a lo señalado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes) aclara que:

La ejecución del servicio es 60 días calendarios, de los cuales, se divide 30 días calendarios para el sector Tinas y luego de culminado estos días los 30 días restantes para el Sector hornos. Por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución de esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	10095157349	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	ZEVALLOS BERMUDEZ ANTONIO	Hora de envío :	22:37:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Considerando la complejidad y especialidad de la presente contratación, se consulta la posibilidad de que, en la definición de los servicios similares, se modifique a servicios de reparación y/o mantenimiento de techos y/o puertas y/o estructuras metálicas en hangares.

La reparación del techo superior a doble agua en los sectores Tinas y Hornos de la planta de procesos especiales de la Gerencia de Mantenimiento de Componentes es un proyecto que requiere de una alta especialización debido a la antigüedad y al deterioro crítico de las estructuras metálicas que sostienen el Eternit. Este tipo de trabajos no solo implica el reemplazo o la reparación de los materiales dañados, sino también una comprensión profunda de la dinámica estructural y de los métodos adecuados para trabajar en entornos industriales complejos como en el presente caso.

Dado que este proyecto tiene características únicas que demandan experiencia específica, es importante expandir la definición de servicios similares para asegurar la participación de proveedores que realmente comprendan la naturaleza del trabajo requerido.

Además, los hangares, por su propia naturaleza, comparten características similares a las de los techos a doble agua en términos de tamaño, complejidad estructural y necesidad de precisión en los trabajos de mantenimiento y reparación. Los proveedores que han trabajado en hangares tendrán, por tanto, una mejor comprensión de las demandas técnicas y logísticas de este proyecto.

En ese sentido, ampliar la definición de servicios similares no solo aumentará la competencia entre los oferentes, lo cual puede derivar en mejores ofertas tanto técnica como económicamente, sino que también garantizará que los postores seleccionados posean la experiencia específica requerida para abordar eficazmente los desafíos que presenta la reparación de estas estructuras críticas. Esto resultará en un trabajo de mayor calidad, reducción de riesgos y un manejo más eficiente del presupuesto asignado para este importante proyecto de mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes), no acepta su solicitud, donde el postor solicita como servicios similares: "servicios de reparación y/o mantenimiento de techos y/o puertas y/o estructuras metálicas en hangares", ya que, se aclara que en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con dicho requisito de calificación, el cual, se encuentra establecido en los Términos de Referencia - Requerimiento, por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta consulta no genera modificaciones a las bases integradas.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	10095157349	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	ZEVALLOS BERMUDEZ ANTONIO	Hora de envío :	22:37:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dada la naturaleza crítica y especializada de los trabajos de reparación del techo superior a doble agua en los sectores Tinas y Hornos de la planta de procesos especiales de la Gerencia de Mantenimiento de Componentes, se propone incluir como personal clave a los siguientes profesionales y operarios:

1. Supervisor del Servicio

Perfil: Ingeniero Mecánico y/o Mecánico Electricista y/o Civil y/o Arquitecto (colegiado y habilitado).

Experiencia: Mínima de cinco (5) años como especialista y/o supervisor y/o inspector en trabajos similares (mantenimiento y/o reparación y/o mejoramiento y/o implementación y/o acondicionamiento y/o remodelación y/o adecuación de estructuras metálicas de acero y/o techos y/o puertas en hangares).

Justificación: El Supervisor del Servicio es esencial para garantizar que los trabajos se realicen conforme a los estándares técnicos y de calidad requeridos. La diversidad en los perfiles permitidos asegura que se puedan encontrar candidatos con la experiencia técnica específica necesaria para supervisar la reparación de estructuras metálicas complejas, asegurando así un trabajo de alta calidad y minimizando riesgos técnicos.

2. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Perfil: Ingeniero Civil o Industrial (colegiado y habilitado).

Capacitación:

- Ciento veinte (120) horas lectivas en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ocho (8) horas lectivas en Salud Ocupacional y Primeros Auxilios.
- Veinte (20) horas lectivas en Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.

Experiencia: Mínima de tres (3) años en servicios y/u obras en general.

Justificación: La inclusión de un Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo es importante para asegurar un entorno de trabajo seguro, cumpliendo con las normativas vigentes y minimizando el riesgo de accidentes. La capacitación y experiencia requerida garantizan que el especialista esté bien preparado para identificar y mitigar riesgos potenciales, protegiendo tanto al personal como al entorno durante la ejecución del proyecto.

3. Operario Soldador

Experiencia y Conocimiento: Experiencia mínima de tres (03) años en trabajos de soldadura de estructuras metálicas. Deberá contar con certificado de homologación 3G.

Justificación: La calidad de las soldaduras en las estructuras metálicas es fundamental para la integridad del techo reparado. Un Operario Soldador con experiencia comprobada y certificado de homologación 3G asegura que las soldaduras cumplirán con los estándares de resistencia y durabilidad necesarios para soportar las condiciones operativas de la planta.

4. Operario de Estructuras Metálicas

Experiencia: Mínima de tres (03) años en trabajos de fabricación de estructuras metálicas.

Justificación: El Operario de Estructuras Metálicas debe tener la experiencia suficiente para manejar la fabricación y montaje de las estructuras metálicas de manera precisa y eficiente. La experiencia mínima requerida garantiza que el operario tenga las habilidades prácticas necesarias para contribuir de manera efectiva al éxito del proyecto.

Entidad convocante :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

En conclusión, la inclusión de estos perfiles como personal clave no solo asegura que el proyecto de reparación del techo se ejecute con altos estándares de calidad y seguridad, sino que también garantiza que el equipo cuente con la experiencia y capacitación necesarias para enfrentar los desafíos específicos que presenta este tipo de trabajo. Esta estrategia mitigará riesgos, optimizará los recursos y asegurará que los resultados sean duraderos y eficientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: --- Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes), no acepta la solicitud, ya que, en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con los Términos de Referencia - Requerimiento, por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta consulta no genera modificaciones a las bases integradas.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	10095157349	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	ZEVALLOS BERMUDEZ ANTONIO	Hora de envío :	22:37:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Considerando la naturaleza compleja y especializada de los trabajos de reparación del techo superior a doble agua en los sectores Tinas y Hornos de la planta de procesos especiales de la Gerencia de Mantenimiento de Componentes, se consulta sobre la posibilidad de que, para la admisión de las ofertas, se presente un plan de seguridad y salud en el trabajo como documento de presentación obligatoria, el cual debe encontrarse suscrito por el postor y por el Supervisor del Servicio y el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso se acepte la consulta anterior.

Al respecto, cabe mencionar que la presentación de este plan permitirá al comité asegurarse que los postores están comprometidos a cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad y salud ocupacional. Esto es vital para prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo así la integridad física de todos los trabajadores involucrados en el proyecto.

Por tanto, la inclusión de un plan de seguridad y salud en el trabajo como documento obligatorio para la admisión de las ofertas es una medida fundamental para asegurar que el proyecto se lleve a cabo de manera segura, eficiente y conforme a las normativas vigentes. Esta exigencia no solo protege a los trabajadores y el entorno, sino que también garantiza un alto nivel de compromiso y responsabilidad por parte de los postores, asegurando así el éxito del proyecto de reparación del techo superior a doble agua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: --- Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el área usuaria (La Gerencia de Mantenimiento de Componentes), no acepta la solicitud, ya que, en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con los Términos de Referencia - Requerimiento, por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta consulta no genera modificaciones a las bases integradas.

Entidad convocante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	10095157349	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	ZEVALLOS BERMUDEZ ANTONIO	Hora de envío :	22:37:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Considerando la importancia y la complejidad del proyecto de reparación del techo superior a doble agua en los sectores Tinas y Hornos de la planta de procesos especiales de la Gerencia de Mantenimiento de Componentes, se propone incluir la presentación de una ayudamemoria como una mejora técnica en los factores de evaluación, la cual debe contener los siguientes elementos:

- Conocimiento del proyecto y las condiciones que rodean el mismo, incluyendo facilidades, dificultades previsibles y medidas de solución.
- Diagrama de Gantt elaborado en el Ms-Project (acorde al plazo que oferte).
- Panel fotográfico propio de la zona o zonas a intervenir.
- Planimetría de la zona o zonas a intervenir.
- Constancia de visita a las instalaciones donde se ejecutará el servicio.

Requerir una sección detallada sobre el conocimiento del proyecto y las condiciones que lo rodean permite evaluar la comprensión que el postor tiene de los desafíos específicos y las oportunidades del proyecto. Asimismo, la inclusión de un Diagrama de Gantt elaborado en Ms-Project, acorde al plazo ofertado, permite una evaluación clara y detallada de la programación del proyecto. Esto facilita la visualización de las etapas del proyecto, los hitos importantes y las interdependencias entre tareas, lo cual es esencial para una gestión efectiva del tiempo y los recursos.

Por su parte, un panel fotográfico propio de la zona o zonas a intervenir proporciona evidencia visual de la situación actual del sitio. Esto no solo demuestra que el postor ha realizado una inspección detallada, sino que también permite una mejor evaluación de su capacidad para planificar y ejecutar las obras en base a las condiciones reales del lugar.

La presentación de la planimetría de la zona o zonas a intervenir es importante para entender la disposición y las características físicas del sitio. Este documento técnico es fundamental para la correcta planificación de las intervenciones y asegura que el postor tiene una comprensión técnica precisa de las áreas de trabajo.

Finalmente, la constancia de visita a las instalaciones donde se ejecutará el servicio certifica que el postor ha visitado el sitio y ha evaluado las condiciones in situ. Esta visita es vital para una adecuada planificación y para la identificación de cualquier condicionante específico del lugar que pueda influir en la ejecución del proyecto.

Por tanto, incluir la presentación de una ayudamemoria como mejora técnica en los factores de evaluación es una medida que fomenta la calidad, la transparencia y la competencia en la selección de postores para el proyecto de reparación del techo superior a doble agua. Este requerimiento asegurará que los postores tengan un conocimiento profundo del proyecto y sus condiciones, que planifiquen adecuadamente sus intervenciones y que presenten propuestas sólidas y bien fundamentadas, contribuyendo así al éxito del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: --- Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes), no acepta la solicitud, ya que, en la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con los Términos de Referencia - Requerimiento, por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta consulta no genera modificaciones a las bases integradas.

Entidad convocante :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-SEMAN PERÚ SAC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS UBICADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ESPECIALES DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COMPONENTES

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	23:32:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION ADJUNTAR LOS PLANOS LEGIBLES CON SUS RESPECTIVOS CORTES Y DETALLES, PARA CALCULAR UNA BUENA OFERTA ECONOMICA

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por El área usuaria (Gerencia de Mantenimiento de Componentes), se aclara que, los planos que se encuentran en las bases son los unicos que cuenta el área usuaria, pero se le indica que, deberan de solicitar una visita técnica, el cual, se realizará al día siguiente de la integración de las bases hasta un día antes de la presentación de ofertas, para ello, deberán de solicitar dicha visita a través de una carta y será remitida a los correos glogistica@seman.com.pe y dgestionlog@seman.com.pe; asimismo, realizaran coordinación con el Capitan FAP Guillermo Campos Aguilar (Jefe de Operaciones de la Gerencia de Mantenimiento de Componentes), cuyo N° de celular es 944802822 y el horario de visita será desde las 08:30 horas hasta las 16:30 horas., por lo tanto, esta consulta no genera modificaciones en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La absolución a esta consulta no genera modificaciones a las bases integradas.