



C.S AMARILIS



PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N°01: La ampliación de redes que faltan para el Consultorio de neumología.



FOTO N°02: La falta de puntos de data para el trabajo en el área de PCT, tiene una red existente pero la cantidad de equipos que funcionan en el ambiente requiere aumentar.



FOTO N°03: Falta de salidas de data en la oficina de PCT.



FOTO N°04: La falta de una correcta canalización en el corredor donde funciona un modulo de asistencia donde requieren adicionar una salida de data .



FOTO N°05: En el área de triaje es insuficiente la salida de puntos de data debido a la cantidad de equipos en funcionamiento en dicho modulo.



FOTO N°06: En el ambiente de desastre no se cuenta con ninguna salida de punto de data a pesar de trabajar con equipos que necesitan internet



FOTO N°07: En el primer nivel se encuentra un gabinete de distribución para el sistema de redes en mencionado piso.



FOTO N°08: La ubicación del gabinete en el segundo piso para la distribución de redes de data tanto en el ambiente de lactancia.



FOTO N°09: La existencia de la red de datos en el consultorio de odontología, debido a la cantidad de equipos se busca la ampliación.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CENTRO DE SALUD AMARILIS

DOCTOR LAPTOP
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
LAPTOPS, COMPUTADORAS - REPUESTOS
DR. VALLADARES SOTO JOSMEL HENRY
RUC: 10763236931


FOTO N°10: Las oficinas de emergencia obstétrica cuenta con equipos de cómputos sin acceso al sistema de red de datos.



FOTO N°11: La existencia de canaletas en los ambientes continuos donde no existe una distribución de red de datos tal es el caso de algunos consultorios u oficinas.



FOTO N°12: La existencia de canaletas en los ambientes continuos donde no existe una distribución de red de datos tal es el caso de algunos consultorios u oficinas.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CENTRO DE SALUD AMARILIS

DOCTOR LAPTOP
LAPTOPS COMPUTADORAS - REPUESTOS
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
DR. VALLADARES SOTO JOSMEL HENRY
RUC: 10763236931


FOTO N° 13: La falta de red de datos en el consultorio materno debido a la demanda de equipos sin conexión de data



FOTO N° 14: En el ambiente de triaje obstétrico no cuenta con ninguna salida de red de data , pero con la necesidad de contar con un equipo con conexión.



FOTO N° 15: El ambiente de recursos humanos se encuentra en habilitación y necesita adicionar salidas de data debido a la demanda de equipos de computo.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CENTRO DE SALUD AMARILIS

DOCTOR LAPTOP

LAB. OPS-COMPU ADORAS - REPUESTOS
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
DR. VALLADARES SOTO JOSMEL HENRY
RUC: 10763236931



FOTO N°16: En la oficina de gestión de calidad requiere la ampliación de puntos de data debido a la ampliación de equipos.



FOTO N°17: En las oficinas que falta ampliación, la existencia de canaletas con una dimensión no suficiente para la ampliación.



FOTO N°18: La red de datos dentro de las oficinas son insuficiente para la cantidad de equipos que necesitan conexión de internet.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CENTRO DE SALUD AMARILIS

DOCTOR LAPTOP

LAPTOPS, COMPUTADORAS - REPUESTOS
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
DR. VALLADARES SOTO JOSMEL HENRY
RUC: 10763236931



FOTO N°19: En las oficinas de SIS no cuenta con red de data, debido al manejo de wifi en las oficinas, generando una señal inestable.



FOTO N°20: Las canaletas en los ambientes se encuentran expuestas para el correcto funcionamiento del sistema de redes.



FOTO N°21: Los pasadizos se encuentran con canaletas principales las cuales no cuenta una partición para los ambientes.



FOTO N°22: Ambientes acondicionados en los pasadizos no cuentan con sistema de red de datos suficientes para la cantidad de equipos.



FOTO N°23: La sub partición de redes en los ambientes son insuficientes para la ampliación de equipos en los ambientes.



FOTO N°24: El ambiente de estimulación no cuenta con acceso del sistema de red de data ,siendo necesarios para el uso de equipos de cómputos.



FOTO N°25: Canaleta en mal estado el cual, no se encuentra bien empotra hacia la pared la cual requiere la ampliación la cantidad de puntos en los ambientes.



FOTO N°26: La falta de red de los ambientes donde funciona múltiples programas sociales y la necesidad de puntos de red de data .



FOTO N°27: La falta de conexiones en los pasadizos para los ambientes continuos.



FOTO N°28: Los gabinetes en el tercer nivel para la distribución de redes en los ambientes continuos para la ampliación de puntos.



FOTO N°29: Para el auditorio los puntos en ampliación cuentan con un pase aéreo.




FOTO N°30: La red de datos en la infraestructura se encuentra distribuido por medio de los pasadizos por medio de caja de pases y canaletas verticales.



FOTO N°31 : Las canaletas verticales en el interior del establecimiento para la conexión entre gabinetes para la distribución de red de datos.




FOTO N° 32: Se aprecia cables enredados sin canalizar, el cual es peligroso para los trabajadores de dicha área de trabajo.

HOJA DE METRADOS										
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE COMUNICACIONES EN LOS CENTROS DE SALUD HUÁNUCO								
PROPIETARIO:		RED DE SALUD HUÁNUCO								
LUGAR:		CENTRO DE SALUD AMARILIS						FECHA:		May-23
ESPECIALIDAD:		COMUNICACIONES								
ITEM	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES	MEDIDAS						Nº DE VECES	TOTAL	
		UNID	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.			
01	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES									
01.01	SALIDAS DE DATA									
01.01.01	SALIDA PARA DATA (VD)	PTO							36.00	
	PRIMER PISO									
	Consultorio neumología	1.00						1.00		
	PCT	1.00						1.00		
	Asistencia	1.00						1.00		
	Triaje	1.00						1.00		
	Desastre	1.00						1.00		
	Estimulación	2.00						2.00		
	Odontología	1.00						1.00		
	Triaje obstétrico	1.00						1.00		
	Emergencia obstetrica	1.00						1.00		
	SEGUNDO PISO									
	Lactancia	1.00						1.00		
	Cadena frio	2.00						2.00		
	Jefatura de obstetrica	1.00						1.00		
	Consultorio materno	1.00						1.00		
	Triaje obstetrica	1.00						1.00		
	Recursos humanos	1.00						1.00		
	Gestion de calidad-adolescencia	2.00						2.00		
	Direccion	2.00						2.00		
	Estadistica	2.00						2.00		
	SIS	4.00						4.00		
	Triaje CRED	1.00						1.00		
	Promsa	1.00						1.00		
	TERCER PISO									
	Inmunizacion	1.00						1.00		
	Programas	4.00						4.00		
	Materno-cancer	3.00						3.00		
	Auditorio	1.00						1.00		
01.02	CANALIZACION Y/O TUBERIAS									
01.02.01	CANALETA PLÁSTICA 100 X40mm	M							10.00	
	Corredores		10.00					10.00		
01.02.02	CANALETA PLÁSTICA 60X40mm	M							12.00	
			12.00					12.00		
01.02.03	CANALETA PLÁSTICA 40X22mm	M							18.60	
			18.60					18.60		
01.02.04	CANALETA PLÁSTICA 32 x 12 mm	M							20.50	
			20.50					20.50		
01.02.05	CANALETA PLÁSTICA 20 x 12 mm	M							15.80	
			15.80					15.80		
01.02.06	CANALETA PLÁSTICA 13X7mm	M							126.80	
			126.80					126.80		
01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES									
01.03.01	CABLE DE Cu TIPO UTP CAT 6A	M							1,025.00	
	Consultorio neumología	1.00	65.00					65.00		
	PCT	1.00	72.00					72.00		
	Asistencia	1.00	60.00					60.00		
	Triaje	1.00	30.00					30.00		
	Desastre	1.00	12.00					12.00		
	Estimulación	2.00	25.00					50.00		
	Odontología	1.00	28.00					28.00		
	Triaje obstétrico	1.00	15.00					15.00		
	Emergencia obstetrica	1.00	18.00					18.00		



Dennis Lee D. Lucas Cruz
INGENIERO DE SISTEMAS
CIP 285506

HOJA DE METRADOS									
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE COMUNICACIONES EN LOS CENTROS DE SALUD HUÁNUCO							
PROPIETARIO:		RED DE SALUD HUÁNUCO							
LUGAR:		CENTRO DE SALUD AMARILIS						FECHA:	May-23
ESPECIALIDAD:		COMUNICACIONES							

ITEM	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES	MEDIDAS						N° DE VECES	TOTAL
		UNO	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOL.		
SEGUNDO PISO									
	Lactancia	1.00	22.30					22.30	
	Cadena fria	2.00	18.00					36.00	
	Jefatura de obstetricia	1.00	25.00					25.00	
	Consultorio materno	1.00	17.60					17.60	
	Triaje obstetricia	1.00	12.60					12.60	
	Recursos humanos	1.00	25.60					25.60	
	Gestion de calidad-adolescencia	2.00	30.70					61.40	
	Direccion	2.00	36.70					73.40	
	Estadistica	2.00	41.50					83.00	
	SIS	4.00	38.50					154.00	
	Triaje CRED	1.00	35.60					35.60	
	Promsa	1.00	32.00					32.00	
TERCER PISO									
	Inmunizacion	1.00	15.00					15.00	
	Programas	4.00	12.00					48.00	
	Materno-cancer	3.00	10.50					31.50	
	Auditorio	1.00	12.00					12.00	
01.04	ACCESORIOS								
01.04.01	CODO INTERNO	UND							25.00
			25.00					25.00	
01.04.02	CODO EXTERNO	UND							22.00
			22.00					22.00	
01.04.03	CODO PLANO	UND							18.00
			18.00					18.00	
01.04.03	DERIVACION "T"	UND							20.00
			20.00					20.00	
01.04.05	CAJA MODULAR 4x2	UND							38.00
			38.00					38.00	
01.04.06	FACEPLATE 1 PUERTO	UND							38.00
			38.00					38.00	
01.04.07	SWITCH DE 24 O PATCH CORD DE 3 METROS CATEGORÍA 6	UND							38.00
			38.00					38.00	
01.04.08	PATCH CORD CATEGORÍA 6 DE 1/2 METRO	UND							38.00
			38.00					38.00	
01.04.09	CAJA DE PASE 250x250x100MM	UND							7.00
			7.00					7.00	