

GUÍA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL EN REFINERÍA Y PLANTA DE VENTAS CONCHÁN

I. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL DE PETROPERÚ

Enviar documentos a mlovera@petroperu.com.pe y copia a iguaylupo@petroperu.com.pe

1. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – PENSIÓN Y SALUD (COORDINAR CON GESTIÓN DE PERSONAS).
2. DECLARACIÓN JURADA COVID-19:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
3. AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS PARA REALIZAR TRABAJO PRESENCIAL O MIXTO – PRUEBA COVID-19 (Coordinar con Gestión de Personas Conchán: Melisa Soller/Ramiro Esquivel).
4. CERTIFICADO DEL CURSO VIRTUAL COVID-19 (Coordinar con Gestión de Personas Conchán: Melisa Soller/Ramiro Esquivel).
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
 - a. PROTECTOR RESPIRATORIO (NO SE ACEPTAN MASCARILLAS COMUNITARIAS),
 - b. ESCUDO FACIAL CERTIFICADO CONTRA IMPACTOS,
 - c. LENTES DE SEGURIDAD,
 - d. ROPA DE TRABAJO ANTIFLAMA,
 - e. CASCO,
 - f. ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA (NO PUNTERA METÁLICA).
6. CURSO DE INDUCCIÓN QHSSE VIGENTE (1 AÑO, SE DA TODOS LOS LUNES DE FORMA VIRTUAL DE 8:00 A.M. A 05:00 P.M. [LINK DEL CURSO](#). ALGÚN PROBLEMA COORDINAR CON JEFATURA GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA: IRVIN SEDANO 940 289 042).
7. CURSO DE PBIP BÁSICO I (PARA INGRESAR AL TERMINAL PORTUARIO. COORDINAR CON GESTIÓN DE PERSONAS, EL CURSO LO DICTAN ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN RECONOCIDAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL)
8. ENTRENAMIENTO EN USO DE EXTINTORES Y PLAN DE EMERGENCIAS (PRIMERA SEMANA DE INGRESO, EL PERSONAL DEBE ACERCARSE AL HANGAR CONTRA INCENDIO MARTES O JUEVES A LAS 2:00 P.M., DE OTRO MODO SERÁ BLOQUEADO).
9. PARA EL CASO DE PERSONAL [NUEVO/TRANSFERIDO/TEMPORAL DE OTRA OPERACIÓN] CARGO DE ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REFINERÍA CONCHÁN (EL JEFE INMEDIATO DEBE ENTREGAR AL COLABORADOR Y REMITIR COPIA DEL CARGO A QHSSE). [LINK PARA DESCARGA](#).
10. PARA EL CASO DE PERSONAL [NUEVO/TRANSFERIDO/TEMPORAL DE OTRA OPERACIÓN] QUE INGRESE SE REQUIERE UN CORREO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTO REFINACIÓN CONCHÁN / JEFATURA PLANTAS CENTRO SEGÚN CORRESPONDA.

II. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA

1. FORMATO DE PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA, EL CUAL REQUIERE:
 - a. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O PASAPORTE.
 - b. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – PENSIÓN Y SALUD.
 - c. PLAN COVID-19 REGISTRADO ANTE EL MINSA.
 - d. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL.
 - e. PRUEBA DE DESCARTE COVID-19 NO MAYOR A 72 HORAS DE APLICACIÓN.
 - f. CURSO DE INDUCCIÓN QHSSE VIGENTE.
 - g. ANTECEDENTES POLICIALES NO MAYOR A 3 MESES.
 - h. Plan COVID-19 vigente
 - i. Registro del MINSA de la presentación del referido plan
 - j. Registro de capacitación del personal incluido en la nómina y que está siendo programado
 - k. Declaración Jurada COVID-19 de los trabajadores
 - l. Prueba COVID-19 con antigüedad no mayor a 72 horas (primera vez), y luego cada 15 días en caso sea personal de riesgo medio o alto ante la covid-19.
 - m. Carta de Representante Legal en caso exista personal de riesgo que esté ingresando a laborar
2. DECLARACIÓN JURADA COVID-19:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
 - a. PROTECTOR RESPIRATORIO (NO SE ACEPTAN MASCARILLAS COMUNITARIAS),
 - b. ESCUDO FACIAL CERTIFICADO ANSI,
 - c. ROPA DE TRABAJO ANTIFLAMA,
 - d. CASCO (CERTIFICADO ANSI Z89.1 O SIMILAR),
 - e. ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA (CERTIFICADO ASTM F2413 O SIMILAR, NO PUNTERA METÁLICA).
4. CURSO DE PBIP BÁSICO I (PARA INGRESAR A LA INSTALACIÓN PORTUARIA)

III. REQUISITO PARA INGRESO DE VISITANTES

1. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O PASAPORTE.
2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – PENSIÓN Y SALUD.
3. PLAN COVID-19 REGISTRADO ANTE EL MINSA.
4. CHARLA DE SEGURIDAD AL INGRESO (VISITAS DE HASTA 2 HORAS*).
5. AUTORIZACIÓN DE NIVEL 4A (CORREO ELECTRÓNICO).
6. DECLARACIÓN JURADA COVID-19:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
 - a. PROTECTOR RESPIRATORIO (NO SE ACEPTAN MASCARILLAS COMUNITARIAS),
 - b. ESCUDO FACIAL CERTIFICADO ANSI,
 - c. ROPA DE TRABAJO NO SINTÉTICA,
 - d. CASCO (CERTIFICADO ANSI Z89.1 O SIMILAR),

- e. ZAPATOS DE SEGURIDAD| CON PUNTERA REFORZADA (CERTIFICADO ASTM F2413 O SIMILAR, NO PUNTERA METÁLICA).
- 8. PRUEBA COVID-19 CON 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

*PARA VISITAS, EN CASO SEAN SUPERIORES A 2 HORAS, SE REQUIERE PASAR EL CURSO DE INDUCCIÓN QHSSE VIRTUAL, QUE SE DICTA TODOS LOS LUNES.

IV. REQUISITOS PARA GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE CONDUCCIÓN

1. COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR
2. CURSO DE MANEJO DEFENSIVO TEÓRICO PRÁCTICO (NO MAYOR A 5 AÑOS)
3. CURSO DE REFresco DE MANEJO DEFENSIVO (TEÓRICO, SÓLO SI EL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 2 AÑOS)
4. CONSTANCIA MÉDICA QUE SEÑALA APTITUD FÍSICA PARA LA CONDUCCIÓN, EMITIDA POR EL MÉDICO OCUPACIONAL
5. EXAMEN PRÁCTICO POR EL JEFE INMEDIATO (EN EL CASO DE PETROPERÚ)
6. EXAMEN PSICOSENSOMÉTRICO
7. SIN RECORD DE PAPELETAS
8. SIN RECORD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN REGISTRO DE PETROPERÚ
9. AUTORIZACIÓN DE CONDUCIR FIRMADA POR LA GERENCIA DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE (PETROPERÚ) / AUTORIZACIÓN DE CONDUCIR POR LA JEFATURA (NIVEL 4-A) QUE ADMINISTRA AL CONTRATISTA.

V. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE CONDUCTORES DE CISTERNAS PARA ATENCIÓN EN PLANTA DE VENTAS

1. CURSO DE INDUCCIÓN OPERATIVA POR PLANTA DE VENTAS CONCHÁN.
2. BREVETE VIGENTE.
3. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – PENSIÓN Y SALUD.
4. PLAN COVID-19 REGISTRADO ANTE EL MINSA.
5. DECLARACIÓN JURADA COVID-19:
<https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php>
6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
 - MASCARILLA DE PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-19 (NO SE ACEPTAN MASCARILLAS COMUNITARIAS),
 - PROTECTOR RESPIRATORIO DE MEDIA CARA CONTRA VAPORES ORGÁNICOS
 - ESCUDO FACIAL CERTIFICADO ANSI,
 - ROPA DE TRABAJO ANTIFLAMA,
 - CASCO (CERTIFICADO ANSI Z89.1 O SIMILAR),
 - ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA (CERTIFICADO ASTM F2413 O SIMILAR, NO PUNTERA METÁLICA).

VI. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE UNIDADES VEHICULARES

1. TARJETA DE PROPIEDAD

2. TIPO DE COMBUSTIBLE: A DIESEL
3. INSPECCIÓN TÉCNICA VIGENTE (SEGÚN APLIQUE)
4. SOAT VIGENTE
5. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CONTRA DAÑOS A TERCEROS
6. USO DE MATACHISPA EN TUBO DE ESCAPE
7. EXTINTOR TIPO ABC SEGÚN NTP 833.032 / CERTIFICADOS UL/FM (02, CISTERNAS)
8. KIT ANTIDERRAME (CISTERNAS)
9. PLA DE CONTINGENCIAS (CISTERNAS)
10. TARJETA DE CUBICACIÓN (CISTERNAS/VOLQUETES)
11. CERTIFICADO DE HABILITACIÓN VEHICULAR TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS EN GENERAL (SEGÚN APLIQUE)

VII. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE MAQUINARIAS

1. MEMORANDO DE LA DEPENDENCIA A JEFATURA QHSSE, HACIENDO LA SOLICITUD DE INGRESO, PLAZOS.
2. SOLICITUD DE CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
3. TARJETA DE PROPIEDAD
4. TIPO DE COMBUSTIBLE: A DIESEL
5. INSPECCIÓN TÉCNICA VIGENTE FIRMADO POR INSPECTOR CERTIFICADO
6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CONTRA DAÑOS A TERCEROS
7. 02 EXTINTORES CERTIFICADO DE 30 LBS
8. TARJETA DE CUBICACIÓN

*En el caso de maquinarias instaladas sobre unidades vehiculares aplicarán los requisitos para ambos casos.

VIII. REQUISITOS PARA RETIRO DE MATERIALES

1. PASE DE SALIDA DE MATERIAL ENVIADO A central_rco@petroperu.com.pe APROBADO POR EL NIVEL 4B COMO MÍNIMO Y QUE CUENTE CON FIRMA AUTORIZADA.
2. GUÍA DE REMISIÓN DEL MATERIAL TRANSPORTADO (EN CASO APLIQUE).
3. PARA RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEBE CONTAR CON MANIFIESTO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROBADO POR SUPERVISOR DE LA JEFATURA QHSSE REFINACIÓN CONCHÁN.

IX. REQUISITOS PARA INGRESO DE CELULARES INTRÍNSECOS

1. MEMORANDO A LA JEFATURA QHSSE REFINACIÓN CONCHÁN SOLICITANDO EL INGRESO DEL CELULAR, PRECISANDO:
 - LAS FECHAS DE AUTORIZACIÓN,
 - DATOS DE IDENTIFICACIÓN: MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE
 - NOMBRES DE USUARIO (S),
 - NOMBRE DEL SERVICIO DE REFERENCIA (N° OTT/CONTRATO)
2. FICHA TÉCNICA DEL CELULAR.

3. CERTIFICADO DE LABORATORIO QUE ACREDITE PROPIEDADES INTRÍNSECAMENTE SEGURAS O EXPLOSION PROOF (ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb, O SUPERIORES)
4. FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE APROBADO POR LA JEFATURA QUE CORRESPONDA.

X. REQUISITOS PARA INGRESO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

1. MEMORANDO A LA JEFATURA QHSSE REFINACIÓN CONCHÁN SOLICITANDO EL INGRESO DE LA CÁMARA, PRECISANDO:
 - LAS FECHAS DE AUTORIZACIÓN,
 - DATOS DE IDENTIFICACIÓN: MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE
 - NOMBRES DE USUARIO (S),
 - NOMBRE DEL SERVICIO DE REFERENCIA (N° OTT/CONTRATO)
2. FICHA TÉCNICA DE LA CÁMARA.
3. CERTIFICADO DE LABORATORIO QUE ACREDITE PROPIEDADES INTRÍNSECAMENTE SEGURAS O EXPLOSION PROOF (ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb, O SUPERIORES)
4. FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TOMA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE APROBADO POR LA JEFATURA QUE CORRESPONDA.

XI. REQUISITOS PARA INGRESO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (SIN ACCESO A RED DE PETROPERÚ)

- PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA: PA1-GGR-706
1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y USO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARTICULAR SIN ACCESO A RED DE PETROPERÚ DEBIDAMENTE APROBADA POR LA JEFATURA NIVEL 3.
 2. DECLARACIÓN JURADA DE SOFTWARE LEGAL.

Jefatura QHSSE Refinación Conchán

Julio 2021