

INFORME TÉCNICO N° GCOP-1165-2025
ADJUDICACIÓN ABREVIADA: "SERVICIO DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE FLUIDOS CON HIDROCARBUROS EN REFINERÍA TALARA"

I. OBJETIVO

Justificar la Adjudicación Abreviada para el "SERVICIO DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE FLUIDOS CON HIDROCARBUROS EN REFINERÍA TALARA" con la empresa Inversiones y Servicios Beraca S.A.C. RUC N° 20529876522, por el monto de S/ 1,127,327.75 (un millón ciento veintisiete mil trescientos veintisiete con 75/100 soles) (Inc. IGV), al amparo del artículo 47, literal i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, aprobado mediante A/D N° 039-2021-PP (vigente desde el 28 de junio de 2021) y con base a lo señalado en el Procedimientos PROA1-201 v.7, "Formulación y Gestión de Requerimientos".

II. ANTECEDENTES

- El 02.12.2024 se recibió visita de OEFA a raíz de una denuncia ambiental anónima enviada a la Autoridad mediante el aplicativo WhatsApp, relacionada con la afectación ambiental por el presunto derrame de hidrocarburos ocurrido en las instalaciones de la Refinería Talara, emitiéndose el Acta de Supervisión Expediente N°0272-2024-DSEM-CHID del 04.12.2024.
- El 13.01.2025 se observó rebose de aguas oleosas del Sistema OWS de Refinería Talara por escuadras ubicadas a la altura de la zona norte exterior al cubeto del tanque 294, de la zona sur este de la Sub-Estación SO3, zona oeste de la caseta de Bombas CI FWS y lado este de DP1.
- Reporte Preliminar de Emergencia Ambiental EA25-00033 de fecha 13.01.2025, asociada al rebose de aguas oleosas del Sistema OWS.
- Reporte Final de Emergencia Ambiental EA24-01132 de fecha 12.02.2025, asociada al rebose de aguas oleosas del Sistema OWS.
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Acta de Supervisión Expediente N° 0272-2024-DSEM-CHID (2da acta con el mismo número que acta de diciembre 2024)
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Acta de Supervisión Expediente N° 0272-2024-DSEM-CHID – Medidas Administrativas – Dicta cinco (05) medidas administrativas relacionadas a la emergencia ambiental por asociada al rebose de aguas oleosas del Sistema OWS del 13.01.25.
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Acta de Supervisión – Expediente N° 0272-2024-DSEM-CHID del 24.01.2025.
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Acta de Supervisión – Expediente N° 0012-2025-DSEM-CHID del 24.02.2025.

III. ANÁLISIS

- 3.1. El rebose de aguas oleosas por el Sistema de Drenaje de Aguas Aceitosas de Refinería Talara (OWS) de Refinería Talara fue reportado el 13.01.2025 al OEFA.
- 3.2. De acuerdo con el Artículo 66 del D.S. N°039-2014-EM Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, ante la ocurrencia de una emergencia ambiental, se deben realizar las acciones de primera respuesta para controlar la fuente, así como contener, confinar y recuperar el contaminante, para minimizar los impactos negativos ocasionados y otras

acciones indicadas en el Plan de Contingencias o del Instrumento de Gestión Ambiental – IGA aprobado.

- 3.3. Del 14 al 24.01.2025, OEFA realizó una visita de supervisión especial; siendo que el 24.01.2025 emitió el Acta de Supervisión con Expediente N°0272-2024-DSEM-CHID imponiendo las medidas administrativas, cuya ejecución requiere el cumplimiento de acciones de primera respuesta (contención, recuperación, limpieza, transporte y disposición de residuos sólidos) en plazos inviables para PETROPERÚ, considerando la naturaleza de la fuente de la emergencia ambiental.
- 3.4. Asimismo, del 18 al 14.02.2025 OEFA realizó una nueva visita de Supervisión Especial, abriéndose una nueva Acta de Supervisión Expediente N°0012-2025-DSEM-CHID, para verificar el cumplimiento de las Medidas Preventivas ordenadas mediante Acta Expediente N° 0272-2024-DSEM-CHID – Medidas Administrativas.
- 3.5. Cabe señalar que, el incumplimiento de ejecución de medidas administrativas podría generar consecuencias negativas para la empresa, tales como la imposición de multas coercitivas o hasta la paralización de actividades operativas y por ende el deterioro de la reputación corporativa.
- 3.6. Por otra parte, Refinería Talara enfrenta una problemática crítica debido a los afloramientos de aguas oleosas en los buzones de menor cota, como resultado de un incremento en los flujos y contenidos de hidrocarburos en las aguas oleosas durante las etapas de arranque, estabilización y operación de la refinería.

Este aumento ha superado en varias oportunidades, la capacidad de diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Aceitosas (WWS), cuyo flujo incluye los efluentes del Sistema de Drenaje de Aguas Aceitosas (OWS), resultando en una disminución de la eficiencia de tratamiento. Esta situación ha generado un riesgo potencial de que las aguas contaminadas lleguen al mar, lo que podría provocar un impacto ambiental significativo.

- 3.7. Habiéndose identificado que la fuente de la emergencia ambiental del 13.01.25 se encuentra asociada a los reboses del sistema OWS, lo cual viene ocurriendo de manera intermitente, impactando con la continuidad y término de las acciones de primera respuesta; y, aun cuando se cuenta con un plan de acción técnico – operativo para controlar la emergencia ambiental y solucionar este problema, el mismo tiene acciones con plazos de ejecución hasta diciembre 2025 inclusive.
- 3.8. Dentro de los trabajos asociados a las acciones de primera respuesta, es importante continuar con los trabajos de recuperación de las aguas oleosas provenientes de los reboses del sistema de drenaje de aguas aceitosas (OWS).

Este proceso de recuperación, que debe continuar efectuándose con carácter de prioritario, incluye la succión y disposición de aguas oleosas empozadas en áreas de contención de equipos o en áreas con terrenos de suelo natural, ubicados cerca de los buzones del Sistema OWS. La disposición se puede realizar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (WWS) o también podría ser dispuesto en un relleno de seguridad autorizado.

- 3.9. Por lo que, debido a la complejidad del evento suscitado, al marco normativo aplicable y a la urgencia de atender estas acciones, se requiere con carácter de prioritario continuar con los trabajos de succión de los fluidos con hidrocarburos

livianos, así como transportarlos a la Planta WWS o de ser el caso efectuar su disposición final en un relleno de seguridad externo.

- 3.10. Adicionalmente, una inadecuada atención y respuesta de las medidas administrativas impuestas por OEFA, con relación a la emergencia ambiental suscitadas en las instalaciones de Refinería Talara, podría afectar la continuidad o seguridad de la operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad; así como el inicio de procedimientos administrativos sancionadores a PETROPERÚ por las entidades gubernamentales.
- 3.11. En base a lo indicado, resulta necesario e indispensable gestionar la contratación de una empresa especializada en este tipo de labores, para la adjudicación abreviada del “SERVICIO DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE FLUIDOS CON HIDROCARBUROS EN REFINERÍA TALARA”, al amparo del artículo 47 literal i) del Reglamento Contrataciones de Petroperú, que establece como criterio para una adjudicación abreviada cuando *“Ante situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten o puedan afectar: ... La continuidad o seguridad de la operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad.”* Asimismo, el Reglamento establece que *“los trámites correspondientes a la identificación y selección del proveedor estarán a cargo del Originador, quien empleará los medios de comunicación que considere pertinentes para la invitación y recepción de la oferta, y deberá tener en cuenta la transparencia y la posibilidad de promover la competencia”*.
- 3.12. En tal sentido, se solicitó cotizaciones a las siguientes compañías cuyos montos ascendieron a:
- ARPE E.I.R.L.: S/2,194,800.00 (dos millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos con 00/100 soles) incluido IGV.
 - IGC Servicios Integrados: S/1,914,550.00 (un millón novecientos catorce mil quinientos cincuenta con 00/100 soles) incluido IGV.
 - Inversiones y Servicios Beraca S.A.C.: S/ 1,127,327.75 (un millón ciento veintisiete mil trescientos veintisiete con 75/100 soles) incluido IGV.
- 3.13. Por lo anterior y debido a la urgencia del requerimiento, y al menor monto ofertado se otorgó la ejecución del servicio a la Cía. Inversiones y Servicios Beraca S.A.C., debido a que esta compañía cuenta con los recursos disponibles al momento, necesarios para la ejecución de las actividades detalladas anteriormente, por lo que cumple los Requisitos Técnicos Mínimos.
- 3.14. Para el presente servicio, se cuenta con disponibilidad presupuestal y no obedece a falta de planificación, sino al evento imprevisible de la emergencia ambiental N°EA25-00033, ocurrido en el Sistema OWS de Refinería Talara. En adición, se estableció un plazo de ejecución del Servicio de 180 días calendario.
- 3.15. Acorde a lo indicado en el Cuadro de Niveles de Aprobación vigente el presente Informe Técnico de sustentación para servicios con montos hasta 10 MMS/, corresponde ser aprobado por el Nivel II de la dependencia originadora, que en este caso lo constituye la Gerencia Corporativa Operaciones.

IV. RECOMENDACIÓN

Por lo antes indicado y en cumplimiento de los procedimientos vigentes se concluye que se debe efectuar la adjudicación abreviada del “SERVICIO DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE FLUIDOS CON HIDROCARBUROS EN REFINERÍA TALARA” a la empresa Inversiones y Servicios Beraca S.A.C., por un monto de S/ 1,127,327.75 (un millón ciento veintisiete mil trescientos veintisiete con 75/100 soles) incluido IGV, al amparo del artículo 47, literal i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, aprobado mediante A.D. N°039-2021-PP (vigente desde el 28 de junio de 2021) y con base a lo señalado en los Procedimientos PROA1- 201 v.7, “Formulación y Gestión de Requerimientos”.

Talara, 21 de abril del 2025

PROPUESTO POR

REVISADO POR

Firmado digitalmente

Firmado digitalmente

Julio Medina Tapia
Coordinador Gestión Ambiental

Jhan Carlos Paiva López
Jefe (e) QHSE

ENDOSADO POR

APROBADO POR

Firmado digitalmente

Gustavo Villa Mora
Gerente (e) Operaciones Talara

Arturo Rodríguez Paredes
Gerente (e) Corporativo
Operaciones