

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-OEC-MDCH-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MADERAS PARA EL PROYECTO 160 "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CHUICUNI Y CHICÑAHUI DEL DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código : 20607123145

Nombre o Razón social : GRUPO HEICI S.A.C

Fecha de envío : 24/05/2025

Hora de envío : 21:09:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado órgano encargado de contrataciones, solicito que se evalúe ampliar las especies maderables. ya que, la madera solicitada (tornillo) se encuentra escasa, se podría completar dicho volumen requerido en las bases con especies como Azúcar huayo y/o Estoraque y/o tulpay. estas especies son maderas de exportación, son consideradas maderas por excelencia, las cuales presentan propiedades mecánicas muy por encima de la especie solicitada, según la N.T.P. ITINTEC 251.

Estas especies son resistentes a ataques por xilófagos, termitas y hongos. Por ello, se corrobora que son maderas de mucha mas durabilidad y trabajabilidad, las cuales pueden ser utilizadas para estructuras de construcción livianas y pesadas, durmientes, pisos, parquet y ebanistería.

Primeramente esto beneficiara al usuario poseyendo materiales óptimos y perdurables. Por otro parte, esto beneficiara al concurso dado que habrá mas concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ADMITIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si bien es cierto que las especies que propone el postor son de buena calidad, también tienen ciertas características que las hacen no óptimas para nuestro objetivo, para las que son solicitadas, por ejemplo:

- La madera tulpay, no tiene resistencia mecánica
- La especie estoraque es buena para interiores.
- La azúcar huayo es resistente y buen, pero es demasiado pesada.

En consecuencia no se admite su recomendación, por no cumplir con las características para el objetivo que tenemos, sumado a esto las inclemencias del clima en la zona de trabajo, y otros.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la madera tornillo esta escasa, el área usuaria aceptara solamente madera tornillo.

Debo incidir en que la madera debe ser de buena calidad, sin rajaduras ni otro defecto, ya que estamos en zona de influencia directa de la minera las bambas, y el comité obra del proyecto, hace una revisión minuciosa al bien entregado.