

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO			
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	02
		Fecha del informe	19/05/2025
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	Jefe de la Oficina de Administración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Heriies Conrado TRAUCO Muñoz	
3	ANTECEDENTES <p>* El día 21 de abril 2025 se efectuó la convocatoria del procedimiento de selección de AS-016-2025 MD/CCFFAA-1 (Primera Convocatoria).</p> <p>* Las empresas que se registraron como participantes fueron: FRENOS SERVICIOS HUANCAYO S.A.C., FEBRES BAYES ENRIQUE TADEO., CHAVEZ NAVARRETE NATALY BETSI, ALL JAPAN MOTORS S.A.C., GP INVESTMENT S.A., ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., AUTOMOTRIZ FULL CAR MOTORS S.A.C., COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C..</p> <p>* Las empresas que se registraron como postores fueron : FEBRES BAYES ENRIQUE TADEO., CHAVEZ NAVARRETE NATALY BETSI y FRENOS SERVICIOS HUANCAYO S.A.C.</p> <p>* FRENOS SERVICIOS HUANCAYO S.A.C., su oferta no fue admitida por lo siguiente: Propuesta No Admitida: Se aprecia que en el Anexo 6 Declaración Jurada de Precio de la Oferta, en el presente documento hay campos vacios en donde esta omitiendo informacion en dicha declaracion jurada; el presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS. De no cumplir con lo requerido, la oferta se consider NO ADMITIDA.</p> <p>* FEBRES BAYES ENRIQUE TADEO: no cumple con los requisitos de calificacion.</p> <p>INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Referente al folio N° 17 en donde indica su establecimiento comercial que esta ubicado en JR. PEZET Y MONEL JOSE NRO. 1954 DISTRITO DE LINCE; no coincide según las bases integradas pag. 30 en donde dice que los lugares de los talleres autorizados del CONTRATISTA debiera encontrarse ubicado en cualquier de los distritos colindantes con la Entidad (Chorrillos, Barranco y Surco).</p> <p>FORMACION ACADEMICA En el folios Nro.19 sustenta la formacion academica del personal clave (JEFE DE TALLER), en donde no coincide según las bases integradas; nos presenta copia del titulo profesional tecnico en MECANICA AUTOMOTRIZ.</p> <p>EXPERIENCIA DEL PERONAL CLAVE En el folio Nro. 23 presenta el certificado de trabajo que debe tener una experiencia de de TRES (03) años como minimo y se acreditara a partir de la emision del respectivo titulo profesional tecnico; según las bases integradas no coinciden</p> <p>* CHAVEZ NAVARRETE NATALY BETSI: no cumple con los requisitos de calificacion.</p> <p>INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Referente al folio N° 30 en donde indica su establecimiento comercial que esta ubicado en AV. RIO CHINCHA N° 0000189 URB. CASTILLA DISTRITO DE SAN LUIS; no coincide según las bases integradas pag. 30 en donde dice que los lugares de los talleres autorizados del CONTRATISTA debiera encontrarse ubicado en cualquier de los distritos colindantes con la Entidad (Chorrillos, Barranco y Surco).</p>		
	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
4	4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ONCE (11) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MODELO HILUX AÑO DE FABRICACION 2020 Y 2023 DE LA FEC-CIOEC	
	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-2025 MD/CCFFAA-1	
	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA	
	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ÚNICO	
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.		
	Se registraron 10 participantes, pero no presentaron ofertas.		
	Se presento 03 oferta, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a:		
	03 oferta, fueron descalificada		X
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
	6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.		

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	x
6.5	Otros	

CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:

7.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.		
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.		
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.		
7.4	Los postores no presentaron adecuadamente su oferta, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas; por lo tanto habiendo analizado el Comité de Selección procede a rechazar las ofertas por los siguientes:		
7.5	FEBRES BAYES ENRIQUE TADEO	INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Referente al folio N° 17 en donde indica su establecimiento comercial que esta ubicado en JR. PEZET Y MONEL JOSE NRO. 1954 DISTRITO DE LINCE; no coincide según las bases integradas pag. 30 en donde dice que los lugares de los talleres autorizados del CONTRATISTA debiera encontrarse ubicado en cualquier de los distritos colindantes con la Entidad (Chorrillos, Barranco y Surco). FORMACION ACADEMICA En el folios Nro.19 sustenta la formacion academica del personal clave (JEFE DE TALLER), en donde no coincide según las bases integradas; nos presenta copia del titulo profesional tecnico en MECANICA AUTOMOTRIZ. EXPERIENCIA DEL PERONAL CLAVE En el folio Nro. 23 presenta el certificado de trabajo que debe tener una experiencia de de TRES (03) años como mínimo y se acreditara a partir de la emision del respectivo titulo profesional tecnico; según las bases integradas no coinciden	X
	CHAVEZ NAVARRETE NATALY BETSI	INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA Referente al folio N° 30 en donde indica su establecimiento comercial que esta ubicado en AV. RIO CHINCHA N° 0000189 URB. CASTILLA DISTRITO DE SAN LUIS; no coincide según las bases integradas pag. 30 en donde dice que los lugares de los talleres autorizados del CONTRATISTA debiera encontrarse ubicado en cualquier de los distritos colindantes con la Entidad (Chorrillos, Barranco y Surco).	
	FRENOS SERVICIOS HUANCAYO S.A.C.	Se aprecia que en el Anexo 6 Declaración Jurada de Precio de la Oferta, en el presente documento hay campos vacios en donde esta omitiendo informacion en dicha declaracion jurada; el presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS. De no cumplir con lo requerido, la oferta se consider NO ADMITIDA.	
	OTROS		
7.5			

TTE CRL EP.
Antonio Hans RUPAY Aguedo
Presidente
Comité de Selección

TTE CRL EP
Daniel Gerardo VIZARRETA Pacheco
Miembro
Comité de Selección

TCO2 EP
German OSORIO Lugo
Miembro
Comité de Selección

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN