



UPSS	
DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA	
PABELLON A	
PRIMER PISO	Hospitalización Cirugía
	Consultorio Dental
	Hall de ingreso bolívar
SEGUNDO PISO	Hospitalización Medicina
	Procedimientos de medicina
	Hospitalización ICTUS
	observación broncopulmonar
PABELLON B	
PRIMER PISO	Hospitalización Obstetricia
	Hospitalización Ginecología
	Servicio Social
	Sala de Ecografías Obstétricas
	Cuerpo medico
	Departamento de Enfermería
	Cuentas corrientes
SEGUNDO PISO	Sala de partos
	Atención inmediata de Recién Nacidos
	UCI Neonatal
	UCI maternos
TERCER PISO	Alto riesgo obstétrico
	Intermedios Neonatales I
	Intermedios Neonatales II
	Psicoprofilaxis
PABELLON C	
PRIMER PISO	Talleres de mantenimiento
	Casa de fuerza
	Nutrición y Dietética
	Lavandería, ropería y costura
SEGUNDO PISO	Central de esterilización
PABELLON D	
PRIMER PISO	Radiología
	Ecografías
	Mamografías
SEGUNDO PISO	Patología
	Auditorio de patología
PABELLON E	
SOTANO	Consultorios Externos de Pediatría
PRIMER PISO	Hospitalización pediatría
PABELLON F	
SOTANO	Departamento de Emergencia
	Laboratorio
	Archivo de Historias Clínica
	Departamento de farmacia
PRIMER PISO	Consultorios externos
	Estadística
	Admisión
	Farmacia de Consulta externa
SEGUNDO PISO	Centro Quirúrgico-Uci
	laboratorio
TERCER PISO	Administración
PABELLON G	
SOTANO	Medicina física y rehabilitación
	banco de sangre
PRIMER PISO	Archivo de Historias Clínica
	Almacenes de farmacia
PABELLON H	
PRIMER PISO	Vacunas

PROYECTO:

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA DE
TECHOS Y CANALETAS
PARA
PROTECCION DE
LLUVIAS EN EL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
HOSPITAL BELEN DE
TRUJILLO - REGION LA
LIBERTAD

PROPIETARIOS:

HOSPITAL BELEN
DE TRUJILLO

UBICACION:

DISTRITO : TRUJILLO
PROVINCIA : TRUJILLO
REGION : LA LIBERTAD

PROFESIONAL
RESPONSABLE:

ARQ.
EDUARDO ANTONIO
MELÉNDEZ CORDERA
CAP. 27018

ESCALA:

GRÁFICA

FECHA:

JULIO - 2 0 2 3

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DISTRIBUCIÓN

N° DE LÁMINA:

A - 01