

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Enviar tomas fotográficas de las celdas de protección y celdas de transformación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, acoge su consulta adjuntando fotografías proporcionadas por el area usuaria, las mismas que se encuentran al final de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta fotografías al final de las bases integradas

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 2, indica suministro y montaje de un seccionador tripolar en la celda de llegada y salida. ACLARAR, ¿es un seccionador para la celda de llegada y otro seccionador para la celda de salida?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, acoge su consulta y precisa lo siguiente:

Que es un (01) solo seccionador tripolar para la celda de salida con pruebas de conexión y desconexión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Suministro e instalación de un seccionador tripolar de potencia tripolar y fusibles tipo cartucho en la celda de salida, con pruebas de conexión y desconexión.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 2, indica fusible tipo cartucho. PRECISAR la corriente de protección el fusible, voltaje de operación, longitud del fusible y el poder de corte del fusible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, acoge su consulta y precisa lo siguiente:

Las características de los fusibles son las siguientes:

- Corriente de proteccion de fusible: Por seccionadores
- Voltaje de opracion: 2300 V
- Longitud del fusible: 35 cm
- Poder de corte del fusible: 100 Amp

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Suministro e instalación de un seccionador tripolar de potencia tripolar y fusibles tipo cartucho en la celda de salida, con pruebas de conexión y desconexión; siendo las características de los fusibles las que se menciona a continuacion:

- Corriente de proteccion de fusible: Por seccionadores
- Voltaje de opracion: 2300 V
- Longitud del fusible: 35 cm
- Poder de corte del fusible: 100 Amp

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 5. ¿Cuánto tiempo de corte de energía se dispondrá para realizar el pintado de la estructura metálicas de las celdas MT?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, aclara su consulta:

Que el pintado de la estructura metalica puede realizarse paralelamente al mantenimiento de los transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 6, PRECISAR, ¿Cuántos equipos de luces de emergencia se debe suministrar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, acoge su consulta y precisa lo siguiente:

- Se requiere un (01) equipo de luz de emergencia, incluye cableado y canalizado, para cada sub estacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Suministro e instalación de un (01) equipo de luz de emergencia, incluye cableado y canalizado, para cada sub estacion.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 7, PRECISAR, ¿Cuántas lámparas fluorescentes de 2x36W se debe suministrar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, acoge su consulta y precisa lo siguiente:

- Se requiere una (01) luminaria LED slim de 36Watts, para cada sub estacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Suministro e instalación de una (01) luminaria LED slim de 36 Watts. Para cada sub estacion.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 11, Enviar protocolo de la última revisión y mantenimiento del interruptor en mínimo volumen de aceite para valorizar el nivel de mantenimiento que se realizara ara este servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, aclara su consulta:

Que No cuenta con el protocolo de la última revisión y mantenimiento del interruptor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el Ítem 6.1; cuadro de detalle (Subestación 1), párrafo 13, DEBEMOS indicar que para realizar el grado de mantenimiento que se solicitan (tratamiento de aceite, reparación, pintado de la cuba, etc.) es necesario trasladar los dos transformadores de 320KVA y 160KVA a nuestro taller, donde se tiene el equipamiento y ambiente acondicionado para realizar este tipo de mantenimiento se requiere de 30 días para intervenir los dos transformadores ¿Ustedes pueden operar con Grupo Electrógeno durante 30 días?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, aclara su consulta:

NO se puede operar con grupo electrogeno durente 30 dias, debido a la naturaleza de las operaciones que realiza esta Unidad de Combate.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRUP2/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS GRUP2 PP-135

Ruc/código :	20535529869	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA & SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	15:52:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar condiciones para la intervención de la Subestación 2 y 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de conformidad con el pronunciamiento del area usuaria, acoge su consulta adjuntando fotografías proporcionadas por el area usuaria de las sub estaciones 2 y 3 las mismas que se encuentran al final de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta fotografías al final de las bases integradas