

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código : 20511020701

Fecha de envío : 28/06/2023

Nombre o Razón social : KATMAR TRADING S.A.C.

Hora de envío : 11:02:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el literal f indica "Presentar la ficha técnica de cada uno de los bienes a ofertar", sin embargo, se observa que cada uno de los repuestos estan codificados ademas que se presentará un cuadro en donde se indique la marca y si existe una actualizacion de codigo, segun el literal e. Es por ello, que para generar la pluralidad de postores, se solicita que eliminen la presentacion de fichas tecnicas, por una cuestion de acceso a la informacion de estos bienes, lo cual dificulta su presentacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** f **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA OBSERVACION REALIZADA POR EL POSTOR SE MANIFIESTA QUE ES NECESARIO LA PRESENTACION DE FICHA TECNICA EL CUAL DEL MISMO MODO NO SE ESTA LIMITANDO LA PARTICIPACION DE POSTORES Y DICHA DOCUMENTACION GARANTIZARA LA VERIFICAION DEL BIEN A ADQUIRIR POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	19:03:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a lo establecido en las Bases Estándar, se sugiere al Comité de Selección, modificar la descripción de los bienes y los códigos, ya que se encuentran desfasados. DIVEIMPORT, como único representante de la marca Mercedes-Benz en el Perú, realiza las siguientes observaciones:

- 1) DENOMINACIÓN INCORRECTA:ASPA VENTILADOR CON VICOSTATO, DENOMINACIÓN CORRECTA:VENTILADOR, CODIGO INCORRECTO: A9062050406 CODIGO CORRECTO: A9062050406:DTEC
- 2) DENOMINACIÓN INCORRECTA: CRUCETA DE CARDAN RIMER EJE DENOMINACIÓN CORRECTA: CRUCETA CARDÁN BB FMX/FMX480 CODIGO INCORRECTO: A9404100031 CODIGO CORRECTO: 1068250:SAMPA
- 3) DENOMINACIÓN INCORRECTA: KIT DE EMBRAGUE COMPLETO - COLLARIN DENOMINACIÓN CORRECTA: KIT EMBRAGUE 2643S-ROD ALTO CODIGO INCORRECTO: A0262509001 - A0032505915 CODIGO CORRECTO: A0222505601:SACHSA
- 4) DENOMINACIÓN INCORRECTA: VALVULA DE REMOLQUE DENOMINACIÓN CORRECTA: VALVULA FRENO CODIGO CORRECTO: A0034312712 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0034312712:MBC
- 5) DENOMINACIÓN CORRECTA: VALVULA PEDAL DE FRENO CODIGO CORRECTO: A0044316205 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0044316205:MBC
- 6) DENOMINACIÓN INCORRECTA: VALVULA DE BREAKE DENOMINACIÓN CORRECTA: VALVULA FRENO ESTACIONAM. CODIGO CORRECTO: A0004200184 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0004200184:KNORRB
- 7) DENOMINACIÓN INCORRECTA: VALVULA RELAY DE AIRE DENOMINACIÓN CORRECTA: VALVULA DE FRENO CODIGO INCORRECTO: A0044296244 CODIGO CORRECTO: A0044297844:DTEC
- 8) DENOMINACIÓN INCORRECTA: SERVO DE EMBRAGUE DENOMINACIÓN CORRECTA: T30 SERVO EMBRAGUE ACTROS/AXOR CODIGO CORRECTO: A0002540447 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0002540447:WABCOB
- 9) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BOYA MARCADOR DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN CORRECTA: SENSOR DE NIVEL CODIGO CORRECTO: A0095423118 CODIGO CORRECTO: A009542311864:MBC
- 10) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BOMBA DE AGUA DENOMINACIÓN CORRECTA: TS BOMBA AGUA CODIGO CORRECTO: A9042004901 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9042004901:MBC
- 11) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BUJES Y GOMAS DE BARRA ESTABILIZADOR DELANTERA DENOMINACIÓN CORRECTA: SOPORTE DE GOMA CODIGO INCORRECTO: A0003237985 CODIGO CORRECTO: A0003237485:SAMPA
- 12) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BUJES Y GOMAS BARRA ESTABILIZADOR POSTERIOR DENOMINACIÓN CORRECTA: SOPORTE DE GOMA POST ACT CODIGO CORRECTO: A0003238185 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0003238185:SAMPA
- 13) DENOMINACIÓN CORRECTA: BUJES DE MUELLE DELANTERA CODIGO CORRECTO: A0003223285 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0003223285:SAMPA
- 14) DENOMINACIÓN INCORRECTA: AMORTIGUADOR DELANTERA DENOMINACIÓN CORRECTA: AMORTIGUADOR DELANTERO AXOR CODIGO CORRECTO: A0073231600 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0073231600:TRUCKTA
- 15) DENOMINACIÓN INCORRECTA: AMORTIGUADOR POSTERIOR DENOMINACIÓN CORRECTA: AMORTIGUADOR POST. ACTROS CODIGO CORRECTO: A0053260900 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0053260900:COFAP
- 16) DENOMINACIÓN INCORRECTA: SANDWICH DE SUSPENSION DENOMINACIÓN CORRECTA: SOPORTE DE MUELLE ACTROS CODIGO INCORRECTO: A0003241208 CODIGO CORRECTO: A0003250596:SAMPA
- 17) DENOMINACIÓN INCORRECTA: MUELLE POSTERIOR DENOMINACIÓN CORRECTA: PQT BALLESTAS EJE TRAS CODIGO INCORRECTO: A9483201705 CODIGO CORRECTO: A9483203405:MBC
- 18) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE DENOMINACIÓN CORRECTA: CILINDRO TRANSMISOR CODIGO CORRECTO: A0022950806 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0022950806:FTEFR
- 19) DENOMINACIÓN INCORRECTA: MANIJA DE PUERTA EXTERIOR DE LA CABINA DENOMINACIÓN CORRECTA: T1N MANILLA PTA DER. CODIGO CORRECTO: A0007601359 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0007601359:MBA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

ESTABILIZADORA ACT OTD16- CODIGO INCORRECTO: A9433230365 CODIGO CORRECTO: A9433230665:MBC
21) DENOMINACIÓN INCORRECTA: TEMPLADOR DE SUSPENSION (V) NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Del analisis de la observacion realizada por el postor se llega al analisis que lo solicitado los repuestos bienen a ser el nombre comercial por el cual se conoce dichos bienes y las denominaciones dadas por el postor bienen a ser el nombre tecnico de fabrica con los que conocen tambien los proveedores por lo que para que haya pluralidad de postores y amplitud el postor sera el responsable de considerar en la oferta el nombre comercial y/o nombre tecnico de fabrica por lo que se corregira en las especificaciones tecnicas.

- 1 ASPA VENTILADOR CON VICOSTATO
- 2 CRUCETA DE CARDAN PRIMER EJE Y/O CRUCETA CARDÁN BB
- 3 KIT DE EMBRAGUE (COMPLETO) ¿ COLLARIN Y/O KIT EMBRAGUE 2643S-ROD
- 4 VÁLVULA DE REMOLQUE Y/O VALVULA FRENO
- 5 VÁLVULA PEDAL DE FRENO
- 6 VÁLVULA DE BREAKE Y/O VALVULA FRENO ESTACIONAM
- 7 VÁLVULA RELAY DE AIRE Y/O VALVULA DE FRENO
- 8 SERVO DE EMBRAGUE Y/O T30 SERVO EMBRAGUE ACTROS/AXOR
- 9 BOYA MARCADOR DE COMBUSTIBLE Y/O SENSOR DE NIVEL
- 10 BOMBA DE AGUA Y/O TS BOMBA AGUA
- 11 BUJES Y GOMAS DE BARRA ESTABILIZADOR DELANTERA Y/O SOPORTE DE GOMA
- 12 BUJES Y GOMAS BARRA ESTABILIZADOR POSTERIOR Y/O SOPORTE DE GOMA POST ACT
- 13 BUJES DE MUELLE DELANTERA Y/O BUJES DE MUELLE DELANTERA
- 14 AMORTIGUADOR DELANTERA Y/O AMORTIGUADOR DELANTERO AXOR
- 15 AMORTIGUADOR POSTERIOR AXOR
- 16 SANDWICH DE SUSPENSIÓN Y/O SOPORTE DE MUELLE ACTROS
- 17 MUELLE POSTERIOR Y/O PQT BALLESTAS EJE TRAS
- 18 BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE Y/O CILINDRO TRANSMISOR
- 19 MANIJA DE PUERTA EXTERIOR DE LA CABINA Y/O T1N MANILLA PTA DER.
- 20 BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y/O BARRA- ESTABILIZADORA ACT OTD16

Cabe aclarar que la entidad no realizo el proceso de estandarizacion que es facultativo, por lo que el postor podria ofertar los repuestos originales y/o alternativos sin embargo el postor es responsable de que sean compatibles con los vehículos; si no son compatibles no serán aceptados y el contratista debe cambiar los repuestos.

En referencia a los codigos se actualizara los codigos del item 3 A0222505601 y del item 21 A9443500405 por lo que se modificara en las especificaciones tecnicas, del mismo modo se aclara que los codigos indicados en las especificaciones tecnicas son referenaciales y de la revision de dichos codigos si son validos, sin embargo en la propuesta postor es el responsable de ofertar y poner el codigo correcto en la oferta del repuesto a ofertar, en lo referente a la marca y referencia no podriamos poner dentro de las especificaciones tecnicas al estar prohibido en el reglamento d ela ley de contrataciones, sin embargo el postor es libre de poner la marca y procedencia para la presentacion de ofertas. Del En el primer item se deja claro que se requiere aspa de ASPA VENTILADOR CON VICOSTATO debido a que el Vicostatico es parte del ventilador el cual trabajan juntos del mismo modo en el requerimeinto se pudo el codigo tanto del vicostatico como del ventilador sinembargo el participante indica que el correcto seria ventilador lo cual no estaria considerando al vicostato a pesar de que el codigo esta en el requerimiento.

En referencia el item 3 esta poniendo de la revision del codigo es correcto lo observado por el participante y se modificara a A0222505601 sin embargo no se puede poner la denominacion sachs el cual esta haciendo referencia a una marca el cual no podriamos poner dentro de las especificaciones tecnicas al estar prohibido en el reglamento d ela ley de contrataciones, sin embargo el postor es libre de poner dicho codigo para la presentacion de ofertas.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	19:03:59

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a lo establecido en las Bases Estándar, se sugiere al Comité de Selección, modificar la descripción de los bienes y los códigos, ya que se encuentran desfasados. DIVEIMPORT, como único representante de la marca Mercedes-Benz en el Perú, realiza las siguientes observaciones:

- 22) DENOMINACIÓN INCORRECTA: RATCHET DE FRENO EJE POSTERIOR LH DENOMINACIÓN CORRECTA: RATCHET FRENO II EJE LH ACTROS CODIGO CORRECTO: A9454200238 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9454200238:ECKISIL
- 22) DENOMINACIÓN INCORRECTA: RATCHET DE FRENO EJE POSTERIOR RH DENOMINACIÓN CORRECTA: RATCHET FRENO II EJE RH ACTROS CODIGO CORRECTO: A9454200338 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9454200338:ECKISIL
- 23) DENOMINACIÓN CORRECTA: COMPRESORA DE AIRE FÁBRICA NO CUENTA CON STOCK DE REPUESTO. CODIGO CORRECTO: A9061304915
- 24) DENOMINACIÓN INCORRECTA: CORREA DE VENTILADOR DENOMINACIÓN CORRECTA: CORREA TRAPEZOID.NERVADA SNP23.CL CODIGO CORRECTO: A9069933996 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9069933996:MBC
- 25) DENOMINACIÓN INCORRECTA: ESPEJO RETROVISOR ARMADO (LH) DENOMINACIÓN CORRECTA: RETROVISOR EXTERIOR LH/ ATEGO 1023 CODIGO CORRECTO: A9408101419 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9408101419:MBC
- 25) DENOMINACIÓN INCORRECTA: ESPEJO RETROVISOR ARMADO (RH) DENOMINACIÓN CORRECTA: RETROVISOR EXTERIOR CODIGO CORRECTO: A9408102919 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9408102919:MBC
- 26) DENOMINACIÓN INCORRECTA: LUNA PARABRISA DELANTERA DENOMINACIÓN CORRECTA: PARABRISAS AXOR 2628/45 , 1828K/36 CODIGO CORRECTO: A3756710210 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A3756710210:MBC
- 27) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PINES Y BUJES PARA TREN DELANTERO (L) DENOMINACIÓN CORRECTA: JUEGO PIEZAS SNP23.CL CODIGO CORRECTO: A6553300719 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A6553300719:MBB
- 27) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PINES Y BUJES PARA TREN DELANTERO (R) DENOMINACIÓN CORRECTA: BULON DE MANGUETA CODIGO CORRECTO: A9423320006 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9423320006:MBB
- 28) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PULMÓN DE FRENO POSTERIOR (LH) DENOMINACIÓN CORRECTA: CILINDRO DE RUEDA CODIGO INCORRECTO: A0164204018 CODIGO CORRECTO: A019420901864:MBC
- 28) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PULMÓN DE FRENO POSTERIOR (RH) DENOMINACIÓN CORRECTA: CILINDRO FRENO DE RUEDA CODIGO INCORRECTO: A0164201318 CODIGO CORRECTO: A019420891864:MBC
- 28) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PULMÓN DE FRENO POSTERIOR (LH) DENOMINACIÓN CORRECTA: CILINDRO FRENO DE RUEDA CODIGO INCORRECTO: A0194207518 CODIGO CORRECTO: A019420751864:MBC
- 28) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PULMÓN DE FRENO POSTERIOR (RH) DENOMINACIÓN CORRECTA: CILINDRO FRENO DE RUEDA CODIGO INCORRECTO: A0194208918 CODIGO CORRECTO: A019420891864:MBC
- 29) DENOMINACIÓN INCORRECTA: TAMBOR DE FRENO POSTERIOR DENOMINACIÓN CORRECTA: TAMBOR FRENO POST OPC (93581P) CODIGO CORRECTO: A3054230401 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A3054230401:EKUMB
- 30) DENOMINACIÓN INCORRECTA: ARO DE RUEDA DENOMINACIÓN CORRECTA: RUEDA DE DISCO ACERO 22.5 X 9.00 CODIGO INCORRECTO: A0004001102 CODIGO CORRECTO: A00240034029205:MBC
- 31) DENOMINACIÓN INCORRECTA: TENSOR DE SUSPENSIÓN DENOMINACIÓN CORRECTA: BRAZO DE DIRECCION - SNP22_CL CODIGO INCORRECTO: A9483500805 CODIGO CORRECTO: A9483502405:MBC
- 32) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BIELA DE DIRECCIÓN DENOMINACIÓN CORRECTA: BARRA DIRECCION CODIGO CORRECTO: A0024607705 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0024607805:MBB
- 33) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BARRA DE DIRECCIÓN ARMADO DENOMINACIÓN CORRECTA: BARRA DE ACOPLAMIENTO CODIGO INCORRECTO: A9493300603 CODIGO CORRECTO: A9493301603:FEBI
- 34) DENOMINACIÓN INCORRECTA: SELLOS DE ACEITE DE LOS CUBOS DENOMINACIÓN CORRECTA: RETEN

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

35) DENOMINACIÓN INCORRECTA: TENSOR DE CORREA DENOMINACIÓN CORRECTA: TENSOR DE CORREA OM906LA ATEGO/LO915 CODIGO CORRECTO: A9062006770 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9062006770:PETERS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Del analisis de la observacion realizada por el postor se llega al analisis que lo solicitado los repuestos bienen a ser el nombre comercial por el cual se conoce dichos bienes y las denominaciones dadas por el postor bienen a ser el nombre tecnico de fabrica con los que conocen tambien los proveedores por lo que para que haya pluralidad de postores y amplitud el postor sera el responsable de considerar en la oferta el nombre comercial y/o nombre tecnico de fabrica por lo que se corregira en las especificaciones tecnicas.

24 RATCHET DE FRENO EJE POSTERIOR LH / RH Y/O RATCHET FRENO II EJE LH ACTROS

23 COMPRESORA DE AIRE

24 CORREA DE VENTILADOR Y/O CORREA TRAPEZOID.NERVADA SNP23

25 ESPEJO RETROVISOR ARMADO (L) Y(R)

26 LUNA PARABRISA DELANTERA Y/O PARABRISAS AXOR 2628/45 , 1828K/36

27 PINES Y BUJES PARA TREN DELANTERO - PIN Y/O JUEGO PIEZAS SNP23.CL

28 PULMÓN DE FRENO POSTERIOR (L) Y (R) Y 1° EJE POST. Y/O CILINDRO DE RUEDA

29 TAMBOR DE FRENO POSTERIOR Y/O TAMBOR FRENO POST OPC (93581P)

30 ARO DE RUEDA Y/O RUEDA DE DISCO ACERO 22.5 X 9.00

31 TENSOR DE SUSPENSIÓN Y/O BRAZO DE DIRECCION - SNP22_CL

32 BIELA DE DIRECCIÓN Y/O BARRA DIRECCION

33 BARRA DE DIRECCIÓN ARMADO Y/O BARRA DE ACOPLAMIENTO

34 SELLOS DE ACEITE DE LOS CUBOS Y/O RETEN RADIAL

35 TENSOR DE CORREA AXOR

Cabe aclarar que la entidad no realizo el proceso de estandarizacion que es facultativo, por lo que el postor podria ofertar los repuestos originales y/o alternativos sin embargo el postor es responsable de que sean compatibles con los vehículos; si no son compatibles no serán aceptados y el contratista debe cambiar los repuestos.

En referencia a los codigos se aclara que los codigos indicados en las especificaciones tecnicas son referenaciales y de la revision de dichos codigos si son validos, sin embargo en la propuesta postor es el responsable de ofertar y poner el codigo correcto en la oferta del repuesto a ofertar, en lo referente a la marca y referencia no podriamos poner dentro de las especificaciones tecnicas al estar prohibido en el reglamento d ela ley de contrataciones, sin embargo el postor es libre de poner la marca y procedencia para la presentacion de ofertas. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	19:03:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a lo establecido en las Bases Estándar, se sugiere al Comité de Selección, modificar la descripción de los bienes y los códigos, ya que se encuentran desfasados. DIVEIMPORT, como único representante de la marca Mercedes-Benz en el Perú, realiza las siguientes observaciones:

- 36) DENOMINACIÓN CORRECTA: TERMOSTATO CODIGO CORRECTO: A0042031675 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0042031675:MBC
- 37) DENOMINACIÓN CORRECTA: TURBOCOMPRESOR CODIGO INCORRECTO: A9020961999 CODIGO CORRECTO: A902096199964:MBC
- 38) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BLOQUES DE FRENO (DELANTEROS) DENOMINACIÓN CORRECTA: JGO DE FORRO FRENO DELANTERO CODIGO INCORRECTO: A6174231430 CODIGO CORRECTO: A6174231330:FRASLE
- 39) DENOMINACIÓN INCORRECTA: BLOQUES DE FRENO (POSTERIOR) DENOMINACIÓN CORRECTA: FORRO DE FRENO - SNP22_CL CODIGO INCORRECTO: A6594233610 CODIGO CORRECTO: A9644230110:MBC
- 40) DENOMINACIÓN INCORRECTA: PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS DENOMINACIÓN CORRECTA: TS ESCOBILLA LIMPIACR CODIGO INCORRECTO: A0018204745 CODIGO CORRECTO: A0018206745:MBC
- 41) DENOMINACIÓN CORRECTA: BARRA ESTABILIZADOR ARMADO CODIGO INCORRECTO: A9433260365 CODIGO CORRECTO: A3753260065:MBC
- 42) DENOMINACIÓN INCORRECTA: CABLE CON FUNDA PARA JALADOR DE PUERTA INTERIOR DENOMINACIÓN CORRECTA: MANDO POR CABLE CODIGO INCORRECTO: A9737600204 CODIGO CORRECTO: A973760020465:MBC
- 43) DENOMINACIÓN INCORRECTA: JALADOR DE PUERTA EXTERIOR RH DENOMINACIÓN CORRECTA: ACCIONAMIENTO DE PUERTA RH A0007230135 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0007230135:MBC
- 43) DENOMINACIÓN INCORRECTA: JALADOR DE PUERTA EXTERIOR LH DENOMINACIÓN CORRECTA: ACCIONAMIENTO DE PUERTA LH A0007230035 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A0007230035:MBC
- 50) DENOMINACIÓN INCORRECTA: CONECTOR DE BOMBA DE AGUA DENOMINACIÓN CORRECTA: TUBO A BOMBA AGUA A9062030615 SE SUGIERE AGREGAR LA PROCEDENCIA AL FINAL DEL CODIGO: A9062030615:FEBI

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Del analisis de la observacion realizada por el postor se llega al analisis que lo solicitado los repuestos bienen a ser el nombre comercial por el cual se conoce dichos bienes y las denominaciones dadas por el postor bienen a ser el nombre tecnico de fabrica con los que conocen tambien los proveedores por lo que para que haya pluralidad de postores y amplitud el postor sera el responsable de considerar en la oferta el nombre comercial y/o nombre tecnico de fabrica por lo que se corregira en las especificaciones tecnicas.

- 38 BLOQUES DE FRENO (DELANTEROS) Y/O JGO DE FORRO FRENO DELANTERO
- 39 BLOQUES DE FRENO (POSTERIOR) Y/O FORRO DE FRENO - SNP22_CL
- 40 PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS Y/O TS ESCOBILLA LIMPIACR
- 41 BARRA ESTABILIZADOR ARMADO
- 42 CABLE CON FUNDA PARA JALADOR DE PUERTA INTERIOR Y/O MANDO POR CABLE
- 43 JALADOR DE PUERTA EXTERIOR Y/O ACCIONAMIENTO DE PUERTA RH - LH
- 50 CONECTOR DE BOMBA DE AGUA Y/O TUBO A BOMBA AGUA

Cabe aclarar que la entidad no realizo el proceso de estandarizacion que es facultativo, por lo que el postor podria ofertar los repuestos originales y/o alternativos sin embargo el postor es responsable de que sean compatibles con los vehículos; si no son compatibles no serán aceptados y el contratista debe cambiar los repuestos. En referencia a los codigos se aclara que los codigos indicados en las especificaciones tecnicas son

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Nomenclatura :	AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

	Específico	3.1	3.1	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
referenciales y de la revision de dichos codigos si son validos, sin embargo en la propuesta postor es el responsable de ofertar y poner el codigo correcto en la oferta del repuesto a ofertar, en lo referente a la marca y referencia no podriamos poner dentro de las especificaciones tecnicas al estar prohibido en el reglamento d ela ley de contrataciones, sin embargo el postor es libre de poner la marca y procedencia para la presentacion de ofertas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código : 20502797230

Nombre o Razón social : DIVEIMPORT S.A.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 19:03:59

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a lo establecido en las Bases Estándar, la contratación será por PAQUETE (agrupando varios bienes); entre los cuales, para cumplir con la naturaleza del paquete debiese tratarse de repuestos, todos, de la marca mercedes-Benz, sin embargo, encontramos en la relación de los repuestos otros que no tienen la naturaleza de repuestos de la marca en mención tales como: liquido para parchado de llantas, medidor de presión de aire pesado para llanta válvula para inflado de neumáticos doble pesado, parche para llantas VD-1, parche para llantas VD-2, parche para llantas VD-3.

A nosotros como únicos representantes autorizados de la marca Mercedes-Benz en territorio peruano, nos llama la atención en virtud que empaquetar repuestos Mercedes-Benz con herramientas o parches para llantas, hace entender que existe un taller de mecánica en el cusco que les brindará este servicio, no habiendo pluralidad de marcas, para cumplir con el paquete, mucho más preocupante es que dejen fuera de este proceso a nosotros como únicos representantes del fabricante Mercedes-Benz en Perú. Por tal motivo, solicitamos que la compra sea por ítems y no por paquete, ya que se está transgrediendo la normativa de contrataciones del estado, y sus principios de manera evidente, y no favorezcan a un solo postor. Más aún cuando están privilegiando postores que ofrecerán repuestos alternativos más que originales.

Por tal motivo, se solicita al Comité de Selección, separar en 2 ítems la contratación: Ítem N° 1: ¿Adquisición de repuestos e insumos para la realización del servicio de mantenimiento preventivo de las unidades de marca Mercedes-Benz¿ y el ítem N° 2: ¿Adquisición de llantas y herramientas para el mantenimiento preventivo de las unidades de marca Mercedes-Benz¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"De acuerdo con el artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) se inicia con el requerimiento del área usuaria. Dicho Expediente, contiene la información referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, del mismo modo amparado en los Art 32 del (RLCE) su numeral 32.1 contiene En los casos de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación, este órgano de contratación cumplió con realizar el estudio de mercado teniendo dentro de estas observaciones la cuales cumplió con evaluar las posibilidades que ofrece el mercado y determinar el valor referencia, la existencia de pluralidad de marcas y/o postores posibilidad de distribuir la buena pro incluso Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de ser el caso. Así mismo es claro el Art 37 y su numeral 37.1 La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

De acuerdo al análisis de la presente observación

De la revision de la observacion la entidad no esta transgrediendo el reglamento de la ley de contrataciones como se indica en parrafo anterior estamos actuando en virtud a lo espitulado en dicha norma, del mismo modo se aclara la entidad realizo el proceso de indagacion de mercado donde se desprende que existe pluralidad de postores y de marcas; existen tambien proveedores que pueden entregar todos los bienes en paquete, por lo que para la entidad se considero que la contratacion por paquete es mas eficiente que efectuar contrataciones por separado y considerando que bichos bienes estan vinculados entre si, por lo que no se modificara las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	19:03:59

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considerará como bienes similares: Filtros y/o aceites y/o lubricantes para vehículos y/o maquinaria pesada de distintas características.

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación es referente a los bienes similares considerados, donde solo Filtros y/o aceites y/o lubricantes para vehículos, y lo que no tiene mucho sentido, es maquinaria pesada de distintas características. Esto está de manera burda, favoreciendo a un postor en específico de la zona del cusco. En ese sentido, limitan la posibilidad de participar a postores que cuentan con experiencia en venta de repuestos en general de maquinaria pesada, ya que esto es la verdadera experiencia similar al requerimiento objeto de la contratación. En ese sentido, apelando a los principios estipulados en el Artículo 2 de la LCE en concordancia con el Artículo 29.3 y 29.4 del RLCE, pedimos se amplíe los bienes similares a la venta de repuestos en general de maquinaria pesada de distintas características; en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores y no direccionar el requerimiento a un taller en específico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II. **Literal:** II. **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Para ampliar la pluralidad de postores se acoge la observacion realizada por el participante por lo que se modificara las especificaciones tecnicas de la siguiente manera:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considerará como bienes similares: venta de Filtros y/o aceites y/o lubricantesy/o repuestos en general de: maquinaria pesada de distintas características"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considerará como bienes similares: venta de Filtros y/o aceites y/o lubricantesy/o repuestos en general de: maquinaria pesada de distintas características

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	19:03:59

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Como únicos representantes autorizados de la marca Mercedes-Benz en territorio peruano, indicamos que fábrica no cuenta con un repuesto que solicitan en las especificaciones técnicas (COMPRESORA DE AIRE), es por ello que nuestra representada al no contar con el 100% de los repuestos, nos parece muy temerario que otros proveedores inescrupulosos puedan ofrecerles un repuesto que fábrica no cuenta con stock, ya que es un repuestos de baja rotación. Solicitamos al Comité de Selección, separar los repuestos por ítems independientes; con la finalidad de evitar ampliaciones de plazo y se pueda adjudicar de manera eficiente los repuestos que la Entidad necesita para el mantenimiento preventivo de las unidades de marca Mercedes-Benz.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision de la observacion realizada por el postor se informa que la entidad realizo el proceso de indagacion de mercado donde se desprende que existe pluralidad de postores y de marcas y se aclara al participante que la entidad esta dado la libertad al postor de ofertar los respuestos originales o alternativos y de este ultimo el proveedor es responsable de que sean compatibles con los vehículos; si no son compatibles no serán aceptados y el contratista debe cambiar los repuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código : 20502797230

Nombre o Razón social : DIVEIMPORT S.A.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 19:03:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección, VERIFICAR la nomenclatura de un repuesto y su código, ya que no se encuentra en el catálogo de repuestos de Mercedes-Benz y tampoco como repuesto alternativo en el mercado.

REPUESTO: TEMPLADOR DE SUSPENSION (V) , CÓDIGO: A9493500805

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision de la observacion realizada por el postor se acoge parcialmente la observacion en referencia al ITEM 21 que el codigo es el A9443500405 por lo que se modificara en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	19:03:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Como únicos representantes autorizados de la marca Mercedes-Benz en territorio peruano, se solicita al Comité de Selección PERMITIR presentar Declaración Jurada de Especificaciones Técnicas de los repuestos, debidamente validadas con la finalidad de acreditar que los repuestos sean originales de marca Mercedes-Benz al momento de presentar la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision de la observacion realizada por el postor no se acoge la observacion realizada por el postor debido a qu ela entidad no realizo el porceso de estandarizacion que es facultativo y para que exista pluralidad de postores si esta aceptando que el postor pueda ofertar los respuestos originales o alternativos y de este ultimo el proveedor es responsable de que sean compatibles con los vehículos; si no son compatibles no serán aceptados y el contratista debe cambiar los repuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-OEC/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MERCEDES BENZ MODELO AXOR 2628 DE LA DIVISION DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Ruc/código :	20604447527	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES QUENAYA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:07

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases estandar solitan en el CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN E. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor
Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.

Solicitamos al comite de seleccion que para validar la declracion jurada que en dicha declaracion se ponga la dirección el cual se validara con la consignada con la direccion puesta en el registro Nacional de proveedores y/o otro docuemnto por lo que pedimos acceder a la peticion para que haya una claridad de propuesta y no se pueda sorprender al poner declaracion jurada y depues no cuente con un taller de acuerdo a lo solicitado en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** E **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL POSTOR QUE LAS BASES ESTANDAR APROBADAS POR EL OSCE EN LO REFERENTE AL CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN E. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS indica claramente que el psotor debiera de presentar la declaracion jurada esto en virtud al principio de veracidad, sin embargo se debe de aclarar que de acuerdo al reglamento de la ley de Contrataciones del Estado es el articulo 64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto no se acoge la observación y se aclara que en la declaración jurada deberá indicar claramente la dirección de ubicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null