



DET. DE CAMBIO DE TIPO DE PISOS (1° PISO)
EXTERIOR / UMBRAL / INTERIOR (SS.HH.)
ESCALA: 1/10




DET. DE CAMBIO DE TIPO DE PISOS (1° PISO)
EXTERIOR / UMBRAL / INTERIOR (SS.HH.)
ESCALA: 1/10




DETALLE A
ESC: 3/8


DETALLE B
ESC: 3/8



ISOMETRÍA DE CAMBIO DE TIPOS DE PISO Y VOLTEO
DE ZÓCALO EXTERIOR / UMBRAL / SS.HH.
ESC: 1/5




DET. CANALETA
ESCALA: 1/10




ISOMETRICO
ESCALA: 1/10

DETALLE DE ESPEJO EMPOTRADO DE SS.HH.
EN MURO NUEVO
ESCALA: 1/2




DET. "TU2" ELEVACIÓN
CORTE - TABIQUE URINARIO
ANCLADO A MURO
ESCALA: 1/2

DETALLE DE BALDOSA PODOTACTIL




PLANTA
ESC: 1/2.5




CORTE X-X
ESC: 1/2.5


DETALLE DE BALDOSA PODOTACTIL (Guía)



PLANTA
ESCALA: 1/2.5



CORTE Y-Y
ESCALA: 1/2.5




PERU
Ministerio de Educación

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA

PLANO CLAVE:



I.E. 6088

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA, COD LOCAL 300739, UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN: AV. SAN MARTIN S/N

DISTRITO: CIENEGUILLA

PROVINCIA: LIMA

DEPARTAMENTO: LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. ED RENZO CASTILLO LEON
CIP 233994

ARQ. FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE
CAP 11871

INSTITUCION EDUCATIVA:

I.E.I. N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA
CODIGO DE LOCAL 300739

PLANO:

ARQUITECTURA

MÓDULO DE SS.HH. ARQUITECTURA E INSTALACIONES IIEE - IISS

LÁMINA:

SHD - 08

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

MARZO -2025