

8.2. DEL PERSONAL:

8.2.1 Ingeniero Residente Del Servicio

Formación Académica:

- Ingeniero titulado en la especialidad de Ingeniería Civil, se acreditará mediante la presentación del título profesional.

Experiencia Mínima:

- Contar con una experiencia profesional mínima de cinco (05) años en ejecución de servicios u obras que involucren trabajos civiles tales como: demolición de estructuras de concreto armado y/o construcción de estructuras de concreto armado y/o reparación de estructuras de concreto y/o construcción en acero y/o movimiento de tierras como excavación, relleno o trabajos de compactación, limpieza de trochas.
- Esta experiencia contará como válida al demostrarse el haber laborado como: Ingeniero Residente y/o Ingeniero de Calidad y/o Supervisor y/o Supervisor Civil y/o Supervisor de obras Civiles y/o Jefe de Supervisión y/o Jefe de Obras dentro de instalaciones de Plantas de Hidrocarburos y/o Industriales y/o Plantas Mineras, teniendo presente que el nivel de riesgo en esta industria es mayor que cualquier otra, por la presencia de tuberías enterradas con hidrocarburos, gases, cables de energía, cables de fibra óptica y otros. No se validará experiencia como asistente, practicante y/o similares.

EXPERIENCIA PRESENTADA:

Posición propuesta: INGENIERO RESIDENTE

Nombre: ERNESTO PAZ CASTRO

Profesión: INGENIERO CIVIL

ITEM	EMPRESA	CARGO	DOCUMENTO PRESENTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DETALLE DEL SERVICIO	TIEMPO (DÍAS)	FOLIO	OBSERVACION
1	TDM CCYS E.I.R.L.	Residente	Certificado de Trabajo	5/12/2021	9/04/2022	Servicio complementario reparaciones civiles durante trabajos de integridad mecánica de UDP y línea de agua de mar	125	45	CUMPLE
2	TDM CCYS E.I.R.L.	Supervisor	Certificado de Trabajo	15/12/2019	14/03/2020	Adecuación área estaca PV Piura	90	49	CUMPLE
3	TDM CCYS E.I.R.L.	Residente	Certificado de Trabajo	1/02/2019	15/05/2019	Servicio para el mantenimiento de estructuras civiles en Refinería Talara	103	56	CUMPLE
4	TDM CCYS E.I.R.L.	Supervisor Inspector	Certificado de Trabajo	1/02/2017	12/07/2018	Consultoría para la Supervisión de la Obra Impermeabilización de áreas estancas de tanques de Refinería Talara - Etapa V (*)	526	61	NO CUMPLE
5	TDM CCYS E.I.R.L.	Residente	Certificado de Trabajo	1/06/2016	31/12/2016	Servicio reparación obras civiles en Refinería Talara	213	66	CUMPLE
6	CONSTRUCTORA CHIANG S.A.	Residente	Certificado de Trabajo	14/07/2015	10/11/2015	Adecuación de casa de bombas N°6 en Patio de Tanques Refinería	119	72	CUMPLE
7	CONSORCIO CHIANG - YUNJA	Residente	Certificado de Trabajo	15/04/2015	19/05/2015	Tratamiento de aguas domésticas por medio de tanques sépticos e infiltración en el terreno en Refinería Talara	34	75	CUMPLE
8	CONSTRUCTORA CHIANG S.A.	Residente	Certificado de Trabajo	19/11/2012	24/05/2013	Reparación y mejoramiento del ducto de desagüe de la planta de ácido nafténico de Refinería Talara	186	76	CUMPLE
9	CONSTRUCTORA CHIANG S.A.	Residente	Certificado de Trabajo	12/07/2011	6/09/2011	Construcción muro contraincendio en zona de tanques SLOP de Refinería Talara	56	81	CUMPLE
10	PETRO SERVICIOS ABAD S.A.C.	Residente	Certificado de Trabajo	1/12/2008	1/01/2009	Construcción área estanca muros de concreto de batería 59 - Overales de InterOil	31	87	CUMPLE
11	CONSTRUCTORA CHIANG S.A.	Residente	Certificado de Trabajo	14/04/2008	17/07/2008	Demolición del canal de descarga de los separadores API y CPI Sur	94	88	CUMPLE
12	CONSORCIO CHIANG - SERCOMER E.I.R.L.	Residente	Certificado de Trabajo	1/10/2007	8/02/2008	Canaleta para línea de descarga de crudo de 14" de diámetro en Refinería Talara	130	93	CUMPLE
13	CONSORCIO GYAS SAC - H&H ISC EIRL	Residente	Certificado	1/11/2006	1/04/2007	Impermeabilización áreas estancas de los tanques 253, 550 y 553 del Patio de Tanques de Refinería Talara	151	98	CUMPLE
TOTAL (DÍAS)							1,332		
TOTAL (AÑOS)							3.65		NO CUMPLE

(*) No se especifica, de manera explícita, el periodo correspondiente a la ejecución de la labor de SUPERVISIÓN o RESIDENTE, que se solicita en los RTM