



Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECÓN CUMBaza, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN"

SNIP: 359743

17- Documentos anexos. (Panel Fotográfico, Manual de Operaciones y Mantenimiento, otros)

17.2- Panel Fotográfico

Verificación de Autenticidad:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Ing. NILO N. QUISPE MONDRAGÓN
SU GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Ing. Kilian Joel Nuñez Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 118127

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Ing. NORBIL AGUIRRE AGUILA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN



"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECÓN CUMBaza, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN".



Municipalidad Distrital de Morales



FOTO 01: SE OBSERVA EN LA IMAGEN LA EXISTENCIA DE CARPETA ASFALTICA EN EL JR. LOS ANDES CDRA. 01.



FOTO 02: SE OBSERVA EN EL JR. LOS ANDES CDRA.02 EL ESTADO ESTRUCTURAL DEL BUZON EXISTENTE



FOTO 03: SE OBSERVA EN LA IMAGEN LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA TAPA Y EL CUERPO DEL BUZON POR PARTE DEL PERSONAL CAPACITADO, EN LA CUADRA 03 DEL JIRON LOS ANDES.




FOTO 04: SE OBSERVA EN LA IMAGEN LA VERIFICACION DE ALTURA DE BUZON Y SUS CONDICIONES ESTRUCTURALES.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

SUPLENTE CRISPE MONDRAGON
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Ing. Norbil A. Chir Aquila
JEFE (C) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION E INVERSION

Ing. Kilian Joel Nuñez Diaz
INGENIERO CIVIL
Rsg. CIP: 118127



"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECON CUMBaza, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN".



Municipalidad Distrital de Morales



FOTO 05: SE OBSERVA EN LA IMAGEN EL ESTADO DE LAS CALLES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.



FOTO 06: SE OBSERVA EN LA IMAGEN EL BUZON A PUNTO DE PERDERSE POR LA EROSION DE UNA PARTE DEL SUELO EN EL JR. MALECON CUMBaza.



FOTO 07: SE OBSERVA EN LA IMAGEN LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA TAPA Y EL CUERPO DEL BUZON POR PARTE DEL PERSONAL CAPACITADO, EN EL JIRON MALECON CUMBaza.




FOTO 08: SE OBSERVA EN LA IMAGEN EL ESTADO DE LAS CALLES DEL JR. MALECON CUMBaza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Ing. Kilian Joel Nuñez Diaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 118127

PANEL FOTOGRAFICO

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECÓN CUMBAZA, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN".



Municipalidad Distrital de Morales



FOTO 09: SE OBSERVA EN EL JR. LOS ANDES CDRA.02 EL ESTADO DE LA TAPA Y CUERPO DE BUZON EXISTENTE.




FOTO 10: SE OBSERVA EN LA IMAGEN OTRO BUZON A PUNTO DE PERDERSE POR LA EROSION DEL SUELO DE UNA PARTE DEL JR. MALECON CUMBAZA.



FOTO 09: SE OBSERVA EN LA IMAGEN EL DEPLORABLE ESTADO DE LA CALLE Y CRUCE DE AGUA SERVIDAS EN EL JR. MANCO CAPAC CDRA. 06.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
ING. NILD N. QUISPE MONDRAGON
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FOTO 10: SE OBSERVA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO PARA FIN DE ESTE PROYECTO.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Ing. Nilda N. Quispe Mondragon
JEFE (C) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS D PREINVERSION E INVERSION

Ing. Kilian Joel Nuñez Diaz
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP: 118127

PANEL FOTOGRAFICO

"MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES LOS ANDES C.01 - C.09, MALECÓN CUMBAZA, MANCO CAPAC C.01 - C.06 Y OSCAR R. BENAVIDES C.01 - C.05, EN LA LOCALIDAD DE MORALES, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN".



Municipalidad Distrital de Morales



FOTO 09: SE OBSERVA EN LA IMAGEN LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA TAPA Y EL CUERPO DEL BUZON POR PARTE DEL PERSONAL CAPACITADO, EN LA CUADRA 03 DEL JIRON OSCAR R. BENAVIDES.





FOTO 10: SE OBSERVA EN LA IMAGEN LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA TAPA Y EL CUERPO DEL BUZON POR PARTE DEL PERSONAL CAPACITADO, EN LA CUADRA 05 DEL JIRON OSCAR R.


Ing. Kikan Joel Nuñez Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 118127



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

ING. NILO N. QUISPE MONDRAGÓN
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Ing. Norbil Aguilar Aguila
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION E INVERSION



VISTA PANORAMICA DE LA EXCAVACION DE LA CALITACA 01



Ing. Kilian Joel Muñoz Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 118127

INGENIERO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN CIVIL
GIMES CHUMBE ROJAS
GERENTE GENERAL

RESOLUCIÓN: N° 010327 – 2021 / DSD - INDECOPI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES



Ing. Norberto Aguilar Aguila
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN E INVERSIÓN



VISTA PANORAMICA DEL ENSAYO DE INFILTRACIÓN DE LA C-01:

501: *hmm*

ING. NILO N. QUISEP MONDRAGON
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Ing. Kilian Joel Nuñez Diaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 118127



ANDRÉ CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ERL
G. G. G.
Arquitecto Profesional en Construcción Civil
GIMES CHUMBE ROJAS
GERENTE GENERAL

Handwritten signature: *[Signature]*

RESOLUCIÓN: N° 010327 – 2021 / DSD - INDECOPI



...DISTRITO DE MORALES


Ing. Norbil Aguilar Aguilera
JEFE (C) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE
INVERSION E INVERSION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Ing. NILO N. QUISEP MONDRAGON

SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Ing. Kikan Joel Nuñez Díaz
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP: 118127



LABOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EIRL

Técnico Profesional en Construcción Civil
GIMES CHUMBE RÍOJAS
GERENTE GENERAL

RESOLUCIÓN: N° 010327 - 2021 / DSD - INDECOPI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

Ing. Norbil Aguilar Aguilera
JEFE (a) DE LA OFICINA DE ESTUDIOS DE
PRE INVERSION E INVERSION