FORMATO № 26

								ı
								ı
INFORME		ALIAI	ICIC I	7 F 7	COL AL		DECIED	e
INFURIN	- 1)-	ANAL	15151) - 1)	rui Ai	CAL IL IN	DESIER	
0		,,					 	

	wichingdo de Avacucho S.A.
G	ENENCIA GENERAL SEDA AYACUCHO

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe S/N	2 JUL. 2023
		Fecha del informe	21/07/2023
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	GERI	ENTE GENERAL Registro: 1066 Folios:

3 ANTECEDENTES

El Comité de Selección, a traves del SEACE convocó con fecha 26 de junio del 2023, el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 503-2023-SEDA AYACUCHO/CS (Primera Convocatoria), Registrándose mediante la plataforma del SEACE en total veinticinco (25) participantes, de los cuales 06 postores presentaron su oferta en el SEACE.

Al respecto, los miembros del Comité de Selección evaluaron la CARTA Nº 003-2023-SEDA AYACUCHO-MBR/WRR del área usuaria y área técnica donde informan de la evaluación al cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas donde advierten que los postores no evidencian cumplimiento de las especificaciones técnicas, según las bases administrativas integradas, declarándose de manera colegiada el procedimiento de selección DESIERTO, tal como se detalla en la de Acta de Apertura de la Adjudicación Simplificada Nº 003-2023-SEDA AYACUCHO/CS-1

4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO

4.1	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE PASO TERMOPLÁSTICA EN PVC PARA SEDA AYACUCHO			
4.2	TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-SEDA AYACUCHO/CS-1			
4.3	NÚMERO DE CONVOCATORIA	PRIMERA CONVOCATORIA			
4.4	ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	ITEM ÚNICO			

5 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO

De acuerdo con revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa GRUPO FEMAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA:

Las válvulas de paso termoplástica con salida auxiliar, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes:

-CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

Las válvulas de paso termoplástica con niple telescópica, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes:

-CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

-NIPLE TELESCOPICO PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA TOPE PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA ACOPLE PVC-U (POLIPROPILENO).

De acuerdo con revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

Las válvulas de paso termoplástica con salida auxiliar, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes:

-CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

Las válvulas de paso termoplástica con niple telescópica, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes:

-CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

-NIPLE TELESCÒPICO PVC-U (POĹIPROPILENO).

-TUERCA TOPE PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA ACOPLE PVC-U (POLIPROPILENO).

FORMATO Nº 26

INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

De acuerdo con revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa SALCEDO MOLINA

-Las válvulas de paso termoplástica con salida auxiliar, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

Las válvulas de paso termoplástica con niple telescópica, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

-NIPLE TELESCÒPICO PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERÇA TOPE PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA ACOPLE PVC-U (POLIPROPILENO).

De acuerdo con revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa CONSORCIO ASTOR INTEGRADO POR: FERRETERO DEL SUR E.I.R.L. CON RUC 20452457211 Y EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES J & W S.A.C. CON RUC 20494310237:

-Las válvulas de paso termoplástica con salida auxiliar, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

Las válvulas de paso termoplástica con niple telescópica, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

-NIPLE TELESCOPICO PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA TOPE PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA ACOPLE PVC-U (POLIPROPILENO).

De acuerdo con revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa REPRESENTACIONES PACIFIC E.I.R.L.:

-Las válvulas de paso termoplástica con salida auxiliar, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

Las válvulas de paso termoplástica con niple telescópica, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

-NIPLE TELESCOPICO PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA TOPE PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA ACOPLE PVC-U (POLIPROPILENO).

De acuerdo con revisión de la presentación de documentación obligatoria de la empresa D´ NICOLL MATCONST S.R.L.:

-Las válvulas de paso termoplástica con salida auxiliar, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes: -CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

Las válvulas de paso termoplástica con niple telescópica, de acuerdo a la revisión visual de las muestras, verificación de los documentos y catálogos de los productos, no cumplen con las especificaciones técnicas siguientes:

-CUERPO DE VALVULA PVC-U(POLIPROPILENO).

-MANIJA PVC-U (POLIPROPILENO).

-NIPLE TELESCOPICO PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA TOPE PVC-U (POLIPROPILENO).

-TUERCA ACOPLE PVC-U (POLIPROPILENO).





FORMATO Nº 26 INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO

_		INFORME DE ANALISIS DE DECLARACION DE DESIERTO						
6	ACCIO	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO						
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:							
	6.1	-						
	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que presentaron sus ofertas.	no -					
	6.3	6.3 Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.						
	6.4	Se analizó el proceso de admisión de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusi del procedimiento.	ón X					
	6.5	Otras						
	CAUSA	AS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO						
	Luego siguien	de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pu te:	do tener como origen en lo					
	7.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.	-					
	7.2	Las especificaciones técnicas contenía estándares técnicos difíciles de cumplir.	x					
	7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	-					
	7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión de las mismas deriva de errores en las ofertas.	-					
	7.5	Otros Los catálogos presentados por los postores no cumplen con lo requerido en las especificaciones técr quedando como no admitidos.	nicas X					
	7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]						
	Se analizó, el proceso de admisión, dado que las ofertas presentadas de los postores no llegaron a ser admitidas por no cumplir los catalogo presentadas con las características técnicas exigidos, cuya evaluación consta en el Acta del comité de selección del 13 de julio del 2023.							
	parcialm quien ha procedin En ese s Estado, a	65, numeral 65.2 del Reglamento de Contrataciones del Estado y modificatorias: "Cuando un procedimiento de sele lente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Tituaya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que niento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente". sentido, se solicita la autorización para proceder de conformidad con lo dispuesto en el parrafo del art. 65 del Reglamer a fin de devolver al área usuaria para su evaluación y/o reformulación de las especificaciones técnicas, en caso corres convocatoria del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2023-SEDA AYACUCHO/CS	alar de la Entidad o al funcionario de no permitieron la conclusión de nota de la Ley de Contrataciones de					
=								
		WILMER RUA ROJAS PETTERPATOMINO CUENCA MAGNO BAEZ R PRESIDENTE CS MILIMIRPO C						
		NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	C.S.					

SEDA-GRETE de Selección

PARA: A fin de coordinar con el areo

regardino de segundo

Convo California de Monte.

FECHA 24-07-2023 # CERTON.