



## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

RUC: 10449837806


Iquitos, 26 de setiembre del 2022



Carta # 056-S.MECESG-22

Señores  
Gerencia del Terminal Portuario de Iquitos  
ENAPU SA

Asunto: Entrega Informe y factura electrónica OSE # 4091




Estimados señores,

Me dirijo a ustedes con el fin de presentarles mi Informe MECESG N° 010-22 (02 ejemplares originales), la Factura Electrónica E001-73, y la copia respectiva de la ORDEN DE SERVICIO N° 4091- "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE DEL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS - ENAPU S.A."

Atentamente,

  
Eduardo Michael Contreras Espinoza  
Gerente

GERENCIA		T.P. IQUITOS	
<input type="checkbox"/> OPERACIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ABASTECIMIENTO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SECRETARIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SEGURIDAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ASIST. GERENCIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Informe	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Atender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Opinión	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Seguimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Preparar Respuesta	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/>



# Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**

INFORME MECESG N° 010 - 22	
FECHA	: 24.09.22
PARA	: ENAPU S.A.
DE	: SERVICIOS GENERALES MECE
ASUNTO	: ORDEN DE SERVICIO
N° ORDEN	: 4091

## OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:

Cubrir la solicitud de la Terminal Portuario de Iquitos - ENAPU S.A. - con el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE**, cumpliéndose de esta manera con el Código Internacional PBIP, y así realizar el patrullaje acuático en las zonas adyacentes a la instalación.

## FINALIDAD

Permitirá disuadir amenazas y la pronta actuación en caso de accidentes en el río, específicamente en el área correspondiente al TP Iquitos, además de que el bote deslizador este operativo y en óptimas condiciones, podrá brindar confort y sobre todo seguridad.



# Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**

## ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F  
ENRIQUE DEL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS - ENAPU S.A.,

QUE CONSTA DE:

- ☐ REPARACIÓN DE ABOLLADURAS, FISURAS DEL CASCO Y TECHO.
- ☐ REMACHADO Y CAMBIO DE PERNOS
- ☐ CAMBIO DE VERDUGUETE
- ☐ MANTENIMIENTO DEL BRACKET DONDE SE SOSTIENE EL MOTOR.
- ☐ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO Y SU ESTRUCTURA.
- ☐ REPARACIÓN DE LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE SUS RESPECTIVAS MICAS.
- ☐ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE (SENTINA)
- ☐ CAMBIO DE BOYAS.
- ☐ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PALANCA DE CAMBIO.
- ☐ CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO COMPLETO.
- ☐ CAMBIO DE ACCESORIOS (LUCES INTERNAS, BOCINA U OTROS).
- ☐ CAMBIO DE CABLEADO DEL SISTEMA DE CAMBIOS (INCLUYE PALANCA DE CAMBIOS.
- ☐ CAMBIO DEL SISTEMA DE CAMBIOS.
- ☐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS LUCES DE NAVEGACIÓN Y LUCES DE INTERIOR.
- ☐ COLOCACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS PASAMANOS DE LA PROA DEL BOTE.
- ☐ PINTADO GENERAL.





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**

### GALERÍA FOTOGRÁFICA



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)






## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com






## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com






# Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com







## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com








## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)






## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)






## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)








## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: [serviciosgeneralesmece@gmail.com](mailto:serviciosgeneralesmece@gmail.com)





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com





## Servicios Generales



Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com





## Servicios Generales




Reparación de botes de aluminio, Servicio de mecánica Fuera de Borda 2T - 4T. Mantenimiento de pintura & Mantenimiento en general. Soldadura en aluminio y metal.

**RUC: 10449837806**



Atentamente,

  
-----  
Michael Eduardo Contreras Espinoza  
Gerente

Av. Sargento Lores N° 1382 - Iquitos, Maynas, Loreto  
Celular: 953700116 - correo: serviciosgeneralesmece@gmail.com



CONTRERAS ESPINOZA MICHAEL EDUARDO  
AV. SARGENTO LORES 1382  
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10449837806  
E001-73

Fecha de Emisión : 24/09/2022  
Señor(es) : EMP NACIONAL DE PUERTOS S A  
RUC : 20100003199  
Dirección del Receptor de la factura : JR. MANCO CAPAC 255 FRENTE A  
LA PREFECTURA JUNTO A  
DPWORLD PROV. CONST. DEL  
CALLAO PROV. CONST. DEL  
CALLAO CALLAO  
Dirección del Cliente : AV. LA MARINA 1338 LORETO-  
MAYNAS-PUNCHANA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : CUENTA DE AHORRO  
INDEPENDENCIA EN SOLES,  
MICHAEL EDUARDO CONTRERAS  
ESPINOZA, BBVA CONTINENTAL - #  
01103010201610407 /  
CCI:01130100020161040793

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE DEL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS - ENAPU S.A.	14950.22	0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 22/100 SOLES


Sub Total Ventas :	S/ 14,950.22
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,950.22
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,950.22

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 14,950.22  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/10/2022	14,950.22						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.





AV. LA MARINA N° 1338 - PUNCHANA  
RUC: 2010003198

## Orden de Servicio N° 4091

CUENTA: 63

Fecha de la orden: 01/09/2022  
Centro de costos: ÁREA DE SEGURIDAD  
Expediente: 120  
Señores: CONTRERAS ESPINOZA MICHAEL EDUARDO  
N° RUC: 10449837806  
Dirección: AV. SARGENTO LÓPEZ NRO. 1382  
Ciudad: LÓRETO - MAYNAS - IQUITOS  
Teléfono: 990406272  
Atención a: MISMO PROVEEDOR

De acuerdo a la fecha de entrega otorgada por Ud(s) y según el TJO del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado se multa por cada día de retraso conforme a Ley.

- Indicar en la factura el número de esta orden.
- Para el pago, sírvase adjuntar esta orden con la factura.

TRABAJO				VALOR	
Item	Código	Cantid.	U. Medida	Descripción	SubTotal

1	S/C	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE DEL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS - ENAPU S.A.	14,950.22
					SubTotal
					14,950.22

### \* DESCRIPCIÓN:

- PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 DIAS CALENDARIO
- FORMA DE PAGO: UNA (01) ARMADA
- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN: OTORGADA POR EL ÁREA DE SEGURIDAD
- ADJUNTADO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR INGERSADO A MESA DE PARTES DE ENAPU IQUITOS.

Cantidad	01	SubTotal	14,950.22	IGV	18.00 %	0.00	TOTAL S/	14,950.22
SOL: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 22/100 SOLES								

Observaciones: INFORME N° 0200-2022-ENAPU S.A./TPIDI/SE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL B/F ENRIQUE

Plazo de ejecución: 21 DIAS CALENDARIO.

En Iquitos a las 10:45 - 12:45 horas y de 14:30 - 17:30 horas.

Sírvase presentar su Comprobante de Pago, Cota de Remisión y Orden de Compra en Original en la Oficina de Abastecimiento.

NOTA: No presentaremos el derecho de devolución por artículos que no se encuentren de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en la presente orden y/o documentos.

Se anexa a este su "Comprobante de Pago" adjuntado al D.L. 917 y sus modificaciones, Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Sistema Central, vigente a partir del 15/09/2004. Si usted está sujeto al Sistema, indicar su N° CTR. (Cta. del Banco de la Nación y Cta. de los Comprobantes de Base). Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Sistema Central.

De conformidad con el Art. 1387 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista debe cumplir con las obligaciones que se corresponden, bajo sanción de perder inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

RECIBIDO  
FECHA: 01/09/2022  
LUGAR: IQUITOS  
Firma: [Firma]  
CARGO: [CARGO]

Fecha: 01/09/2022  
Lugar: IQUITOS