

**MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA DEL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA LA I.E N° 80015 EN EL DISTRITO DE TRUJILLO**

1. INTRODUCCION

Con el compromiso de velar por los derechos de la vida y educación de las niñas y niños del plantel; en su conjunto ante la Ejecución del Proyecto que pueda afectar el desarrollo de las clases de la institución educativa que se encuentra distribuido en el nivel de enseñanza de Primaria; formula el presente Plan de Contingencia para la continuidad del servicio educativo.

2. ALCANCES

Esta memoria forma parte del plan de contingencia del proyecto; la cual retrata y describe las acciones a implementar en el establecimiento seleccionado, estas acciones se aplicarán para dar cabida a las actividades pedagógicas durante el tiempo de ejecución de obra, de esta manera evitar que la población educativa se vea perjudicada.

2.1. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Y CATEGORÍA ACTUAL

Código de local	:249901
Código modular	:0267971
Nombre del establecimiento	: I.E. 80015- JUAN VELASCO ALVARADO
Dirección	: Calle Pedro Muñiz 450
Categoría	: PRIMARIA
Resolución de creación	: R.M. N° 1113 de fecha 31 de Marzo 1971

3. OBJETIVO:

Brindar un Plan de contingencia para continuar con el funcionamiento del servicio durante el período de ejecución de la intervención.

4. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE N°80015, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

I.E SAN NICOLÁS

4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA SAN NICOLAS

- El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo en la Región La Libertad.
- La I.E. San Nicolás también se encuentra ubicado en la Urb. San Nicolás, en el Distrito de Trujillo.



Imagen N°1 Mapa de ubicación de local de contingencia

• DEL LOCAL DE CONTINGENCIA

La I.E. N°80015, realiza funciones públicas que promueven la educación en el Distrito de Trujillo, siendo de gran importancia su continuo funcionamiento, por lo que, como un componente adicional al proyecto, se tiene la necesidad de presentar un PLAN DE CONTINGENCIA, que permita la posible continuidad al servicio educativo.

La I.E. San Nicolás, será la institución que prestará un área de su infraestructura como local de contingencia en el periodo de ejecución del proyecto de la I.E. N° 80015, para que así el personal docente y administrativo siga ejerciendo sus labores, y así no perjudicar las actividades. Dicha I.E. para plan de contingencia se encuentra a aproximadamente 307.21 m, de la I.E. N°80015.

• DATOS DE I.E. SAN NICOLÁS – LOCAL DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DE LOCAL 250225

ESTADO	: Activo
DRE O UGEL Nor Oeste	: UGEL 03 – Trujillo
DIRECCIÓN	: Calle Paris 204
NIVEL EDUCATIVO	: Secundario.
GÉNERO	: Mixto.
CARACTERÍSTICAS	: Polidocente
TURNO mañana	: Continuo solo en la
ZONA	: Urbana

• VÍAS DE ACCESO DESDE LA I.E. N°80015, HASTA EL LOCAL DE CONTINGENCIA.

RUTA	DISTAN CIA	TIEM PO	TIPO DE VÍA	MEDIO DE TRANSPOR TE
Av. Pedro Muñiz - Calle Paris.	307.21 m	10 min	Asfaltada	Cualquier tipo de transporte

Imagen N°02: Vías de acceso local de contingencia.



Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Google Earth.

• DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Se ubicó un área dentro de la I.E. San Nicolás, como propuesta para la contingencia de la I.E. N° 80015, debido a su cercanía a la institución en estudio, aproximadamente a 307.21 ML metros de distancia.

El área de Contingencia es un área destinada a Educación de 580.72 m², que pertenece a la I.E. San Nicolás, y que actualmente está en desuso.

Se realizó la inspección respectiva, para la verificación de las condiciones de la I.E. San Nicolás, para albergar a la I.E. 80015, identificando sus áreas internas mediante un levantamiento topográfico.

• INTERVENCIONES A REALIZAR EN LOCAL DE CONTINGENCIA

El local de contingencia cuenta con todos los servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica).

La implementación del plan de contingencia complementará dicha infraestructura garantizando su óptimo funcionamiento para que los estudiantes puedan asistir con normalidad y puedan desarrollar sus actividades educativas.

Se deberán realizar trabajos preliminares como:

- La apertura de un Ingreso Diferenciado de la I.E. 80015
- El levantamiento del muro Perimetral que colinda con el Parque San Nicolas
- 03 módulos de containers para aulas
- 01 escalera metálica
- 01 módulo prefabricado para administración
- 01 batería de servicios higiénicos de alumnos
- 01 modulo prefabricado para servicio higiénico de docente
- Implementación de estructura metálica para malla raschel

• DATOS TÉCNICOS

ITEM	ÁREA (M2)
TERREN O	468.44
ÁREA LIBRE	348.98
ÁREA TECHADA	257.25
ÁREA CONSTRUIDA	257.25

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente imagen se muestra la distribución y situación actual del local de contingencia, para brindar los servicios educativos de la I.E. N°80015.




Imagen N°03: Situación actual del local de contingencia.




Imagen N°04: Mejoramientos e instalaciones del local de contingencia.

TIPO DE INTERVENCION	ZONA	ÁREA (m2)
DEMOLICIÓN	VEREDA	80.10
IMPLEMENTACION	VEREDA-MODULOS	235.40
IMPLEMENTACION DE CONTAINERS	AULAS	180.00
SEMBRADO DE GRASS NATURAL	AREA LIBRE	348.98
IMPLEMENTACION	SS.HH. - MODULOS PREFABRICADO	21.17
IMPLEMENTACION	OFICINA ADMINISTRATIVA - MODULO PREFABRICADO	9.00
INSTALACION	ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA RASCHEL	-
INSTALACION	ESCALERA METÁLICA	-
MEJORAMIENTO	CERCO PERIMETRICO	-

Cuadro N°01: Cuadro de Intervenciones en el local de contingencia.




Imagen N°05: Módulos de containers a implementar en local de contingencia




Imagen N°06: SS.HH prefabricados a implementar en el local de contingencia para alumnos.




Imagen N°07: SS.HH prefabricados a implementar en el local de contingencia para docentes.

• CONCLUSIONES:

- Durante la ejecución del proyecto de la I.E. N°80015, para seguir con las actividades educativas, se ha considerado como Plan de Contingencia, La Institución Educativa San Nicolás, la cual en la presente memoria se describe las acciones a tomar.
- La I.E. San Nicolás, se encuentra a aproximadamente 307.21 m de la I.E. N°80015.
- Ubicada en la Urbanización San Nicolás.
- Se implementarán containers para uso de aulas, una escalera metálica, módulos prefabricados para servicios higiénicos y oficina administrativa, como también mejoramientos para que los usuarios, tanto el personal docente, administrativo y alumnado puedan realizar y desarrollar sus actividades de la mejor manera.
- Al presente informe también se adjuntan los planos correspondientes, donde se detallan las intervenciones y mejoras que se van a realizar.