



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

LOBITOS, BALNEARIO DE LA PAZ

Ley N° 12217

RESUMEN EJECUTIVO

DATOS GENERALES

1. DENOMINACION DEL SERVICIO:

"CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

2. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

Departamento: Piura
Provincia: Talara
Distrito: Lobitos
Coordenadas UTM:

ITEM	REFERENCIA	SECTOR	COORDENADAS					
			INICIO			FINAL		
			ESTE	NORTE	ZONA	ESTE	NORTE	ZONA
01	"LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO DE ACCESO DEL CASERIO FOLCHEZ"	LOBITOS	469011	9506697	17M	472544	9506325	17M
02	"LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO DEL CASERIO SICHEZ, DISTRITO DE LOBITOS"	LOBITOS	469610	9503750	17M	470375	9503888	17M
03	"LIMPIEZA DEL DREN FATIMA SECTOR BARRIO PRIMAVERA DEL DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	LOBITOS	469240	9507460	17M	469370	9507485	17M

3. BREVE DESCRIPCION:

Según el reporte preliminar EDAN registrado con código SINPAD N°169476 y código SINPAD N°166384, en el Caserio Folchez del distrito de Lobitos han ocurrido eventos climatológicos (lluvias) lo que han ocasionado deterioro del camino de acceso del Sector Folchez, imposibilitando la libre transitabilidad de los habitantes en sus respectivas unidades vehiculares. Asimismo, en el sector

Alineados con su gente

facebook: Municipalidad Distrital de Lobitos
Nuevo Lobitos Mz A2 - Lobitos - Talara - Piura





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

LOBITOS, BALNEARIO DE LA PAZ

Ley N° 12217

Barrio Primavera del distrito de Lobitos se encuentra ubicado el Dren Fátima el mismo que, por el transcurso del tiempo se encuentra en malas condiciones (con relleno de material de derrumbe, basura, etc), ocasionando que, las aguas pluviales no evacúen correctamente, sino que genere inundaciones en las viviendas aledañas a la zona.

Por otro lado, el reporte preliminar EDAN registrado con código SINPAD N°169476 y código SINPAD N°166384, en el caserío Sichez del distrito de Lobitos han ocurrido eventos climatológicos (lluvias) lo que han ocasionado deterioro del camino de acceso del caserío Sichez, imposibilitando la libre transitabilidad de los habitantes en sus respectivas unidades vehiculares.

El camino de acceso del Caserío Folchez es una trocha carrozable, por lo que, se ha visto muy afectado, presentándose en varios puntos ahuellamientos profundos, encalaminamientos y acumulación del agua de las lluvias, los mismos que pueden ocasionar accidentes a los que circulan en sus unidades, la Municipalidad Distrital Lobitos no cuenta con maquinaria para dar transitabilidad inmediata, motivo por el cual los pobladores tienen que poner en riesgo su integridad diariamente.

Los puntos críticos que se tienen a causa de las lluvias es la erosión que se presenta en la plataforma, desprendimiento de finos y por consecuencia la acumulación de lodo.

Por lo que, para dar transitabilidad al camino de acceso y terminar con el problema ocasionado por las intensas lluvias se plantea realizar la limpieza y reconfiguración de plataforma del lodo en el camino de acceso del Caserío Folchez.

Todo ello, ha generado daños materiales en las viviendas aledañas al dren Fátima, así como, enfermedades debido a que hay agua estancada lo que genera la proliferación de insectos.

El camino de acceso del caserío Sichez es una trocha carrozable, por lo que, se ha visto muy afectado, presentándose en varios puntos ahuellamientos profundos, encalaminamientos y acumulación del agua de las lluvias, los mismos que pueden ocasionar accidentes a los que circulan en sus unidades, la Municipalidad Distrital Lobitos no cuenta con maquinaria para dar transitabilidad inmediata, motivo por el cual los pobladores tienen que poner en riesgo su integridad diariamente.

Los puntos críticos que se tienen a causa de las lluvias es la erosión que se presenta en la plataforma, desprendimiento de finos y por consecuencia la acumulación de lodo.

Por lo que, para dar transitabilidad al camino de acceso y terminar con el problema ocasionado por las intensas lluvias se plantea realizar la limpieza y reconfiguración de plataforma del lodo en el camino de acceso del caserío Sichez.

Alineados con su gente

facebook: Municipalidad Distrital de Lobitos

Nuevo Lobitos Mz A2 - Lobitos - Talara - Piura





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS

LOBITOS, BALNEARIO DE LA PAZ

Ley N° 12217

4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

ITEM	ZONA AFECTADA	MAQUINARIA	U.M	CANT
1	"LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO DEL C.P SICHEZ, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA".	COMBUSTIBLE PARA CARGADOR FRONTAL	GAL	742.985
		COMBUSTIBLE PARA VOLQUETE	GAL	237.975
2	"LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA DEL CAMINO DE ACCESO DEL CASERIO FOLCHEZ, DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA, PIURA"	COMBUSTIBLE PARA CARGADOR FRONTAL	GAL	3,477.735
		COMBUSTIBLE PARA VOLQUETE	GAL	1,113.906
3	"LIMPIEZA DEL DREN FATIMA SECTOR BARRIO PRIMAVERA DEL DISTRITO DE LOBITOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	COMBUSTIBLE PARA CARGADOR FRONTAL	GAL	1,178.278
		COMBUSTIBLE PARA VOLQUETE	GAL	428.802
TOTAL DE COMBUSTIBLE				7,179.681

5. MONTO DE LA CONVOCATORIA

El monto del presente procedimiento de selección asciende a S/128,659.88 (Ciento Veintiocho mil Seiscientos cincuenta y nueve con 88/100 soles).



Alineados con su gente

facebook: Municipalidad Distrital de Lobitos
Nuevo Lobitos Mz A2 - Lobitos - Talara - Piura