

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20601608341

Nombre o Razón social : IMPERIO K Y M S.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 14:52:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la descripción de estas columnas se menciona "DESCRIPCION: Este rubro incluye el suministro e instalación de elementos metálicos que tengan como función el amarre de las columnas de tubo de acero de 2" de diámetro que se encuentran de forma paralela siguiendo el mismo sentido que las columnas existentes, este tubo de acero será de diámetro 1" y espesor 2.5mm

METODO DE CONTRUCCION: Constituido por 2 tubos redondos metalicos de 2" x 2.5 mm unidos entre si mediante un tubo negro de 1 x 2.5 mm en forma cruzada

SOLICITAMOS ACLARAR ESTE PUNTO, ya que en descripción se indica, que se realizara con 01 tubo de acero de 1" y 2.5 mm de espesor y en metodo de contruccion se indica

2 tubos redondos metalicos de 2" x 2.5 mm unidos entre si mediante un tubo negro de 1 x 2.5 mm

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 02.01.03 **Literal:** tubo **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

según el detalle del plano E-08, se observa que el tubo existente es de 3" de diámetro con espesor de 2.5 mm, este mismo se dará continuidad como nueva estructura metálica los cuales son 02 tubos de 3" de diámetro unidos por un acero liso de 1/2" de forma diagonal de acuerdo a planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el tubo de acero es de 3" de diámetro con espesor de 2.5 mm, en columnas metálicas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	14:52:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En este rubro se indica: "DESCRIPCION: Este rubro incluye el suministro e instalación de elementos metálicos que tengan como función el amarre de las columnas de tubo de acero de 2 $\frac{1}{2}$ de diámetro que se encuentran de forma paralela SIGUIENDO EL MISMO SENTIDO QUE LAS COLUMNAS EXISTENTES"

De igual forma en el cuadro presentado se indica PROLONGACIÓN DE COLUMNA.

Solicitamos aclarar, si en este rubro, tambien se encuentran COLUMNAS PRE EXISTENTES, al igual que en el rubro 02.01.02

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.01.03 Literal: tubo Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Entendiéndose que esta esta esta etapa es para aclarar dudas, conforme lo señala el área usuaria a la pregunta "si se encuentra con columnas metálicas pre-existente", por lo que queda aclarado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 19:42:44

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observamos el extremo de la formación académica del personal clave requerido como ingeniero de seguridad, toda vez que solo se requiere a un ingeniero de seguridad, dejando de lado las diferentes profesionales que cumplen con la experiencia solicitada, por lo que se requiere aumentar las formaciones académicas de ingeniero civil y/o ingeniero industrial y/o ingeniero de minas y/o ingeniero metalúrgico, a fin de no limitar la participación de los postores

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar que artículo de la LCE se habría vulnerado, por lo que no se abordara ese extremo, sin embargo el área se pronunció: "se deberá acoger parcialmente la observación y ampliar la formación académica a Ingeniero de Materiales y/o Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero Industrial y/o afines", dado que el área usuaria ha autorizado la modificación, se ACOGE parcialmente la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ 01 ingeniero de Seguridad titulado y colegiado:

Con experiencia de 2 años de experiencia como prevencionista de riesgos y seguridad en el trabajo en general Ingeniero de Materiales y/o Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero Industrial y/o afines

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 19:49:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la presente contratación se requiere a un técnico que hará las funciones de soldador, solicitando 03 años de experiencia en techos de estructuras metálicas, lo cual no resulta razonable y congruente con las funciones a desarrollar, razón por la cual se requiere se adecue la experiencia requerida, y quede redactado de la siguiente manera: Tres (03) años de experiencia como operario soldador y/o soldador del personal clave requerido como técnico.

Y así dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: b.4

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar que artículo de la LCE se habría vulnerado, por lo que no se abordara ese extremo, sin embargo el área se pronunció: "se acoge parcialmente en experiencia será de: TRES (03) años de experiencia como operario soldador y/o soldador", dado que el área usuaria ha autorizado la modificación, se ACOGE parcialmente la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 técnico profesional:

SOLDADOR Con experiencia mínima de TRES (03) años de experiencia como operario soldador y/o soldador

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 19:56:13

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa el extremo de la formación académica del TECNICO PROFESIONAL (DEBE SER HOMOLOGADO CON NIVEL 3G (SOLDADOR)) del personal clave requerido como TECNICO. Toda vez que resulta ambiguo la formación académica requerida, toda vez que la homologacion 3g como soldador no es una carrera, razón por la cual solicitamos se considere las formaciones academicas de mecancia de mantenimiento y/o soldador y/o mecanica de producción y asi no limitar la participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: b.3.1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar que articulo de la LCE se habría vulnerado, por lo que no se abordara ese extremo, sin embargo el área se pronunció: "se acoge parcialmente y la formación académica sera de mecánica de mantenimiento y/o soldador y/o mecánica de producción", dado que el área usuaria ha autorizado la modificación, se ACOGE parcialmente la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:

01 técnico profesional: (SOLDADOR) formación académica sera de mecánica de mantenimiento y/o soldador y/o mecánica de producción.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 20:01:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se viene solicitando capacitaciones al personal tecnico de veinte (20) horas lectivas, en soldadura de arco eléctrico y/o gestión de soldadura y/o calculo estructural del personal clave requerido como técnico; siendo este muy limitativo y restringiendo la participacion de postores, razon pro al cual se solicita agregar las capacitaciones de soldadura eléctrica y/o electrodo revestido y/o mecanica de producción

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.3.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar que articulo de la LCE se habría vulnerado, por lo que no se abordara ese extremo, sin embargo el área se pronunció: "se acoge parcialmente, la capacitación sera de veinte (20) horas lectivas en soldadura de arco eléctrico y/o gestión de soldadura y/o calculo estructural y/o soldadura eléctrica y/o electrodo revestido y/o mecánica de producción", dado que el área usuaria ha autorizado la modificación, se ACOGE parcialmente la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la capacitación sera de veinte (20) horas lectivas en soldadura de arco eléctrico y/o gestión de soldadura y/o calculo estructural y/o soldadura eléctrica y/o electrodo revestido y/o mecánica de producción.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 20:04:29

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos reformular los lineamientos para la prevención del COVID-19 toda vez que estos se encuentran desactualizados, por ejemplo el distanciamiento no se encuentra vigente, mamelucos caretas entre otras requeridas no son obligatorias ala fecha, por lo que se requiere de plantee segun la resolución deMINSA vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 20.2

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar que articulo de la LCE se habría vulnerado, por lo que no se abordara ese extremo, sin embargo el área se pronunció: "Se acoge parcialmente, El contratista deberá cumplir con los protocolos dispuestos en el plan de Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID ¿ 19¿ elaborado por el área de seguridad del proyecto y la entidad, basados en la Resolución Ministerial. N°031-2023-MINSA", dado que el área usuaria ha autorizado la modificación, se ACOGE parcialmente la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El contratista deberá cumplir con los protocolos dispuestos en el plan de Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID ¿ 19¿ elaborado por el área de seguridad del proyecto y la entidad, basados en la Resolución Ministerial. N°031-2023-MINSA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 20:08:26

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la sección de condiciones especiales de la pagina 30 se requiere visitas a obra, lo cual resulta limitativo antes de la presentación de ofertas, pudiendo ser causales de errores en el armado de las ofertas, asimismo se requiere capacitaciones en trabajos de altura siendo estos limitativos, mas aun que se solicita en ingeniero de seguridad, que sumado al ingeniero de seguridad de la Entidad, estaria de mas requerir capacitaciones no acordes a las actividades a desarrollar por el personal, por lo que se solicita su reformulacion de dicho numeral

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aún cuando el participante no ha identificado la norma que con la definición se habría vulnerado, sin embargo para el OEC, la solicitud de visita a obra antes de la presentación de ofertas es contrario a norma, pero es necesario también aclarar que las especificaciones técnicas no mencionan que la visita a obra se tiene que hacer antes de la presentación de ofertas, al respecto el área usuaria se pronuncio sobre ambos extremos, tanto la visita a obra, como del profesional, e indica que: "no acoge, las visitas a obra son esenciales para verificar en que estado se encuentra la estructura ya que esta es existente y se realizara una prolongación de la misma, el ing. de seguridad deberá de ser permanente para la vigilancia de los trabajos de alto riesgo como altura, trabajo en caliente y trabajos eléctricos que se realizan en la ejecución de las actividades para este servicio, la entidad cuenta con un ing. de seguridad el cual realiza su labor de vigilancia en distintos puntos por lo cual no puede estar permanente en una zona de trabajo teniendo 03 colegios en ejecución al paralelo. así mismo se requiere las capacitaciones permanentes para trabajos en alto riesgo como los antes mencionados, esto de acuerdo a la ley 29783 D.S.005 - 2012 TR y la norma G-050 - ITEM 21.3 (CAPACITACIÓN)", entendiend que el área usuaria conocedor de la necesidad se ha pronunciado, el OEC decide no acoger la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20607926639

Nombre o Razón social : PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA
INTEGRAL EMPRESARIAL PROINCEM E.I.R.L.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 20:34:14

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.3 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Se esta solicitando soldador con homologación vigente 3G, se solicita se adjunte el desagregado según expediente técnico en el que este considerado dicho personal mencionado.

Para no limitar la participación de postores se solicita se solicite ampliar los cargos requeridos como parte de su experiencia y se establezca que sean como soldador sin especificar HOMOLOGACIÓN 3G VIGENTE.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B.3.1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar con claridad que extremo del artículo 2 del RLCE se habría vulnerado, debido a que el reglamento de la Ley no contempla principios, si bien se refiere al artículo 2 de la Ley, cual sería el principio vulnerado, por lo que no se abordara el tema de fondo identificado, sin embargo el área se pronunció: "se acoge parcialmente y la formación académica será de mecánica de mantenimiento y/o soldador y/o mecánica de producción", dado que el área usuaria ha autorizado la modificación, se ACOGE parcialmente la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:

01 técnico profesional: (SOLDADOR) formación académica será de mecánica de mantenimiento y/o soldador y/o mecánica de producción.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS (I.E. 40119) para la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO REGULAR (I.E.I. N° 40693, I.E.I. BELAUNDE TERRY, I.E.I. JESUS DEL BUEN PASTOR, I.E.I. PEDREGAL, I.E. 40628 WADE NEWBEGIN, I.E. N° 41501 FIRED KRIEGERI, I.E. N° 41062) EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA"

Ruc/código : 20600023749

Nombre o Razón social : FAVEMACO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2023

Hora de envío : 22:36:52

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Personal clave requiere responsable del servicio 1 ingeniero en seguridad y un técnico profesional con una experiencia de 3 años.

La experiencia requerida limita la participación de mas postores consideramos que para dar mayor amplitud esta seria suficiente con experiencia de 1 año para los 3 personal claves, toda vez que los trabajos a realizar son sencillos y no te dan complicada ejecución.

Solicito al área usuaria aceptar personal clave con una experiencia de 1 año para los 3 profesionales con ella se dará mayor amplitud de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante no se puede identificar que articulo o norma se habría vulnerado, sin embargo el área esta autorizando la modificación bajo el siguiente detalle: "Requisitos:

01 responsable del servicio:

¿ ING. CIVIL Y/O ING. MECÁNICO COLEGIADO HABILITADO, como responsable y supervisor/inspector de obra con mínimo 02 años de experiencia en trabajos similares o iguales a ESTRUCTURAS METÁLICAS.

01 ingeniero de Seguridad titulado y colegiado.

¿ ING. DE SEGURIDAD Y/O ING. DE MATERIALES Y/O ING METALÚRGICO Y/O INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO QUÍMICO AFINES COMO INGENIERO DE SEGURIDAD (COLEGIADO Y HABILITADO)

Con experiencia mínima de 2 años de experiencia como prevencionista de riesgos y seguridad en el trabajo en general.

SUSTENTO: es personal clave (ING. DE SEGURIDAD), es necesario por ser estas actividades de alto riesgo que deben de ser supervisadas permanentemente

01 técnico profesional:

SOLDADOR Con experiencia mínima de TRES (03) años de experiencia como operario soldador y/o soldador", por lo que se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:

01 responsable del servicio:

¿ ING. CIVIL Y/O ING. MECANICO COLEGIADO HABILITADO, como responsable y supervisor/inspector de obra con mínimo 02 años de experiencia en trabajos similares o iguales a ESTRUCTURAS METALICAS.

01 ingeniero de Seguridad titulado y colegiado.

¿ ING. DE SEGURIDAD Y/O ING. DE MATERIALES Y/O ING METALURGICO Y/O INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO QUIMICO AFINES COMO INGENIERO DE SEGURIDAD (COLEGIADO Y HABILITADO)

Con experiencia mínima de 2 años de experiencia como prevencionista de riesgos y seguridad en el trabajo en general.

SUTENTO: es personal clave (ING. DE SEGURIDAD), es necesario por ser estas actividades de alto riesgo que deben de ser supervisadas permanentemente

01 técnico profesional:

SOLDADOR Con experiencia mínima de TRES (03) años de experiencia como operario soldador y/o soldador