



**Local educativo: 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA**  
**Código de local: 308764**



**Ubicación: Lima / Lima / La Victoria**  
**Av. 28 de Julio N°1443**



**Monto presupuestado:**  
**S/ 102,008.12**




**Plazo:**  
**30 días calendarios**



**Profesional encargado:**  
**ING. HUGO JOEL TORRES HIDALGO**



**Ingreso Principal de IE N.º1030 REP. BOLIVIA JUNTO CON EL ESPECIALISTA UGM.**



**Esquema de distribución de Planta de la IE N.º1030 REP. BOLIVIA**

# ACONDICIONAMIENTO SSHH (EXTERIOR)

1. SSHH HOMBRES Y MUJERES CON LAVADERO CORRIDO EN LA PARTE EXTERNA CON CERAMICO QUEDRADO Y GRIFERIAS EN MAL ESTADO Y ANULADAS.




2. PRESENTAN CAJAS DE PASE DE VALVULAS CON DESGATE EN SU CONTINUO USO.





# ACONDICIONAMIENTO SSH (INTERIOR)

3. INDOROS SIN TAPA Y PRESENTAN TUBERIAS DE AGUA ADOSADAS A LA PARED, CON ZOCALO DE CERAMICO 15X15 CUYAS PIEZAS SE ENCUENTRAN DESCONTINUADOS EN EL MERCADO. PUERTAS DE MADERA CON DIFICULTAD AL CERRAR Y ABRIR. DUCHAS CON PIEZAS DE CERAMICO QUEDRADOS POR EL CONTINUO USO.



4. FALTAN SUMIDEROS EN URINARIO CORRIDO CON ENCHAFE DE CERAMICO DE 15X15.





# INSTALACION DE COBERTURA TIPO RASCHEL

**1. SE PROYECTA LA INSTALACION DE UNA COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN LA ZONA DEL PATIO PRINCIPAL**



**2. SE PROYECTA LA INSTALACION DE UNA COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN LA ZONA DEL COMEDOR**

