

“SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS MUELLES DE PRODUCTOS N°1 Y N°2 DE LA REFINERÍA IQUITOS”	
Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0050-2024-OPS/PETROPERÚ	
Contenido de la propuesta técnica	SERVICIOS DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y BUCEO S.R.L.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN DEL PROCESO.	
Numeral 2.1. de las Condiciones Técnicas:	
<p>2.1.1. Experiencia del Postor. El Postor deberá acreditar experiencia por un monto mínimo acumulado de S/ 200,000.00 (doscientos mil con 00/100 Soles) trabajos culminados de inspección y/o mantenimiento y/o reparación de: instalaciones acuáticas como son muelles y/o varaderos y/o diques y/o represas y/o puertos y/o terminales, con un máximo de diez (10) servicios desarrollados en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad (Acta de Conformidad) de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido y/o• Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.	<p>CUMPLE (Propuesta Técnica, Folios 53 - 109)</p>
<p>2.1.2. Cumplimiento Gestión CASS. El Postor deberá presentar el Informe de la última Auditoría realizada a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (presentación del informe de auditoría oficial) de acuerdo con el Art. 43 de la Ley 29783.</p>	<p>CUMPLE (Propuesta Técnica, Folios 24 - 52)</p>
<p>2.1.3. Sustento de Autorización. Copia legalizada de la Autorización (registrada en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI) para realizar trabajos en instalaciones acuáticas, emitida por la DICAPI en cumplimiento a lo indicado en el Art. 708 del D.S. 015-2014-DE, la cual <u>deberá estar vigente</u>.</p>	<p>CUMPLE (Propuesta Técnica, Folios 110-111 y Carta SERM-GT-011-25 Respuesta Aclaración de Propuesta Técnica)</p>
RESULTADO	CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

SERVICIOS DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y BUCEO S.R.L.

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Número de Servicio o Contrato	Monto en Soles (Incl. IGV)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	INSPECCIÓN SUBACUÁTICA, INSPECCIÓN SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA Y REEMPLAZO DE ÁNODOS DEL MUELLE Y DOLPHIN - SAN NICOLÁS	SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A	CGI-SHP-004-2017	S/427,725.16	15.03.2017	14.05.2017	Inspección subacuática del Muelle	CUMPLE	Ninguna
TOTAL (validado)				S/427,725.16	CUMPLE				

ANOTACIÓN: No se continúa revisando la experiencia del postor, considerando que, supera > el Monto facturado mínimo (S/. 200,000.00)

La empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y BUCEO S.R.L. CUMPLE con el Monto facturado mínimo (S/. 200,000.00) solicitado en el Numeral 2.1.1. de las Condiciones Técnicas.

CUMPLIMIENTO GESTIÓN CASS Y OTROS REQUERIMIENTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y BUCEO S.R.L.

Ítem	Criterio de evaluación	DOCUMENTACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2.1.2	El Postor deberá presentar el Informe de la última Auditoría realizada a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (presentación del informe de auditoría oficial) de acuerdo con el Art. 43 de la Ley 29783.	PRESENTÓ	CUMPLE	- Sin observaciones.
2.1.3	Copia legalizada de la Autorización (registrada en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI) para realizar trabajos en instalaciones acuáticas, emitida por la DICAPI en cumplimiento a lo indicado en el Art. 708 del D.S. 015-2014-DE, la cual deberá estar vigente.	PRESENTÓ	CUMPLE	- Carta SERM-GT-011-25 Respuesta Aclaración de Propuesta Técnica

Resumen:

La empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y BUCEO S.R.L. CUMPLE en su totalidad con el Numeral 2.1.2 y el Numeral 2.1.3 de las Condiciones Técnicas