

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-BN.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de implementación de rampas en las Agencias Miraflores 1, Monterrico 2, San Juan de Miraflores 1, Jesús María 2 y Pueblo Libre 1 del Banco de la Nación

Ruc/código :	20514303879	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS JJ E.I.R.L.	Hora de envío :	15:22:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS ACTIVIDADES POR REALIZAR EN LA AGENCIA DE MIRAFLORES NO APARECE LA INSTALACION DE LA BARANDA DE ACERO INOXIDABLE; TAMPOCO EN EL PLANO A-2. VERIFICAR.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: 0 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de acuerdo con lo señalado en la Norma Técnica A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones, Artículo 6.- Características de diseño en rampas y escaleras, en su parte a) señala (¿) Las rampas de longitud mayor de 3.00 m deben contar con parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados (¿).

Por lo cual para longitudes menores a 3.00 m, no es requisito obligatorio, como es el caso de la Agencia Miraflores que tiene una rampa de longitud de 1.00 m, razón por la cual no se está considerando la necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO DE LA NACION

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-BN.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de implementación de rampas en las Agencias Miraflores 1, Monterrico 2, San Juan de Miraflores 1, Jesús María 2 y Pueblo Libre 1 del Banco de la Nación

Ruc/código :	20514303879	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS JJ E.I.R.L.	Hora de envío :	16:05:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RAMPA MONTERRICO 1: EN EL PLANO A-2 EN LA RAMPA DEL ACCESO AL CAJERO NO SE ESTA CONSIDERANDO BARANDA DE SEGURIDAD, SE INSTALARA?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: agencia Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de acuerdo con lo señalado en la Norma Técnica A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones, Artículo 6.- Características de diseño en rampas y escaleras, en su parte a) señala (¿) Las rampas de longitud mayor de 3.00 m deben contar con parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados (¿).

Por lo cual para longitudes menores a 3.00 m, no es requisito obligatorio, como es el caso de la Agencia Monterrico que tiene una rampa de longitud de 0.90 m, razón por la cual no se está considerando la necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null