

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura :	AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20544147499	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ROPIM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROPIM PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:06:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Los 10 equipos están operativos? De no estar operativos, ¿Cuántos equipos no están operativos y cuál es la razón?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 20  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los 10 equipos están operativos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20544147499	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	ROPIM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROPIM PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:06:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Cuándo fue la última vez que recibieron mantenimiento los equipos?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ultimo mantenimiento preventivo se realizó en el mes de febrero del 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	20:12:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
sobre el desgaste del reductor solicito indicar sobre que elementos del reductor se tiene que evaluar dicho desgaste.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.1 Literal: 1.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ninguna

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el Item 1.11 del numeral 5.2.1. de los Términos de Referencia, los elementos del reductor (motoreductor eléctrico) del que se tiene que evaluar su desgaste son los componentes mecánicos y engranajes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No Corresponde

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	20:12:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el cumplimiento de todos los trabajos de mantenimiento del numeral 5.2 y de las actividades ordinarias, la Sunat Proveera un ambiente para realizar los mantenimientos prevetivos y correctivos de los componentes de las fajas transportadoras. Sunat Proveera un punto de de conexion electrica.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ninguna

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el desarrollo de las actividades del servicio la SUNAT facilitará un ambiente de trabajo temporal para la realización de los trabajos de mantenimiento, el ambiente contará con punto eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 5.2.1. del numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases, se adicionará, lo siguiente:

Para el desarrollo de las actividades del servicio la SUNAT facilitará un ambiente de trabajo temporal para la realización de los trabajos de mantenimiento, el ambiente contará con punto eléctrico.

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	20:12:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

en el ítem 3.1 indica cambio de 4 lonas de fajas trasportadora flujos 3A,3B, Flujo 4 Y Fluo 5 ; si cada flujo consta de 2 fajas transportadoras, por lo que se entiende que son 8 lonas para fajas transportadoras caso contrario espificar cuantas lonas se tiene que cambiar en cada flujo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.2 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ninguna

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el ítem 3.1. del numeral 5.2.2. de los términos de referencia, sobre actividades no ordinarias, se tiene que cambiar un total de cuatro (04) lonas de fajas transportadoras, en los equipos que presenten mayor deterioro en los flujos 3A, 3B, 4 y 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 5.2.2. del numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases, se adicionará, la siguiente nota:

Nota: El cambio se dará en los equipos que presenten mayor deterioro

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	20:12:47

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

literal 3.3 indica reencauchado de poleas de cabecera de entrada y de salida en los flujos 3A;3B,4 y 5 considerando que cada flujo tiene dos fajas transpotadoras deberian ser 08 poleas de cabecera, especoificar a que fajas especficamente se tiene que reencauchar las poleas de cabecera.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.2 Literal: 3.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ninguna

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el Item 3.3. del numeral 5.2.2. de los términos de referencia, sobre actividades no ordinarias, se tiene que reencauchar un total de cuatro (04) poleas de cabeza/motriz de las fajas transportadoras, en los equipos que presenten mayor deterioro en los flujos 3A, 3B, 4 y 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 5.2.2. del numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases, se adicionará, la siguiente nota:

Nota: El cambio se dará en los equipos que presenten mayor deterioro

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-73-2024-SUNAT/3G0080-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FAJAS TRANSPORTADORAS DEL COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	20:12:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

literal 3.4 indica reencauchado de poleas de cola de entrada y de salida en los flujos 3A;3B,4 y 5 considerando que cada flujo tiene dos fajas transpotadoras deberian ser 08 poleas de cola , especoificar a que fajas especficamente se tiene que reencauchar las poleas de cola

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2.2 Literal: 3.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ninguna

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con lo indicado en el Item 3.3. del numeral 5.2.2. de los términos de referencia, sobre actividades no ordinarias, se tiene que reencauchar un total de cuatro (04) poleas de cola de las fajas transportadoras, en los equipos que presenten mayor deterioro en los flujos 3A, 3B, 4 y 5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 5.2.2. del numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases, se adicionará, la siguiente nota:

Nota: El cambio se dará en los equipos que presenten mayor deterioro