

EVALUACION DE PROPUESTAS  
Proceso de Contratación SEL-0032-2024-OPC/PETROPERU - 2DA CONVOCATORIA  
SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y COBERTURA EN TECHOS DE EDIFICIOS  
DE LABORATORIO  
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

IPC-0015-2025

POSTOR: ISC INTEGRAL SOLUTIONS COMPANY EIRL

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

El Postor deberá presentar documentación en la cual acredite haber realizado mínimo tres (03) servicios por un monto mínimo facturado acumulado de S/ 300,000.00 (trescientos mil soles), los servicios deben incluir:

- La fabricación e instalación de estructuras metálicas de soporte (columnas, vigas, viguetas), por lo que los postores deben presentar en sus propuestas dicha evidencia.
- Servicios de mantenimiento de estructuras metálicas siempre y cuando se hayan hecho trabajos de reparación y/o reemplazo e impliquen la instalación de la estructura reparada o reemplazada (estructura de escaleras, de pasarelas, de tapas, de soporte de tuberías, etc);

No se considerarán las siguientes actividades:

- ♦ Trabajos de fabricación e instalación de tuberías para transporte de líquidos.

Todos los servicios deberán haber sido realizados en el sector hidrocarburos y/o industrial en general y no deben tener una antigüedad mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. Los postores deberán indicar o desglosar las partidas o ítems correspondientes y su monto si es que el servicio incluye además actividades distintas a las solicitadas.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

N° Servicio	Cliente	N° DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO	FACTURACIONES	Fecha	Fecha	CONTRATO Y/O	CONFORMIDAD / CANCELACION	ADMITIDA
		Comprobante de pago		QUE PRESENTA CONTRATO		S/	PARCIALES S/.	Inicio	Termino	FACTURA		
		Contrato con conformidad			X	Y	=XxY					
1	PETROPERU	4200061617	Servicio de fabricación e instalación de 4 escaleras de acceso a escuadras de drenaje de los tanques N°68 y N°69	ISC	100%	25,488.00	25,488.00	13/09/2018	05/10/2018	SI	SI	SI
2	PETROPERU	4200062197	Servicio de diseño, fabricación y montaje de torreón y caseta del puesto de vigilancia PV-18	ISC	100%	32,568.00	32,568.00	25/09/2018	07/12/2018	SI	SI	NO
3	PETROPERU	4200072243	Instalación y soldado de tuberías de acero a través de canaleta de concreto y suministro e instalación de tapas de acero en Terminal Portuario de Refinería Conchán	ISC	100%	35,020.54	35,020.54	07/08/2019	21/08/2019	SI	SI	NO
4	PETROPERU	4200080845	Servicio de mantenimiento de escalera en zona de medición y wincho del tanque N°71 en Refinería Conchán	ISC	100%	33,771.60	13,452.00	12/06/2021	23/06/2021	SI	SI	SI
5	PETROPERU	4200082469	Servicio de fabricación e instalación de barreras de contención en Refinería Conchán	ISC	100%	23,351.79	23,351.79	10/11/2021	04/12/2021	SI	SI	SI
6	PETROPERU	4200083319	Servicio de mantenimiento, fabricación y montaje de estructura metálica y cambio de letrero en Unidad Planta Conchán	ISC	100%	4,318.80	4,318.80	16/05/2022	19/05/2022	SI	SI	NO
7	PETROPERU	4200083943	Servicio de habilitación de canaleta de concreto para líneas submarinas de blancos en refinería Conchán	ISC	100%	236,686.13	126,661.20	16/05/2022	24/06/2022	SI	SI	SI
8	PETROPERU	4200084729	Servicio de mantenimiento de 50 ML de tapas metálicas izables del Terminal Pisco	ISC	100%	137,000.00	137,000.00	28/09/2022	17/10/2022	SI	SI	SI
9	ABB S.A.	4500336056	Servicio de instalación de cerco perimétrico y techo provisional para resguardo de equipos en Refinería Conchán	ISC	100%	17,905.60	17,905.60	4/05/2023	19/05/2023	SI	SI	SI
MONTO FACTURADO ACUMULADO SI/.							343,858.59					

Cumple con los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el numeral 2.1 de las Condiciones Técnicas.	SI	NO
	X	

Observaciones:

- (\*) No se considera el ítem 2 debido a que se ve que hubieron trabajos de Drywall y no se puede desglosar los trabajos requeridos.  
(\*) No se considera el ítem 3 debido a que también hay trabajos de tuberías y no se puede desglosar y establecer el monto concerniente a las estructuras de las tapas  
(\*) No se considera el ítem 6 debido a que en el documento de abono que presenta el monto no coincide con el de la factura  
(\*) En el ítem 7 sólo se ha considera el monto indicado debido a que es lo concerniente a instalación de estructuras metálicas