

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS DE REPARACIÓN RÁPIDA BANDA SIMPLE, BANDA DOBLE Y BANDA TRIPLE PN16 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	17:35:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita la ampliación del plazo de entrega a 120 días, ya que estos materiales son de importación y los transportes marítimos están demorando más de normal, dada la coyuntura que se vive en el mar rojo, la cual ocasiona una demora significativa en el arribo de mercadería de importación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta en vista que el estudio de mercado evidencia la entrega en 30, 90 y 120 días, modificación que se integrara en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la adquisición de abrazaderas de amplio rango PN-16 el plazo de entrega es de 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o orden de compra

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS DE REPARACIÓN RÁPIDA BANDA SIMPLE, BANDA DOBLE Y BANDA TRIPLE PN16 PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	17:35:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los Requisitos de Calificación, para los términos indicados para la experiencia del postor en la especialidad, se solicitan como bienes iguales o similares, (abrazaderas de Reparación Rápida de banda simple, abrazadera de reparación rápida de doble banda, abrazaderas de reparación rápida de triple banda las cuales deben de ser de acero inoxidable para reparación de tuberías de agua potable), por un valor de S/ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil 00/100 soles).

Observamos la experiencia en la especialidad indicada en las bases, en donde se refiere que se consideran como bienes iguales o similares, ventas de abrazaderas de reparación rápidas, toda vez que, la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, establece que (...) se entenderá como bienes Similares a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras. Se solicita se consideren también como bienes iguales o similares, a las unión manguito, unión amplio rango y unión mecánica de amplio rango (maxifit)., al tratarse de bienes que se usan para las reparaciones de tuberías de la misma manera que las abrazaderas de reparación rápida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta basado en la confirmacion del area usuaria y ampliando a bienes similares: abrazaderas de Reparación Rápida de banda simple, abrazadera de reparación rápida de doble banda, abrazaderas de reparación rápida de triple banda las cuales deben de ser de acero inoxidable, unión manguito, unión amplio rango y unión mecánica de amplio rango (maxifit) modificacion que se integrara en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

bienes similares: abrazaderas de Reparación Rápida de banda simple, abrazadera de reparación rápida de doble banda, abrazaderas de reparación rápida de triple banda las cuales deben de ser de acero inoxidable, unión manguito, unión amplio rango y unión mecánica de amplio rango (maxifit)