

**PANEL FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO A  
FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA Cod. Local 823583  
DISTRITO DE ATE – LIMA – LIMA**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED  
UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO  
MARZO - 2025**



Imagen N° 1 Vista del ingreso principal a la institución educativa



Imagen N° 2 Vista hacia el lado derecho del acceso principal

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	 ED RENZO CASTILLO LEÓN Ingeniero Civil CIP N° 23394  FREDDY M. LEOSANA Ingeniero Civil CIP N° 23394
--------------------------------------	-------------------	--





Imagen N° 3 Cerco metálico hacia Jr. Haití



Imagen N° 4 Vista de cerco metálico hacia calle Honduras

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	  <b>EDRENZO CASTILLO LEON</b> Ingeniero Civil CIP N° 23394
--------------------------------------	-------------------	---



Imagen N° 5 Vista interior de la institución educativas y sus módulos existentes



Imagen N° 6 Vista de los servicios higiénicos precarios al interior de la institución educativa

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	 ED RENZO CASTILLO LEÓN Ingeniero Civil CIP: N° 233944  FREDDY M. LEODORA Ingeniero Civil CIP: N° 233944
--------------------------------------	-------------------	--





Imagen N° 7 Vista de cercos de madera tanto en Jr. Haití como en Calle Colombia



Imagen N° 8 Ubicación del medidor de la institución educativa en Calle Honduras

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	  <b>EDRENZO CASTILLO LEÓN</b> Ingeniero Civil CIP: N° 23394
--------------------------------------	-------------------	--