

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-SUNAT/8B7200-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGO PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE SAN MATEO SUNAT

Ruc/código :	10104104334	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	REVELO QUIÑONES ROBERT	Hora de envío :	14:52:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. En la parte de acondicionamiento de vano de concreto de piso 1A, ascensor, piso 1 hacia sótanos piso 1 lado izquierdo y derecho

Pregunta._ ¿podrían especificar en un plano los detalles del vano de concreto?.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B **Literal:** III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los acondicionamientos en los vanos están ubicados donde se colocará las puertas cortafuego próximas a la escalera de emergencia, esto se sustenta e indica en los planos U-03, U-05, U-06. En el vano en consulta no corresponde acondicionamiento puerto la puerta abrirá en 180°

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-SUNAT/8B7200-4
Nro. de convocatoria : 4
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORTAFUEGO PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE SAN MATEO SUNAT

Ruc/código :	10104104334	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	REVELO QUIÑONES ROBERT	Hora de envío :	14:53:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. En la parte del INSTALACIÓN de muros de drywall resistente al fuego RF.

PREGUNTA _ ¿se podría precisar si un lado del marco de la puerta va anclada a la pared actual? existente y la otra hoja que soporta el cerramiento de toda la puerta a dónde va anclada ?? Se podría precisar los detalle en un plano.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los lados del marco de las puertas van anclados a parantes metálicos, no a la pared

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna