

**PANEL FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO A  
FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MI PEQUEÑO MUNDO III Cod. Local 776671  
DISTRITO DE CARABAYLLO – LIMA – LIMA**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED  
UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO  
MARZO - 2025**




Imagen N° 1 Vista de la portada de ingreso a la institución educativa



Imagen N° 2 Módulo de baños precario existente en la institución educativa

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	 ED RENZO CASTILLO LEÓN Ingeniero Civil CIP: N° 233944  FREDDY M. LEÓ Ingeniero Civil CIP: N° 233944
--------------------------------------	-------------------	--



Imagen N° 3 Patio de formación existente de la institución educativa



Imagen N° 4 Módulo de dirección prefabricada al interior de la institución educativa

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	 ED RENZO CASTILLO LEÓN Ingeniero Civil CIP N° 233944  FREDDY M. LEOSANA Ingeniero Civil CIP N° 233944
--------------------------------------	-------------------	--





Imagen N° 5 Cerco prefabricado de concreto ubicado en el lindero derecho del predio



Imagen N° 6 Cerco prefabricado de concreto ubicado en el lindero posterior del predio

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	 <b>ED RENZO CASTILLO LEÓN</b> Ingeniero Civil CIP: N° 233944  <b>FREDDY M. LEOSANA</b> INGENIERO CIVIL CIP: N° 233944
--------------------------------------	-------------------	--



Imagen N° 7 Módulo de aulas existente prefabricado de madera



Imagen N° 8 Vista de cerco de madera ubicado en el lindero izquierdo del predio

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	 EDRENZO CASTILLO LEON Ingeniero Civil CIP N° 233942  FREDDY M. LEODORA MORALES Ingeniero Civil CIP N° 233942
--------------------------------------	-------------------	---





Imagen N° 9 Desnivel al interior de la institución educativa desde el ingreso hasta la zona posterior



Imagen N° 10 Ubicación de la propuesta de módulo de dirección prefabricado

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	
--------------------------------------	-------------------	---




Imagen N° 11 Ubicación para la instalación del área de juegos infantiles

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	  <b>EDRENZO CASTILLO LEON</b> Ingeniero Civil CIP: N° 233944 <b>FREDDY M. LEIDESMA</b> Ingeniero Civil CIP: N° 233944
--------------------------------------	-------------------	---