



GOBIERNO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS

GERENCIA REGIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS

OBRA
TORRECHAYOC



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Puerto Maldonado 29 de agosto del 2023.

CARTA N°071-2023-OBRA TORRECHAYOC

SR

MARIO MAMANI AROSQUIPA

MEMORANDO N°871-2023-GOREMAD AS-SM-69-2023-GOREMAD/OEC-1.

ASUNTO: ABSOLUCION DE CONSLUTAS DE AS-SM-69-2023


Ref: Carta N°001-2023-GOREMAD/ORA-OAYSA/OEC


Es grato dirigirme a usted, y a la vez remitirle lo siguiente con relación al documento de la referencia, sobre absolución de las observaciones formuladas por los postores; INVESTMENTS GLOBO S.A.C, EDIFICA ASESORÍA GENERAL C&V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TECNOLOGÍA METAL MECÁNICA MIHAJA - R Y T EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, consultas y observaciones referentes a las especificaciones técnicas.

- Se adjunta la Absolución de consultas en físico y digital.

Hago propicia la oportunidad para expresar a usted las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente.


GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Yeltsin Davis Fernández Neyra
CIP. N° 235882
RESIDENTE DE OBRA


31/08/23

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL AS-SM-69-2023-GOREMAD/OEC-1 Servicio SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA PARA TECHO PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N°421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS REGION MADRE DE DIOS-2023-1263													
Descripción del objeto Número de Contratación													
Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera(en caso de)	Fecha y Hora de Envío.	Fecha y Hora de 1er registro.	Estado del Registro.	Absolucion de Consultas
1	20552452314	INVESTMENTS GLOBO S.A.C.	Observación	Específico	3	3.1	20	De acuerdo a los términos de contratación de servicio de mano de obra para confección de estructura metálica incluye columnas metálicas vigas metálicas cercas metálicas cobertura metálica de acero zinc alumínico y accesorios en la obra. ¿Creación de los servicios educativos en la i.e.i. n°421 de la asoc. provivienda villa señor de torrechayoc del distrito y provincia de tambopata-region de madre de dios?. Sin embargo, en el tema de personal clave mencionan técnicos, pero en acreditación mencionan con (Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ¿SUNEDU) requerimos una aclaración exacta sobre personal clave para tener la base clara.		2023-08-26 12:11:28.0	2023-08-26 12:11:25.0	Enviado	Se acoge la observación y se realizará las correcciones necesarias en las bases
2	20608324624	EDIFICA ASESORIA GENERAL C&V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Observación	Específico	3.1	3.5	36	OBSERVACION N°1 LA SECCION RESULTADOS DE LAS PRUEBRAS EN EL NUMERO 3.5 ARENADO, PARA LOGRAR LA PERFORMANCE ESPERADA DEL SISTEMA DE PINTURA ES ESENCIAL QUE LAS SUPERFICIES A SER PINTADAS SE PREPAREN ADECUADAMENTE. LAS SUPERFICIES DEBERAN ESTAR SIEMPRE COMPLEMENTAMENTE SECA Y LIBRES DE REBABAS, DERRAMES DE SOLDADURA, ESCORIAS, OXIDACION, ESCAMAS SUELTAS, SUCIEDAD, POLVO, GRASA, ACEITE Y TODO OTRO MATERIAL EXTRAÑO ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA. EL GRADO DE PREPARACION DE LA SUPERFICIE ES EL INDICADO EN ESTAS ESPECIFICACIONES. SOLICITO QUE LAS ESTRUCTURAS SEAN LAVADAS MANUALMENTE YA QUE OFRECE LA LIMPIEZA DE LOS TUBOS DONDE NO DEJARA RASTROS DE REBABAS, DERRAMES DE SOLDADURA, ESCORIAS, OXIDACION, ESCAMAS SUELTAS, SUCIEDAD, POLVO, GRASA, ACEITE Y TODO OTRO MATERIAL EXTRAÑO. ADEMÁS EN LA QUE ZONA NO SE CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL ARENADO, TAMBIEN IMPLICA QUE HAYA MAS POSTULANTE AL PROCESO.		2023-08-27 19:56:45.0	2023-08-27 19:51:35.0	Enviado	No se acoge la observación: ya que si se cuenta con la tecnología del arenado en la region. Y dicha tecnica es de vital importancia para una adecuada limpieza de las superficies metálicas.
3	20608324624	EDIFICA ASESORIA GENERAL C&V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Observación	Específico	3.2	B.3.1	51	OBSERVACION N°2 LA SECCION 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, B.3) CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE, B.3.1) FORMACIÓN ACADÉMICA INDICAN QUE SE REQUIERE 06 TÉCNICOS EN MECÁNICA DE PRODUCCIÓN, TÉCNICO EN SOLDADURA HOMOLOGADO 4G, EL CUAL SOLICITO QUE SE MODIFICADO A 02 TÉCNICOS EN MECÁNICA DE PRODUCCIÓN, TÉCNICO EN SOLDADURA HOMOLOGADO 4G, PARA HAYA MAS POSTULANTES AL SERVICIO.		2023-08-27 19:56:45.0	2023-08-27 19:54:57.0	Enviado	Se acoge parcialmente la Observación, para los requisitos de calificación en el numeral B.2 FORMACIÓN ACADÉMICA los requisitos serán los siguientes: 03 técnicos en mecánica de producción, técnico en soldadura homologados 4G
4	20608324624	EDIFICA ASESORIA GENERAL C&V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Consulta	Específico	3.2	B.1	51	CONSULTA N°1 LA SECCION 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B) CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, B.1) EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN UNO DE LOS REQUISITOS SE SOLICITA: ¿01 UNID. ROLADORA DE TUBOS ELÉCTRICA Y DE CALAMINA DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4. EL CUAL HACE ALUSION A QUE LAS CALAMINAS DE ACERO ALUZINC TIPO TR-4 ESTAN DE FORMA RECTA Y NO CURVA. PARA LO CUAL SE NECESITARIA MAQUINARIA ESPECIAL PARA PODER ROLAR LAS MISMAS, DICHA MAQUINA SOLO DISPONEN LAS MISMAS FABRICAS EN LA REGION QUE VENDEN ESTOS PRODUCTOS.		2023-08-27 19:56:45.0	2023-08-27 19:56:18.0	Enviado	No se acoge la consulta, debido a que las calaminas de acero Aluzinc TR-4 están en forma recta, es necesario que el proveedor se encargue del rolado de las mismas en los angulos que se describen en los planos adjuntos a los terminos de referencias.
5	20490624431	TECNOLOGIA METAL MECANICA MIHAJA - R Y T EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TECNOLOGI	Consulta	Específico	7.	7.1	48	Si bien las instalaciones de las estructuras serán en la i.e.i. N°421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC, no se indica donde se realizarán las estructuras, si se harán en el domicilio del postor ganador o en las instalaciones de misma Institución Educativa		2023-08-28 22:37:53.0	2023-08-28 22:37:35.0	Enviado	No se acoge a la consulta; En el numeral 3.14 se indica que el proveedor tendrá que habilitar un taller temporal en la obra para la ejecución del servicio, así mismo en el numeral 3.13 se indica que el proveedor deberá instalar un medidor temporal para el consumo de energía para la ejecución del servicio.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Feitsin Davis Fernández Neyra
CIP. N° 235882
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
OFICINA REGIONAL DE OBRAS
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIA DE OBRAS

Ing. Raul E. Rojas Martinez
INSPECTOR DE OBRA
CIP. N° 53486