

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO: PIURA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.M - AYABACA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MOD O DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.56																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12									4				1.6	41.00	27.66	68.66
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	6.45	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.06																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12									4				2.1	54.12	24.70	78.82
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.45	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	6.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12									4				0.0	0.68		0.68
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.5	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.5	m2	R	Proceso de Pintado	0.00	0.00	12									4				0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.5	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12													0.6	15.73		15.73
UPS Administración	0908101070201B01A	PASILLO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12													0.8	20.98	45.00	65.98
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.83																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12									4				7.8	205.31	138.51	343.82
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	10.34																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12			4										10.3	271.01	123.70	394.71
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.3	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	32.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.13	12			4										0.1	3.39		3.39
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminarias	fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12													1.6	41.95		41.95
UPS Administración	0908101070201B01B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminarias	fluorescente	4	und	R	Cambio de luminaria	0.50	2.00	12													2.0	34.58	340.00	374.58
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.92																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12									4				7.9	207.22	139.79	347.01
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	32.6	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	10.43																	
UPS Administración	0908101070201F002	ALMACÉN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.6	m2	R	Picado y resane de fisura																			

UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	2.2	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Administración	0908101070201C004	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.18						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	2.2	57.21	38.59	95.80
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.88						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	4	2.9	75.51	34.47	109.98
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	4	0.0	0.94		0.94
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.78	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98		20.98
UPSSS Consulta Externa	0908122240001B05A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	4.04	m2	R	Resane de juntas y esquíneros	0.57	2.31	12	4	2.3	60.53	64.64	125.17
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.29						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4	1.3	33.90	15.47	49.37
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	4.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4	0.0	0.42		0.42
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	1.85	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintura de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	0908101070201C05A	SERVICIO HIGIÉNICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00						
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00						
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.45						
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	7.5	195.46	131.86	327.32
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pinta	30.75	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSSS Farmacia	090811000001B06A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o												

UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	4.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4	0.0	0.42	0.00	0.42
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.78	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.00	0.00			0.0	0.00	0.00	-
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPSS Farmacia	09081110000018068	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.25						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	6.3	163.99	110.63	274.63
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	25.8	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.48						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4		1.5	38.76	17.69
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Pintado con pintura látex en cieloraso	0.00	0.00						56.46
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4	0.0	0.48		0.48
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	09081222400018007	TÓPICO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.45						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	7.5	195.46	131.86	327.32
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	30.75	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Tarrajeo y pintado con latex en cieloraso	0.32	2.98						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4	2.9	75.51	34.47	109.98
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	4	0.0	0.94		0.94
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1.6	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12		0.0	0.00	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPS Administración	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0908122240001808A	ODONTOLOGÍA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.82						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	5.8	152.55	102.92	255.47
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintura	24	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	09081222400018088	ALMACÉN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.04	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.29		</				

[illegible]