

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO:  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

PIURA  
P.M - MORROPÓN

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	T	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/	
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.04																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro		17.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.77																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro		17.9	m2	R	Pintado con látex	0.24	4.33																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.04																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	4.33	12	1												30.28	523.54	410.59	934.13	
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.04																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	4.33																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.04																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o Loseta	17.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	4.33																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MP	Contrazcalo		0.82	m	R	Resane de juntas	0.08	0.07	12	1													0.07	1.13	2.08	3.21
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MP	Cieloraso		7.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1													0.03	0.50		0.50
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Pisos		7.25	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.14	12	1													4.14	71.63	18.36	89.99
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Ventana	Metálica corregida	1.4	m2	R	Desmontaje de ventana metálica corregida	0.28	0.39																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Ventana	Metálica corregida	1.4	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.39	12	1													1.18	20.42	42.34	62.76
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Ventana	Metálica corregida	1.4	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica corregida	0.28	0.39																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.5	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.47																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.5	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.59	12	1													1.65	28.59	13.18	41.78
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.5	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.59																		
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12							2						0.6	15.73		15.73	
UPS Administración	09150101070201C001	INGRESO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12							2						0.8	20.98	45.00	65.98	
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	23.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1													0.09	1.61	0.00	1.61
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MP	Contrazcalo		0.79	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1													0.00	0.05	0.00	0.05
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MP	Cieloraso		8.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1													0.03	0.55	0.00	0.55
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Pisos		8.02	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.58	12	1													4.58	79.24	0.00	79.24
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Ventana	Metálica corregida	1.4	m2	R	Desmontaje de ventana metálica corregida	0.28	0.39																		
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Ventana	Metálica corregida	1.4	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.39	12	1													1.18	20.42	42.34	62.76
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Ventana	Metálica corregida	1.4	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica corregida	0.28	0.39																		
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38																		
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12	1													1.32	22.87	13.18	22.87
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47																		
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12							2						0.6	15.73		15.73	
UPS Administración	09150101070201C02A	HALL	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12							2						0.8	20.98	45.00	65.98	
UPS Administración	09150101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	1													0.11	1.83		1.83
UPS Administración	09150101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso		17.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1													0.1	1.2		1.2
UPS Administración	09150101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Pisos		17.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.02	12	1													10.0	173.3	44.43	173.3
UPS Administración	09150101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	4	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	1.20	12							2						1.2	31.46		31.46	
UPS Administración	09150101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	4	und	R	Cambio de luminaria	0.40	1.60	12							2						1.6	41.95	90.00	131.95	
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	21.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1													0.1	1.5		1.5
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MP	Contrazcalo		0.74	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1													0.0	0.05	11.40	0.1
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MP	Cieloraso		4.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1													0.0	0.31		0.31
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MCP	Pisos		4.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.57	12	1													2.6	44.5		44.5
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12							2						0.6	15.73		15.73	
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12							2						0.8	20.98	45.00	65.98	
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12						1								0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12						1								7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12						1								2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09150101070201C02C	TRIAGE	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12						1								0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09150101070201C02D	CIRCULACION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	83.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.33	12	1													0.3	5.8		5.8
UPS Administración	09150101070201C02D	CIRCULACION	CEM	MP	Contrazcalo		2.84	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1													0.0	0.2	0.00	0.2
UPS Administración	09150101070201C02D	CIRCULACION	CEM	MP	Cieloraso		30.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	1													0.1	2.11		2.11
UPS Administración	09150101070201C02D	CIRCULACION	CEM	MCP	Pisos		30.6	m2	R	Resane de juntas	0.57	17.47	12	1													17.5	302.13	77.47	302.13
UPS Administración	09150101070201C02D	CIRCULACION	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	8	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	2.40	12							2						2.4	62.93		62.93	
UPS Administración	09150101070201C02D	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	8	und	R	Cambio de luminaria	0.40	3.20	12							2						3.2	83.90	180.00	263.90	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C003	TOPICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	31.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1													0.1	2.21		2.21
UPSS Consulta Externa	09150122240001C003	TOPICO	CEM	MP	Cieloraso		8.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1													0.0	0.59		0.59
UPSS Consulta Externa	09150122240001C003	TOPICO	CEM	MCP	Pisos		8.57	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.90	12	1													4.9	84.67	21.71	84.67
UPSS Consulta Externa	09150122240001C003	TOPICO	CEM	MP	Puerta</																									

UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	31.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1	0.1	2.17	2.17	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	1.06	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07	20.52	0.07
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.56	0.56	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.63	12	1	4.6	80.03	80.03	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	21.62	12.45	34.07
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	10.49	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C004	MEDICINA 1	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	2	0.5	8.65	85.00	93.65
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	31.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1	0.1	2.20	2.20	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	1.08	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07	0.00	0.07
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.57	0.57	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.3	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.74	12	1	4.7	82.00	82.00	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	24.02	13.84	24.02
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	10.49	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C005	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	2	0.5	8.65	85.00	93.65
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	10.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.74	0.74	
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	0	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00	
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.42						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.96						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.18						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.99						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.18	12	1	15.9	275.14	143.59	275.14
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.18						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.18						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.18						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.18						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.44						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.7	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	2.11	12	1	2.1	36.56	96.08	132.63
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	24.02	685.76	709.78
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87	7.87	
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPS varios	09150101150102C006	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.34	12	1	3.3	57.82	0.00	57.82
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	7.80	12	1	7.8	134.91	134.91	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.09	12	1	7.1	122.64	122.64	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.34	12	1	3.3	57.82	57.82	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	7.09	12	1	7.1	122.64	122.64	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.34	12	1	3.3	57.82	57.82	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	7.09	12	1	7.1	122.64	122.64	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.34	12	1	3.3	57.82	57.82	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	7.09	12	1	7.1	122.64	122.64	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.31	12	1	6.3	109.17	27.99	137.17
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	24.02	13.84	37.86
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3	0.8	20.98	20.98	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	3	1.0	17.29	170.00	187.29
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50</						

UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	90 m	R Cableado de circuito de luminarias	0.18	16.00	12								
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor Diferencial	1 und	R Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	0.25	0.25	12	2		33.8	821.48	890.90		1,712.38	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	120 m	R Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.13	16.00	12								
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor termomagnético	3 und	R Desmontaje y montaje de interruptor termomagnético	0.25	0.75	12								
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor termomagnético	60 m	R Cableado de circuito de luminarias	0.27	16.00	12								
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor Diferencial	1 und	R Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	0.50	0.50	12	2		33.3	809.31	622.90		1,432.21	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C007	ENFERMERIA	CEM MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor termomagnético	60 und	R Cableado de circuito de tomacorrientes	0.27	16.00	12								
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Retiro de pintura látex	0.11	3.32									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	7.74									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Pintado con látex	0.24	7.04									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Retiro de pintura epóxica	0.11	3.32									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Pintado con epóxica	0.24	7.04	12	1		49.2	850.02	666.64		850.02	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Retiro de pintura esmalte	0.11	3.32									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Pintado con esmalte	0.24	7.04									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.32									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29 m2	R Pintado con oleo mate	0.24	7.04									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Contrazocalo	Loseta	0.98 m	R Resane de juntas	0.08	0.08	12	1		0.1	1.4	2.48		3.8	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.2 m2	B Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1		0.0	0.6		0.6		
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MP	Pisos	Loseta	8.2 m2	R Resane de juntas	0.57	4.69	12	1		4.7	81.0	20.77		81.0	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1 m2	R Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1 m2	R Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1		1.4	24.0	13.84		37.9	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1 m2	R Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Luminarias	fluorescente	2 und	R Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3	0.8	20.98		20.98		
UPSS Consulta Externa	09150122240001C008	MEDICINA 2	CEM MCP	Luminarias	fluorescente	2 und	R Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		3	1.0	17.29	170.00		187.29	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.8 m2	R Resane y pintado con pintura acrílica	0.48	35.40									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.8 m2	R Resane y pintado con pintura esmalte	0.48	35.40									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.8 m2	R Desmontaje de muro de triplay	0.67	49.17	12	1		175.3	3030.6	1134.00		3030.6	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.8 m2	R Instalación de plancha de triplay	0.75	55.31									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Contrazocalo	Loseta	2.5 m	R Resane de juntas	0.08	0.20	12	1		0.2	3.46		9.8		
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.5 m2	B Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	1		0.2	2.94	6.33		2.9	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MP	Pisos	Loseta	42.5 m2	R Resane de juntas	0.57	24.26	12	1		24.3	419.41	107.54		419.4	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1 m2	R Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1 m2	R Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1		1.4	24.02	13.84		37.9	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1 m2	R Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Luminarias	fluorescente	4 und	R Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12		3	1.6	41.95		41.95		
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Luminarias	fluorescente	4 und	R Cambio de luminaria	0.50	2.00	12		3	2.0	34.58	340.00		374.58	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00		15.73	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1		7.5	196.65	0.00		196.65	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1		2.0	52.44	0.00		52.44	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C009	MEDICINA FISICA	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00		15.73	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	33.9 m2	R Resane y pintado con pintura acrílica	0.48	16.29									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	33.9 m2	R Resane y pintado con pintura esmalte	0.48	16.29	12	1		80.6	1394.27	524.63		1394.3	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	33.9 m2	R Desmontaje de muro de triplay	0.67	22.62									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	33.9 m2	R Instalación de plancha de triplay	0.75	25.45									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Contrazócalo	Loseta	1.15 m	R Resane de juntas	0.08	0.09	12	1		0.1	1.59	2.91		1.6	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.95 m2	B Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1		0.0	0.69	25.21		0.7	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MP	Pisos	Loseta	9.95 m2	R Resane de juntas	0.57	5.69	12	1		5.7	98.31		98.3		
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89 m2	R Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89 m2	R Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1		1.3	21.62	12.46		34.1	
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89 m2	R Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45									
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Luminarias	fluorescente	1 und	R Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3	0.4	10.49		10.49		
UPSS Consulta Externa	09150122240001C010	PSICOLOGIA	CEM MCP	Luminarias	fluorescente	1 und	R Cambio de luminaria	0.50	0.50	12		3	0.5	8.65	85.00		93.65	
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Retiro de pintura látex	0.11	4.92									
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.47									
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Pintado con látex	0.24	10.43									
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Retiro de pintura epóxica	0.11	4.92									
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Pintado con epóxica	0.24	10.43	12	3		72.8	1259.36	1075.50		1259.4	
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Retiro de pintura esmalte	0.11	4.92									
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43 m2	R Pintado con esmalte	0.24	10.43									

UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.92							
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.43							
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Loseta	1.46	m	R	Resane de juntas	0.08	0.12	12	1		0.1	2.02	3.70	5.7
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1		0.1	1.23		1.2
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	17.9	m2	R	Retiro de acabado	0.32	5.71	12	1		7.1	123.45	150.14	273.6
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	17.9	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.43	12	1		4.5	77.45		77.4
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	4	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	1.20	12		3	1.2	31.46		31.46
UPS Administración	09150101070201C011	ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	4	und	R	Cambio de luminaria	0.40	1.60	12			1.6	41.95	90.00	131.95
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.05							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	7.12							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.47							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.05							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	6.47	12	1		45.2	781.80	613.13	781.8
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.05							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	6.47							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.05							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	6.47							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Contrazócalo	Loseta	0.91	m	R	Resane de juntas	0.08	0.07	12	1		0.1	1.26	2.31	3.6
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.34		0.3
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	4.9	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.80	12	1		2.8	48.41	12.41	48.4
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1		1.3	21.62	12.46	21.6
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3		0.4	10.49		10.49
UPSS Consulta Externa	09150122240001C012	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	3		0.5	8.65	85.00	93.65
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	1		0.1	1.85		1.8
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	0.91	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1		0.0	0.06	12.41	0.1
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.34		0.3
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	4.9	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.80	12	1		2.8	48.41		48.4
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1		1.3	21.62	12.46	34.1
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3		0.4	10.49		10.49
UPS Administración	09150122240001C013	OFICINA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	3		0.5	8.65	85.00	93.65
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	39.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	1		0.2	2.71		2.7
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	1.35	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.09	25.33	0.1
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1		0.0	0.69		0.7
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	10	m2	R	Resane de juntas	0.57	5.71	12	1		5.7	98.80		98.8
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1		1.4	24.02	13.84	37.9
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3		0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	3		1.0	17.29	170.00	187.29
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	3	und	R	Desmontaje y montaje de interruptor termomagnético	0.50	1.50	12						
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	90	m	R	Cableado de circuito de luminarias	0.18	16.00	12	2		33.8	821.48	890.90	1,712.38
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor Diferencial	1	und	R	Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	0.25	0.25	12	2					
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	120	m	R	Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.13	16.00	12	2					
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor termomagnético	3	und	R	Desmontaje y montaje de interruptor termomagnético	0.25	0.75	12	2					
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor termomagnético	60	m	R	Cableado de circuito de luminarias	0.27	16.00	12	2		33.25	809.31	622.90	1,432.21
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor Diferencial	1	und	R	Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	0.50	0.50	12	2					
UPSS Consulta Externa	09150122240001C014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Tablero de 6 polos	Interruptor termomagnético	60	und	R	Cableado de circuito de tomacorrientes	0.27	16.00	12	2					
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	60	und	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	5.74	12	1		5.7	99.29	160.80	99.3
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Loseta	0	m	R	Resane de juntas	0.08	0.00	12	1		0.0	0.00	0.00	0.0
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.22		0.2
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.25	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.86	12	1		1.9	32.11	8.23	32.1
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	1.35	m2	R	Desmontaje de ventana metálica corrediza	0.28	0.38							
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	1.35	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.38	12	1		1.1	19.69	40.83	60.5
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	1.35	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica corrediza	0.28	0.38							
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30							

UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12		1	1.0	18.07	10.41	18.1
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		3	0.3	7.87		7.87
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		3	0.4	10.49	22.50	32.99
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS varios	09150102030001C015	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12		1	0.1	2.08		2.1
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	1.02	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.07	0.00	0.1
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.52		0.5
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.45	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.26	12		1	4.3	73.61		73.6
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica correidza	1.35	m2	R	Desmontaje de ventana metálica correidza	0.28	0.38							
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica correidza	1.35	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.38	12		1	1.1	19.69	40.83	60.5
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica correidza	1.35	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica correidza	0.28	0.38							
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38							
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12		1	1.3	22.87	13.18	36.1
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47							
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluoescnte	0.40	0.80	12		3	0.8	20.98		20.98
UPSS Farmacia	09150111000001C016	FARMACIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		3	1.0	17.29	170.00	187.29
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12		1	0.1	2.08		2.1
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	1.05	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.07	18.90	0.1
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.52		0.5
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.45	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.26	12		1	4.3	73.61		73.6
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Ventana	Metálica correidza	1.35	m2	R	Desmontaje de ventana metálica correidza	0.28	0.38							
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Ventana	Metálica correidza	1.35	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.38	12		1	1.1	19.69	40.83	60.5
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Ventana	Metálica correidza	1.35	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica correidza	0.28	0.38							
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38							
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12		1	1.3	22.87	13.19	36.1
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47							
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluoescnte	0.40	0.80	12		3	0.8	20.98		20.98
UPS Administración	09150122240001C017	ADMISION	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		3	1.0	17.29	170.00	187.29
																947.2	18384.14	11802.75	25397.0