

## PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO:  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

PIURA  
P.M. - IGNACIO ESCUDERO

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UNID)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.24																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.87																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00	12												3	10.1	174.66	175.29	349.96		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	28,3	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	28	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	28	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	28	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.00	0.00	12													0.0	0.00	0.00	-		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	28	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	28	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.11	12												2	0.1	1.94		1.94		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Metálica filia	5,5	m2	R	Desmontaje de ventana metálica filia	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Metálica filia	5,5	m2	R	Proceso de Pintado	0.00	0.00	12													0.0	0.00	0.00	-		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica filia	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Resane y pintado	0.00	0.00	12														0.0	0.00	13.83	13.83	
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Desmontaje de puerta de madera una hoja	0.00	0.00														2	3.30	1.2	31.46		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	4	und	R	Cambio de luminaria	0.40	1.60	12													2	1.6	41.95	90.00	131.95	
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	59,3	m2	R	Resane de juntas y esquinos	0.00	0.00	12														3	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.78																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.99																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00	2																		
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12														11.8	203.32	124.95	328.26	
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.99																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15,6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	15,6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.06	12													2	0.1	1.08		1.08	
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Resane y pintado	0.00	0.00	12															0.0	0.00	13.83	13.83
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2,1	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12															2	0.6	15.73	15.73
UPS Administración	0912101070201C002	PASILLO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12																0.8	20.98	65.98
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	37,1	m2	R	Resane de juntas y esquinos	0.00	0.00	12														3	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.40																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.92																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00	2																		
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12														9.2	159.76	98.18	257.94	
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.99																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12,3	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	12,3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.05	12															0.0	0.85		0.85
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	4,8	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	4,8	m2	R	Proceso de Pintado	0.00	0.00	12															0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	4,8	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00																			
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12														0.0	0.00	13.84	13.84	
UPS Administración	0912101070201F003	ENFERMERÍA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00																				

[illegible]

UPS Administración	0912101070201C010	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	19.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.00	0.00	12				0.00	-
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Plancha de fibrocemento	2.74	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00		3	0.0	0.00		
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.74	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.74	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.74	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.74	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.74	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	9.69	9.69
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00		-
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Administración	0912101070201C011	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Retiro de pintura látex	0.11	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Demolição de muro de soga deteriorado (incluye elementos de confinam	0.00	0.00		3				
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Instalación de muro de albañilería (soga)	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Tarrajeo de muro exterior CA 1.5, e=1.5 cm	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12		0.0	0.00	344.25	344.25
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00		3				
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado,	77.1	m2	M	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	29.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	29.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	29.4	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	29.4	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	29.4	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	29.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	29.4	m2	R	Retiro de acabado	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	29.4	m2	R	Instalación de piso	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2.1	m2	R	Resane y pintado	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.00	0.00						
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12	2	0.6	15.73		15.73
UPS Administración	0912101070201K012	PATIO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98	45.00	65.98
UPS Administración	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Cieloraso	Albañilería/Cerámico	17.8	m2	B	Resane de juntas y esquineros	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	17.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.07	12	2	0.1	1.23	0.00	1.23
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Ventana	Metálica batiente	5.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.00	12		0.0	0.00		-
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00		-
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.60	12	2	0.6	15.73		15.73
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98	45.00	65.98
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.3	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.00	0.00	12	3	0.0	0.00		-
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.84	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.84	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.84	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso cieloraso	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	1.84	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	13.84	13.84
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00		1	0.0	0.00		-
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00						
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSSS Consulta Externa	0912122240001B13A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glo	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00							

UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.04	12	2		0.0	1.03		1.03		
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.04	12		2	0.0	0.68		0.68		
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la s	0.00	0.00	12			0.0	0.00		-		
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.00	0.00									
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.00	0.00	12	1		0.0	0.00	13.84	13.84		
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoia	0.00	0.00									
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2	0.3	7.87		7.87		
UPS Administración	0912101070201F015	ADMISIÓN	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		2	0.4	10.49	22.50	32.99		
UPS Administración	0912101070201C001	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 20 polos	Interruptor termomagnetico	5	und	M	Desmontaje y montaje de interruptor termomagnetico	3.20	16.00									
UPS Administración	0912101070201C002	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 20 polos	Interruptor termomagnetico	120	m	M	Cableado de circuito de luminarias	0.13	16.00									
UPS Administración	0912101070201C003	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 20 polos	Interruptor Diferencial	3	und	M	Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	5.33	16.00	12	2		64.5	1691.19	1384.00	3,075.19		
UPS Administración	0912101070201C004	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 20 polos	Interruptor termomagnetico	150	m	M	Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.11	16.00									
UPS Administración	0912101070201C005	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 20 polos	Tablero de 20 polos	1	und	M	Desmontaje e instalación de tablero de 20 polos	0.50	0.50									
																		309.48	7205.21	3984.67	11189.88