

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO: PIURA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: C.M - TAMBO GRANDE

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UNO)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS-HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/	
UPS Administración	0918101070201F001	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	324	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.30	12													1.30	34.02		34.02	
UPS Administración	0918101070201F001	PASILLO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	11.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12													0.05	1.19		1.19	
UPS Administración	0918101070201F001	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	132	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.53	12													0.53	13.85		13.85	
UPS Administración	0918101070201F001	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	132	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.53	12													0.53	13.85		13.85	
UPS Administración	0918101070201F001	PASILLO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12													0.03	0.66		0.66	
UPS Administración	0918101070201F002	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12						2							0.30	7.87		7.87	
UPS Administración	0918101070201F003	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12						2							0.40	10.49	22.50	32.99	
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.01	4.56	12													0.01	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	10.10														0.24	10.10			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12													14.86	389.74	180.12	569.85	
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.15	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12													0.00	0.12		0.12	
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.38														0.11	1.38			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.87														0.32	3.87			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12													5.25	137.78	58.79	196.57	
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12													0.05	0.84		0.84	
UPS Farmacia	0918111000001B002	FARMACIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12													0.01	0.25		0.25	
UPS Farmacia	0918111000001B003	FARMACIA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12							2						0.30	7.87		7.87	
UPS Farmacia	0918111000001B004	FARMACIA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12							2						0.40	10.49	22.50	32.99	
UPS Administración	0918101070201F03A	DIRECCION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.17	12														0.17	4.40		4.40
UPS Administración	0918101070201F03A	DIRECCION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12														0.05	1.26		1.26
UPS Administración	0918101070201F03A	DIRECCION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12														0.05	1.26		1.26
UPS Administración	0918101070201F03A	DIRECCION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12														0.01	0.27		0.27
UPS Administración	0918101070201F03A	DIRECCION	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12								2					0.30	7.87		7.87	
UPS Administración	0918101070201F03A	DIRECCION	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12													0.40	10.49	22.50	32.99	
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	23.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12														0.09	2.42		2.42
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12														0.01	0.29		0.29
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12														0.01	0.29		0.29
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12														0.01	0.21		0.21
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12								2					0.60	15.73			
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12													12.00	314.64			
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12													0.60	15.73			
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12													7.50	196.65		610.93	
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12													2.00	52.44			
UPS Consultoria Externa	0918101070201F03B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12													0.60	15.73			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.14														0.11	6.14			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	13.02														0.24	13.02			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12													19.16	502.25	232.12	734.37	
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00														0.00	0.00			
UPS Consultoria Externa	0918122240001B04A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	53.7	m2	R																					

UPSS Consulta Externa 0918122240001807A	CRED	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12		4		0.06	1.02		1.02
UPSS Consulta Externa 0918122240001807A	CRED	CEM	MP	Pisos	Cerámico	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12		4		0.06	1.02		1.02
UPSS Consulta Externa 0918122240001807A	CRED	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.30	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa 0918122240001807A	CRED	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12		2		0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa 0918122240001807A	CRED	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.19		0.19
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12		4		0.07	1.26		1.26
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.14		0.14
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73		
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		2		12.00	314.64		
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73		
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		2		7.50	196.65		610.93
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2		2.00	52.44		
UPSS Consulta Externa 0918122240001807B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73		
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.65								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	11.99								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		4		17.65	305.11	213.83	518.94
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	49.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Contrazóalo	Lineal cerámico	2.11	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.15		0.15
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.04								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Picado y resane de fisura	0.22	2.32								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		4		3.96	68.48	44.31	112.79
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		4		0.04	0.63		0.63
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.19		0.19
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.30	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa 0918122240001808A	OBSTETRICIA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12		2		0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12		4		0.07	1.22		1.22
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12		4		0.07	1.20		1.20
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	17.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12		4		0.07	1.20		1.20
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.19		0.19
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73		
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		2		12.00	314.64		
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73		
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		2		7.50	196.65		610.93
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2		2.00	52.44		
UPSS Consulta Externa 0918122240001808B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73		
UPSS Patologia Clinica 09181150000018009	LABORATORIO	CEM	MP	Contrazóalo	Lineal cerámico	23.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	4		4		0.00	0.06		1.64
UPSS Patologia Clinica 09181150000018009	LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4		0.02	0.35		0.35
UPSS Patologia Clinica 09181150000018009	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4		0.02	0.35		0.35
UPSS Patologia Clinica 09181150000018009	LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.14		0.14
UPSS Patologia Clinica 09181150000018010	LABORATORIO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.30	7.87		7.87
UPSS Patologia Clinica 09181150000018011	LABORATORIO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12		2		0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.29								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		4		18.09	312.69	219.15	531.84
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MP	Contrazóalo	Lineal cerámico	1.69	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4		0.01	0.12		0.12
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.22								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Picado y resane de fisura	0.32	0.60								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		4		0.82	14.19	9.18	23.37
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.89	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Patologia Clinica 09181222400018010	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	T														

UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.03	0.59		0.59	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		0.01	0.19		0.19	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.30	7.87		7.87	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	MEDICINA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2	0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.85							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.04							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	8.88	153.57	107.63	261.20	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.43							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.21							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12						
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		4	1.64	28.31	18.32	46.63	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.77	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4	0.02	0.26		0.26	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.14		0.14	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	2	0.60	15.73			
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	2	12.00	314.64			
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	2	0.60	15.73			610.93
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.50	196.65			
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	2	2.00	52.44			
UPSS Consulta Externa	0918122240001B12A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	2	0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201E13A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12	4	0.08	1.35		1.35	
UPSS Administración	0918101070201E13A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.18		0.18	
UPSS Administración	0918101070201E13A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.18		0.18	
UPSS Administración	0918101070201E13A	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.30	7.87		7.87	
UPSS Administración	0918101070201E13A	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2	0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	4	0.06	0.95		0.95	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12	4	0.01	0.10		0.10	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.10		0.10	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.14		0.14	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	16.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12	4	0.07	1.14		1.14	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.12		0.12	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.12		0.12	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.14		0.14	
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	2	0.60	15.73			610.93
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	2	7.50	196.65			
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	2	2.00	52.44			
UPSS Administración	0918101070201C13B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	2	0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201D130	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12	4	0.05	0.79		0.79	
UPSS Administración	0918101070201D130	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12	4	0.00	0.06		0.06	
UPSS Administración	0918101070201D130	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	0.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	4	0.00	0.06		0.06	
UPSS Administración	0918101070201D130	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.01	0.14		0.14	
UPSS Administración	0918101070201D130	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.30	7.87		7.87	
UPSS Administración	0918101070201D130	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2	0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Transportes	0918102200001E014	COCHERA	CEM	MP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	62.1	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.25	12	4	0.25	4.29		4.29	
UPSS Transportes	0918102200001E014	COCHERA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	0.25	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	4	0.00	0.02		0.02	
UPSS Transportes	0918102200001E014	COCHERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12	4	0.11	1.86		1.86	
UPSS Transportes	0918102200001E014	COCHERA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	26.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12	4	0.11	1.86		1.86	
UPSS Transportes	0918102200001E014	COCHERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.03	0.51		0.51	
UPSS Transportes	0918102200001E015	COCHERA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.30	7.87		7.87	
UPSS Transportes	0918102200001E016	COCHERA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2	0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B015	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.4	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.79							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B015	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.4	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B015	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.4	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.04							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B015	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.4	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0918122240001B015	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.4	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	4	21.19	366.35	256.76	623.11	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B015	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahileria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.4	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							

UPSS Consulta Externa 0918122240001B016	CUARTO OSCURO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				0.01	0.19		0.19
UPSS Consulta Externa 0918122240001B017	CUARTO OSCURO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2			0.30	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa 0918122240001B018	CUARTO OSCURO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2			0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.81								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.96					0.24			
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.13	0.00					0.13			
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		4	8.78	151.72	106.33	258.05	
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.6	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	0.77	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	6		4	0.01	0.11			0.11
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.13								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		4	1.53	26.51	17.15	43.66	
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	6		4	0.03	0.49			0.49
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	6		4	0.02	0.38			0.38
UPSS Central de Esteril 0918102010001A017	ESTERILIZACION	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2			0.30	7.87		7.87
UPSS Central de Esteril 0918102010001A019	ESTERILIZACION	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2			0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B018	LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	37.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12		4	0.15	2.59			2.59
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B018	LABORATORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.25	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12		4	0.01	0.09			0.09
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B018	LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		4	0.04	0.64			0.64
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B018	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		4	0.04	0.64			0.64
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B018	LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.01	0.19			0.19
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B018	LABORATORIO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2			0.30	7.87		7.87
UPSS Patologia Clinica 0918115000001B020	LABORATORIO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2			0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Administración 0918101070201F019	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	32.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.13	12		4	0.13	2.25			2.25
UPSS Administración 0918101070201F019	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12			4	0.03	0.50			0.50
UPSS Administración 0918101070201F019	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		4	0.03	0.50			0.50
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.27								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Pintado con látex	0.24	13.31								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00			4					
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		19.58	338.60	237.30	575.90		
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.73	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.01	0.12			0.12
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.90								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.3	5.32								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		4	7.23	124.95	80.85	205.79	
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	16.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12		4	0.07	1.15			1.15
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B020	TERAPIA FISICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.01	0.15			0.15
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B021	TERAPIA FISICA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2			0.30	7.87		7.87
UPSS Medicina de Reh 091810131C201B022	TERAPIA FISICA	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12	2			0.40	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.22								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		4	13.16	227.58	159.50	387.08	
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12		4	0.00	0.08			0.08
UPSS Consulta Externa 0918122240001B021	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.18	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.82								

UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	R	Pintado con epoxida en cieloraso	0.00	0.00	12	4			4.30	74.26	48.05	122.31	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00									
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00									
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00									
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00									
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00									
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	4			0.04	0.68		0.68	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B024	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.18		0.18	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B025	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.30	7.87		7.87	
UPSS Consulta Externa	0918122240001B026	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12		2		0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	27.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12	4			0.11	1.93		1.93	
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4			0.02	0.29		0.29	
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4			0.02	0.29		0.29	
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.19		0.19	
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		3		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		3		12.00	314.64			
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		3		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		3		7.50	196.65		610.93	
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		3		2.00	52.44			
UPSS Administración	0918101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		3		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.10	12	4			0.10	1.66		1.66	
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.23		0.23	
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.23		0.23	
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.19		0.19	
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		3		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		3		12.00	314.64			
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		3		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		3		7.50	196.65		610.93	
UPSS Administración	0918101070201C026	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		3		2.00	52.44			
UPSS Administración	0918101070201C027	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		3		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.17	12	4			0.17	2.87		2.87	
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal cerámico	1.19	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	4			0.00	0.08		0.08	
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	4			0.04	0.66		0.66	
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	4			0.04	0.66		0.66	
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.19		0.19	
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.30	7.87		7.87	
UPSS Administración	0918101070201B01A	ARCHIVO	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12		2		0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12	4			0.07	1.18		1.18	
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.13		0.13	
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.13		0.13	
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.01	0.19		0.19	
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		2		12.00	314.64			
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		2		7.50	196.65		610.93	
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2		2.00	52.44			
UPSS Administración	0918101070201B018	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		2		0.60	15.73			
UPSS Administración	0918101070201F002	ADMISION	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	27.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12	4			0.11	1.93		1.93	
UPSS Administración	0918101070201F002	ADMISION	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal cerámico	0.93	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	4			0.00	0.06		0.06	
UPSS Administración	0918101070201F002	ADMISION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4			0.02	0.38		0.38	
UPSS Administración	0918101070201F002	ADMISION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4			0.02	0.38		0.38	
UPSS Administración	0918101070201F002	ADMISION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4			0.02	0.40		0.40	
UPSS Administración	0918101070201F003	ADMISION	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.30	7.87		7.87	
UPSS Administración	0918101070201F004	ADMISION	CEM	MP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.40	0.40	12		2		0.40	10.49	22.50	32.99	
UPSS Administración	0918101070201F003	PASILLO	CEM	MP	Tablero	Tablero/ interruptores termomagnéticos	1	und	M	Revisión y diagnostico de tablero	0.40	0.40					0.80	20.98	116.00	136.98	
UPSS Administración	0918101070201F003	PASILLO	CEM	MP	Tablero	Tablero/cambio de interruptores termomagnéticos	2	und	M	Cambio de interruptor termomagnético	0.20	0.40	12		2						
																		481.11	10974.93	3343.65	14318.58