

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO: PIURA  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.M - SECHURA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	12	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRAS/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	9.11																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	19.33																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12										3			28.4	745.62	344.59	1,090.20
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	79.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	21.2	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.49	12										3			19.1	500.99	112.13	613.12
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	21.2	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.62																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	16.29																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	45.63																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12										3			107.5	2819.86	731.24	3,551.09
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	45.63																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	143	m2	R	Retiro de acabado	0.32	45.63	12										3			57.0	1495.38	1199.30	2,694.68
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	143	m2	R	Instalación de piso	0.08	11.41																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.64	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.04																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.64	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.04	12										3			6.1	160.56	114.28	274.84
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.64	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	2.04																	
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	8	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	2.40	12										2			2.4	62.93		62.93
UPS Administración	0917101070201K001	INGRESO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	8	und	R	Cambio de luminaria	0.40	3.20	12										2			3.2	83.90	180.00	263.90
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	13.81																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Pintado con látex	0.24	29.29																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12										3			43.1	1130.21	522.33	1,652.54
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	121	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	37.2	m	R	Pulido de acabado	0.10	3.72	12										3			3.7	97.54		97.54
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	8.59																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	24.04																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12										3			56.7	1485.68	385.26	1,870.94
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	24.04																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	75.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	75.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	42.93	12										3			42.9	1125.51	1950.62	3,076.13
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.6	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.01																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.6	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.01	12										3			3.0	79.64	78.22	157.86
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.6	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	1.01																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12										3			1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50																	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12										2			0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0917122240001B02A	CONSULTORIO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12										2			1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	43	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	24.55	12										2			24.5	643.66	687.36	1,331.02
UPSS Consulta Externa	0917122240001F																												

UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1		12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1		3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	10.41							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Pintado con látex	0.24	22.08							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		2	32.5	851.87	393.69	1,245.56
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91.1	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	28	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.80	12		2	2.8	73.42		73.42
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	6.11							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	17.12							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		2	40.4	1058.09	274.38	1,332.47
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	17.12							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	53.5	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	30.57	12		2	30.6	801.58	1389.22	2,190.80
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	5.4	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.52							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	5.4	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.52	12		2	4.6	119.46	117.32	236.79
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	5.4	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	1.52							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		2	1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0917122240001B003	TOPOCO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0917122240001F02B	TOPOCO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	19.68							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Pintado con látex	0.24	41.75							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		3	61.4	1610.58	744.33	2,354.91
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	172	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	5.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.56	12		3	0.6	14.68		14.68
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	20.84							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	58.36							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		3	137.6	3606.60	935.25	4,541.85
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	58.36							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	182	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	182	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	104.21	12		3	104.2	2732.27	4735.28	7,467.56
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.00	12		3	0.0	0.00	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.19							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Proceso de resane y pintura de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49	12		3	4.2	109.27	41.53	150.80
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	6	und	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.40	2.40							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	6	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.24	1.49	12		2	2.4	62.93		62.93
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	6	und	R	Cambio de luminaria	0.50	3.00	12		2	3.0	78.66	510.00	588.66
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	3	und	R	Desmontaje y montaje de interruptor termomagnético	0.50	1.50	12		2	33.8	821.48	824.00	1,645.48
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	90	m	R	Cableado de circuito de luminarias	0.18	16.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor Diferencial	1	und	R	Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	0.25	0.25							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	120	m	R	Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.13	16.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04B	OBST																	

UPSS Consulta Externa	0917122240001B04B	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79						
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04B	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12	2	2.8	72.85	27.68	100.53
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04B	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99						
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04B	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04B	OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	54.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	31.20	12	1	31.2	818.06	873.60	1,691.66
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.39						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.68						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	1	15.7	412.95	175.99	588.94
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.68						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	20.9	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	11.93	12	1	11.9	312.84	542.18	855.03
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	1.32	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.37	12	1	1.1	29.20	28.68	57.88
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	1.32	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.37						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	1.32	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.19	0.32						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49		10.49
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04C	HALL DE SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	2	0.5	13.11	85.00	98.11
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	45.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	26.06	12	2	26.1	683.22	729.60	1,412.82
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.25						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.49						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	8.2	215.77	55.95	271.72
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.49						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	10.9	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.23	12	2	6.2	163.46	283.30	446.76
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.13						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.13	12	2	0.4	9.96	9.78	19.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.13						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2	1.0	25.50	9.69	35.19
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	43.2	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	24.69	12	2	24.7	647.26	691.20	1,338.46
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.25						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.49						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	8.2	215.77	55.95	271.72
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.49						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	10.9	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.23	12	2	6.2	163.46	283.30	446.76
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.13						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.13	12	2	0.4	9.96	9.78	19.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.13						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2	1.0	25.50	9.69	35.19
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	0917122240001F04E	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1											

UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	28 m	R	Pulido de acabado	0.10	2.80	12		3	2.8	73.42		73.42
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	5.21							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	14.59							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		3	34.4	901.65	233.81	1,135.46
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	14.59							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	45.6 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Pisos	Cerámico	45.6 m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	26.07	12		3	26.1	683.44	1184.47	1,867.91
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	3.6 m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.01							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	3.6 m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.01	12		3	3.0	79.64	78.22	157.86
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	3.6 m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	1.01							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.68 m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32			3	1.1	29.14		40.21
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.68 m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12					11.07	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.68 m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Luminarias	fluorescente	2 und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Luminarias	fluorescente	2 und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12						15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	3 und	R	Desmontaje y montaje de interruptor termomagnético	0.50	1.50							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	90 m	R	Cableado de circuito de luminarias	0.18	16.00	12		2	33.8	821.48	824.00	1,645.48
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Tablero de 8 polos	Interruptor Diferencial	1 und	R	Desmontaje y montaje de interruptor Diferencial	0.25	0.25							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP Tablero de 8 polos	Interruptor termomagnético	120 m	R	Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.13	16.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	DENTAL	CEM	MCP													
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	9.55							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Pintado con látex	0.24	20.25							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		2	29.8	781.16	361.01	1,142.17
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	83.5 m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	28.2 m	R	Pulido de acabado	0.10	2.82	12		2	2.8	73.94		73.94
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.66							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	13.04							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		2	30.7	805.73	208.94	1,014.67
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	13.04							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.7 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Pisos	Cerámico	40.7 m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	23.28	12		2	23.3	610.40	1057.88	1,668.28
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	1.8 m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.51							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	1.8 m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.51	12		2	1.5	39.82	39.11	78.93
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	1.8 m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.51							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.68 m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.68 m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		2	1.1	29.14	11.07	40.21
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.68 m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Luminarias	fluorescente	2 und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0917122240001B04F	ADMISSION	CEM	MCP Luminarias	fluorescente	2 und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	10.40							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Pintado con látex	0.24	22.05							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		3	32.4	850.74	393.17	1,243.92
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	91 m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	28.6 m	R	Pulido de acabado	0.10	2.86	12		3	2.9	74.99		74.99
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	6.05							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	16.95							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		3	39.9	1047.41	271.61	1,319.02
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	16.95							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	53 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Pisos	Cerámico	53 m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	30.27	12		3	30.3	793.57	1375.32	2,168.89
UPSS Farmacia	0917111000001B005	FARMACIA	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente	3.6 m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.01							
UPSS Farmacia	0917111000001B00																



UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	8.59							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	24.04							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12						
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		2	56.7	1485.68	385.26	1,870.94	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	24.04							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	75.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	75.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	42.93	12		42.9	1125.51	1950.62	3,076.13	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.6	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.01							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.6	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.01	12		3.0	79.64	78.22	157.86	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.6	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	1.01							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		1.3	32.78	12.46	45.24	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12						
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	2	0.8	20.98		20.98	
UPSS Consulta Externa	0917122240001B06A	CONSULTORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	43	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	24.55	12	2	1.0	26.22	170.00	196.22	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.36		2	24.5	643.66	687.36	1,331.02	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.82							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		2	9.0	236.16	61.24	297.40	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.82							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	11.9	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.81	12		2	6.8	178.45	309.26	487.71
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.13							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.13	12		2	0.4	9.96	9.78	19.73
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	0.45	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.13							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12		2	1.0	25.50	9.69	35.19
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12						
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.3	7.87		7.87	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.4	10.49	22.50	32.99	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		7.5	196.65	0.00	196.65	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		2.0	52.44	0.00	52.44	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		12.0	314.64	0.00	314.64	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Consulta Externa	0917122240001F06B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.55			0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Administración	0917101070201K007	PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.19	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.93	12		1	5.4	142.05	53.98	196.04
UPSS Administración	0917101070201K007	PATIO DE MANIOBRAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.19	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.93							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	10.91							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	23.15							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12						
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00		2	34.1	893.02	413.91	1,306.93	
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	95.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	29.4	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	11.76	12		2	26.5	693.78	155.28	849.06
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	29.4	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	14.70							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	6.42	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.05	12		2	2.6	67.33	54.00	121.33
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	6.42	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.51							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.64	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.74							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.64	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.74	12		2	2.2	58.41	57.36	115.76
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.64	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	0.74							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		2	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Almacén	9.17101E+19	ALMACEN-01	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	0.8	20.98		20.98
UPSS Almacén	9.17101E+20	ALMACEN-02	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12		2	1.0	26.22	170.00	196.22
UPSS Almacén	9.17101E+20	ALMACEN-02	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	106	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	12.10							
UPSS Almacén	9.17101E+20	ALMACEN-02	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	106	m2	R	Pintado con látex	0.24	25.66							
UPSS Almacén	9.17101E+20	ALMACEN-02	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	106	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Almacén	9.17101E+20	ALMACEN-02	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	106	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12						
UPSS Almacén	9.17101E+20	ALMACEN-02	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido	106	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.								

UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	76.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	76.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	5.40	12						
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	6.75		2	12.2	318.57	71.30	389.88	
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	14	m2	R	Retiro de acabado	0.32	4.46	12						
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	14	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.12		2	5.6	146.31	117.34	263.65	
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2	1.3	32.78	12.46	45.24	
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87	
UPS Almacén	9.17101E+21	ALMACEN-03	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99	
														2053.94	53727.50	38484.02	92211.53		