



Foto N° 01: Logo del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.



Foto N° 02: Fachada principal del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.



Foto N° 03: Fachada del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA paralelo al Jr. Heidinger - Oxapampa



Foto N° 04: Puerta secundaria del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA paralelo al Jr. Heidinger – Oxapampa.



Foto N° 05: Pabellón de la carrera técnica de Administración de Servicios en Hotelería y Restaurantes, siendo el área a intervenir para la nueva construcción de la infraestructura del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA.




Foto N° 06: Vista frontal del aula de la carrera técnica de Administración de Servicios en Hotelería y Restaurantes, siendo el área a intervenir para la nueva construcción de la infraestructura del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA, asimismo verificación del estado de las mesas para el nuevo equipamiento y sus respectivos implementos.



Foto N° 07: Pabellón de la carrera técnica de Administración de Servicios en Hotelería y Restaurantes I-III, siendo el área a intervenir para la nueva construcción de la infraestructura del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA.



Foto N° 08: Vista frontal del aula de la carrera técnica de Administración de Servicios en Hotelería y Restaurantes I-III, siendo el área a intervenir para la nueva construcción de la infraestructura del Instituto de EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR OXAPAMPA, asimismo verificación del estado de las mesas para el nuevo equipamiento y sus respectivos implementos.