

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE 02 (DOS) HELICES NUMERO DE PARTE AV 68DM NUMERO DE SERIE 821030450001 Y NUMERO DE SERIE 821025470051 APLICABLE A LA FLOTA AN32B PARA EL GRUP8 PP-0135

Ruc/código : 99000030232

Nombre o Razón social : MERCAEREO S.A.S

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 13:05:18

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Respecto de la Hélice N/P AV-68DM N/S 821030450001 y de acuerdo con el récord de horas y fecha de ultimo Overhaul, sírvase confirmar si el requerimiento es una reparación mayor dado que se menciona el vencimiento calendario entre overhaul.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA; EL SERVICIO CONSIDERADO ES UNA REPARACION, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA DENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL ITEM 3 DEL ANEXO 2; ASIMISMO, SE HA CONSIDERADO TRABAJOS ADICIONALES PARA LA EXTENSION DE RECURSO CALENDARIO ENTRE OVERHAUL PARA LA HELICE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE 02 (DOS) HELICES NUMERO DE PARTE AV 68DM NUMERO DE SERIE 821030450001 Y NUMERO DE SERIE 821025470051 APLICABLE A LA FLOTA AN32B PARA EL GRUP8 PP-0135

Ruc/código :	99000030232	Fecha de envío :	11/10/2023
Nombre o Razón social :	MERCAEREO S.A.S	Hora de envío :	13:05:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE MENCIONA QUE DEBERÁ HACERSE UNA INSPECCIÓN ESPECIAL PARA LA EXTENSIÓN DE RECURSO CALENDARIO. SÍRVASE CONFIRMAR SI DICHO PROCEDIMIENTO PUEDE SER REALIZADO POR UN OMA EN EL

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITE DE SELECCION DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA; SI PUEDE SER REALIZADO POR UNA OMA. SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA CERTIFICACION HABILITADA POR PARTE DEL FABRICANTE / DISEÑADOR O DE LA AUTORIDAD AERONAUTICA DEL PAIS QUE LES AUTORICE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE REPARACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-SEBAT/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE 02 (DOS) HELICES NUMERO DE PARTE AV 68DM NUMERO DE SERIE 821030450001 Y NUMERO DE SERIE 821025470051 APLICABLE A LA FLOTA AN32B PARA EL GRUP8 PP-0135

Ruc/código : 99000030232

Nombre o Razón social : MERCAEREO S.A.S

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 13:05:18

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

ENTENDIENDO QUE CORRESPONDE HACER UN OVERHALL A LA HELICE, SIRVASE CONFIRMAR SI EL OMA DEBE DE CONTAR CON ALGUNA CERTIFICACION DEL FABRICANTE PARA OTORGAR LA EXTENSION DEL RECURSO CALENDARIO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL AREA USUARIA; NO ES NECESARIO QUE EL OMA CUENTE CON LA CERTIFICACION TECNICA PARA LA EXTENSION. EN VISTA QUE LA FAP CUENTA CON UNA ORDEN TECNICA AUTORIZADA POR NUESTRO ENTE TECNICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null