

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código : 20519315565

Fecha de envío : 11/12/2023

Nombre o Razón social : MSV SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 21:28:41

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En la experiencia del postor solicitada, indican que la experiencia es limpieza de buzones alcantarillados y se considera como similar servicio de limpieza de buzones manual, dren y demás. Para lo cual solicitamos que se deje constancia que se acepta como experiencia similar el "servicio limpieza de buzones de retención de solidos", los cuales cumplen las características solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C Página: 31

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia Libertad concurrencia Equidad Competencia

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge porque el servicio de limpieza de buzones de retencion de solidos es similar ya que se trata de limpieza de buzones de sedimentos o residuos de aguas residuales.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En Requisitos de Calificación, Item C, se deberá incluir:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de Limpieza de buzones manual, dren y/o buzones de retención de solidos.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20519315565	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	MSV SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:28:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el detalle de buzones a limpiar, indican las localidades y cantidades más no precisan la profundidad de los buzones ya que indican que pueden ser desde 1.5 a 5m, por lo cual seria idóneo contar con dicha información para una correcta cotización

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

puesto que actualmente la empresa no cuenta con un catastro técnico actualizado debe tomarse como referencia el rango de profundidades indicados en las bases (1.50m a 5.00m), así mismo, previo al inicio de la ejecución del servicio se realizará un recorrido e inspección en el cuál se brindará la ubicación de los buzones a limpiar junto con los planos con cotas referenciales.

Se recomienda que los postores realicen una inspección in situ al sistema de alcantarillado a intervenir, para lo cuál tendrán todas las facilidades del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20519315565	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	MSV SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:28:41

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Precisan que se deben retirar las patas para poder realizar las actividades de limpieza, pero de existir tapas deterioradas, dañadas por el tiempo o por no cumplir con los requerimientos, estas deben ser notificadas y respuestas por la entidad siendo ajenas a las que la empresa debe reponer por daños propios que realice. Por ello, solicitamos que se deje constancia de que tipo de situaciones son las que la entidad repondrá las tapas y cuales asumirá el contratista

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Transparencia, equidad, igualdad de trato, eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge.

Lo observado por el postor no figura en ningún párrafo del numeral 5, literal 5.2, página 24, por el contrario en el numeral 7, literal 7.1.1, página 27 de las bases se precisa lo siguiente: "El contratista asumirá el costo por deterioro que cause en la infraestructura sanitaria durante la ejecución de los trabajos que realiza, como son roturas en marcos y/o tapas de concreto principalmente."

En tal sentido, previo al inicio de la ejecución del servicio se realizará un recorrido e inspección de los buzones a limpiar, por lo cual quedará constancia del estado inicial en el cual se realiza la entrega de terreno al ejecutor del servicio, indicándose los marcos y/o tapas y/o techos de buzón deteriorados y que serán repuestos por EPSEL S.A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Como quiera que en el Proceso Constructivo de la actividad de Limpieza de Colectores con Maquina de Balde, se considera la limpieza de buzones de las redes de alcantarillad, solicitamos se considere como experiencia similar de la Experiencia del Postor en la Especialidad, el Servicio de Limpieza de Colectores con Máquina de Balde y/o Mantenimiento Preventivo de Colectores con Equipos de Maquina de Balde

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge porque el servicio de mantenimiento con maquinas de balde tambien incluye la limpieza de los buzones los que tambien deben ser ejecutados manualmente para dejar en perfectas condiciones de operatividad el tramo y los buzones respectivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En Requisitos de Calificación, Item C, se deberá incluir:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de Limpieza de buzones manual, dren y/o buzones de retención de solidos y/o Servicio de Limpieza de Colectores con Máquina de Balde y/o Mantenimiento Preventivo de Colectores con Equipos de Maquina de Balde.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el primer párrafo de Antecedentes se señala que en algunos casos la limpieza manual se realizará con el apoyo de equipos hidrojet.

Se consulta: Confirmar que el apoyo con la Hidrojet, lo va proporcionar EPSEL S.A.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 3      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge porque las bases no precisan en ningun numeral que la EPS brindara apoyo con hidrojet para la ejecucion del presente servicio, el postor debera programar los equipos necesarios a utilizar como equipos de bombeo por ejemplo para el cumplimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSÉ LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases se señala, entre otras actividades, que para deprimir el nivel del agua, se debe utilizar un equipo de bombeo, de ser necesario.

Consulta:

- a.- El equipo de bombeo lo debe proporcionar EL CONTRATISTA o lo va proporcionar EPSEL S.A.
- b.- De ser EL CONTRATISTA, quien la tenga que proporcionar, agradeceremos se nos pueda alcanzar sus características y la cantidad estimada equipos de bombeo que se va requerir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge por los siguientes sustentos:

- a.- No se encuentra establecido en las bases que la EPS proporcione equipos de bombeo, por lo cuál estos deben ser asumidos en su totalidad por el ejecutor del servicio. Se precisa también que el sistema de alcantarillado se encuentra represado en un 30% aproximadamente.
- b.- El ejecutor del servicio deberá contar con equipos de bombeo de mínimo Ø4", así mismo la cantidad de equipos de bombeo dependerá del plan de trabajo y capacidad operativa del ejecutor del servicio para concluir el servicio dentro de los plazos establecidos en las bases.

Se recomienda que los postores realicen una inspección in situ al sistema de alcantarillado a intervenir, para lo cuál tendrán todas las facilidades del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Indicar la ubicación donde se va realizar la disposición final de los residuos sólidos que se extraigan de los buzones

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 5.3      **Página:** 0

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge porque:

La disposición final de los residuos sólidos que se extraigan de los buzones es parte de las facilidades por la EPS y pueden ser dispuestos en la PTAR Pampa de Perros ubicada en el distrito de San José, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que en caso se detecten marcos y tapas de buzón deteriorados, será EPSEL S.A., la que los repondrá

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.1.1 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge porque previo al inicio de la ejecución del servicio se realizará un recorrido e inspección de los buzones a limpiar, por lo cuál quedará constancia del estado inicial en el cuál se realiza la entrega de terreno al ejecutor del servicio, en tal sentido, los marcos y/o tapas y/o techos de buzón deteriorados, serán repuestos por EPSEL S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las Bases se señala la Distribución de Buzones a Limpiar, al respecto se consulta:

- a.- Se nos puede proporcionar información en detalle de la ubicación de los buzones
- b.- Se va proporcionar los Planos de las Redes, con la ubicación de los buzones. Y si las tapas están visibles o enterradas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge porque:

- a.- Actualmente la empresa no cuenta con un catastro técnico actualizado no se cuenta con la información solicitada, sin embargo, previo al inicio de la ejecución del servicio se realizará un recorrido e inspección en el cuál se brindará la ubicación de los buzones a limpiar.
- b.- Previo al inicio de la ejecución del servicio se proporcionarán los planos referenciales y tambien de existir buzones no visibles estos seran identificados por la EPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-42-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DELIMPIEZA MANUAL DE 800 BUZONES EN REDES DE ALCANTARILLADO AMBITO DE CHICLAYO, LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y ZONALES EPSEL SA DE LAS INTERVENCIONES DE REDES POR EMERGENCIAS D.U NR32-2023-PCM

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	19:50:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para desarrollar la estructura de costos, se nos podría proporcionar el rendimiento día y la cantidad de personal que se va requerir para este servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge porque la estructura de costos es un calculo que debe plantear el postor de acuerdo a su capacidad operativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null