

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ARQº DENIS HERNAN CORDOVA VILLAR
CAP N° 10370

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS CON COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN LA IE N°0131 MONITOR HUASCAR – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA - LIMA CODIGO LOCAL 324617


DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIRECCION : PLAZA PRINCIPAL EL PUEBLITO

INSTITUCION EDUCATIVA N° 0131
MONITOR HUASCAR
COD. LOCAL 324617


DETALLES
VARIOS

EM - 06


INDICADA
FECHA:
ABRIL-2025




SECCIÓN 1A-1A
ESCALA : 1/10




DETALLE 1
ESCALA : 1/10



Estribos $\square \phi 3/8":1@.05,R@.10$
CORTE 1-1
ESCALA : 1/10




DETALLE DE SOLDADURA ENTRE
LOS TUBOS COLUMNAS
ESCALA : 1/5




CORTE 1-1
ESCALA : 1/10

CUADRO DE PEDESTALES	
P1	0.40 X 0.40


NIVEL DE FUNDACION (Df)=1.20m.



DETALLE ZAPATA TIPICA
ESCALA : 1/20




Plancha Rígida de placa
base e=127mm.




Detalle de fijación de placa
base y pernos.

Detalle de fijación de
placa base y pernos.


Plancha rigidiz.
de placa base



DETALLE N°2
ESCALA : 1/20



DETALLES DE ANCLAJE: EN Muros DE ALBANILERIA



DETALLE DOBLE PASAMANOS
ESCALA : 1/10