

CONSULTAS

EMPRESA:	China Petroleum Technology And Development Corporation Sucursal Perú
RUC:	20550511941

CONSULTA N° 1	Condiciones Técnicas
NUMERAL	N° de Página:
Consulta: En el Apéndice No.2A, aparece solo el costo de los repuestos por mantenimiento y el costo de repuesto críticos, sin embargo, no aparece el costo de la mano de obra de mantenimiento. ¿Estos costos se pueden considerar en el apéndice 2A (C) monto reembolsable USD \$ 170,000?00?	
Respuesta: El costo de la mano de obra de mantenimiento debe ser considerado dentro del concepto de Suma alzada.	

CONSULTA N° 2	Condiciones Técnicas
NUMERAL	N° de Página:
Consulta: El costo de las inspecciones diarias de los generadores y compresores no aparecen en la CT. ¿Este costo en que partida se incluirá?	
Respuesta: El costo de las inspecciones diarias debe ser considerado en el concepto de Suma alzada. Tener en cuenta que el sistema de contratación es híbrido (suma alzada - costos reembolsables - precios unitarios). Ver página N° 2 de CT.	

CONSULTA N° 3	Condiciones Técnicas
NUMERAL	N° de Página:
Consulta: El costo de los consumibles de los generadores y compresores no aparecen en la CT. ¿Este costo en que partida se incluirá?	
Respuesta: El gasto referido a los consumibles puede ser considerado dentro del concepto de Suma Alzada o Precios unitarios. Ver página 22 de CT.	