

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-8-2023-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PROCEDIMIENTO N°227-2013-OS/CD  
GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN

Ruc/código : 20609995816

Nombre o Razón social : GAMS PROJECTS S.A.C.

Fecha de envío : 18/03/2024

Hora de envío : 12:31:34

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los requisitos del postor, se puede considerar el contraste de medidores, como servicio similar?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.7      **Literal:** 1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara, según el procedimiento P-227, su objetivo es contrastar y/o el reemplazo de medidor, pero se hace de conocimiento que el servicio que se está gestionando es netamente para reemplazo de medidores, por lo que no se considera contraste de medidores como servicio similar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-8-2023-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PROCEDIMIENTO N°227-2013-OS/CD GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN

Ruc/código :	20494173906	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSERDEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:08:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Bases se indica que:  
Requisitos de las unidades móviles: (camioneta)  
-La antigüedad de las camionetas no debe ser mayor a 3 años.  
Por lo que solicitamos ampliar la antigüedad de las camionetas a 5 años, con el fin de no encarecer el servicio y ampliar la concurrencia de los postes; además se debería de agregar el plazo de reemplazo de la unidad móvil en caso de sufrir algún desperfecto o contratiempo

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.7 Literal: 5.7.4 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara, según lo solicitado, se debe seguir considerando que las camionetas no deben ser mayor a 3 años, por el siguiente motivo, a mayores años de antigüedad se tiene mayor probabilidad de fallas mecánicas, y según el procedimiento P-227, las actividades de reemplazo de medidores se programan de manera semanal y no debe tener retrasos, por cada retraso estamos expuestos a multas por el ente fiscalizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-8-2023-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PROCEDIMIENTO N°227-2013-OS/CD GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN

Ruc/código :	20494173906	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSERDEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:08:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Bases se indica que:  
Requisitos de las unidades motorizadas: (motocarros)  
-Las unidades motorizadas no deberán tener antigüedad mayor a 2 años.  
Por lo que solicitamos ampliar la antigüedad de las camionetas a 5 años, con el fin de no encarecer el servicio y ampliar la concurrencia de los postores; además se debería de agregar el plazo de reemplazo de la unidad móvil en caso de sufrir algún desperfecto o contratiempo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.7 Literal: 5.7.4 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara, según lo solicitado, se debe seguir considerando que las unidades motorizadas no deben ser mayor a 3 años, por el siguiente motivo, a mayores años de antigüedad se tiene mayor probabilidad de fallas mecánicas, y según el procedimiento P-227, las actividades de reemplazo de medidores se programan de manera semanal y no debe tener retrasos, por cada retraso estamos expuestos a multas por el ente fiscalizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : CP-SM-8-2023-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PROCEDIMIENTO N°227-2013-OS/CD  
GERENCIA REGIONAL SAN MARTÍN

Ruc/código :	20494173906	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	CONSERDEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:08:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Las Bases indican que:  
"El contratista deberá de cumplir con el pago de sueldos de sus trabajadores a realizarse como plazo máximo el ultimo día de cada mes, respetándolos durante el contrato que establezcan"

Por lo que solicitamos, se amplíe el plazo de pago al trabajador, y que este se realice hasta el 5to día calendario de mes siguiente al culminado; toda vez que, para los pagos de deber de cuadrar las planillas y ver las asistencias, adelantos, horas extras, etc.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.17 Literal: 5.17.2 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara, según lo solicitado, se debe seguir considerando lo indicado en Las Bases del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA