




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE EXPEDIENTE TECNICO

CUI N° 2204165

**"MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA Y
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD DE PUERTO SAN
ANTONIO DEL DISTRITO DE
ROBLE – PROVINCIA DE
TAYACAJA – DEPARTAMENTO
DE HUANCABELICA"**



DISTRITO : ROBLE
PROVINCIA : TAYACAJA
DEPARTAMENTO : HUANCABELICA

2024



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2204165

ÍNDICE GENERAL



ÍNDICE GENERAL

VOLUMEN 01 RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Resumen Ejecutivo

1.2. Informes Técnicos- Autorizaciones

- 1.2.1. Ficha Registral – SUNARP
- 1.2.2. Ficha situacional del establecimiento de salud
- 1.2.3. Informe técnico legal de ubicación y/o selección de terreno
- 1.2.4. Certificados de Parámetros Urbanísticos
- 1.2.5. Certificado de Zonificación y Vías
- 1.2.6. Informe de Evaluación Estructural

1.3. Documentos técnicos Base:

- 1.3.1. Programa Medico Funcional (PMF)
- 1.3.2. Programa Medico Arquitectónico (PMA)
- 1.3.3. Programa de Equipamiento

1.4. Factibilidades - Certificaciones

- 1.4.1. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
- 1.4.2. Factibilidad de servicios de agua potable y desagüe.
- 1.4.3. Factibilidad de Servicio de energía eléctrica.
- 1.4.4. Factibilidad de Servicios de Internet.

1.5. Presupuesto

- 1.5.1. Resumen de Presupuesto General de Obra
- 1.5.2. Desagregado de Gastos Generales
- 1.5.3. Listado de planos por especialidad
- 1.5.4. Modalidad de Ejecución de Obra
- 1.5.5. Plazo de Ejecución de Obra
- 1.5.6. Cronograma de Ejecución Física

1.6. Listado de personal responsable del contenido del expediente técnico.

VOLUMEN 02: MEMORIA DESCRIPTIVA (Incluye memoria de cálculo de corresponder)

- 2.1. Memoria Descriptiva de Estructuras
- 2.2. Memoria Descriptiva de Arquitectura
- 2.3. Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias
- 2.4. Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas.
- 2.5. Memoria Descriptiva de Equipamiento
 - Listado del equipamiento por áreas y servicios
 - Listado de equipamiento por código
 - Metrado de equipamiento por grupo genérico
 - Cuadro cargas eléctricas equipamiento
 - Cuadro y fichas de preinstalación de los equipos
 - Plan de mantenimiento del equipamiento
 - Cronograma de mantenimiento


 Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



- 2.6. Memoria Descriptiva de Mitigación Ambiental y Capacitación
- 2.7. Memoria Descriptiva de Capacitación

VOLUMEN 03: INGENIERIA DE PROYECTO (ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA)

- 3.1. Informe de Levantamiento Topográfico
- 3.2. Estudio de Mecánica de Suelos
- 3.3. Estudio de Evaluación de Riesgos
- 3.4. Estudio de Impacto Ambiental
- 3.5. Estudio de media tensión
- 3.6. Plan de Mantenimiento

VOLUMEN 04: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 4.1. Especialidad de Estructuras
- 4.2. Especialidad de Arquitectura
- 4.3. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
- 4.4. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 4.5. Equipamiento
- 4.6. Mitigación Ambiental y Capacitación
- 4.7. Flete Terrestre

VOLUMEN 05: METRADOS

- 5.1. Especialidad de Estructuras
- 5.2. Especialidad de Arquitectura
- 5.3. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
- 5.4. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 5.5. Equipamiento
- 5.6. Mitigación Ambiental y Capacitación
- 5.7. Flete Terrestre

VOLUMEN 06: PRESUPUESTO DE OBRA

- 6.1. Consideraciones Generales
- 6.2. Resumen de Presupuesto General del PIP
- 6.3. Resumen de Presupuesto de Obra
- 6.4. Desagregado de Gastos Generales de Obra
- 6.5. Resumen de Presupuesto de Supervisión de Obra
- 6.6. Gastos de control concurrente
- 6.7. Especialidad de Estructuras y obras exteriores
- 6.8. Especialidad de Arquitectura
- 6.9. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 6.10. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
- 6.11. Flete Terrestre
- 6.12. Mitigación Ambiental y Capacitación
- 6.13. Plan de contingencia
- 6.14. Equipamiento


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485



VOLUMEN 07: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

- 7.1. Consideraciones Generales
- 7.2. Cronograma de Ejecución Física
- 7.3. Cronograma de Ejecución Financiera
- 7.4. Cronograma de Adquisición de Materiales

VOLUMEN 08: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

- 8.1. Consideraciones Generales
- 8.2. Especialidad de Estructuras y Obras exteriores
- 8.3. Especialidad de Arquitectura
- 8.4. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 8.5. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
- 8.6. Flete Terrestre
- 8.7. Mitigación Ambiental y Capacitación
- 8.8. Plan de contingencia

VOLUMEN 09: RELACION DE INSUMOS

- 9.1. Relación de insumos generales
- 9.2. Especialidad de Estructuras y Obras exteriores.
- 9.3. Especialidad de Arquitectura
- 9.4. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 9.5. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
- 9.6. Flete Terrestre
- 9.7. Mitigación Ambiental y Capacitación
- 9.8. Plan de contingencia
- 9.9. Cotización de insumos
- 9.10. Cuadro comparativo de cotización

VOLUMEN 10: FORMULA POLINOMICA

- 10.1. Especialidad de Estructuras
- 10.2. Especialidad de Arquitectura
- 10.3. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 10.4. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
- 10.5. Especialidad de Instalaciones Eléctricas
- 10.6. Flete Terrestre
- 10.7. Mitigación Ambiental y Capacitación
- 10.8. Plan de contingencia

VOLUMEN 11: PLANOS

- 11.1. Ubicación y Localización
- 11.2. Especialidad de Estructuras
- 11.3. Especialidad de Arquitectura
 - 11.3.1. Intervención – Planteamiento aprobado
 - 11.3.2. Planos de Arquitectura
- 11.4. Especialidad de Instalaciones Sanitarias



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154405



11.5. Especialidad de Instalaciones Eléctricas

11.6. Equipamiento

11.7. Evacuación y Señalización

VOLUMEN 12: PLAN DE CONTINGENCIA

12.1. Memoria descriptiva

12.2. Planos de desarrollo de la contingencia-arquitectura

12.3. Metrados

12.4. Presupuesto

VOLUMEN 13: ANEXOS

13.1. Formato 07-A

13.2. Resumen Ejecutivo de Ficha Técnica simplificada

13.3. Certificado de Habilidad de Jefe de Proyecto

13.4. Versión Digital del contenido íntegro del expediente técnico


 Ing. José L. Matamoras Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA" CON CUI N° 2204165

VOLUMEN 01

RESUMEN EJECUTIVO



1.1. RESUMEN EJECUTIVO – MEMORIA DESCRIPTIVA



**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N°
2204165**

RESUMEN EJECUTIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

I. GENERALIDADES

El presente Proyecto nace por la necesidad de mejorar adecuadamente el servicio de salud en las instalaciones del puesto de salud de Roble, lugar Puerto San Antonio, toda vez que; brinda los servicios de inadecuadamente a la fecha como de infraestructura y equipamiento.

Por tanto, se procedió con el diseño arquitectónico, estructural, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas ha sido propuesto, de conformidad enmarcado dentro de las Normas SEGÚN NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01 y Reglamentos de Edificaciones vigentes para Infraestructura en el país. La Propuesta desarrollada es coherente con las necesidades que demanda el establecimiento descrita en la presente, considerando las sugerencias técnicas planteadas en las diferentes reuniones de trabajo, efectuadas en la etapa del desarrollo del Anteproyecto y destinado a las mejoras en el proyecto definitivo

II. ANTECEDENTES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.


 **Ing. José L. Matamoros Rodrigo**
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

**"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"**

FUNCIÓN	: SALUD
PROGRAMA	: SALUD INDIVIDUAL
TIPOLOGIA DE PROYECTO	: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
CÓDIGO UNIFICADO DE INVERSIONES	: 2204165
ESTADO	: ACTIVO
SITUACION	: VIABLE
BENEFICIARIOS DIRECTOS	: POBLADORES DEL DISTRITO DE ROBLE



**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N°
2204165**

2.2 JUSTIFICACION.

El presente proyecto se origina como una respuesta integral a solucionar las altas tasa de mortalidad y enfermedades infecto-contagiosas en las zonas más pobres y excluida del distrito de Roble.

La Dirección Regional de Salud Huancavelica conjuntamente con el Ministerio de Salud en estos últimos años a través de diversos programas y proyectos de intervención que buscaban recuperar la capacidad operativa de los centros de salud de atención, han modificado parcialmente los indicadores de salud, pero aún quedan las brechas o inequidades sobre todo en las poblaciones más pobres y exclusivas del distrito de Roble, donde las altas tasas de mortalidad y de enfermedades infectocontagiosas constituyen así, un grave y complejo problema multifactorial, asociado a características propias de países subdesarrollados como el nuestro, tales como la pobreza, el analfabetismo, problemas de higiene y nutrición, usos y costumbres propias de cada una de las diversas regiones del país, vías de comunicación en pésimas condiciones, geográficas difícil y servicios de salud con problemas en aspectos de Organización, infraestructura y baja capacidad de resolución, condicionada entre otras cosas por el insuficiente equipamiento médico básico así como la deficiente infraestructura de Postas de salud, Centros de Salud y Hospitales, por lo que vamos encontrar y que se está esbozando tiene soluciones intersectoriales la falta de agua , de energía, la falta de oportunidades laborales que permitan ingresos a las familias, las vías en mal estado, la exclusión de estas poblaciones respecto a las políticas de educación, entre otros indicadores que inciden en las condiciones de salud no tienen directa relación con el sector Salud, lo que lleva a este proyecto a identificar aquellos que puede subsanar desde el lado de la oferta de los servicios de salud.

En este contexto, la política de salud busca a través de la habilitación de infraestructura de salud, contribuir a mejorar estos indicadores de salud, garantizando el acceso real a la salud con calidad, eficiencia, eficacia y humanidad, especialmente en las poblaciones en extrema pobreza y con mayores riesgos de enfermar y/o morir. En ese contexto la municipalidad Distrital de Roble ha ejecutado el proyecto del "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA". La municipalidad distrital de Roble ha incluido en su Plan Anual de Inversiones 2024, la Construcción del Proyecto.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N°
2204165

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" y dado que este se encuentra incluido en el Sistema Nacional de Inversión Pública, es necesario presentar el respectivo estudio de Pre Inversión a nivel de Expediente Técnico, cumpliendo de esta manera las directivas con CUI N° 2204165

2.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El establecimiento del puesto de salud de Roble I-2, se encuentra ubicado en Departamento de **Huancavelica** - Provincia de **Tayacaja** – Distrito de **Roble** – Lugar Puerto San Antonio

Región	Huancavelica
Provincia	Tayacaja
Distrito	Roble
Altitud	2,620.00 msnm.
Coordenada Geográfica	12°13'01"S - 74°29'24"O



Figura N° 1: Localización del terreno en el distrito de Roble
Fuente: Google Earth



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N°
2204165**

➤ **ACCESO**

La accesibilidad desde la ciudad de Huancavelica hacia el Distrito de Roble se realiza en sentido sureste a través de la carretera denominada PE-3S/Código Ruta: HV-101 que forma parte de la red vial nacional, continuando por la principal en dirección a el Distrito de Tintay Punco, el transporte interprovincial se da a través de camionetas rurales y autos.

ITEM	DESCRIPCION DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	TIEMPO
1.0	HUANCAMELICA – TINTAY PUNCO	ASFALTADO-AFIRMADO	8 h 59 min.
2.0	TINTAY - DISTRITO DE ROBLE	ASFALTADO - AFIRMADO	1h 30 min.
DISTANCIA TOTAL			274 km
TOTAL DE TIEMPO DE RECORRIDO EN CAMIONETA 4X4			10 h 29 min.

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo del proyecto de acuerdo a la evaluación realizada en el perfil técnico aprobado es:
ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD, DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

III. METAS FISICAS DEL PROYECTO

METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL PERFIL TÉCNICO ALTERNATIVA ÚNICA

- Construcción de infraestructura de Establecimiento de Salud, ambientes prestacionales de consultorios, ambientes complementarios, sala de usos Múltiples, Servicios Higiénicos de Varones, Mujeres y para discapacitados, residencia de personal, almacén y otros, obras exteriores, tanque elevado, accesos, cochera, cerco perimétrico ciego y con rejillas, Equipamiento biomédico, adquisición de ambulancia.
- Mitigación ambiental
- Capacitación presencial dirigida al personal de salud de EE.SS.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N°
2204165

METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

● **COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA**

Se procedió de conformidad A LA OPINION FAVORABLE DEL PROGRAMA MEDICO DE ARQUITECTÓNICO (PMA) SEGÚN OFICIO N° 646-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, EN CORRESPONDENCIA A LA NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01.

- ✓ Obras exteriores
- ✓ Consultorio Externo
- ✓ Residencia Médica
- ✓ Almacén
- ✓ Cerco Perimétrico
- ✓ Tanque Cisterna
- ✓ Tanque Elevado
- ✓ Flete Terrestre
- ✓ Mitigación Ambiental
- ✓ Plan de Monitoreo Arqueológico.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

● **COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO MEDICO**

El equipamiento se procedió de conformidad A LA OPINION FAVORABLE DEL PROGRAMA MEDICO DE EQUIPAMIENTO (PME) SEGÚN OFICIO N°1408-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA EN CORRESPONDENCIA A LA NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01.

● **COMPONENTE III: MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN**

Se desarrollará de forma Presencial dirigida al personal de salud de EE.SS.

El Proyecto por ejecutarse se ha definido según la topografía del terreno saneado físico y legal en SUNARP y según las metas señaladas en la alternativa única de la ficha simplificada por OPMI.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABVELICA" CON CUI N° 2204165

Proyecto de Inversión:		"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABVELICA" CON CUI N° 2204165																			
Elaborado: Municipalidad Distrital de Roble																					
Ubicación:																					
Departamento:		Huancavelica		Provincia:		Tayacaja		Distrito:		Roble		Lugar:		Puerto San Antonio							
Fecha: Agosto - 2024																					
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO - ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ROBLE																					
UPSS / UPS		PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD		CÓDIGO		DENOMINACIÓN		CANTIDAD DE AMBIENTES		ÁREA MÍNIMA SEGÚN NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01		ÁREA PROYECTO (EXP. APROBADO R.A. N° 11-2021-MDC/A)		ÁREA SUB TOTAL (M2)		SUB TOTAL		OBSERVACIONES			
UPSS CONSULTA EXTERNA																					
UPSS Consulta Externa		Consulta Ambulatoria por Médico General		MED1		Consultorio de Medicina General		1.00		13.50		17.67		17.67		300.99		Considera 1/2 S.H. ya que compartirá ambiente con adulto mayor enfermedades de transmisión. Considerar de manera funcional en el área de Atención Integral y Consejería del Adolescente			
		Tele Consulta por Médico		TEL1		Teleconsultorio		0.00		0.00		0.00									
		Atención ambulatoria por enfermera (o)		ENF1a		Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo)		1.00		17.00		17.28		17.28							
				ENF1b		Sala de Inmunizaciones															


Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165

							Considerar de manera funcional en la Atención Extramural
							Considerar de manera funcional en Atención integral y consejería del adolescente
							Considerar de manera funcional en Consultorio de Planificación Familiar
							Ambiente diferenciado según Norma Técnica
							Considerar de manera funcional en Consultorio de Planificación Familiar
							(*)
							Considerar de manera funcional en la Atención Extramural
							Se atenderá en ambiente en actividad de Salud Familiar y Comunitaria
							Ambiente diferenciado según norma
ENF1c	Sala de estimulación temprana	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	
PSR2	Prevención y control de tuberculosis	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	
PRS4	Atención Integral del Adulto Mayor (1)	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRS5	Consejería y Prevención de Enfermedades no Transmisibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRS1	Consejería y Prevención de ITS/VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRS3	Atención Integral y Consejería del Adolescente	1.00	13.50	13.61	0.00		
PRS6	Consejería y Prevención del Cáncer	0.00	0.00	0.00	0.00		
OBS1	Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) (1)	1.00	17.00	22.66	22.66	22.66	
OBS2	Planificación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00		
OBS3	Psicoprofilaxis	0.00	0.00	0.00	0.00	24.12	
PSC	Consultorio de Psicología	0.00	0.00	0.00	0.00		
ODN1	Odontología con soporte de radiología Doral	1.00	13.00	24.12	24.12		

Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 134495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica" CON CUI N° 2204165

Hall Público		1.00	10.00	108.71	108.71	De acuerdo a la demanda
Informes						
Admisión y Citas		1.00	12.00	12.58	12.58	Se considera en un solo ambiente por poca disponibilidad de soporte de tecnológico
Caja						
Admisión	Archivos de Historias Clínicas	1.00	15.00	16.60	16.60	Se considera +6.00m2
	Referencia y contrarreferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	Considerar de manera funcional con informes
	SS. HH. personal hombres	1.00	2.50	2.65	2.65	
	SS. HH. personal mujeres	1.00	2.50	2.60	2.60	
Asistencial	Triaje	1.00	9.00	12.81	12.81	
	Sala de espera	1.00	12.00	23.32	23.32	De acuerdo a la demanda
	SS. HH. públicos hombres	1.00	3.00	3.25	3.25	
	SS. HH. públicos mujeres	1.00	2.50	3.17	3.17	
	SS. HH. Discapacitados	1.00	5.00	4.66	4.66	
Apoyo Clínico	Cuarto de limpieza	1.00	4.00	7.65	7.65	
	Almacenamiento intermedio de residuos sólidos	1.00	4.00	7.65	7.65	

UPS PATOLOGIA CLINICA


Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL INSTITUTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

UPS PATOLOGÍA CLÍNICA	Psicología Clínica	LAB1a	Muestras Biológicas	1.00	5.00	9.34	9.34	56.24	Tomas de muestra de sangre y otras muestras biológicas, el mínimo que debe ser atendido y almacenado.
		LAB2a	Laboratorio de Hematología / Bioquímica	1.00	25.00	24.05	24.05		Incluye lavamano. Incluye lavadero y esterilización.
		LAB3a	Laboratorio de Microbiología						
			Registro de laboratorio Clínico	1.00	12.00	14.38	14.38		
			Cuarto de limpieza	1.00	4.00	4.22	4.22		
	Procedimientos analíticos		Almacenamiento intermedio de residuos sólidos	1.00	4.00	4.25	4.25		
	Apoyo Clínico								
ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN INTEGRAL									
Atención de actividades de nutrición	Actividades de Nutrición Integral		Consultorio de Nutrición	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Considerar de manera funcional la actividad de nutrición en consultorio CRED
ACTIVIDAD DE URGENCIAS Y EMERGENCIA									
Atención de Urgencias y Emergencias	Atención de urgencias y emergencias por Médico General	EMG2	Tópico de Urgencias y Emergencias	1.00	22.00	19.81	19.81	41.48	El área incluye 1/2 SS.HH. Y áreas para procedimientos de enfermería, deberá tener un


Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 184484



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

				Sala de Observación	1.00	22.00	21.67	21.67		area mayor para la adecuación de camilla ginecológica para atención de parto inmediato.
ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS										
Atención con Medicamentos	Dispensación de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios	FARM1a	Dispensación y expendio en UPSS Consulta Externa	1.00	15.00	19.92	19.92	19.92		Por modularización estructural
ACTIVIDAD DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA										
Atención de Salud Familiar y comunitaria	Atención de Salud Familiar y Comunitaria	ATX1	Sala de atención Extramural	1.00	10.00	33.18				Sala de atención Extramural
	Atención ambulatoria por Enfermería	ENF2	Sala de estimulación Temprana	0.00	0.00	0.00		33.18	33.18	Incluye 1/2 S.H. y area de cambio de pañales de 3 m2
	Atención ambulatoria por Obstetra	OBS3	Psicoprofilaxis	0.00	0.00	0.00				considerar depósito de 6m según norma
ACTIVIDAD DE GESTANTE EN PERIODO DE PARTO INMINENTE										



Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

Atención de gestantes en periodo de parto inminente	Atención de gestantes en periodo expulsivo	ATP-GIN1	Atención de gestantes en periodo expulsivo y atención de RN	0.00	0.00	0.00	0.00	Considerar de manera funcional en Tópico de Emergencias y atención de parto horizontal. EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN RN
UPS SERVICIOS GENERALES								
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Estadística		Estadística	1.00	6.00			
	Sala de equipos		Sala de equipos	1.00	10.00	14.68	14.68	
	Control de telecomunicaciones I		Control de telecomunicaciones I	1.00	6.00			
UPS TRANSPORTE	Transporte		Cochera para ambulancia tipo I	1.00	20.00	24.51	24.51	
UPS CASA DE FUERZA	Casa de Fuerza		Grupo Electrógeno para Sub Estación Eléctrica	1.00	18.00	22.36	22.36	
			Sistema de abastecimiento de agua (Cisterna y Tanque elevado)	1.00	12.00	12.22	12.22	Considerar de acuerdo al cálculo de la demanda
UPS CADENA DE FRÍO	Cadena de Frío		Areas de Cámaras Frías	1.00	18.00	14.16	14.16	
UPS ALMACÉN	Categoría I-2		Almacén General	1.00	18.00	19.23	19.23	
UPS SALUD AMBIENTAL	Categoría I-2		Acopio de Residuos Sólidos	1.00	4.00	9.35	9.35	
UPS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS								
				116.51				

Ing. Jose L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUERTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2204165

Residencia Para el Personal	Sala de estar	1.00	12.50	24.87	24.87	
	Comedor / Cocina	1.00	15.00			
	SS. HH. para visitantes	1.00	2.50	2.23	2.23	
	Habitación Hombres - 2 camas (Incl. SS. HH. con ducha)	1.00	15.00	18.35	18.35	63.90
	Habitación Mujeres - 2 camas (Incl. SS. HH. con ducha)	1.00	15.00	18.45	18.45	
SUB TOTAL						632.22
ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y MUROS (35% DE SUB TOTAL)						221.277
ÁREA TOTAL (m2)						853.50


Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165**

Ambientes necesarios para su funcionamiento, acorde a las normas de diseño vigentes y de acuerdo al estudio de pre inversión se determinó cuáles son los ambientes nuevos necesarios.

Se realizará también la construcción de Obras Exteriores que consiste en área dura (Veredas, Rampas, Graderías, etc.) para la circulación de la población beneficiaria y tratamiento de áreas verdes, cerco perimétrico y la delimitación del terreno, así como la implementación general de la infraestructura.

En el siguiente cuadro se describe las alternativas técnicas en contraste entre Expediente Técnico y Perfil Técnico.

SEGÚN PERFIL	SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
AMBIENTE	AMBIENTE
OBRAS EXTERIORES	OBRAS EXTERIORES
PUERTA DE INGRESO	PUERTA DE INGRESO
CERCO PERIMÉTRICO	CERCO PERIMÉTRICO
MODULO CONSULTORIOS	MODULO I-II: CONSULTORIOS
MODULO SUM - RESIDENCIA	MODULO III: SUM - RESIDENCIA
TANQUE CISTERNA – TANQUE ELEVADO	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN
MITIGACIÓN AMBIENTAL	MITIGACIÓN AMBIENTAL
	FLETE TERRESTRE
	PLAN DE CONTINGENCIA

IV. METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TÉCNICO:

S/. 3,076,302.65

PRESUPUESTO SEGÚN REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE COSTOS Y

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

S/ 10,920,205.44

SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:



Ing. L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495



**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165**

La sensibilidad del Proyecto en relación al costo de Perfil Técnico y el Presupuesto de la reformulación y actualización de costos y presupuesto del Expediente Técnico es de **254.98%** por lo cual se requiere realizar la declaratoria de viabilidad.

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL
I.-	COSTO DIRECTO	S/. 4,938,025.12
01	ESTRUCTURAS	S/. 2,470,407.65
02	ARQUITECTURA	S/. 1,388,339.48
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 216,412.47
04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 100,950.18
05	FLETE	S/. 621,659.76
6	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	S/. 30,168.20
7	PLAN DE CONTENGENCIA	S/. 110,087.38
II.-	GG- GASTOS GENERALES 12.00%	S/. 592,563.01
III.-	UTILIDAD 10.00%	S/. 493,802.51
IV.-	SUB TOTAL	S/. 6,024,390.64
V.-	IGV 18.00%	S/. 1,084,390.32
VI.-	TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA	S/. 7,108,780.96
VII.-	COSTO DE EQUIPAMIENTO	S/. 3,183,750.20
VIII.-	VALOR REFERENCIAL (COSTO DE OBRA)	S/. 10,292,531.16
IX.-	SUP- SUPERVISION 4% V.R	S/. 411,701.25
X.-	ET-EXPEDIENTE TECNICO	S/. 41,000.00
XI.-	CONTROL CONCURRENTES 1.7% V.R	S/. 174,973.03
XII.-	COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION	S/ 10,920,205.44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION - PERFIL TECNICO		S/ 3,076,302.65
% DE VARIACION RESPECTO AL PERFIL TECNICO		254.98%



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2204165

CUADRO COMPARATIVO FISICO ENTRE PERFIL Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE

- PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE DEPARTAMENTO : HUANCAMELICA

RESPONSABLE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE PROVINCIA : TAYACAJA

FECHA : AGOSTO - 2024 DISTRITO : ROBLE

LUGAR : PUERTO SAN ANTONIO

SEGÚN PERFIL				SEGÚN REFORMULADO Y ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO				VARIACION FÍSICA		VARIACION FINANCIERA		SUSTENTACION DETALLADA
METAS DEL PERFIL	U. M.	AREA	SUB TOTAL S/	METAS SEGÚN EXP. TEC.	U. M.	AREA	SUB TOTAL S/	VARIACION EN AREA	% VARIACION	VARIACIÓN EN MONTO S/	% VARIACION	
OBRAS EXTERIORS	m2	585.84	S/ 375,421.40	OBRAS EXTERIORS	m2	669.54	S/ 597,505.46	-83.70	14.29%	S/ 222,084.06	59.16%	Se incremento el area de obras exteriores por los accesos a los módulos, accesos peatonales, el area vehicular del ingreso.
PUERTA DE INGRESO	und	1.00	S/ 45,071.07	PUERTA DE INGRESO	und	2.00	S/ 21,183.06	-1.00	100.00%	-S/ 23,888.01	-53.00%	Se ha acomodado a las condiciones funcionales en

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164483



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

CERCO PERIMÉTRICO	m1	157.98	S/ 138,223.41	CERCO PERIMÉTRICO	m1	156.22	S/ 609,414.29	1.76	-1.11%	S/ 471,190.88	340.89%	un 100%, según la NORMA SALUD N°113- MINSA/DGIEM-V01/ Opinión Favorable de Diresa HVCA
												Se INCREMENTÓ en función al perímetro de saneamiento físico legal y levantamiento del terreno. Así mismo la variación de costos es debido a la reformulación y actualización de costos y presupuesto.
MODULO CONSULTORIO S	m2	274.3	S/ 679,867.02	MODULO I - II: CONSULTORIOS	m2	506.88	S/ 2,156,440.47	-232.58	84.79%	S/ 1,476,573.45	217.19%	Se ha acomodado a las condiciones funcionales en un 100%, según la NORMA SALUD N°113- MINSA/DGIEM-V01/ Opinión Favorable de Diresa HVCA
MODULO SUM - RESIDENCIA	m2	129.48	S/ 305,588.23	MODULO III: SUM - RESIDENCIA	m2	93.20	S/ 594,495.70	36.28	28.02%	S/ 288,907.47	94.54%	Se ha acomodado a las condiciones funcionales en un 100%, según la NORMA SALUD


Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL POSTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165

TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	und	1.00	S/ 25,203.49	TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	und	1.00	S/ 197,070.80	0.00	0.00%	S/ 171,867.31	681.92%	N°113- MINSU/DGIE- V01/ Opinión Favorable de Dirección HVCA Se ha acomodado a las condiciones funcionales en un 100%, según la NORMA SALUD N°113- MINSU/DGIE- V01/ Opinión Favorable de Dirección HVCA
CAPACITACIÓN	evento	6.00	S/ 14,000.00	CAPACITACIÓN	und	7.00	S/ 750.00	-1.00	16.67%	-S/ 40,130.00	-98.17%	N°113- MINSU/DGIE- V01/ Opinión Favorable de Dirección HVCA Se ha acomodado a las condiciones funcionales en un 100%, según la NORMA SALUD N°113- MINSU/DGIE- V01/ Opinión Favorable de Dirección HVCA
MITIGACIÓN AMBIENTAL	und	1.00	S/ 26,880.00	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	und	1.00	S/ 29,418.20	0.00	0.00%	S/ 2,538.20	9.44%	N°113- MINSU/DGIE- V01/ Opinión Favorable de Dirección HVCA Se ha acomodado a las condiciones funcionales en un 100%, según la NORMA SALUD N°113- MINSU/DGIE- V01/ Opinión Favorable de Dirección HVCA


Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485

*** RESUMEN EJECUTIVO ***



 **José L. Matamoros Rodríguez**
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164485



CUADRO COMPARATIVO FINANCIERO ENTRE PERFIL Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO

*** RESUMEN EJECUTIVO ***

 Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

CERCO PERIMÉTRICO	138,223.41	100%	CERCO PERIMÉTRICO	609,414.29	S/471,190.88	340.89%
MODULO CONSULTORIOS	679,867.02	100%	MODULO I-II: CONSULTORIOS	2,156,440.47	S/1,476,573.45	217.19%
MODULO SUM - RESIDENCIA	305,588.23	100%	MODULO III: SUM - RESIDENCIA	594,495.70	S/288,907.47	94.54%
TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	25,203.49	100%	TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	197,070.80	S/171,867.31	681.92%
CAPACITACIÓN	14,000.00	100%	CAPACITACIÓN	750.00	-S/13,250.00	-94.64%
MITIGACIÓN AMBIENTAL	26,880.00	100%	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	29,418.20	S/2,538.20	9.44%
			FLETE TERRESTRE	621,659.76	S/621,659.76	100.00%
			PLAN DE CONTINGENCIA	110,087.38	S/110,087.38	100.00%
COSTO DIRECTO	1,610,254.62	100%	COSTO DIRECTO	4,938,025.12	S/3,327,770.50	206.66%
GASTOS GENERALES (10.00%)	161,025.46	100%	GASTOS GENERALES (12.00%)	592,563.01	S/431,537.55	267.99%
UTILIDAD 5%	80,512.73	100%	UTILIDAD (10.00%)	493,802.51	S/413,289.78	513.32%
SUB TOTAL	1,851,792.81	100%	SUB TOTAL	6,024,390.65	S/4,172,597.83	225.33%
IGV (18%)	333,322.71	100%	IGV (18%)	1,084,390.32	S/751,067.61	225.33%
COSTO DE OBRA	2,185,115.52	100%	COSTO DE OBRA	7,108,780.96	S/4,923,665.44	225.33%
COSTO DE EQUIPAMIENTO	673,939.12	100%	COSTO DE EQUIPAMIENTO	3,183,750.20	S/2,509,811.08	372.41%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	2,859,054.64	100%	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	10,292,531.16	S/7,433,476.52	260.00%
GASTOS DE SUPERVISION (4.5%)	128,657.46	100%	GASTOS DE SUPERVISION (4%)	411,701.25	S/283,043.79	220.00%
LIQUIDACION (1%)	28,590.55	100%			-S/28,590.55	-100.00%
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	60,000.00	100%	EXPEDIENTE TECNICO	41,000.00	-S/19,000.00	-31.67%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	3,076,302.65	100%	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	10,745,232.41	S/7,668,929.76	249.29%
		100%	CONTROL CONCURRENT (1.7%)	174,973.03	S/174,973.03	100.00%
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	3,076,302.65	100%	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	10,920,205.44	S/7,843,902.79	254.98%

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" CON CUI N° 2204165

V. VARIACION DE PRESUPUESTO ENNTRE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

Presupuesto Según Perfil

Tres millones setenta y seis mil trescientos dos con 65/100 soles (S/3,076,302.65)

Presupuesto Según Expediente Técnico

Diez millones novecientos veinte mil doscientos cinco con 44/100 soles (S/ 10,920,205.44)

Variación de Presupuesto con respecto al perfil

Siete millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dos con 79/100 soles (S/ 7,843,902.79)

VI. PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad del expediente técnico es 254.98 % más

VII. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

La Modalidad de Ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA", Será Por Administración Indirecta - **CONTRATA**.

VIII. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la Obra será de 240 días Calendarios (08 meses).

IX. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento se determinará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Roble o de las Gestiones a los sectores del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA o GOBIERNO CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MEMORIA DESCRIPTIVA

Nombre del proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2204165**

1. INTRODUCCION

El proyecto consiste, en el mejoramiento de los servicios de salud para la localidad de Roble, pertenecientes al distrito de Roble de la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

El propósito del proyecto de inversión es mejorar la calidad de vida y el adecuado servicio de salud en la población de las diferentes edades, considerando la construcción de infraestructura, equipamiento y capacitación de conformidad a los lineamientos de instrumentos de gestión del Ministerio de Salud que es el ente rector en la salud pública del País.

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

1.1. EXTENSIÓN DEL PROYECTO.

El presente Proyecto nace por la necesidad de mejorar adecuadamente el servicio de salud en las instalaciones del puesto de salud de Roble, toda vez que; brinda los servicios inadecuadamente a la actualidad como en infraestructura y equipamiento.

Por tanto, se procedió con el diseño arquitectónico, estructural, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas ha sido propuesto, de conformidad enmarcado dentro de las Normas SEGÚN NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01 y Reglamentos de Edificaciones vigentes para Infraestructura en el país. La Propuesta desarrollada es coherente con las necesidades que demanda el establecimiento descrito en la presente el cual es ratificado con documentos de sostenibilidad por el ente rector de la Diresa Huancavelica quien otorgó los siguientes documentos como opinión favorable de: programa médico funcional (PMF), programa médico arquitectónico (PMA), programa médico de equipamiento (PME), programa médico de recursos humanos (PMRH) y planteamiento arquitectónico (PA) del PI con CUI N° 2204165 el cual se encuentra en concordancia con la cartera de servicios del puesto de salud de Roble según Oficio remitido por DIRESA, considerando las sugerencias técnicas planteadas en las diferentes reuniones de trabajo, efectuadas en la etapa del desarrollo del Anteproyecto y destinado a las mejoras en el proyecto definitivo.


Ing. José L. Matamoras Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

EL AREA DE ESTUDIO: El área de estudio del presente proyecto de inversión comprende:

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA

se procedió de conformidad A LA OPINION FAVORABLE DEL PROGRAMA MEDICO DE ARQUITECTÓNICO (PMA) SEGÚN OFICIO N° 646-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, EN



CORRESPONDENCIA A LA NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01

- Obras exteriores
- Consultorio Externo
- Residencia Médica
- Almacén
- Cerco Perimétrico
- Tanque Cisterna
- Tanque Elevado
- Flete Terrestre
- Mitigación Ambiental
- Plan de Monitoreo Arqueológico.


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO MEDICO

- El equipamiento se procedió de conformidad A LA OPINION FAVORABLE DEL PROGRAMA MEDICO DE EQUIPAMIENTO (PME) SEGÚN OFICIO N°1408-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA EN CORRESPONDENCIA A LA NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01 y es como se detalla en el siguiente cuadro:

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165								
N°	N° DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
1	1	CONSULTA EXTERNA INCLUYE EL AMBIENTE: CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL	D-187	BALANZA DIGITAL CON NEONATAL	1	0	1
2	1			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
3	1			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
4	1			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
5	1			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
6	1			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
7	1			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	2	0	2
8	1			D-28	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	1	0	1
9	1			D-129	MARTILLO DE REFLEJOS	1	0	1
10	1			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1



11	1			M-98	MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X45 CM	1	0	1
12	1			D-148	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	1	0	1
13	1			D-131	PANTOSCOPIO	1	0	1
14	1			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
15	1			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
16	1			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	1	0	1
17	1			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
18	1			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
19	1			D-135	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
20	1			M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
21	2	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: CONSULTORIO CRED - SALA DE INMUNIZACIONES - CONSULTORIO DE NUTRICION	CONSULTORIO CRED	M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
22	2			D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO	1	0	1
23	2			D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL	1	0	1
24	2			D-412	BALANZA DIGITAL PORTATIL	1	0	1
25	2			M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
26	2			D-328	CINTA MÉTRICA	1	0	1
27	2			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
28	2			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	2	0	2
29	2			T-6	EQUIPO DE SONIDO	1	0	1
30	2			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
31	2			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	2	0	2
32	2			D-343	INFANTOMETRO	1	0	1
33	2			D-200	MALETIN DE ATENCION MEDICA	2	0	2
34	2			M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	1	0	1
35	2			M-159	MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
36	2			M-97	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	1	0	1
37	2			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
38	2			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
39	2			M-33	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	1	0	1
40	2			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
41	2			T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
42	2			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
43	2			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
44	2			M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	4	0	4
45	2			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
46	2			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	2	0	2
47	2			D-345	TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	1	0	1


 Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495



48	2	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: TELECONSULTORIO - PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS - ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE	SALA DE INMUNIZACIONES	T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
49	2			O-20	TEST ABREVIADO PERUANO (TAP)	1	0	1
50	2			O-13	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)	1	0	1
51	2			O-21	TEST EEDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR)	1	0	1
52	2			M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
53	2			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
54	2			D-285	COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	6	0	6
55	2			D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	1	0	1
56	2			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
57	2			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1
58	2			M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	1	0	1
59	2			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
60	2			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
61	2			D-123	ESTETOSCOPIO NEONETAL	2	0	2
62	2			D-136	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	2	0	2
63	2		CONSULTORIO DE NUTRICION	D-320	MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL	1	0	1
64	2			I-59	PLICOMETRO ESTANDARIZADO	1	0	1
65	3	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: TELECONSULTORIO - PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS - ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE	TELE-CONSULTORIO	E-154	UPS 2 KVA ON LINE	1	0	1
66	3			M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1
67	3			M-39	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
68	3			M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
69	3			T-110	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	1	0	1
70	3			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
71	3			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
72	3			T-73	SISTEMA DE TELECONFERENCIA	1	0	1
73	3			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
74	3		PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	1	0	1
75	3			M-10	VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
76	3			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
77	3			M-138	ATRIL ROTAFOLIO	1	0	1
78	3			M-17	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
79	3			M-2	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1	0	1



Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485



80	3	ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
81	3		M-36	SILLA METALICA APILABLE	2	0	2
82	3		M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
83	3		T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
84	3		D-124	ESTETOSCOPIO ADULTO	2	0	2
85	3		D-128	LINTERNA PARA EXAMEN CLINICO	1	0	1
86	3		D-131	PANTOSCOPIO	1	0	1
87	3		D-135	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
88	3		D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
89	3		D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
90	3		D-259	GLUCOMETRO PORTATIL	1	0	1
91	3		D-271	HEMOGLOBINOMETRO	1	0	1
92	3		D-28	LAMPARA DE EXAMEN CLINICO	1	0	1
93	3		M-106	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1	0	1
94	3		M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
95	3		M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
96	3		M-86	ESCALINATA METALICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
97	3		M-88	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES	1	0	1
98	3		M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS	1	0	1
99	3		M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	1	0	1
100	4	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DE ITS, VIH Y SIDA - CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER - CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL) - PLANIFICACIÓN FAMILIAR	M-2	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
101	4		M-138	ATRIL ROTAFOLIO	1	0	1
102	4		D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	1	0	1
103	4		M-17	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
104	4		T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
105	4		M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
106	4		M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
107	4		M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1
108	4		M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
109	4		T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
110	4		M-36	SILLA METALICA APILABLE	2	0	2
111	4		M-39	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
112	4		T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
113	4		M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	1	0	1

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



11 4	4			M-10	VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
11 5	4			D-412	BALANZA DIGITAL PORTATIL	1	0	1
11 6	4			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
11 7	4			D-413	CINTA OBSTETRICA CLAP	2	0	2
11 8	4			D-96	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	1	0	1
11 9	4			D-97	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	1	0	1
12 0	4			M-86	ESCALINATA METALICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
12 1	4			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	2	0	2
12 2	4			D-322	ESTIMULADOR FETAL	1	0	1
12 3	4			O-26	GESTOGRAMA	1	0	1
12 4	4			D-28	LAMPARA DE EXAMEN CLINICO	1	0	1
12 5	4			D-200	MALETIN DE ATENCION MEDICA	2	0	2
12 6	4			D-129	MARTILLO DE REFLEJOS	1	0	1
12 7	4			M-68	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO OBSTETRICOS	1	0	1
12 8	4			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS	1	0	1
12 9	4			M-98	MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
13 0	4			M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	1	0	1
13 1	4			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
13 2	4			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
13 3	4			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
13 4	4			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
13 5	4			D-135	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
13 6	5			M-57	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	1	0	1
13 7	5			D-21	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL	1	0	1
13 8	5			I-25	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA DENTAL	1	0	1
13 9	5			T-11	MONITOR LED 32" FULL HD	1	0	1
14 0	5			D-414	CÁMARA INTRAORAL	1	0	1
14 1	5			D-39	DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO	1	0	1
14 2	5			D-212	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 20 LITROS	1	0	1
14 3	5			D-301	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 LITROS	1	0	1
14 4	5			D-449	LÁMPARA DE FOTOCURADO	1	0	1

CONTROL
PRENATAL (INC.
CONTROL
PUERPERAL)

CONSULTA
EXTERNA INCLUYE
CONSULTORIO DE
ODONTOLOGÍA
GENERAL CON
SOPORTE DE
RADIOLOGÍA ORAL

CONSULTORIO DE
ODONTOLOGÍA
GENERAL CON
SOPORTE DE
RADIOLOGÍA
ORAL



Ing. C. L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154488



145	5			M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	1	0	1
146	5			M-159	MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
147	5			I-26	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL	6	0	6
148	5			I-27	SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO	6	0	6
149	5			I-28	SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA	3	0	3
150	5			I-29	SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA	6	0	6
151	5			D-41	UNIDAD DENTAL COMPLETA	1	0	1
152	5			M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
153	5			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
154	6	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	HALL PUBLICO	M-18	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	4	0	4
155	6			T-2	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO	1	0	1
156	7			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
157	7			M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	1	0	1
158	7			M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
159	7			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
160	7	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE ADMISION	INFORMES / ADMISION Y CITAS / CAJA / REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
161	7			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
162	7			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
163	7			T-2	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO	1	0	1
164	7			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
165	7			T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	1	0	1
166	8			M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	2	0	2
167	8	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	M-160	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS	6	0	6
168	8			M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	1	0	1
169	8			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
170	9	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
171	10	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
172	11	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	TRIAJE	D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO	1	0	1
173	11			D-188	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	1	0	1



174	11			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
175	11			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
176	11			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
177	11			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1
178	11			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
179	11			M-97	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	1	0	1
180	11			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	1	0	1
181	11			D-135	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	3	0	3
182	11			D-136	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	3	0	3
183	11			D-334	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL	1	0	1
184	11			O-2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	1	0	1
185	11			O-3	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	1	0	1
186	11			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
187	11			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
188	11			D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL	1	0	1
189	11			M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	2	0	2
190	12	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SALA DE ESPERA	T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
191	12			T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
192	12			M-18	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	6	0	6
193	12			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
194	12			M-10	VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
195	12			T-2	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO	1	0	1
196	12			M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	2	0	2
197	13	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS PERSONAL HOMBRES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
198	14	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS PERSONAL MUJERES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
199	15	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS DISCAPACITADOS Y/O GESTANTES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1



Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



200	16	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - APOYO CLINICO	CUARTO LIMPIEZA	M-113	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	1	0	1
201	17	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - APOYO CLINICO	ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS	E-250	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE SOLIDOS Y LIQUIDOS	1	0	1
202	17			E-58	MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	1	0	1
203	17			M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SÓLIDOS	2	0	2
204	18	PATOLOGIA CLINICA	TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	D-153	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	2	0	2
205	18			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	2	0	2
206	18			D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	1	0	1
207	18			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	1	0	1
208	18			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
209	18			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
210	18			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	2	0	2
211	18			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
212	18			M-109	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	1	0	1
213	18			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	2	0	2
214	18			M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
215	19	PATOLOGIA CLINICA INCLUYE LOS AMBIENTES: LABORATORIO DE HEMATOLOGIA / BIOQUIMICA - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	LABORATORIO DE HEMATOLOGIA / BIOQUIMICA	D-156	RELOJ CRONÓMETRO PARA LABORATORIO	1	0	1
216	19			D-234	CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACIÓN DE 20 LÁMINAS	2	0	2
217	19			D-235	CONTADOR DE CÉLULAS	1	0	1
218	19			D-245	ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO	1	0	1
219	19			D-248	BAÑO MARIA DE 10 A 15 LITROS	1	0	1
220	19			D-262	ROTADOR SEROLOGICO	1	0	1
221	19			D-268	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	1	0	1
222	19			D-269	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	1	0	1
223	19			D-287	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CÚBICOS	1	0	1
224	19			D-60	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR	2	0	2
225	19			E-130	BIDESTILADOR DE AGUA 8 LITROS/H	1	0	1
226	19			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
227	19			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	2	0	2
228	19			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1



22 9	19	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
23 0	19		T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	1	0	1
23 1	19		T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
23 2	19		D-155	MECHERO BUNSEN	1	0	1
23 3	19		D-258	ESPECTROFOTÓMETRO	1	0	1
23 4	19		D-280	BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN	1	0	1
23 5	19		D-352	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS	1	0	1
23 6	19		E-81	COCINA ELÉCTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA	1	0	1
23 7	19		D-249	BAÑO MARIA DE 20 A 25 LITROS	1	0	1
23 8	19		D-266	CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS	1	0	1
23 9	19		M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
24 0	20	PATOLOGIA CLINICA	M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
24 1	20		T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
24 2	20		T-57	IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA	1	0	1
24 3	20		T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
24 4	20	PATOLOGIA CLINICA	M-40	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
24 5	21		M-113	CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA	1	0	1
24 6	21	PATOLOGIA CLINICA	E-58	MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	1	0	1
24 7	22		M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS	1	0	1
24 8	23	TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS INCLUYE EL AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	D-88	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	1	0	1
24 9	23		D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	1	0	1
25 0	23		D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL	1	0	1
25 1	23		M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	1	0	1
25 2	23		T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
25 3	23		M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL.	1	0	1
25 4	23		D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS	1	0	1
25 5	23		D-140	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	1	0	1
25 6	23		M-86	ESCALINATA METÁLICA DE 2 PELDAÑOS	1	0	1
25 7	23		M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
25 8	23		D-301	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 LITROS	1	0	1
25 9	23		D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	1	0	1



26 0	23	D-259	GLUCOMETRO PORTATILL	1	0	1
26 1	23	D-28	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	1	0	1
26 2	23	D-128	LINTERNA PARA EXAMEN CLINICO	1	0	1
26 3	23	D-307	MALETÍN DE REANIMACIÓN - ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
26 4	23	D-129	MARTILLO DE REFLEJOS	1	0	1
26 5	23	M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	1	0	1
26 6	23	M-91	MESA DE USOS MÚLTIPLES INOXIDABLE DE 90 X 45 CMS.	1	0	1
26 7	23	M-95	MESA ESPECIAL DE ACERO QUIRURGICO PARA TÓPICO	1	0	1
26 8	23	M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	1	0	1
26 9	23	D-201	NEBULIZADOR	1	0	1
27 0	23	D-148	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	1	0	1
27 1	23	D-131	PANTOSCOPIO	1	0	1
27 2	23	M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
27 3	23	M-9	PERCHA METÁLICA DE 4 GANCHOS	1	0	1
27 4	23	M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	1	0	1
27 5	23	M-116	PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INCLUIDO LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	1	0	1
27 6	23	M-105	PORTA SUERO METÁLICO RODABLE	1	0	1
27 7	23	D-17	PULSIOXIMETRO DE SOBRE MESA	1	0	1
27 8	23	T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
27 9	23	D-196	SET DE COLLARIN PARA POLITRAUMATIZADOS	1	0	1
28 0	23	I-23	SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DEL CUELLO UTERINO	1	0	1
28 1	23	I-1	SET INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	1	0	1
28 2	23	I-2	SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA	1	0	1
28 3	23	D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
28 4	23	D-146	SET DE TÁMBORES DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
28 5	23	I-5	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR	1	0	1
28 6	23	I-21	SET INSTRUMENTAL DE PARTOS	1	0	1
28 7	23	I-11	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES	1	0	1
28 8	23	I-12	SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS	1	0	1
28 9	23	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
29 0	23	M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1


Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



29 1	23			M-129	TABLA DE TRANSPORTE DE POLITRAUMATIZADOS	1	0	1
29 2	23			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
29 3	23			M-88	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES	1	0	1
29 4	23			M-43	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	1	0	1
29 5	23			D-135	TENSIOMETRO ANEORIDE RODABLE PARA ADULTO	2	0	2
29 6	23			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
29 7	24	OBSERVACION DE EMERGENCIA	OBSERVACION DE EMERGENCIA	M-73	CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO	2	0	2
29 8	24			D-141	CHATA DE ACERO INOXIDABLE	2	0	2
29 9	24			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	2	0	2
30 0	24			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	2	0	2
30 1	24			D-124	ESTETOSCOPIO ADULTO	1	0	1
30 2	24			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	1	0	1
30 3	24			M-96	MESA METÁLICA DE NOCHE	2	0	2
30 4	24			D-143	PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE	2	0	2
30 5	24			M-105	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	2	0	2
30 6	24			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
30 7	24			D-135	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
30 8	25	FARMACIA	DISPENSACION Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS	T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
30 9	25			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
31 0	25			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
31 1	25			M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	8	0	8
31 2	25			M-94	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 X 70 CM	1	0	1
31 3	25			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	1	0	1
31 4	25			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
31 5	25			D-288	REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS	2	0	2
31 6	25			M-55	VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
31 7	26			T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
31 8	26	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: ATENCION EXTRAMURAL - DEPOSITO -	ATENCION EXTRAMURAL	E-81	COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA	1	0	1
31 9	26			M-52	MESA PARA COCINA 150 X 60 CM	1	0	1



320	26	PSICOPROFILAXIS - ESTIMULACION TEMPRANA - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	-	KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS (NUTRICION)	1	0	1
321	26		M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
322	26		M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
323	26		T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
324	26		T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
325	26		T-13	PROYECTOR MULTIMEDIA CON TARJETA RED INALÁMBRICA PARA TECHO CON RACK	1	0	1
326	26		T-53	ECRAN DE PARED ENROLLABLE	1	0	1
327	26	DEPOSITO	M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	8	0	8
328	26		M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	15	0	15
329	26	PSICOPROFILAXIS	M-3	ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS	3	0	3
330	26		M-138	ATRIL ROTAFOLIO	1	0	1
331	26		M-17	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
332	26		D-159	COLCHONETA 2.0 X 0.80 M	4	0	4
333	26		T-50	COMPUTADORA PERSONAL (LAPTOP)	1	0	1
334	26		T-6	EQUIPO DE SONIDO	1	0	1
335	26		M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1
336	26		D-333	PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS	4	0	4
337	26		M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	2	0	2
338	26		O-27	SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE	1	0	1
339	26		M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
340	26		M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
341	26		D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL	1	0	1
342	26		M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
343	26		M-133	ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS	1	0	1
344	26	ESTIMULACION TEMPRANA	D-123	ESTETOSCOPIO NEONATAL	2	0	2
345	26		D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
346	26		O-6	JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL	1	0	1
347	26		O-5	JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA	1	0	1
348	26		M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	1	0	1
349	26		M-159	MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
350	26		D-330	MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS	1	0	1

Ing. José L. Salazar Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495



35 1	26			D-331	MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS	1	0	1		
35 2	26			D-332	MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES	1	0	1		
35 3	26			M-136	PISO MICROPOROSO	1	0	1		
35 4	26			M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	4	0	4		
35 5	26			D-136	TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	2	0	2		
35 6	26			CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	M-42	SILLON METALICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	1	0	1	
35 7	26				O-25	TEST DE STANFORD BINET	1	0	1	
35 8	26				O-24	TEST DE WAIS (ADULTOS)	1	0	1	
35 9	26				O-23	TEST DE WISC-R (ESCOLAR)	1	0	1	
36 0	26				O-22	TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR)	1	0	1	
36 1	27	GESTION DE LA INFORMACION	ESTADISTICA	M-1	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	1	0	1		
36 2	27			M-2	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1	0	1		
36 3	27			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1		
36 4	27			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1		
36 5	27			T-57	IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA	1	0	1		
36 6	27			M-98	MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X 45 CM	1	0	1		
36 7	27			M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1		
36 8	27			M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1		
36 9	27			M-33	PIZARRA ACRILICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN LA PARED	1	0	1		
37 0	27			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1		
37 1	27			M-36	SILLA METALICA APILABLE	2	0	2		
37 2	27			M-39	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1		
37 3	28			GESTION DE LA INFORMACION	SALA DE EQUIPOS I	T-29	DISCO DURO EXTRAIBLE	1	0	1
37 4	28					T-82	EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS DE AGENTE EXTINTOR LIMPIO DE 6 KG.	1	0	1
37 5	28	E-153	GABINETE METALICO DE PISO 45 U (INCLUYE KIT VENTILACION, BARRA DE ATERRAMIENTO Y REGLETA DE ALIMENTACION)			1	0	1		
37 6	28	T-84	MONITOR LED 15"			1	0	1		
37 7	28	T-10	PACK TECLADO + MOUSE			1	0	1		
37 8	28	T-35	PATCH CORD F/UTP DE 1 M. CATEGORIA 6A			10	0	10		
37 9	28	T-141	PATCH PANEL 24 PUERTOS RJ45 F/UTP CATEGORIA 6A			1	0	1		
38 0	28	T-140	SENSOR DE HUMO			1	0	1		
38 1	28			T-60	SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO INTERNO -	1	0	1		



 Ing. José L. Matamoros Rodrigo

 INGENIERO CIVIL

 CIP N° 164495



					ADMINISTRACION/BASE DE DATOS			
382	28			T-92	SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 POE 1GBPS ADMINISTRABLE	1	0	1
383	28			T-100	SWITCH KWM 1X4	1	0	1
384	28			T-103	TERMOMETRO/ HIGROMETRO DIGITAL	1	0	1
385	28			D-158	UPS 2 KVA ON LINE	1	0	1
386	29	GESTION DE LA INFORMACION	CENTRAL DE COMUNICACIONES I	M-1	SISTEMA DE RADIO RECEPTOR VHF/HF	1	0	1
387	30	TRANSPORTES	COCHERA PARA AMBULANCIA TERRESTRE TIPO II	V-1	AMBULANCIA RURAL TIPO I	1	0	1
388	31	CASA DE FUERZA	GRUPO ELECTROGENO	E-174	GRUPO ELECTROGENO	1	0	1
389	31			E-115	EXTINTOR CONTRA INCENDIOS DE POLVO QUIMICO SECO 12KG O 30LB APROX	1	0	1
390	31			E-20	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A MENOS DE 10 SEG.	1	0	1
391	32	CASA DE FUERZA	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	E-180	ELECTROBOMBAS PARA AGUA DURA	2	0	2
392	32			E-182	TANQUE ELEVADO	1	0	1
393	33	CADENA DE FRIO	CADENA DE FRIO	D-430	CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL	1	0	1
394	33			D-284	CONSERVADORES PARA VACUNAS DE 300 A 400 LITROS. 2 A 8 °C	2	0	2
395	33			D-285	COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	6	0	6
396	33			M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	1	0	1
397	33			M-59	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES	2	0	2
398	33			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
399	33			D-158	TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL	8	0	8
400	33			E-160	DATA LOGGER	4	0	4
401	34	ALMACEN GENERAL	ALMACEN GENERAL	M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	8	0	8
402	34			M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	1	0	1
403	34			M-53	PARIHUELAS PARA DEPÓSITO	1	0	1
404	35	ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SÓLIDOS	2	0	2
405	36	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	SALA DE ESTAR	M-30	MESA METÁLICA DE CENTRO	1	0	1
406	36			M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	1	0	1
407	36			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
408	36			M-45	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS	2	0	2
409	37	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	S.H PARA VISITANTE	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1



410	38	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	COMEDOR	E-60	COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO	1	0	1
411	38			E-159	REFRIGERADOR DE 4 P3.	1	0	1
412	38			E-167	HERVIDOR ELÉCTRICO DE AGUA	1	0	1
413	38			E-86	HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL	1	0	1
414	38			M-123	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	1	0	1
415	38			E-88	LICUADORA ELÉCTRICA 2000 CC	1	0	1
416	38			M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
417	38			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
418	38			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	4	0	4
419	39	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	HABITACIONES HOMBRES	M-78	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	2	0	2
420	39			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
421	39			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
422	39			M-108	VELADOR METÁLICO	2	0	2
423	40	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	HABITACIONES MUJERES	M-78	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	2	0	2
424	40			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
425	40			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
426	40			M-108	VELADOR METÁLICO	2	0	2
427		TOTAL				595	0	595

COMPONENTE III: MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN

- Se desarrollará de forma Presencial dirigida al personal de salud de EE.SS.

3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495

GENERALIDADES

Nombre	"CENTRO DE SALUD PUERTO DE SAN ANTONIO"
Ubicación	Distrito de Roble, Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica
Código RENIPRESS:	6630
Categoría	I-2
Doc. de Inscripción de Propiedad Inmueble	Partida Registral N° P16112724 y (Antecedente Registral) P1611598 de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo. Huancayo, Oficina Registral Huancayo
Superficie Insrita	1,281.300 m ²
Perímetro	156.22 ml.

DIAGNÓSTICO FÍSICO DEL TERRENO ACTUAL

a). LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

En el Distrito de Roble se ubica en la provincial de Tayacaja Departamento de Junín, a una altura promedio de 2620.00m.s.n.m.

Registralmente, el terreno propuesto se ubica en la intersección del Carretera Principal y la Av. San Antonio, corresponde a un predio urbano localizado en el Sector del distrito catalogada como "Área Urbana consolidada de usos Residencial, Comercial y Equipamiento", según lo establecido en la RESOLUCION DE ALCALDIA N.º 013-A-2013-A/MDCC-AH y/o ESQUEMA DE RDENAMIENTO URBANO.NG



Figura N° 1: Localización del terreno en el distrito de Roble
Fuente: Google Earth

b). ACCESIBILIDAD

La accesibilidad desde la ciudad de Huancavelica hacia el Distrito de Roble se realiza en sentido sureste a través de la carretera denominada PE-3S/Código Ruta: HV-101 que forma parte de la red vial nacional, continuando por la principal en dirección a el Distrito de Tintay Punco, el transporte interprovincial se da a través de camionetas rurales y autos.



Figura N° 2: Imagen de la ruta de Huancavelica
Fuente: Google Maps

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495

ITEM	DESCRIPCION DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	TIEMPO
1.0	HUANCAVELICA – TINTAY PUNCO	ASFALTADO-AFIRMADO	8 h 59 min.
2.0	TINTAY - DISTRITO DE ROBLE	ASFALTADO - AFIRMADO	1h 30 min.
DISTANCIA TOTAL			274 km
TOTAL DE TIEMPO DE RECORRIDO EN CAMIONETA 4X4			10 h 29 min.

- El Distrito de Roble no cuenta con un Esquema de Ordenamiento Urbano (EOU) debidamente aprobado, Por lo que el Equipamiento Urbano Salud se encuentra registrado.

ALTERNATIVA DE DESICION:

- El terreno del EESS se encuentra registrado en el EOU;

PARÁMETRO DE DECISIÓN:

- Esquema de ordenamiento urbano.

El distrito de Roble presenta un anillo central delimitado por Carretera Principal hacia Tintay Punco y La calle sin nombre por el lado frontal del Puesto de salud la primera vía con una sección de 6 ml y la segunda de 5 ml y por el lado derecho con la Av. San Antonio, aproximadamente la sección de 5 ml.

Las intersecciones donde encuentra el centro de salud, al lado del frente del centro de salud colinda con la Av. San Antonio y por el lado derecho colinda con la calle Los Flores y el lado izquierdo Psje. Flores



Figura N° 3: Sistema vial del Distrito de Roble
Fuente Esquema de ordenamiento urbano

A nivel Distrital, tomando como hito de referencia, la Plaza de armas del distrito se accede hacia el terreno en dirección suroeste por la Carretera Principal hasta llegar al frontis principal del establecimiento de salud, recorriendo una distancia de 130 m. aproximadamente, a nivel peatonal. En la localidad existe servicio de transporte público, la población se moviliza a través del servicio de Automóviles.



Figura N° 4: Accesibilidad hacia el terreno actual
Fuente Google Earth-Elaboración propia.


 Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

3. ÁREAS Y LINDEROS

El terreno actual Centro de Salud de Puerto de San Antonio del Distrito de Roble se encuentra inscrito en la Partida Registral N° P16112724 y P16112598 (Antecedente Registral) de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, Oficina Registral de Junín, en la cual se describe las siguientes medidas perimétricas, linderos y área:



CUADRO DE AREA Y PERÍMETRO SEGÚN PARTIDA REGISTRAL

CUADRO DE AREA Y PERÍMETRO SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Nota: La UF debe verificar y garantizar que las dimensiones del terreno in situ, deben ser compatibles con las medidas indicadas en los documentos de tenencia legal (partida registral/ documento de arrendamiento institucional).

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2204165

h) DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

- **Agua:** Cuenta conexión domiciliaria en el terreno del EE. SS con tubería de diámetro de $\frac{1}{2}$ " de la Red Pública hacia el establecimiento de salud cuya tubería es de 1" de diámetro de la red principal que pasa. (Cuya red pública de conexión al terreno es por el Av. San Antonio La Entidad encargada de la Prestación de los Servicios es La Empresa Municipal de Agua Potable.
- **Desagüe o Alcantarillado:** Cuenta con conexión domiciliaria en el terreno con tubería de diámetro 6" de la Red Pública, cuya tubería es de 8". (Cuya red pública de conexión al terreno es por el Av. San Antonio La Entidad encargada de la Prestación de los Servicios es La Empresa Municipal de Agua).
- **Energía Eléctrica:** Cuenta con conexión domiciliaria del tipo Monofásico, en el terreno del Establecimiento de Salud de; Red de Energía Eléctrica de la Troncal Trifásica y Monofásica (Entidad encargada de la Prestación de los Servicios: ELECTROCENTRO).
- **Comunicaciones:** Cuenta con Instalación de telefonía fija e Internet a cargo de la empresa **CORPORACION IMER** Así mismo, el sistema de comunicación se da vía operadores de telefonía móvil (MOVISTAR, CLARO, BITEL Y ENTEL). Es preciso informar, que en el distrito de Roble existe fibra óptica de la Red Dorsal Nacional de El Estado de 20 Mbps.
- **Gas Natural:** No cuenta

ALTERNATIVA DE DESICION:

- Los servicios básicos ya se encuentran con conexión domiciliaria; por lo que su **FACTIBILIDAD** **ESTA** **GARANTIZADO**



Foto N° 6: Red matriz de desagüe y energía eléctrica instalada en la Av. San Antonio.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

PARÁMETRO DE DECISIÓN:

- Abastecimiento de agua las 24 horas de forma permanente.
- Evacuación de aguas servidas sin interrupción.
- Energía eléctrica garantizado las 24 horas.
- La comunicación telefónica y de internet garantizado las 24 horas.

j) ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO**ZONIFICACION Y VIAS:****VARIABLE DE DECISION:**

Realizado la Inspección y habiendo verificado en la Municipalidad Del Distrito de Roble no se tiene el Plan de Desarrollo Urbano.

4. METAS**METAS FINANCIERAS DE ACUERDO AL PERFIL TÉCNICO**

Según el estudio a nivel de perfil se ha determinado una inversión de **S/ 3,076,302.65** soles a precios de mercado:

METAS FINANCIERAS DE ACUERDO AL PERFIL TÉCNICO

RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO
<u>COSTOS</u>				
COMPONENTE 01: Infraestructura	m2	309.83	5065.276506	1,569,374.62
Obras Exteriores	m2	585.84	640.83	375,421.40
Puerta de Ingreso	und	1.00	45,071.07	45,071.07
Cerco Perimétrico	m	157.98	874.94	138,223.41
Módulo Consultorios	m2	274.30	2,478.55	679,867.07
Módulo SUM-Residencia	m2	129.48	2,360.12	305,588.23
Tanque Cisterna-Tanque Elevado	und	1.00	25,203.49	25,203.49
COMPONENTE 02: Equipamiento		1.00		496,639.00
Equipamiento Biomédico	und	258.00	1,924.96	496,639.00
COMPONENTE 03: Capacitación y Otros				40,880.00
Capacitación	Evento	6.00	2,333.33	14,000.00
Mitigación ambiental	und	1.00	26,880.00	26,880.00
<u>COSTO DIRECTO</u>				2,106,293.62
GASTOS GENERALES (10%)				210,629.36
UTILIDAD (5%)				105,314.68
SUB TOTAL:				2,422,237.66
E.G.V. (18%)				436,126.98
PRESUPUESTO BASE DEL PROYECTO				2,858,364.64
GASTOS DE SUPERVISION (4.5%)				128,657.46
LIQUIDACION (1%)				28,583.65
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO				60,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO				3,076,302.65

Fuente: Elaboración propia



 Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"

METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL PERFIL TÉCNICO**ALTERNATIVA UNICA**

- Construcción de infraestructura de Establecimiento de Salud, ambientes prestacionales de consultorios, ambientes complementarios, sala de usos Múltiples, Servicios Higiénicos de Varones, Mujeres y para discapacitados, residencia de personal, almacén y otros, obras exteriores, tanque elevado, accesos, cochera, cerco perimétrico ciego y con rejillas, Equipamiento biomédico, adquisición de ambulancia.
- Mitigación ambiental
- Capacitación presencial dirigida al personal de salud de EE.SS.

METAS FINANCIERAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL
I.-	COSTO DIRECTO	S/. 4,938,025.12
01	ESTRUCTURAS	S/. 2,470,407.65
02	ARQUITECTURA	S/. 1,388,339.48
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 216,412.47
04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 100,950.18
05	FLETE	S/. 621,659.76
6	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	S/. 30,168.20
7	PLAN DE CONTENGENCIA	S/. 110,087.38
II.-	GG- GASTOS GENERALES 12.00%	S/. 592,563.01
III.-	UTILIDAD 10.00%	S/. 493,802.51
IV.-	SUB TOTAL	S/. 6,024,390.64
V.-	IGV 18.00%	S/. 1,084,390.32
VI.-	TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA	S/. 7,108,780.96
VII.-	COSTO DE EQUIPAMIENTO	S/. 3,183,750.20
VIII.-	VALOR REFERENCIAL (COSTO DE OBRA)	S/. 10,292,531.16

PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

IX.-	SUP- SUPERVISION	4% V.R	S/. 411,701.25
X.-	ET-EXPEDIENTE TECNICO		S/. 41,000.00
XI.-	CONTROL CONCURRENTE	1.7% V.R	S/. 174,973.03
XII.-	COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION		S/ 10,920,205.44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION - PERFIL TECNICO			S/ 3,076,302.65
% DE VARIACION RESPECTO AL PERFIL TECNICO			254.98%

METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

- **INFRAESTRUCTURA:** la infraestructura del Establecimiento de Salud se desarrolló de conformidad a la opinión favorable de programa arquitectónico otorgado por la DIRESA – HVCA y **SEGÚN NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01**, a nivel de expediente técnico. El cual consta de:
 - Construcción de infraestructura de: obras exteriores, Consultorio Externo, Residencia Médica, Almacén, Cerco Perimétrico, Tanque Cisterna y Tanque Elevado, Flete Terrestre, Mitigación Ambiental y Plan de Monitoreo Arqueológico.
- **EQUIPAMIENTO MEDICO**
 - El equipamiento se procedió de conformidad, **SEGÚN NORMA SALUD N°113-MINSA/DGIEM-V01**
- **CAPACITACION**
 - Se desarrollará de forma Presencial dirigida al personal de salud de EE.SS.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PERFIL Y EL EXPEDIENTE TECNICO

METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO

FUENTE: Elaboración propia


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

COMPARATIVO DE COSTOS			
ÍTEM	COMPONENTE	PERFIL TECNICO	EXP. TECNICO REFORMULADO
1	OBRAS EXTERIORS	375,421.40	597,505.46
2	PUERTA DE INGRESO	45,071.07	21,183.06

PROYECTO: " MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"

3	CERCO PERIMÉTRICO	138,223.41	609,414.29
4	MODULO CONSULTORIOS	679,867.02	2,156,440.47
5	MODULO SUM - RESIDENCIA	305,588.23	594,495.70
6	TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO	25,203.49	197,070.80
7	CAPACITACIÓN	14,000.00	750.00
8	MITIGACIÓN AMBIENTAL	26,880.00	29,418.20
9	FLETE TERRESTRE	0.00	621,659.76
10	PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	110,087.38
I	COSTO DIRECTO	1,610,254.62	4,938,025.12
II	GASTOS GENERALES	161,025.46	592,563.01
III	UTILIDAD	80,512.73	493,802.51
IV	SUB TOTAL	1,851,792.81	6,024,390.65
V	I.G.V. 18%	333,322.71	1,084,390.32
VI	COSTO DE OBRA	2,185,115.52	7,108,780.96
VII	COSTO DE EQUIPAMIENTO	673,939.12	3,183,750.20
VIII	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	2,859,054.64	10,292,531.16
IX	GASTOS DE SUPERVISION	128,657.46	411,701.25
X	LIQUIDACION	28,590.55	0.00
XI	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	60,000.00	41,000.00
XII	PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	3,076,302.65	10,745,232.41
XIII	CONTROL CONCURRENTE (1.7%)	0.00	174,973.03
XIV	PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	3,076,302.65	10,920,205.44
		% DE VARIACION RESPECTO AL PERFIL TECNICO	254.98%

FUENTE: Elaboración propia

5. VARIACION DE PRESUPUESTO ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

Presupuesto Según Perfil

Tres millones setenta y seis mil trescientos dos con 65/100 soles (S/3,076,302.65)

Presupuesto Según Expediente Técnico

Diez millones novecientos veinte mil doscientos cinco con 44/100 soles (S/ 10,920,205.44)

Variación de Presupuesto


 Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

Siete millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dos con 79/100 soles (S/ S/7,843,902.79)

6. PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad del expediente técnico es 254.98 % más

7. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

La Modalidad de Ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", Será Por Administración Indirecta - **CONTRATA**.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la Obra será de 240 días Calendarios (08 meses).

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento se determinará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Roble o de las Gestiones a los sectores del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA o GOBIERNO CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. CONCLUSIONES

Durante la elaboración del estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- El proyecto, tiene condiciones de oferta y demanda balanceada; costo/eficiencia rentable, y la necesidad social demostrada; por lo que se recomienda su materialización.
- En cuanto a las metas técnicas se ha realizado variaciones y mejoras en el planteamiento general solicitadas por el ente rector de la DIRESA HVCA de conformidad a la correspondencia del Programa medico funcional (PMF) y Programa Médico Arquitectónico (PMA) aprobado por el comité de evaluación de cartera de servicios y programa medico funcional de establecimientos de mediana y baja complejidad de alcance regional y local de la Diresa Huancavelica, las cuales son anexadas como documentos de sostenibilidad en el presente expediente técnico.



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



1.2. INFORMES TÉCNICOS- AUTORIZACIONES



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165

1.2.1.Ficha Registral – SUNARP

CERTIFICADO LITERAL

CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO MZ N LOTE 20
P16112724
DPTO. HUANCAYELICA PROV. TAYACAJA DIST. ROBLE

Uso: CENTRO MEDICO

Situación: CARGA

Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P16112598

Titular(es) Actual(es)

EL ESTADO - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN) S/D

Medidas y Colindancias Actuales :

TERRENO

Área: 1.281.3000 M2

Frente	ML	AV. SAN ANTONIO
1	22 4900 ML	AV. SAN ANTONIO
2	23 8400 ML	
Derecha	ML	LOTES 19,18,17
1	17 0200 ML	LOTES 19 18 17
2	12 1800 ML	
3	15 9700 ML	
Izquierda	ML	LOTES 21,22,3
1	10 5900 ML	LOTES 21 22 3
2	5 9300 ML	
3	15 9800 ML	
Fondo	32.2200 ML	LOTE 3

Asiento(s) Registrado(s) :

PREDIOS :

- 1 INSCRIPCION DE PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION AS 00001
Asiento de Presentación Nro. 2023-03114644 del 24/10/2023 a horas 16:49:29
Registrador Público BALDEON GAMARRA, EMERSON PAUL
Fecha de Inscripción 13/11/2023

TRANSFERENCIAS :

- 1 INSCRIPCION DE TRANSFERENCIAS(OTROS) AS. 00003
Asiento de Presentación Nro. 2024-00126804 del 15/01/2024 a horas 10:19:52
Registrador Público DIAZ CUELA, PERCY BENITO
Fecha de Inscripción 17/01/2024

CARGAS :

- 1 INSCRIPCION DE USO AS 00002
Asiento de Presentación Nro. 2024-00126804 del 15/01/2024 a horas 10:19:52
Registrador Público DIAZ CUELA, PERCY BENITO
Fecha de Inscripción 17/01/2024

Expediente(s) / Título(s) en Trámite :

No existe(n) título(s) pendiente(s).

El Registrador que suscribe deja constancia que la información transcrita en 4 página(s) corresponde literalmente al contenido de la partida registral que corre en los archivos de este registro

Se expide el presente certificado a las 11:22:09 horas del día 13 de Febrero del 2024



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

13/02/2024
11:22:09
H. C. A.
H. C. A.

CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO MZ N LOTE 20
P16112724
DPTO: HUANCAMELICA PROV: TAYACAJA DIST: ROBLE

Estado PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P16112598

Asiento 00001



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO MZ N LOTE 20
P18112724
DPTO: HUANCAMELICA PROV: TAYACAJA DIST. ROBLE

Uso: CENTRO MEDICO

Situación: CARGA

Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P16112598

Asiento 00002

Asiento 00002

Descripción :

INSCRIPCION DE USO

BENEFICIARIO :

MINISTERIO DE SALUD

Títulos que dan mérito a la inscripción

- 1 **TITULO DE AFECTACION EN USO** 05/01/2024 FIRMADO POR HECTOR LOLO ANTONIO - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Y MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA - DIRECTOR EJECUTIVO DE COFOPRI (TAYACAJA)
MEDIANTE EL PRESENTE TITULO SE AFECTA EN USO EL LOTE DESCRITO EN LA CLAUDULA SEGUNDA DEL TITULO QUE DA MERITO A LA PRESENTE INSCRIPCION, A FAVOR DE EL TITULAR, POR UN PLAZO INDETERMINADO CON EL OBJETO DE QUE LO DESTINE AL DESARROLLO ESPECIFICO DE SUS FUNCIONES EN CASO QUE EL TITULAR DESTINE EL LOTE DE TERRENO A UN FIN DISTINTO AL ASIGNADO, LA PRESENTE AFECTACION QUEDARA SIN EFECTO

Asiento de presentación Nro.

Recibo(s)

Recibo(s)
Registrador Público

Fecha de Inscripción

2024 - 00126804 del 15/01/2024 a horas 10:01:52

2024-000392-00001353

DIAZ CUELA, PERCY BENITO

17/01/2024

Arancel ; S/ 0 00

Officina Registrat : JUNIN

[illegible]

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO MZ N LOTE 20
P16112724
DPTO: HUANCAMELICA PROV: TAYACAJA DIST. ROBLE

Uso: CENTRO MEDICO

Situación: CARGA

Estado: PARTIDA ACTIVA

Antecedente Registral : P16112598

Asiento 00003

Asiento N° 00003

Descripción :

INSCRIPCION DE TRANSFERENCIAS(OTROS)

1 PROPIETARIO - TITULAR :

EL ESTADO - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN) S/D

Títulos que dan mérito a la Inscripción

1 TITULO DE AFECTACION EN USO 05/01/2024 FIRMADO POR HECTOR LOLO ANTONIO - ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA Y MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA - DIRECTOR EJECUTIVO DE COFOPRI (TAYACAJA)

EN MERITO AL ASIENTO QUE PRECEDE Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º DEL DECRETO SUPREMO Nº 013-99-MTC Y MODIFICADO POR EL NUMERAL 2.6 DEL ARTICULO 2º DEL DECRETO SUPREMO Nº 005-2005-JUS SE PROCEDE DE OFICIO CON EL CAMBIO DE TITULARIDAD A FAVOR DEL ESTADO REPRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN. (ANTES SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES)

Asiento de presentación Nro.

2024 - 00126804 del 15/01/2024 a horas 10:01:52

Arancel: S/ 0.00

Recibo(s)

2024-000392-00001353

Recibo(s)
Registrador Público

DIAZ CUELA, PERCY BENITO

Fecha de Inscripción

17/01/2024

Oficina Registral : JUNIN



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Publicidad N° : 2024-987680

Derechos: S/ ***32.80 Cajero: QUISPALAYA ROJAS, BRIDGE ALAN

Oficina Registral: JUNIN

Fecha: 13/02/2024 11:22:04

Página 4 de 4



1.2.2.Ficha situacional del establecimiento de salud



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

INFORME N° 007-2024/RNDO/UF/MDR

A : **Ing. Yelsin Fredy Romani Noa**
Encargado de la Gerente de la Municipalidad Distrital de Roble

DE : **B/Ing. Roy Nilton Dionisio Osoreo**
Responsable de la Unidad Formuladora

ATENCION : **Ing. Yelsin Fredy Romani Noa**
Sub Gerente de Infraestructura Urbano y Rural

ASUNTO : **Consistencia del PI Ficha Técnica Simplificada con el Expediente Técnico con CUI 2204165**

FECHA : Roble, 31 de Julio 2024

.....
Por medio del Presente reciba UD mis cordiales saludos; en atención a los documentos de referencia para hacer de su conocimiento la Consistencia del Proyecto con código unificados **2204165**

denominado **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"**

I. MARCO LEGAL

1.1 Marco Legal

- 1.1.1** Con Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley N° 27293 ley del Sistema Nacional de inversión pública publicado el 01 de diciembre del 2016
- 1.1.2** Con Decreto Supremo N° 284- 2018-EF se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252
- 1.1.3** Con Resolución Directoral N°001-2019-EF/63. Se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

1.2 Antecedentes del Proyecto

- ❖ Con fecha del 30/11/2020 se declara Viable el proyecto de preinversión por el responsable de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Roble por un Monto de Inversión de **S/. 3,076,302.65**
- ❖ Con fecha 02/08/2024 se aprueba el Expediente Técnico mediante Resolución de Alcaldía N° 60-2024-A-MDR **S/. 10,920,205.44**
- ❖ Con fecha 16/08/2023 mediante correo electrónico comunica a la UF de la Municipalidad Distrital de Roble el director de la OPMI MINSA Oscar Iván Villegas Gutiérrez mediante el Informe N° D000689-2023-OGPPM-OPMI-MINSA que se tiene que registrar en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y

Unidad Formuladora de Roble
Tayaquila - Huancaavelica
Ing. Yelsin Fredy Romani Noa
Sub Gerente de Infraestructura Urbano y Rural


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

Finanzas MEF los documentos que sustentan la viabilidad tal como menciona líneas abajo:

- 2.4 Se ha verificado en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, que la Unidad Formuladora (UF) y la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), es la Municipalidad Distrital de Roble, tienen pendiente el registro de documentos de sustento técnico del precitado proyecto de inversión, entre otros:

Formato 7A

- Acta de priorización del proyecto de inversión en el CRIIS
- Saneamiento físico legal (partida registral) o arreglos institucionales (escritura pública, minuta, acto administrativo, convenio, resolución o acuerdo) o disponibilidad física del terreno (constancia, certificado, documento de preexistencia, acta o carta de intención)
- Certificado de zonificación (compatible con salud) y vías para la habitación urbana. En localidades que carezcan de Planes de Desarrollo Urbano, se presentará una propuesta de zonificación y vías, aprobada por ordenanza por la municipalidad provincial correspondiente.
- Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios.
- Informe Técnico de localización o mitigación de riesgos
- Cartera de servicios de salud y Programa Médico Funcional aprobado por la autoridad de salud
- Programa Arquitectónico aprobado por la UF
- Plan de reubicación temporal de los servicios de salud (plan de contingencia) aprobado por la autoridad de salud, en caso sea necesario ejecutar el proyecto de inversión sobre la infraestructura actual de corresponder.

Formato 8A

- Los documentos resultantes del Expediente Técnico (ET) (memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera), según lo señalado en el numeral 32.5 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
- Acta vigente de priorización del PI en el CRIIS
- Cartera de Servicios de Salud y Programa Médico Funcional aprobado por la autoridad de salud (de la pre inversión)
- Saneamiento físico legal (partida registral)
- Certificados de factibilidad de servicios, emitido por las entidades prestadoras de servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica y comunicaciones.
- Plan de reubicación temporal de los servicios de salud (plan de contingencia), a nivel de expediente técnico, aprobado por la autoridad de salud, en caso sea necesario ejecutar el PI sobre la infraestructura actual de corresponder.
- Aprobación de la UEI de la correspondencia del programa arquitectónico del expediente técnico con el programa arquitectónico del perfil o ficha técnica, con opinión favorable de la autoridad de salud.



- ❖ Con Oficio N° 205 -2023-MDR/A de fecha 16/08/2023 la Municipalidad Distrital de Roble Solicita a la DIRESA HUANCVELICA la Cartera de Servicio del Puesto de Salud de Puerto San Antonio Categoría I-2
- ❖ Con Oficio N°1992-2023-GOB.REG. HVCA/GRDS-DIRESA de fecha 15 de Setiembre del 2023 la DIRESA HVCA remite a la Municipalidad Distrital de Roble la Cartera de Servicios del Puesto de Salud Roble Categoría I-2



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

- ❖ Con Oficio 229-2023-MDR/A de fecha 03/10/2023 se remite el Programa Medico Funcional del Puesto de Salud de Puerto San Antonio Categoría I-2 vinculado al Proyecto de inversión Publica **MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA** con CUI N° 2204165 para su evaluación por la DIRESA HVCA
- ❖ Con Acta de Sesión Ordinaria N° 019-2023 de fecha 11/10/2023 el comité de evaluación de los Programa Medico Funcional de la DIRESA HVCA comunica a la Municipalidad Distrital de Roble que existe Observaciones
- ❖ Con Oficio la Municipalidad Distrital de Roble Levanta las Observaciones que realizo el Comité de Evaluación de Carteras y Programas Médicos Funcionales de mediana y Baja Complejidad de alcance Regional y Local
- ❖ Con Oficio N° 2352-2023-GOB.REG. HVCA/GRDS-DIRESA de fecha 30/10/2023 vuelve a Observar el Comité de Evaluación de Carteras y Programas Médicos Funcionales de mediana y Baja Complejidad de alcance Regional y Local Mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 20-2023
- ❖ Con fecha 30/11/2023 se tuvo una reunión virtual mediante Vía Zoom con la OPMI MINSA Equipo Técnico de la DIRESA HUANCABELICA y Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Roble para Tratar sobre cambios Sustanciales entre el Estudio de Preinversion Formato 07-A y el Expediente Técnico Formato 08-A

II. ANALISIS

- 2.1 En con concordancia con la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01 La inversión denominada
- 2.2 **ALTERNATIVA DE SOLUCION.** - son las opciones que resultan del análisis de los medios fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del proyecto de inversión
- 2.3 **ALTERNATIVA DE TECNICA.** - son opciones que resultan del análisis técnico de la localización, el tamaño y la tecnología de una alternativa de solución
- 2.4 **LA CONCEPCION TECNICA.** - se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución



Ing. José L. Matamoros Rodriguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

debe permitir lograr la meta de producto asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.

2.5 CONSISTENCIA.- es la acción por la cual la UF corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y que se cumplen con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión

2.6 EL DIMENSIONAMIENTO. - es la condición por la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del área de influencia del proyecto
Teniendo en consideración estos conceptos se han realizado la **CONSISTENCIA DEL PROYECTO** tal como se observa en el siguiente cuadro:

2.7 UBICACIÓN DEL PROYECTO




El presente documento es propiedad de la Municipalidad Distrital de Roble - Tayacaja - H. No se permite su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de la Municipalidad Distrital de Roble - Tayacaja - H.


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Mapa de la región de Tarma y sus provincias vecinas. La provincia de Tarma está resaltada en verde y rodeada por un círculo azul. Las provincias adyacentes son: Junín (norte), Huancavelica (oeste), Chucampá (noroeste), Acobamba (norte), Angaraes (norte), Castrovirreyña (oeste), Huaytara (sur) y Ayacucho (sur). El mapa incluye una brújula y las coordenadas 12° y 10° de latitud y 75° y 80° de longitud.



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154195



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

SE OBSERVA LA POBLACION
BENEFICARIA



CUADRO N° 01
CONCEPCION TECNICA DEL PROYECTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO

DESCRIPCION	ESTUDIO DE PREINVERSION	EXPEDIENTE TECNICO	MODIFICACIONES QUE NO CAMBIAN LA CONCEPCION TECNICA
OBJETIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION	Mejorar la Cobertura de los Servicios de Salud Preventivos y Promocionales en el Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio	Mejorar la Cobertura de los Servicios de Salud Preventivos y Promocionales en el Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio	NO SE MODIFICA por lo Tanto no Cambia la Concepción Técnica
CAPACIDAD DE PRODUCCION	La capacidad de Producción de puesto de salud de Puerto San Antonio es de 8648 atenciones por año según PMF	La capacidad de Producción de puesto de salud de Puerto San Antonio es de 8843 atenciones por año según PMF Aprobado	SE MODIFICA en 159 atenciones por año pero no cambia Concepción Técnica
TECNOLOGIA DE PRODUCCION	Su construcción del puesto de salud es con un sistema aporticado con muros de	Su construcción del puesto de salud es con un sistema aporticado	NO SE MODIFICA por lo Tanto no Cambia la Concepción Técnica



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

	ladrillo manteniendo la NTP 113-minsa	con muros de ladrillo manteniendo la NTP 113-minsa	
LOCALIZACION	Se localiza en el centro poblado de Puerto Antonio del Distrito de Roble Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica	Se localiza en el centro poblado de Puerto Antonio del Distrito de Roble Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica	NO SE MODIFICA por lo Tanto no Cambia la Concepción Técnica

Fuente: Invierte.pe del MEF

2.4 COSTO DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Los costos de la inversión se han realizado en base al análisis de los costos unitarios y los metrados por cada componente para ello se ha realizado mediante el programa del S10 y los costos de los insumos se han realizado mediante dos cotizaciones de la ciudad de Huancayo se aprecia en el siguiente cuadro por componente:

CUADRO N° 02
PRESUPUESTO DE PI DE PUESTO DE SALUD PRECIOS PRIVADOS SEGÚN
EXPEDIENTE Y EL PI VIABLE

COMPARATIVO DE COSTOS			
ÍTEM	COMPONENTE	PERFIL TECNICO	EXP. TECNICO
	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	S/ 1,569,374.62	S/ 4,797,769.54
1	OBRAS EXTERIORES	375,421.40	686,450.70
2	PUERTA DE INGRESO	45,071.07	24,336.39
3	CERCO PERIMETRICO	138,223.41	700,132.29
4	MODULO CONSULTORIO	679,867.02	2,477,450.30
5	MODULO SUM RESIDENCIA	305,588.23	682,992.91
6	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	25,203.49	226,406.95
	EQUIPAMINETO	S/ 496,639.00	S/ 2,211,551.96
7	EQUIPAMINETO	496,639.00	2,211,551.96
	CAPACITACION	S/ 40,880.00	S/ 30,168.20
8	CAPACITACION	14,000.00	750.00
9	MITIGACION AMBIENTAL	26,880.00	29,418.20
10	PLAN DE CONTENGENCIA	S/ -	S/ 110,087.38
11	PLAN DE CONTENGENCIA	0.00	110,087.38
17			


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H

UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

I	COSTO DIRECTO	S/	2,106,893.62	S/ 7,149,577.08
II	GASTOS GENERALES		210,689.36	857,949.25
III	UTILIDAD		105,344.68	714,957.71
IV	SUB TOTAL	S/	2,422,927.66	S/ 8,722,484.04
V	I.G.V. 18%		436,126.98	1,570,047.13
VI	PRESUPUESTO DE OBRA	S/	2,859,054.64	S/ 10,292,531.16
VII	GESTION DEL PROYECTO		128,657.46	0.00
VIII	LIQUIDACION		28,590.55	0.00
IX	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO		60,000.00	41,000.00
X	SUPERVISION		0.00	411,701.25
XI	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00
XII	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	S/	3,076,302.65	S/ 10,745,232.41
XII	CONTROL CONCURRENTES	S/	-	S/ 174,973.03
XII	PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	S/	3,076,302.65	S/ 10,920,205.44
			% DE VARIACION RESPECTO AL PERFIL TECNICO	254.98%

CUADRO N° 03

PRESUPUESTO DE PI PUESTO DE SALUD A PRECIOS SOCIALES

COMPARATIVO DE COSTOS						
ÍTEM	COMPONENTE	PERFIL TECNICO PRECIOS PRIVADOS	F.C.	PERFIL A PRECIOS SOCIALES	EXP. TECNICO A PRECIOS PRIVADOS	EXP. TECNICO A PRECIOS SOCIALES
	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	S/ 1,569,374.62		S/ 1,329,260.30	S/ 4,797,769.54	S/ 4,063,710.80
1	OBRAS EXTERIORES	375,421.40	0.85	317,981.93	686,450.70	581,423.75
2	PUERTA DE INGRESO	45,071.07	0.85	38,175.20	24,336.39	20,612.92
3	CERCO PERIMETRICO	138,223.41	0.85	117,075.23	700,132.29	593,012.05
4	MODULO CONSULTORIO	679,867.02	0.85	575,847.37	2,477,450.30	2,098,400.40
5	MODULO SUM RESIDENCIA	305,588.23	0.85	258,833.23	682,992.91	578,494.99
6	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	25,203.49	0.85	21,347.36	226,406.95	191,766.69
	EQUIPAMINETO	S/ 496,639.00		S/ 420,653.23	S/ 2,211,551.96	S/ 1,873,184.51
7	EQUIPAMIENTO	496,639.00	0.85	420,653.23	2,211,551.96	1,873,184.51
	CAPACITACION	S/ 40,880.00		S/ 32,295.20	S/ 30,168.20	S/ 30,010.70
8	CAPACITACION	14,000.00	0.79	11,060.00	750.00	592.50

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
RESPONSABLE UP

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H

UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

9	MITIGACION AMBIENTAL	26,880.00	0.79	21,235.20	29,418.20	23,240.38
10	PLAN DE CONTINGENCIA	S/-			S/-	S/-
11	PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	0.85	0.00	110,087.38	93,244.01
17						
I	COSTO DIRECTO	S/-		S/-	S/-	S/-
		2,106,893.62		255,671.54	7,149,577.08	1,283,349.09
II	GASTOS GENERALES	210,689.36	0.79	166,444.60	857,949.25	677,779.91
III	UTILIDAD	105,344.68	0.85	89,226.94	714,957.71	605,569.18
IV	SUB TOTAL	S/-		S/-	S/-	S/-
		2,422,927.66		369,399.55	8,722,484.04	1,329,829.92
V	I.G.V. 18%	436,126.98	0.85	369,399.55	1,570,047.13	1,329,829.92
VI	PRESUPUESTO DE OBRA	S/-			S/-	S/-
		2,859,054.64			10,292,531.16	8,673,329.02
VII	GESTION DEL PROYECTO	128,657.46	0.85	108,972.87	0.00	0.00
VIII	LIQUIDACION	28,590.55	0.79	22,586.53	0.00	0.00
IX	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	60,000.00	0.79	47,400.00	41,000.00	32,390.00
X	SUPERVISION	0.00	0.79	0.00	411,701.25	325,243.98
XII	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	S/-			S/-	S/-
		3,076,302.65			10,745,232.41	9,030,963.01
XII	CONTROL CONCURRENT	S/-			S/-	
		-			174,973.03	
XII	PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	S/-			S/-	
		3,076,302.65			10,920,205.44	

CUADRO N° 04

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE PI PUESTO DE SALUD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO										
DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERACIÓN	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00	197,112.00
MANTENIMIENTO	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00	210,912.00
TOTAL A PRECIOS SOCIALES	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46	178,642.46

CUADRO N° 05

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DE PI PUESTO DE SALUD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO										
DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERACIÓN	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00	260,112.00
MANTENIMIENTO	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00	277,512.00
TOTAL A PRECIOS SOCIALES	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66	235,052.66

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

CUADRO N° 06 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PI DEL PUESTO DE SALUD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

FLUJO NETO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO										
DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERACIÓN	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
MANTENIMIENTO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
TOTAL A PRECIOS SOCIALES	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20	56,410.20

CUADRO N° 07 EVALUACION DEL PI A PRECIOS SOCIALES CON COSTO EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES				
AÑOS	MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES	COSTO O&M SIN PROYECTO	COSTO DE O&M CON PROYECTO	FLUJO NETO
0	9,030,963.01			9,030,963.01
1		178,642.46	235,052.66	56,410.20
2		178,642.46	235,052.66	56,410.20
3		178,642.46	235,052.66	56,410.20
4		178,642.46	235,052.66	56,410.20
5		178,642.46	235,052.66	56,410.20
6		178,642.46	235,052.66	56,410.20
7		178,642.46	235,052.66	56,410.20
8		178,642.46	235,052.66	56,410.20
9		178,642.46	235,052.66	56,410.20
10		178,642.46	235,052.66	56,410.20
TDS	8%			
VACS	9,409,480.04			
CAE	1,402,290.00			
N° DE ATENCIONES	8,843.00			
COSTO/BENEF.	1,021.26			

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

. Después de haber realizado el informe de consistencia se concluye que el PI "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" CON



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE -TAYACAJA -H UNIDAD FORMULADORA

invierte.pe

CODIGO UNIFICADO 2204165, continúe con las siguientes fases del ciclo de inversiones ya que el PI es consistente porque a pesar de haber incrementado su costo de inversión sigue siendo rentable

Recomendaciones

- Se recomienda a la UEI que registre en el BI los documentos del Expediente Técnico del PI **MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA** CON CODIGO UNIFICADO 2204165

Es todo cuanto le informo a Usted, para su conocimiento y fines. Pertinentes

Atentamente

[Faint signature and stamp]

[Signature]
Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 454495



1.2.3. Informe técnico legal de ubicación y/o selección de terreno



INFORME TECNICO LEGAL DE SELECCION DE TERRENO
(SU CONTENIDO EN TODOS SUS EXTREMOS TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA Y SU VERACIDAD CONSTITUYE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UF)

INFORME TÉCNICO LEGAL N°001 - 2024 - MDR/SGI

A : **ING. Roy Nilton Dionicio Osos**
Responsable de la Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Distrital de Roble

DE : **ING. Yelsin Fredy Romaní Noa**
Gerente de Infraestructura

Abog. Julio Ventura León
Asesor Legal

ASUNTO : Informe Técnico Legal de Selección del Terreno del Puesto de Salud de Puerto San Antonio, Distrito de Roble, Provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

REF. : Acta de Sesión Ordinaria N° 006-2004

FECHA : Huancavelica, 17 de mayo del 2024

Tenemos a bien de dirigirnos a usted, con la finalidad de emitir el informe técnico legal de selección y situación actual del terreno del Puesto de Salud Puerto San Antonio.

I. ANTECEDENTES

El objetivo de la intervención es mejorar los servicios de salud que se viene brindado a la población, a través de la ampliación de la cartera de servicios y la mejora en la calidad de atención a través de la evaluación propuesta del proyecto de inversión en el Puesto de Salud Puerto San Antonio, del distrito de Roble, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

Por tanto, dentro de las acciones previas a la formulación de los estudios de pre inversión e Inversión, es necesario garantizar la idoneidad y la pertinencia del terreno actual donde funciona actualmente el establecimiento de salud.

En primer lugar, en el Informe Técnico Legal de Ubicación se estimarán los niveles de riesgo sísmico, geológico e hidrológico existentes en la zona de estudio proponiendo las medidas de mitigación, en caso correspondan.

En segundo lugar, se verificará la disponibilidad de los servicios básicos como agua potable, desagüe, energía eléctrica y comunicaciones.



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

ING. YELSIN FREDY ROMANÍ NOA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLES
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Julio Ventura León
ABOGADO
C.A.J. 4870



En tercer lugar, se verificará la disponibilidad de área suficiente para la cartera de servicios proyectada.

En cuarto lugar y, por último, se verificará el cumplimiento de las Normas Técnicas que son aplicables para el saneamiento físico legal del terreno destinado al Establecimiento de Salud.

En ese sentido, la finalidad es informar sobre la situación del saneamiento físico y saneamiento legal del terreno actual del Puesto de Salud de Puerto San Antonio, emitiendo opinión técnica y legal, de modo que se garantice la adecuada intervención de un PIP que permita mejorar la calidad del servicio de salud que actualmente se presta en la localidad.

II. OBJETIVO

Verificar las condiciones y características del saneamiento físico y legal del **terreno actual**, determinando el cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes para evaluar la procedencia de la intervención mediante un Proyecto de Inversión Pública en Salud.

III. MARCO LEGAL

- Norma Técnica de Salud N°113-MINSA/DGIEM-V01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 045 - 2015/MINSA, de fecha 27 de enero del 2015.
- Reglamento Nacional de Edificación aprobado D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.
- Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión. CENEPRED. Dic. 2014.

IV. GENERALIDADES

Nombre	"PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO"
Ubicación	Av. San Antonio S/N, distrito de Roble, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica
Código IPRESS	00007386
Categoría	I-2
N° Doc. de Creación	Resolución Directoral N° 291- 95-DSRSH/OP
N° Doc. De Recategorización	Resolución Directoral Regional N° 1017-2018/GOB.REG.HVCA-DIRESA - 10/08/2018
Doc. de Inscripción de Propiedad Inmueble	Partida Registral N° P16112724 de la Zona Registral N° VIII - Sede Zonal Huancayo.
Superficie Insrita	1,281.30 m ²
Perímetro	156.22 ml.





V. DIAGNÓSTICO FÍSICO DEL TERRENO ACTUAL

1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

El distrito de Roble se ubica en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica al frente del distrito de Cochabamba Grande, entre las coordenadas UTM 555,443.29 E – 8°649,330.11 N, a una altura promedio de 2,664 m.s.n.m.

El terreno objeto del presente informe se ubica en el área urbana del distrito de Roble y la vía de acceso es por la Av. San Antonio acceso principal al distrito, la condición del terreno es considerado TERRENO URBANO de conformidad a lo que establece el certificado de parámetros urbanísticos emitido por la Municipalidad distrital de Roble



FIGURA 1: Localización del terreno en el distrito de Roble
Fuente: Google Earth



FIGURA 1-A: Localización del terreno en el distrito de Roble
Fuente: Google Earth

[Handwritten signature]
Sulio Ventura León
ABOGADO
CAJ 4570



[Handwritten signature]
Ing. José L. Matamoras Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495





INFORME TECNICO LEGAL DE SELECCION DE TERRENO

000358

- Zona : Rural
- Altitud : 2,622 M.S.N.M
- Código Ubigeo : 000090721
- Dirección : Av. San Antonio S/N - Roble

ITEM	DESCRIPCION DE LA VIA	TIPO DE CALZADA	TIEMPO
1.0	HUANCAVELICA - HUANCAYO	ASFALTADO	180 MIN
2.0	HUANCAYO - SURCUBAMBA	ASFALTADO - AFIRMADO	240 MIN
3.0	SURCUBAMBA - TINTAY PUNCO - ROBLE	AFIRMADO	90 MIN
DISTANCIA TOTAL			
TOTAL DE TIEMPO DE RECORRIDO EN CAMIONETA			510 MIN

- El Distrito de Roble no cuenta con un Esquema de Ordenamiento Urbano (EOU) debidamente aprobado, Por lo que el Equipamiento Urbano Salud se encuentra registrado en los Planos de COFOPRI. Tal como se acredita en los anexos.

ALTERNATIVA DE DECISION:

- El terreno del EESS se encuentra registrado en el Plano de saneamiento legal de COFOPRI.

PARÁMETRO DE DECISIÓN:

- R.M. N° 172-2016-Vivienda.

A nivel Distrital, tomando como punto de referencia la plaza de Armas del Distrito se accede hacia el terreno en dirección suroeste por la Av. San Antonio (carretera principal de acceso), hasta llegar a la entrada principal del EE.SS., recorriendo una distancia de 130m. aproximadamente a nivel peatonal. En la localidad existe servicios de transporte público, la población se moviliza a través del servicio de automóviles.

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]
Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Figura 3: Sistema Vial del Distrito de Roble

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Roble - COFOPRI



Figura 4: Accesibilidad hacia el terreno actual

Fuente: Google Earth – Elaboración propia



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485



Fotografía 1: Ingreso principal al Establecimiento de Salud, por la Av. San Antonio



Fotografía 2: Ingreso vehicular al Puesto de Salud de Puerto San Antonio, por la Av. San Antonio

3. ÁREAS Y LINDEROS

EL TERRENO ACTUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL DOMINIO EN LA PARTIDA N° P16112724 DEL REGISTRO DE PREDIOS OTORGADO POR COFOPRI. Con fecha 05 de Enero del 2024. AFECTACION DE USO PARA SALUD.

El terreno del Puesto de Salud Puerto San Antonio, cuenta con área total de 1,281.30 M2 acuerdo a la Partida Registral N° P16112724 de la Zona Registral VIII – Sede Huancayo, Oficina Registral de Junín, en la cual se describe las siguientes medidas perimétricas, linderos y área:



Figura 5: Plano de diagnóstico físico del terreno actual – 11 lados c/u con sus medidas
Fuente: Propia

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 104495






INFORME TECNICO LEGAL DE SELECCION DE TERRENO

000001

Actualmente el terreno del Puesto de Salud cuenta con área total de 1,279.94 m² de acuerdo al Levantamiento Topográfico realizado para el proyecto de Inversión, y tiene los siguientes linderos:



AREA Y PERIMETROS DEL PREDIO (según Título)		
COORDENADAS	COLINDANTES	DISTANCIA
FRENTE (NORTE)	Av. San Antonio - LQ: 23.84 + 22.49	46.33 ml
FONDO (SUR)	Prop. De terceros	32.77 ml
IZQUIERDA (ESTE)	Prop. De terceros - LQ: 10.59+5.93+15.98	32.50 ml
DERECHA (OESTE)	Prop. De terceros - LQ: 6.59+7.77+12.18+17.02	43.56 ml
AREA DEL TERRENO		1,281.30 M2
PERIMETRO		155.16 ML

[Handwritten signature]



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154435



INFORME TECNICO LEGAL DE SELECCION DE TERRENO

000053

AREA Y PERIMETROS DEL PREDIO (según Levantamiento Topográfico)		
COORDENADAS	COLINDANTES	DISTANCIA
FRENTE (NORTE)	Av. San Antonio - LQ: 33.63 + 12.25	45.88 ml
FONDO (SUR)	Prop. De terceros	32.80 ml
IZQUIERDA (ESTE)	Prop. De terceros	32.41 ml
DERECHA (OESTE)	Prop. De terceros - LQ: 12.03+17.28	29.31 ml
AREA DEL TERRENO		1,279.84 M2
PERIMETRO		140.40 ML

RESUME:

SEGÚN PARTIDA REGISTRAL:

CUADRO DE AREAS Y PERIMETROS SEGÚN PARTIDA PREDIAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	AREA/PERIM	OBSERVACIONES
1.00	AREA TOTAL DEL TERENO	1,281.30 M2	DETERMINADO POR LAS COORDENADAS UTM DATUM WGS 84
2.00	PERIMETRO	155.16 ML	DETERMINADO POR LAS COORDENADAS UTM DATUM WGS 84

SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

CUADRO DE AREAS Y PERIMETROS SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	AREA/PERIM	OBSERVACIONES
1.00	AREA TOTAL DEL TERENO	1,279.94 M2	DETERMINADO POR LAS COORDENADAS UTM DATUM WGS 84
2.00	PERIMETRO	140.40 ML	DETERMINADO POR LAS COORDENADAS UTM DATUM WGS 84

DIFERENCIA DE ÁREAS:

Diferencia de áreas entre el título y el levantamiento de áreas es **0.10%** siendo la diferencia de áreas 1.361 m2.

Es permisible el porcentaje de diferencia según RNE.

4. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA A EVALUAR


a) ENTORNO URBANO

Conforme la **Figura Nº 07 "Propuesta de Modelo de Desarrollo"** elaborada en el marco del Convenio con COFOPRI y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Roble del año 2023, se establece que el terreno actual pertenece al Sector 1 del distrito de Roble catalogado como "Área Urbana consolidada de Uso Equipamiento - Salud, conformado actualmente por edificaciones de máximo de dos (02) pisos, construidos en sistema de albañilería confinada y techos en pendiente con cobertura liviana y de material de adobe, en regular estado de conservación.

De acuerdo al Plano de Zonificación del distrito, el predio asignado para Salud se encuentra emplazado en un área zonificada como Salud y Residencia de Baja



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 154495





Densidad (RBD), sobre los cuales se registrarán los parámetros para su intervención.




Figura 5-A: Plano de diagnóstico físico del terreno actual – 07 lados c/u con sus medidas
Fuente: Propia

CLIMA:

El distrito de Roble, presenta un clima variado según las estaciones del año: semi-seco con humedad abundante todas las estaciones del año, clasificación de temperatura C(r) B', característicos de ceja de Selva. El distrito cuenta con temperatura máxima entre 15°C a 25°C y temperatura mínima entre 7°C a 15°C. Así mismo, presenta precipitaciones pluviales durante los meses de diciembre a marzo entre 700mm a 2000mm aproximadamente.



Figura 6: Vista del entorno actual del terreno
Fuente: Google Earth – Elaboración Propia

Ing. Y...
SJB General...



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Figura 7: Vista del entorno actual al terreno actual
Fuente: COFOPRI – Elaboración propia

c) FORMA Y ORIENTACIÓN

De lo verificado, el terreno actual tiene forma un irregular cuyos lados conforman una poligonal cerrada de siete (07) lados, presentando un área total de $1,281.30 \text{ m}^2$ y una superficie relativamente plana, con variables constantes de la topografía, al igual que las zona que lo circunda. (Figura N° 8)



Figura 8: Forma y orientación del terreno actual
Fuente: Google Earth – Elaboración propia

Ing. [Signature]
SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

El frente principal del terreno que da hacia la Av. San Antonio se encuentra orientado hacia el Suroeste. Se recomienda que la orientación del eje de la nueva infraestructura, sea direccionado Sureste, procurando que las ventanas de los ambientes se orienten hacia el Norte y Sur, para protegerlo del sol, optimizando el control térmico y lumínico.

d) RELIEVE

El terreno cuenta con desniveles de terreno ondulado que presenta pendiente leve de 1 a 3% creciente hacia el sureste del distrito. Esto se refleja también en la vía de la Av. San Antonio y zona adyacente al terreno.



Figura 8: Vista Interior del terreno superficie plana
Fuente: Elaboración propia




Figura 9: Perfil topográfico referencial del terreno actual
Fuente: SIGRID - Elaboración propia

[Handwritten signature]
SUB GERENTE DE PROYECTOS



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA GEOGRÁFICA A EVALUAR Y ALTERNATIVAS Y PARÁMETROS DE DECISIÓN.

Información sobre las variables establecidas en el Algoritmo para el EE.SS. del primer nivel de atención, contemplados en las Normas Técnicas de Salud N° 113-MINSA/DGIEM – V01:

a) PELIGRO HIDROLÓGICO

El peligro hidrológico en el distrito de Roble **es nulo**, salvo cuando existiera lluvias intensas y extremas.

La principal fuente de agua en el distrito se encuentra entre 02 quebradas como se muestra en la imagen 10, el área de estudio se encuentra entre la quebrada de San Antonio (rio apulima) y Quebrada Huallhuapampa (rio Huanchuy), que bajan desde las altas cumbres (Laguna) del distrito, a una altura medio de 4,099 msnm. La misma quebrada de San Antonio está formada por una quebrada que baja por la parte oeste (izquierda) del distrito, dicha quebrada se une con la quebrada que baja de Huallhuapampa por la parte este del distrito aguas abajo y que vierte en el río Mantaro. El terreno se encuentra aproximadamente a 200 metros de la quebrada hacia la carretera Av. San Antonio y con una diferencia de altura de 90 mts.



Figura 10: Ubicación del terreno respecto a los dos riachuelos
Fuente: Google Earth - Elaboración propia

Ing. J. L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495




Figura 12: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma E - 30

PROVINCIA	DISTRITOS	ZONA
TAYACAJA	PAMPAS	
	AHUAYCHA	
	DANIEL HERNANDEZ	
	ACRAQUIA	
	ACOSTAMBO	
	ÑAHUINPUQUIO	
	PAZOS	
	COLCABAMBA	
	ROBIE	2
	TINTAYPUNCO	
	SURCUBAMBA	

CUADRO N°2: Tabla de Factores de Zona - Robie
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma E - 30

Por lo que se recomienda implementar las siguientes medidas de mitigación:

- Para la etapa de Inversión del proyecto, se debe realizar el estudio de suelo según la Norma Técnica Peruana de Edificación de Suelos y Cimentaciones (NTP E-050).
- Incorporar en la etapa de elaboración de Expediente Técnico la implementación de diseños estructurales que cumplan con la Norma Técnica Sismorresistente E030 vigente, considerando que el terreno se encuentra en la **Zona de Sismicidad 3** y está calificado como una



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Edificación Esencial A1 (Tabla N° 5 - Edificaciones Esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo severo), de acuerdo con el D.S. N° 003-2016- VIVIENDA/3.2 Sistemas estructurales.

Por tanto, se recomienda la aplicación de medidas estructurales de prevención referidas a:

i) Elaboración de Estudio de Mecánica de suelos según la Norma Técnica Peruana de Edificación de Suelos y Cimentaciones (NTP E-050) y ii) Diseño estructural acorde a la Norma Técnica Peruana de Construcciones Sismo resistentes (NTP E-030).

ii) Diseño estructural acorde a la Norma Técnica Peruana de Construcciones Sismo resistente (NTP E-030)

c) RIESGOS GEOLÓGICOS

De acuerdo a la localización del terreno en el distrito de Roble, provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica, éste se encuentra ubicado en la **CARTA 25-n** del Instituto Geológico Nacional Minero y Metalúrgico INGEMMET, que describe a la localidad como una superficie ligeramente plana, que en su mayor extensión se encuentra cubierta por depósitos aluviales, compuestos por acumulación de grava, arena, limo y arcilla. **(Figura N° 13)**



Figura N°13: Índice de las Cartas Nacionales - INGEMMET
Fuente: INGEMMET

De lo verificado en el aplicativo GEOCATMIN de INGEMMET, no se registran fallas geológicas en el sector comprendido por el distrito de Roble y de lo verificado en los alrededores al terreno actual, no se registran fallas en el terreno o edificaciones que sugirieran actividad reciente de Fallas Geológicas.

Ing. Y...
SUB GERENTE DE...



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495




Figura N°13 - A: Índice de las Cartas Nacionales - INGEMMET
Fuente: INGEMMET

Asimismo, de la plataforma digital SIGRID CENEPRED dentro de la **Cartografía de Peligros / Movimientos de Masa**, la zona de estudio (terreno actual), no se encuentra considerado dentro de las áreas de Exposición y no registra eventos en el **Inventario por Movimientos de masa (Figura N° 14)**.

Asimismo, no registra categorización referida a Niveles de Peligro y en cuanto a los Niveles de Susceptibilidad se indica que la zona donde se emplaza el nuevo terreno está considerada como de **Susceptibilidad de movimientos de masa Muy Baja**, con pendientes menores al 5% por lo que se puede determinar que NO hay peligro geológico y está considerado como bajo (**Figura N° 14**).

Ing. Yelva
SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



FIGURA N°14: Susceptibilidad por movimiento de masa de nivel Muy Bajo, sin evidencia de inventario o área de exposición por dicho peligro
Fuente: SIGRID - CENEPRED




FIGURA N°14 - A: Susceptibilidad por movimiento de masa de nivel Muy Bajo, sin evidencia de inventario o área de exposición por dicho peligro
Fuente: Elaboración Propia

d) ALEJADO DE ZONAS ARQUEOLOGICAS

De acuerdo a la información gráfica obtenida del aplicativo **SIGDA del Ministerio de Cultura**, en un radio de 5 kms a la redonda se ha realizado la búsqueda de restos arqueológicos y que no se han ubicado ningún punto y con respecto de los límites del terreno actual, tampoco se pudo ubicar algún Sitio arqueológico en la zona, el mismo que no representa restricción normativa sobre este aspecto. (Figura N° 15)



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



FIGURA N°15: Ubicación de Sitio Arqueológico respecto al terreno actual
Fuente: SIGDA – Ministerio de Cultura

- Realizado el mapeo de la zona (Terreno Seleccionado) en un radio de 600 m. no se ha identificado una zona arqueológica en el cual no se ha preservado la evidencia de actividades que han sucedido en el pasado, ya sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas, y que han sido investigadas utilizando la disciplina de la arqueología.
- **Parámetro de decisión:**
Gestionar ante el Ministerio de Cultura.

ALTERNATIVA DE DECISIÓN:

- En el Estudio de Inversión deberá realizar el plan de monitoreo arqueológico

PARÁMETRO DE DECISIÓN:

- Documento SIGA del Ministerio de Cultura

ALEJADO DE ESTACIONES DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, EDIFICACIONES COMERCIALES O EDIFICACIONES QUE GENEREN CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud N° 113 MINSA/DGIEM – V01, “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Primer Nivel de atención” se indica en el punto 6.1.1.3, literal b) que “...los terrenos para establecimientos de salud no deben ubicarse a una distancia menor a 100 m equidistantes al límite de propiedad del terreno de estación de servicios de Combustibles”.

Habiendo realizado la verificación in situ, se determina que en un radio de 100 mts de los límites del terreno actual, no se ha identificado ninguna estación de servicios de combustible – grifo, sin



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

embargo, se ha identificado los siguientes establecimientos públicos:



FIGURA N°15: Ubicación de Sitio Arqueológico respecto al terreno actual
Fuente: SIGDA – Ministerio de Cultura

1. Terreno del Puesto de Salud
2. Centro Educativo Primario – C.E. N° 31112 – Jr. José Gálvez
3. Cementerio – Sector Orccompampa
4. Colegio Secundario – José Gálvez Egusquiza – Barrio Convento
5. Municipio
6. Comercio
7. Centro educativo Inicial – C.E.I. N° 547 – Jr. San Antonio

Ing. L. Matamoros
Sitio Venturo León
ABOGADO
CUI. 4870

- A una distancia de 148 mt., medidos del lindero frente del Puesto de Salud Puerto San Antonio, existe el Estadio Municipal de Roble, que ocupa la totalidad de la extensión de una manzana de 25,000m² aprox., cuenta con cuatro ingresos independientes, uno por cada frente libre que lo circunda, siendo el más próximo al establecimiento de salud, por el Jr. San Antonio. Cumple con la distancia normativa.
- A una distancia de 220 mt aproximadamente medidos del lindero derecho del Puesto de Salud Puerto San Antonio, existe el "Centro Educativo Primario N° 31112" con ingreso principal también por el Jr. José Gálvez S/N. Tiene una antigüedad de más de 30 años, y alberga 350 niños de nivel primaria, en turno mañana². Cumple con la Norma Técnica.
- A una distancia de 260 mt., medidos del lindero posterior del terreno, existe el Mercado o centro comercial, con frente por el Jr. Tayacaja y José Gálvez, los cuales se encuentran alejados al establecimiento de salud. Cumple con la Norma Técnica.

Ing. L. Matamoros
Sitio Venturo León
ABOGADO
CUI. 4870



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154483

- f) ALEJADO DE PLANTAS QUÍMICAS INDUSTRIALES, CENTROS MINEROS, CEMENTERIOS, GRANJAS, CAMALES, FÁBRICAS, INSTALACIONES MILITARES, RUTAS DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS E INDUSTRIALES, AEROPUERTOS, LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN.

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención" N° 113-MINSA/DGIEM-V01, se indica en el punto 6.1.1.3, literal b) que los terrenos para establecimientos de salud "...no deben ubicarse cerca de fuentes de contaminación ambiental proveniente de plantas químicas y/o contaminación por ruidos, considerando una distancia no menor a los 300 m. lineales al límite de propiedad del terreno del proyecto. De igual manera, no deben estar localizados a menos de 300 m. lineales de establos, granjas, camales, fabricas, depósitos de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y cementerios."

Habiendo realizado la verificación in situ, se determina que en un radio de 300 mt. de los límites del terreno actual, no se identificó alguno de los equipamientos o establecimientos descritos en la norma. El Cementerio General del distrito se ubica a 500 mt. aproximadamente al noroeste del terreno, por lo que cumple con la normativa en este aspecto.



FIGURA N°17: Ubicación del Cementerio del Distrito de Roble al terreno del EE.SS. está a 500 mts
Fuente: Google Earth – Elaboración Propia

Ing. Y. SUB GEN.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

g) ALEJADO DE RELLENOS SANITARIOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR.

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01 “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención”, se indica en el punto 6.1.1.3, literal b) que: “Para el caso de rellenos sanitarios, basurales y planta de tratamiento de aguas residuales, la distancia mínima será de 1 km.”

Habiendo realizado la visita en campo in situ, se a constatado que en un radio de 1 km de distancia de los límites del terreno del EE.SS. actual, no se ha identificado alguno de los equipamientos o establecimientos descritos en la Norma. En cuanto a la Planta de Tratamiento de aguas residuales – PTAR se encuentra a una distancia de 1200 mts aproximadamente ya fuera del casco urbano del distrito, así mismo el Botadero Municipal está ubicado a más de 4 kms ambos en dirección Noreste del establecimiento de salud, por lo tanto, cumple con la normativa en este aspecto.



FIGURA N°18: El PTAR está ubicado a 1200 mts y el Botadero está ubicado a 4 kms con referencia al terreno del EE.SS.
Fuente: Google Earth – Elaboración Propia



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



FIGURA N°18-A: El PTAR está ubicado a 1200 mts y el Botadero está ubicado a 4 kms con referencia al terreno del EE.SS.
Fuente: Google Earth – Elaboración Propia




FIGURA N°18-B: El PTAR está ubicado a 1200 mts , con referencia al terreno del EE.SS.
Fuente: Google Earth – Elaboración Propia

Ing. Yelsky
SUB GERENTE DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

ROBL
SUS GERENTE
Ing. Y. V. L.




FIGURA N°18-C: El Botadero está ubicado a 4 kms con referencia al terreno del EE.SS.
Fuente: Google Earth – Elaboración Propia

h) DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

AGUA: Actualmente el terreno del EE.SS. cuenta con servicios de agua, el mismo que esta instalado por conexión domiciliaria desde la red pública mediante tubería de diámetro de ½" que pasa por la Av. San Antonio. La entidad encargada de la prestación es el Área Técnica Municipal del distrito.




Foto N°06: Conexión de Agua al EE.SS – El Medidor Instalado desde la Av. San Antonio.
Fuente: Elaboración Propia



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Foto N°07: El EE.SS. cuenta con Tanque Elevado, instalado dentro del terreno.
Fuente: Elaboración Propia

DESAGUE O ALCANTARILLADO: Actualmente el terreno del Puesto de Salud cuenta con servicios de desagüe provenientes de la red pública instalada desde la Av. San Antonio con tubería de 6" y la red matriz es de 8". La entidad encargada de la prestación del servicio es la ATM.



Foto N°08: La Red Pública de Desagüe está instalada en el frontis del EE.SS. Av. San Antonio
Fuente: Elaboración Propia

Ing. Yelton I. ...
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Abogado
Sofía Ventura León
ABOGADO
CAJ. 4370

RED DE ENERGIA ELECTRICA: Actualmente el terreno del Puesto de Salud cuenta con energía eléctrica domiciliario, del tipo monofásico y es suministrado por la Empresa Electrocentro.



Foto N°10: La Red Energía Eléctrica de alimentación hacia el Puesto de Salud, instalada en la parte lateral derecho del EE.SS.
Fuente: Elaboración Propia

COMUNICACIONES: El Establecimiento de Salud, cuenta con instalación de telefonía fija e internet. Que está a cargo de la Empresa CORPORACIÓN IMER. Así mismo el sistema de comunicación se por operadores de Telefonía móvil como MOVISTAR, CLARO, BITEL y ENTEL. Cabe precisar que en el distrito de Roble existe fibra óptica de la Red Dorsal Nacional del Estado de 20 Mbps.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Foto N° 11 - 12: La antena receptora de telefonía móvil en el distrito de Roble
Fuente: Elaboración Propia

i) ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELOS

Zonificación y vías:

Como antecedente, se cuenta con el **Certificado de Zonificación y Vías** de fecha 5/01/2024 emitido por la Municipalidad Distrital de Roble, a través del cual, se determina los parámetros para un futuro proyecto de inversión en salud en el terreno actual, correspondientes a:

- **Zonificación:** Zona Residencial R-3
- **Compatibilidad Residencial:** R4
- **Altura de edificación:** 1.5 (a+r)
- **Coefficiente de edificación:** 5.18
- **Retiro Municipal:** Aplomada de vereda
- **Estacionamiento:** No considerado

Se hace en mención que el distrito de Roble, cuenta con plano de saneamiento elaborado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, N° de Plano 0025-COFOPRI-2023-OZHUANCAVELICA, de fecha 16 de Octubre del 2023, elaborado en el sistema DATUM WGS84, con el sistema de protección UTM, Hemisferio Sur - Zona 18.

Ing. Yessy Yana, Roman Noe
SUB GERENTE DE INGENIERIA



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495




Figura N° 19: Plano de Urbanización, Zonificación y Saneamiento del distrito Roble, elaborado por COFOPRI
Fuente: COFOPRI

Variable de decisión:

Realizado la inspección y habiendo verificado en la Municipalidad del distrito de Roble no cuenta con el **Plan de Desarrollo Urbano (PDU)**, por ser un distrito nuevo de creación, pero si cuenta con un plano básico elaborado por COFOPRI. Se evidencia que la Av. San Antonio cuenta con dos ramales, una que pasa por el frente del Puesto de Salud y la otra que pasa por el parte lateral derecho.

De los documentos analizados se determina que el parámetro urbano es de **Equipamiento Salud** en el terreno Actual de acuerdo al plano básico entregado por COFOPRI.

PARÁMETRO DE DECISIÓN:

- Certificado de Parámetros Urbanos
- Certificado de Zonificación y Vías.

[Firma manuscrita]
Ing. Noé
JRA



k) Evaluación del Área de Terreno

k1. Existen obras menores a 7 años

Los módulos de Consultorios externos A y B, existentes dentro del terreno corresponden a construcciones de una sola planta, con columnas y vigas, muros de albañilería confinada y cobertura de teja andina con estructura de madera, cuya data oscila entre 12 a 18 años de antigüedad.

El comité de evaluación de Proyectos de la DIRESA HVCA, ha recomendado realizar las PRUEBAS DE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

La infraestructura existente presenta la siguiente distribución:

Módulo A

Primer Piso : UPSS MEDICINA
 : UPSS OBSTRETRICIA
 : UPSS FARMACIA
 : UPSS TÓPICO
 : UPSS ENFERMERIA
 : UPSS SALAS DE ESPERA

El Módulo A, está construido con material noble y con techos de teja andina a dos aguas con estructura de madera, de un solo piso, cuyo estado de conservación es regular a malo conformado por las Áreas Emergencia, Medicina, Obstetricia, Enfermería y ambientes complementarios



Foto N° 13: Fachada del Módulo A, acceso principal – Cielorraso con moho
 Fuente: Elaboración Propia

Ing. Yelsa ...
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495



Foto N° 14: Ambientes de servicios pequeños -- el SUM esta adecuado para Admisión
Fuente: Elaboración Propia



Foto N° 15: Muros que cuentan con fisuras y pisos deteriorados
Fuente: Elaboración Propia

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
INSTRUMENTO TECNICO DE CALIFICACION
No. 1
GERENTE DE CALIDAD



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Bloque B:

Primer Piso : UPSS Odontología
: Cadena de frío

El Bloque B, su infraestructura es de material noble y con techos de teja andina a dos aguas con estructuras de madera, cuyo estado de conservación es regular-mala. Está conformado por Odontología y Cadena de frío, existe el Centro Obstétrico.



Foto N° 15: Fachada del Módulo B - Estado de conservación mala
Fuente: Elaboración Propia



Ing. Yelsa
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

Bloque C:**Primer Piso : UPS Residencia**

El Bloque C, su infraestructura es de material rustico y techos de calamina a dos aguas con estructuras de madera, cuyo estado de conservación es mala. En la actualidad es la Residencia del personal de Salud.



Foto N° 18: Fachada de la Residencia del personal de Salud
Fuente: Elaboración Propia




Foto N° 19: Parte lateral de la Residencia del personal de Salud
Fuente: Elaboración Propia

[Handwritten signature]
TOL
SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Foto N° 20: Parte interior de la Residencia del personal de Salud se encuentra los muros con fisuras mayores
Fuente: Elaboración Propia

Bloque D:

Primer Piso : UPS Almacén

El Bloque D, su infraestructura es de material rustico inconcluso y con techos de calamina a una sola agua con listones de madera, cuyo estado de conservación es mala. En la actualidad es el almacen.



Foto N° 21: Fachada del Almacén
Fuente: Elaboración Propia

Ing. José L. Matamoros Rodrigo
SUB GERENTE
NOTA
AUTORA



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

El terreno se encuentra cercado en sus 07 LADOS, existiendo en el frente principal que da hacia la Av. San antonio, con cerco de material mixto; con base y columnas de concreto y cerramiento con tubos de fierro.

En general, la infraestructura existente no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad dispuestas en la normatividad vigente; presenta deficiencias en su organización y funcionamiento, debido a que originalmente fue creado como posta médica y sus ampliaciones posteriores fueron desarrollando un crecimiento desordenado sin criterio técnico.

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SON EDIFICACIONES TIPO 1, CATEGORÍA "A"; CORRESPONDIENTE A EDIFICACIONES ESENCIALES, DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL R.N.E.

<p>1. La protección completa frente a cualquier evento sísmico no es factible, por lo que se debe efectuar la prevención a fin de cumplir con la filosofía sísmica de evitar pérdidas humanas.</p>	<p>El módulo "A y B" no cumple con los estándares mínimos para que sea una edificación de categoría "A", ya que son edificaciones con sistema aporricado, acondicionados por ser módulos antiguos.</p> <p>El Modulo "C", no cumple con los estándares mínimos, así mismo su infraestructura es de material rústico, que se encuentra con muros fracturados y fisurados</p> <p>El Modulo "D", es una infraestructura acondicionado para almacen, construidos sin criterio técnico.</p>
<p>2. A fin de mejorar su comportamiento sísmico, la edificación de un establecimiento de salud debe cumplir las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simétrica en masas y rigideces. • Peso mínimo en los pisos inmediato superiores. • Continuidad de sus elementos en planta y elevación. • Buena práctica constructiva. 	<p>Los Módulos "A y B"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si cuenta con simetría y rigidez. - No se cuenta con pesos superiores a excepcion del peso de techo de estructura de madera con tejas andinas. - Al ser un sistema de albañilería confinada, cuenta con columnas. Las resistencia de concreto en columnas debería de ser como mínimo $F_c = 175 \text{ kg/cm}^2$, el cual no cumple de acuerdo al RNC. - La infraestructura cuenta con vigas peraltadas cruzadas, la viga tiene mayor sección que la columna, el cual puede fallar en el momento de movimientos sísmicos <p>Se encuentran separadas entre módulos lo cual</p>

Ing. Y...
SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

	<p>permite un espacio para movimientos sísmicos.</p> <p>- Estas construcciones tienen más de 10 de antigüedad y se desconoce la forma de construcción ya que no se tiene registro de planos en el EE.SS</p>
3. La configuración estructural de un establecimiento de salud debe ser regular.	Su configuración estructural es regular.
4. La estructura de un establecimiento de salud debe estar separada del límite de propiedad vecino a una distancia mínima de 5cm para evitar el contacto durante un movimiento sísmico.	Este módulo no se encuentra junto a construcciones vecinas. Ya que esta rodeada de vereda perimetral.
5. Deben de contar con sistemas de protección sísmica (aisladores de base, disipadores de energía, entre otros).	No se cuenta con protección sísmica.
6. La estructura de la edificación, debe tener diafragma rígido en cimentación, losa de piso y losa de techo tal que compatibilice sus desplazamientos laterales.	El modulo "A y B" no cuenta con vigas de cimentación, no cuenta con plateas ni losa de techo, por lo que se evidencia en la veredas el asentamiento.
<p>CONCLUSIONES:</p> <p>En conclusion, cabe mencionar que la infraestructura del modulo "A y B" fueron construido sin criterio y sin tomar en cuenta las Normas Técnicas de Salud, Por otro lado, el modulo "A y B" no cumple los requisitos minimos de acuerdo a normativa para ser considerado un establecimiento de Categoría "I-2". Y es un riesgo inminente ante cualquier movimiento sísmico para todos los usuarios, pacientes y personal de salud, que se encuentre dentro del EESS.</p>	

6. TENENCIA LEGAL

El terreno actual del Puesto de Salud Puerto San Antonio, **SE ENCUENTRA INSCRITO EL DOMINIO EN LA PARTIDA N° P16112724 DEL REGISTRO DE PREDIOS OTORGADO POR COFOPRI**. Con fecha 05 de Enero del 2024. AFECTACION DE USO PARA SALUD, con un área de terreno de 1,281.300 m².

Ing. Ter. SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

7. TOPOGRAFIA

La infraestructura del establecimiento de salud se rige sobre una plataforma predominantemente plana, insertada dentro de un terreno circundante con inclinación y pendientes moderadas de la Av. San Antonio, de norte a sur con pendientes de 1% a 2% y de este a oeste con pendientes de 0% a 3%.



FIGURA N° 19: PLANO de Cortes longitudinal y transversal ejes del terreno en el terreno del EE.SS.
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al levantamiento topográfico el Eje 2-2, el desnivel máximo del terreno que existe que pasa por el eje central del polígono, es una altura de 2.00m en una distancia horizontal de 45.30m. Y el eje 5-5 tiene un desnivel de 1.00 m en una distancia de 32.54 m.




FIGURA N° 20: PLANO de Cortes longitudinal eje 5-5 del terreno en el terreno del EE.SS.
Fuente: Elaboración Propia

[Handwritten signature]
Ing. L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495




FIGURA N° 21: PLANO de Cortes longitudinal eje 2-2 del terreno en el terreno del EE.SS.
Fuente: Elaboración Propia

Tras el análisis del plano topográfico (Levantamiento topográfico) el terreno tiene un área superficial de 1,279.94 m² y de acuerdo al documento de saneamiento físico legal el terreno tiene un área superficial de 1281.30 m², se aprecia que existe una variación de 0.01% estando dentro de los rangos de tolerancia catastral que indican hasta un 1% de variación para áreas mayores al 1,000.00m².

El terreno en estudio presenta una topografía de pendiente moderada en su interior, en el cual se ha construido la totalidad de la Infraestructura existente.

La morfología topográfica del terreno objeto de la Evaluación tanto natural como mecánicos que han sido registrados al momento de levantar la información, dimensión, posición del terreno presenta UNA SUPERFICIE ONDULADA CON PENDIENTE DE 1% A 3%.

ALTERNATIVA DE DECISIÓN

- El terreno presentado es plano con pendientes que oscilan entre 01% a 3% en ambos ejes.

PARÁMETRO DE DECISIÓN:

- Deberá diseñarse en el Proyecto de Inversión teniendo en consideración la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01. Cuya MEDIDA DE MITIGACION **(ES EL DISEÑO ARQUITECTONICO DE ACUERDO AL PENDIENTE DEL TERRENO)**, para garantizar la FUNCIONABILIDAD DEL DISEÑO Y POR ENDE EL FLUJO DE CIRCULACION Y OCUPACION DE ESPACIO SEAN LOS MAS OPTIMOS y se pueda garantizar que el **PELIGRO POR EVACUACION Y AFORO SEA DE NIVEL BAJO**.
- Así mismo cabe mencionar que se ha realizado la monumentación de los 02 puntos geodésicos en puntos estratégicos del terreno y del área de estudio. Para lo cual se presenta los códigos de los puntos geodésicos.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

FIGURA N° 22: Ubicación de las placas de los puntos geodésicos codificados.
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA N° 22: Ubicación de los 02 puntos geodésicos.
Fuente: Elaboración Propia




FIGURA N° 23: Ubicación de los 02 puntos geodésicos.
Fuente: Elaboración Propia

9. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS:

Se ha realizado estudios de mecánica de suelos dentro del terreno los mismos que se encuentran ubicados en el plano topográfico, y se ha extraído 03 calicatas, los mismos que se adjuntan el informe al presente documento.

ALTERNATIVA DE DECISIÓN:

- En los estudios de Inversión deberá realizarse la Compatibilidad y Confrontación de los Ensayos de Mecánica de Suelos tal como lo estipula la Norma E-30 del RNE.

ALTERNATIVA DE DECISIÓN:

- De conformidad a los resultados de Mécanica de Suelos se encuentra del Rango Permisible para la Proyección de la Infraestructura del Establecimiento de Salud.

Ing. Ventura León
ABOGADO
CAJ. 4570



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

10. EVALUACION DE TERRENO:

- De la Evaluación INSITU del terreno:

- **PELIGRO DE SISMO**, Presenta una probabilidad de ocurrencia de **NIVEL ALTOO**, y una **VULNERABILIDAD ALTA** frente al Peligro. **EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ES ALTO.**
- **PELIGRO DE INUNDACION**; Presenta una probabilidad de ocurrencia de **NIVEL BAJO**, y una **VULNERABILIDAD BAJA** frente al Peligro. **EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ES BAJO.**
- **PELIGRO DE ASENTAMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS**; Presenta una probabilidad de ocurrencia de **NIVEL BAJO**, y una **VULNERABILIDAD BAJA** frente al Peligro. **EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ES BAJO.**
- **PELIGRO DE CONTAMINACION AMBIENTAL**; Presenta una probabilidad de ocurrencia de **NIVEL BAJO**, y una **VULNERABILIDAD BAJA** frente al Peligro. **EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ES BAJO.**
- **PELIGRO POR PENDIENTE INESTABLE Y LADERAS**; Presenta una probabilidad de ocurrencia de **NIVEL MEDIO**, y una **VULNERABILIDAD MEDIO** frente al Peligro. **EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ES MEDIO.**
- **PELIGRO POR ALTA CONCENTRACION DE PERSONAS**; Presenta una probabilidad de ocurrencia de **NIVEL BAJO**, y una **VULNERABILIDAD BAJA** frente al Peligro de contaminación, ya que al terreno objeto de la Evaluación en un radio de 100m. No se encuentran Centros Educativos, grifos, Edificaciones Comerciales, Mercados, Estadios etc. **EN CONSECUENCIA, EL RIESGO ES BAJO.**
- **PELIGRO POR PRESENCIA DE LAGOS LAGUNAS O BORDES DE RIOS EN UN RADIO DE 300M**; No Presenta probabilidad de ocurrencia, menos una **VULNERABILIDAD**. **EN CONSECUENCIA, NO HAY RIESGO.**
- **PELIGRO POR PRESENCIA DE RELLENO SATINARIO**; No Presenta probabilidad de ocurrencia, menos una **VULNERABILIDAD**. **EN CONSECUENCIA, NO HAY RIESGO.**
- **PELIGRO POR FALLA GEOLOGICA**; No Presenta probabilidad de ocurrencia, menos una **VULNERABILIDAD**. **EN CONSECUENCIA, NO HAY RIESGO.**
- **PELIGRO POR FUENTES DE CONTAMINACION AMBIENTAL**; No Presenta probabilidad de ocurrencia, menos una **VULNERABILIDAD**. **EN CONSECUENCIA, NO HAY RIESGO.**
- **PELIGRO POR LINEAS DE ALTA TENSION, AEROPUERTOS, PLANTAS QUIMICAS, REFINERIAS, ENTRE OTROS**; No Presenta probabilidad de ocurrencia, menos una **VULNERABILIDAD**. **EN CONSECUENCIA, NO HAY RIESGO.**

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis técnico legal realizado se concluye que:

[Firma]
 SULTO VENTURO CARRERA
 ABOGADO
 CIP N° 154495



[Firma]
 Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

Después de haber verificado la INSPECCION INSITU, se ha realizado la Evaluación Técnica y Legal correspondiente al Terreno Actual el mismo que **EL TERRENO OBJETO DEL PRESENTE INFORME ES APTO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INVERSION**, por los siguientes considerandos:

- a. Que por la morfología de sus estratos y la recopilación de testimonios de los pobladores **NO PRESENTA PROBLEMAS DE ORDEN GEOLOGICO Y GEODINAMICO**; Sin embargo, para la Elaboración de los Estudios Definitivos es recomendable realizar los respectivos estudios según normativa vigente.
- b. El terreno actual **SI CUMPLE** con las características técnicas precisados en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01. "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". La misma que en el CAPITULO VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS, Numeral 6.1 DEL TERRENO; Numeral 6.1.1 Criterios de Selección, 6.1.2 Tenencia Legal; 6.13 Características Básicas. 6.1.4 Disponibilidad de las áreas de terreno.
- c. Que **EL TERRENO ACTUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EL DOMINIO EN LA PARTIDA N° P16112724 DEL REGISTRO DE PREDIOS OTORGADO POR COFOPRI**. Con fecha 05 de Enero del 2024. AFECTACION DE USO PARA SALUD.
- d. Se recomienda Realizar la Inscripción Definitiva del Terreno Actual ante la **SUNARP** a Favor del Gobierno Regional de Huancavelica para el Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio – Distrito de San Antonio – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica.
- e. Se recomienda implementar y desarrollar el Expediente del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Roble.
- f. Se recomienda que los acuerdos sobre soluciones técnicas de mitigación sea refrendados mediante Acta de Acuerdos de Consejo Municipal.

Los Instrumentos que respaldan **LA OPINIÓN FAVORABLE A LA SELECCIÓN DEL TERRENO DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO**, son las siguientes:

1. Plano Topográfico (Concordante con las dimensiones de la escritura pública / ficha de registros públicos).
2. Ensayo de mecánica de suelos.
3. Fotografías (Terreno actual)
4. Documento de Factibilidad de Servicios (Agua, Luz y Desagüe, Comunicaciones).
5. Partida Registral

DE ORDEN ESTRUCTURAL:

- a. Se recomienda realizar con carácter de urgencia la **DEMOLICION TOTAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y REEMPLAZARLO POR UNA INFRAESTRUCTURA NUEVA**, por las siguientes consideraciones técnicas:
 - Las construcciones de material Noble no cumplen con los parámetros de Estabilidad Estructural de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y las Dimensiones de los ambientes

Ing. *[Firma]*
SUB GL.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

son contrarias a la Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V01. "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención"

- Construcciones de muros de material rústico; Adobe, Tapial, deteriorado por el tiempo de Construcción y las inclemencias del tiempo, Cuyas cimentaciones no cumplen con el RNE.
- Coberturas de Calamina, tejas andinas sin el soporte de Tijeral y sin la Pendiente recomendada en el RNE.

Se recomienda Priorizar su Intervención con Proyecto de Inversión; la misma que deberá ser Priorizado por CRIIS- HUANCVELICA. Para el efecto debe estar en el Marco del D.L. N° 1252 "Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado; Decreto Legislativo N° 1157 "Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud " y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA; además deberá tramitar el Acta de Operación y Mantenimiento que es el documento de Consistencia y Sostenibilidad del Proyecto, por lo tanto es competencia de la Autoridad Sanitaria de la Región otorgar dicho documento la misma que debe estar alineadas a las políticas sectoriales de expansión y sostenibilidad del proyecto.

b. Se recomienda considerar para la etapa de la Ejecución del Proyecto el cumplimiento por parte de la Autoridad Local las soluciones técnicas de mitigación descritas en el presente informe.

c. Se sugiere que el proyecto de inversión debe contar mínimamente con el INFORME DE ESTIMACION DE RIESGO.

Que se debe presentar el Sustento Técnico Legal del terreno destinado al Plan de Contingencia.

e. Que el Gestor de la Inversión deberá tramitar la Ordenanza Municipal Provincial para la aprobación de la Propuesta de Zonificación y Vías; así mismo también se pueda expedir el Certificado correspondiente.

f. Respecto a los Parámetros Urbanísticos deberá ser tramitada ante el Gobierno Local con los considerandos que establezca el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.

Ing. *[Firma]*
SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

VII. ANEXOS

- a. Plano de Ubicación y Localización según RNE.
- b. Plano Topográfico con coordenadas UTM DATUM WGS 84 con la monumentación de 01 Punto Geodésico enlazados a la Red Geodésica según Norma Técnica del Instituto Geográfico Nacional -- IGN.
- c. Estudio de Mecánica de Suelos.
- d. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
- e. Certificado de Zonificación y Vías, de ser el caso.
- f. Partida Registral Actualizada.
- g. Sustento Técnico Legal del terreno destinado al Plan de Contingencia de ser el caso.
- h. Documentos que sustentan la continuidad y abastecimiento de los servicios de básicos (En el Establecimientos de Salud se encuentran instalados y con uso continuo).
- i. Se Adjunta Resolución de la declaratoria de emergencia y/o riesgos emitida por la autoridad local.
- j. Acuerdo de Consejo Municipal de Determinación de Vía San Antonio (Tramo Frente al Puesto de Salud de Puerto San Antonio).
- k. Panel fotográfico de la Infraestructura Existente.

Julio Ventura León
ABOGADO
CALABO

[Firma]
Ink. *[Firma]*
SUB GERENTE



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Huancavelica, 14 de junio de 2024

OFICIO N° 1253 -2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA**SEÑOR:****ANTONIO GONZALES CCENTE**

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble

ROBLE. -

ASUNTO : REMITO OPINIÓN TÉCNICA LEGAL PARA LA SELECCIÓN DE TERRENO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

REF. : a) INFORME N° 047-2024/GOB.REG-HVCA/GRDS-DIRESA-OEPPYO-UGI-erhl
b) OFICIO N° 150-2024-MDS/A/UF

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de expresarle el saludo cordial a nombre de la Dirección Regional de Salud Huancavelica; así mismo en mérito al documento de la referencia b), su representada solicita **OPINIÓN FAVORABLE DEL INFORME TECNICO LEGAL DE SELECCIÓN DEL TERRENO DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**, del Proyecto de Inversión de CUI N° 2204165: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", la cual fue evaluado por el Equipo Técnico de la Unidad de Gestión de Inversiones, de acuerdo al análisis del sustento documentario, **SE OTORGA LA OPINIÓN FAVORABLE DECLARANDO APTO A LA OPINIÓN TÉCNICA LEGAL PARA LA SELECCIÓN DE TERRENO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.**

Por otro lado, señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble se sugiere que la Unidad Formuladora (UF) cumpla con los criterios básicos para la selección de terreno en marco a la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, de "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel Atención", para garantizar la continuidad de la inversión en salud, durante el ciclo de la inversión.

Asimismo, se remite el **INFORME N° 047-2024/GOB.REG-HVCA/GRDS-DIRESA-OEPPYO-UGI-erhl**, y el expediente **VISADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA**. Se adjunta (366 folios en original).

Sin otro particular, es propicia la ocasión para renovar las muestras de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICAM.C. Osvaldo Alberto Zúñiga Vargas
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HVCA
C.M.P. 28685Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Reg. Doc N°	3235658
Reg. Exp N°	2352654

366

INFORME N° 047-2024/GOB.REG.HVCA-GRDS-DIRESA/OEPPyO-UGI/erhl.

A : Bach. PABLO SALAS GAMARRA,
Jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones de la DIRESA-Hvca.

ASUNTO : INFORME FAVORABLE AL ITL EE.SS. DE PUERTO SAN ANTONIO.

REF. : OFICIO N° 150-2024-MDS/A/UF.

FECHA : Huancavelica, 13 de JUNIO del 2024.

Por medio del presente le extiendo un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para alcanzarle el INFORME respecto a la Solicitud presentada por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE**. Respecto al **INFORME TECNICO LEGAL** para la **SELECCIÓN DEL TERRENO** del ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROBLE DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

MARCO NORMATIVO

- Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA, se aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, de "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud DEL Primer Nivel de Atención".
- Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293 y sus Modificatorias.
- Resolución Directoral N° 001-2019-EFE63.01, aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión De Inversiones", y sus Modificatorias.
- D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, 2da versión. CENEPRED, Dic. 2014.

ANÁLISIS Y COMENTARIOS

Que siendo la DIRESA la Autoridad Sanitaria de la Región y ente Rector en temas de Salud; así mismo estando facultado por el CRIS "COMITÉ REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL DE INVERSIONES EN SALUD DE LA REGIÓN HUANCAMELICA", en evaluar y otorgar la **OPINION FAVORABLE A LA SELECCIÓN DEL TERRENO** PARA EL PROCESO DE LA GESTION DE INVERSION EN SALUD, atendiendo a lo solicitado; debo indicar lo siguiente:

Que el terreno debe contar con las características mínimas establecido en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01, "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". Aprobada mediante R. M. N°045-2015/MINSA de fecha 27 de Enero del 2015; así como también lo establecido en:

Reglamento Nacional de Edificaciones. Aprobado con D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. 2da versión. CENEPRED, Dic. 2014

DE LA EVALUACION DE GABINETE DEL INFORME TECNICO LEGAL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN
1.0	GENERALIDADES	APTO
2.0	DIAGNOSTICO FISICO DEL TERRENO ACTUAL	APTO
	* LOCALIZACION Y UBICACIÓN:	APTO
	* ACCESIBILIDAD:	APTO.
3.0	ÁREAS Y LINDEROS	APTO/ CONSIDERAR EN DISEÑO LA N.T.

4.0	DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA A EVALUAR	APTO
	a) ENTORNO URBANO:	APTO
	b) CLIMA:	APTO
	c) FORMA Y ORIENTACION:	APTO
	d) RELIEVE:	APTO
5.0	CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA GEOGRAFICA A EVALUAR Y ALTERNATIVA Y PARAMETROS DE DECISION	
	a) PELIGRO HIDROLOGICO:	NO
	b) PELIGRO SISMICO:	ALTO
	c) RIESGO GEOLOGICO:	NO
	d) ALEJADO DE ZONAS ARQUEOLOGICAS:	SI
	e) ALEJADO DE ESTACIONES DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE, EDIFICACIONES COMERCIALES O EDIFICACIONES QUE GENEREN CONCENTRACION DE PERSONAS:	SI
	f) ALEJADO DE PLANTAS QUIMICAS INDUSTRIALES, CENTROS MINEROS, CEMENTERIOS, ESTABLOS, GRANJAS, CAMALES, FABRICAS, INSTALACIONES MILITARES, RUTAS DE TRASPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS E INDUSTRIALES, AEROPUERTOS, LINEA DE ALTA TENSION:	SI
	g) ALEJADOS DE RELLENOS SANITARIOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR:	SI
	h) DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS:	
	* FACTIBILIDAD DE SERVIO DE AGUA	CONFORME
	* FACTIBILIDAD E SERVICIO DE DESAGUE	CONFORME
	* FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE COMUNICACIONES	CONFORME
	* FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CONFORME
	II ZONIFICACION Y USOS DE SUELO:	
	• CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS/ EN ZONAS RURALES SE ACEPTA UN PLANO DE PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN URBANA O PLANEAMIENTO INTEGRAL ELABORADO Y REFRENDADO POR LA AUTORIDAD LOCAL	CONFORME/FALTA ADJUNTAR LA ORDENZA MUNICIPAL.
	II EVALUACION DEL AREA DEL TERRENO:	
	j.1) EXISTEN OBRAS MENORES A 7 AÑOS:	NO
	j.2) LOS PARAMETROS URBANISTICOS PERMITEN ELEVAR LA EDIFICACION NECESARIA:	SI
	j.3) EL AREA PERMITE EXTENDER LA EDIFICACION SEGÚN LA CARTERA DE SERVICIOS PROYECTADA:	SI
	k) INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	NO
6.0	TENENCIA LEGAL:	CON TITULO DE AFECTACION EN USO REGISTRADO. SE RECOMIENDA REALIZAR EL PROCESO DE TITULACION E INSCRIBIR ANTE LA SUNARP, LA MISMA QUE DEBERA SER A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA PARA EL EE.SS. DE SAN ANTONIO DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - RED DE SALUD TAYACAJA - DIRESA HVCA.

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ORG

Arq. Eder Ronald Hurtado Lino
Eduardo GONZALEZ DE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ORG

Arq. Eder Ronald Hurtado Lino
Eduardo GONZALEZ DE INVERSIONES



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

12/01/24
C.O. 12/01/24
23/01/24

7.0	TOPOGRAFIA:	SE ADJUNTA
8.0	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO:	SE ADJUNTA
9.0	EVALUACION DEL TERRENO:	SE ADJUNTA
10	ANEXOS:	SE ADJUNTA
11	CONCLUSIONES:	SE ADJUNTA
12	RECOMENDACIONES:	SE ADJUNTA

CONCLUSIONES

- El Presente Informe Contiene todos los alcances requeridos para otorgarle la VIABILIDAD TECNICA FAVORABLE, por lo que el suscrito Otorga **LA OPINION FAVORABLE, DECLARANDO APTO EL INFORME TECNICO LEGAL DE SELECCIÓN DEL TERRENO.**
- El Presente Informe debe SER VISADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA REGION Y SER REMITIDA A LA **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE**, mediante Oficio.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

- Se sugiere que la Unidad Formuladora (UF), cumpla con los Compromisos del Acta del Consejo Municipal respecto a las medidas de contingencia.
- Se recomienda que la Autoridad Local, Que inicie los tramites correspondientes a fin de que el **TERRENO ACTUAL DEL EE.SS. DE PUERTO SAN ANTONIO, DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE TITULARIDAD; cuyo tenor debe ser A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, PARA EL USO EXCLUSIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - RED DE SALUD DE TAYACAJA - DIRESA HUANCAMELICA.** La misma que deberá coordinar con el área de patrimonio de la DIRESA-HVCA, para el cumplimiento de este.
- Se recomienda a la Autoridad Municipal Adjuntar Todos los compromisos vía Ordenanza Municipal y anexar en el Expediente Definitivo del Proyecto.
- Se recomienda que el Gobierno Local Cumpla con GARANTIZAR LA CONTINUEDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO EL MISMO QUE DEBERÁ ACREDITAR EL ESTABLECIMIENTO DE CONTINGENCIA PARA EL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO, Bajo Ordenanza Municipal.
- Se sugiere Elevar el Presente Informe al Aplicativo del Invierte PE Conjuntamente con el **Oficio de la AUTORIDAD SANITARIA.**

Es cuanto informo a Ud, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ORG

Ara. Eder Ronald Hurtado Lino
EQUIPO GESTION DE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO Y ORG

Bach. Adm. **Ing. A. Santos Garmez**
RESPONSABLE UNIDAD GESTION DE INVERSIONES

ADJUNTO 02 EJEMPLARES DE 363 FOLIOS (Debiendo quedar en custodia de la UGI el Original)

Cc
DIRESA
ARCHIVO

DOC N°	
F N°	



Ing. José L. Matamoras Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154496

Email: hurtadolino@hotmail.com
ARG: EDER RONALD HURTADO LINO

UNIDAD DE GESTION DE INVERSION
Av. Andres A. Caceres S/N. Huancavelica
TEL: 054 2075810

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ley de Creación N° 30398



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Oficina Ejecutora De Planeamiento, Fomento y Organización
SECRETARIA UGI
13 JUN 2024
Reg. N° 0 am
Hora: 8 am
Firma: [Firma]
N° folios: 364 folios

Roble, 12 de Junio del 2024

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Oficina Ejecutora De Planeamiento, Fomento y Organización
SECRETARIA CEPPyORG
12 JUN 2024
REG N°
HORA: 8 am
FIRMA: [Firma]
FOLIOS: 365

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
SECRETARIA GENERAL
12 JUN 2024
REG. SOC. N° 3231907
REG. FOLIO N° 2352654
FOLIOS: 12402
FIRMA: [Firma]

OFICIO N° 150-2024-MDS/A/UF

Señor:

M.C. OSCAR ALBERTO ZUÑIGA VARGAS

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

CON ATENCION A: UGI

Asunto: REMITO EL INFORME TECNICO LEGAL DEL P.S. PUERTO SAN ANTONIO

De mi especial consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de Roble, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica y el mío propio; asimismo en atención a la reunión del CRIIS remito el Informe Técnico Legal del Terreno del Puesto de Salud de Puerto San Antonio a fin de que pueda evaluar la comisión del equipo de la UGI DIRESA HVCA, para proseguir con los trámites administrativos correspondientes.

Con la seguridad de contar con su participación que dará realce a la Elaboración del Expediente Técnico, hago propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA
Antonio Gonzales Cente
ALCALDE

PROVEÍDO: [Firma]
CEPPyC
PARA: [Firma]
12 JUN 2024
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HVCA

Roble Reserva Ecológica de la Región Huancavelica



1.2.4.Certificados de Parámetros

Urbanísticos



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

1.2.5.Certificado de Zonificación y Vías



1.2.6. Informe de Evaluación Estructural



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

1.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS BASE



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica" CON CUI N° 2204165

1.3.1. Programa Medico Funcional (PMF)



Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra
Independencia y de la conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Ayacucho



Huancavelica, 11 de enero del 2024.

OFICIO N° 067 -2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Señor:

Antonio GONZALES CCENTE

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE

Presente.-

ASUNTO : REMITO OPINIÓN FAVORABLE AL PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL.

REF. : OFICIO N° 279-2023-MDR/A.

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente; asimismo en atención al documento de la referencia, remito **OPINIÓN FAVORABLE AL PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL (PMF), DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"**.

En ese sentido, se hace llegar los documentos correspondientes a medios de verificación para su revisión a folios once (11), conforme se detalla:

✓ **INFORME N° 10-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DSSIEM-UIEM.**

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
[Firma]
M.C. Marco Humberto Alegre Romero
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HVCA
C. M. P. 21379



C.C.

ARCHIVO

RECORRIDO

REG. DOC	3013233
REG. EXP.	02192145



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

Huancavelica, 10 de enero del 2024

INFORME N°. 10 - 2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEGPSS-DSSIEM-UIEM

A: **Obsta. CANDIDA J. DE LA CRUZ QUISPE.**
Directora Ejecutiva de Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud.

ASUNTO: Opinión Favorable al Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica" con CUI. 2204165

REFERENCIA: OFICIO N° 279-2023-MDR/A
ACTA DE SESION ORDINARIA N° 028-2023

Tengo a bien de dirigirme a su Despacho, con la finalidad de poner en su conocimiento lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Como es de nuestro conocimiento de acuerdo al Decreto Supremo N°024-2016-SA, Donde se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud.


Artículo 7 Del Ministerio de Salud (MINSA)

7.8

Aprobar la cartera de servicios del o de los establecimientos de salud que comprendan los estudios de pre inversión, expresada en el Programa Médico Funcional, para los casos de establecimientos de salud de mediana y alta complejidad en el ámbito nacional

En tanto se emitan los lineamientos, es responsabilidad de la Entidad a cargo, solicitar al Ministerio de Salud la asistencia técnica respectiva, a fin de revisar y evaluar conjuntamente la consistencia del proyecto en relación al Programa Médico Funcional; resultado de lo cual se emitirá opinión de pertinencia y consistencia.

Aprobar la cartera de servicios de salud o de los establecimientos de salud que comprenden los estudios de pre inversión, expresada en el Programa Médico Funcional, para los casos que corresponden a establecimientos de salud de baja y mediana complejidad en el ámbito distrital y provincial, en lo que corresponde a puestos, centros de salud, hospitales locales u otros servicios de salud de los Gobiernos Locales.



Para complementar el mencionado Decreto Supremo, la Dirección Regional de Salud Huancavelica, el 13 de marzo del 2023, Emite la resolución directoral regional N°190-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA mediante el cual reconstituye el "COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD DE ALCANCE REGIONAL Y LOCAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA" con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del sector salud a través de la evaluación de la Cartera de Servicios y Programa Médico Funcional de los proyectos de inversión

2. ANÁLISIS

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble Señor Antonio Gonzales Ccente, solicita evaluación y aprobación del Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica" con CUI. 2204165, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Decreto Legislativo N°1157 y normas conexas

El Comité de Evaluación de la Cartera de Servicios y Programa Médico Funcional de Establecimientos de Salud de Mediana y Baja Complejidad de Alcance Regional y Local de la Dirección Regional de Salud Huancavelica

REG. DOC	3012145
REG. EXP	2192537



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

INFORME N°. 10 - 2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEGPSS-DSSIEM-UIEM

A: **Obsta. CANDIDA J. DE LA CRUZ QUISPE.**
Directora Ejecutiva de Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud.

ASUNTO: Opinión Favorable al Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión: 'Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica' con CUI 2204165

REFERENCIA: OFICIO N°279-2023-MORJA
ACTA DE SESION ORDINARIA N° 026-2023

Tengo a bien de dirigirme a su Despacho, con la finalidad de poner en su conocimiento lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Como es de nuestro conocimiento de acuerdo al Decreto Supremo N°024-2016-SA, donde se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157 que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud.

Artículo 7 Del Ministerio de Salud (MINSAL)

7.8.

Aprobar la cartera de servicios del o de los establecimientos de salud que comprendan los estudios de pre inversión, expresada en el Programa Médico Funcional para los casos de establecimientos de salud de mediana y alta complejidad en el ámbito nacional.

En tanto se emitan los lineamientos, es responsabilidad de la Entidad a cargo, solicitar al Ministerio de Salud la asistencia técnica respectiva, a fin de revisar y evaluar conjuntamente la consistencia del proyecto en relación al Programa Médico Funcional; resultado de lo cual se emitirá opinión de pertinencia y consistencia.

10.4.

Aprobar la cartera de servicios de salud o de los establecimientos de salud que comprenden los estudios de pre inversión, expresada en el Programa Médico Funcional, para los casos que corresponden a establecimientos de salud de baja y mediana complejidad en el ámbito distrital y provincial, en lo que corresponde a puestos, centros de salud, hospitales locales u otros servicios de salud de los Gobiernos Locales.

Para complementar el mencionado Decreto Supremo, la Dirección Regional de Salud Huancavelica, el 13 de marzo del 2023, emite la resolución directoral regional N°190-2023/GOB.REG-HVCA/DIRESA mediante el cual reconfirma el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD DE ALCANCE REGIONAL Y LOCAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del sector salud a través de la evaluación de la Cartera de Servicios y Programa Médico Funcional de los proyectos de inversión.

2. ANÁLISIS

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble Señor Antonio Gonzales Ccente, solicita evaluación y aprobación del Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión: 'Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica' con CUI 2204165, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Decreto Legislativo N°1157 y normas conexas

El Comité de Evaluación de la Cartera de Servicios y Programa Médico Funcional de Establecimientos de Salud de Mediana y Baja Complejidad de Alcance Regional y Local de la Dirección Regional de Salud Huancavelica

REG. DOC.	3012145
REG. EXP.	2192537



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

ACTA DE SESION ORDINARIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD DE ALCANCE REGIONAL Y LOCAL DE LA DIRESA HUANCAMELICA

Entidad DIRESA HUANCAMELICA
 Fecha 29 de diciembre del 2023
 Hora de inicio 3:00 horas
 Modalidad Presencial
 Participantes

- Presidente: C.D. Javier Maravi Arana
 Miembros: Bach. Ing. Atón Atón Capón
 Lic. Gladia Ofarte Castro
 Lic. Adm. Fany Enríquez Huaman
 Ing. Raúl Amadeo Caceres Mendoza

AGENDA:

- 1 Evaluación del Levantamiento de Observaciones al Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tarma - Departamento de Huancavelica" con CUI 2204165.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Evaluación de la Subsanación de Observaciones al Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tarma - Departamento de Huancavelica" con CUI 2204165.

- A la evaluación de la subsanación de observaciones del Programa Médico Funcional se identifica lo siguiente:
 - El programa médico funcional evaluado, si se ajusta a la cartera de servicios referencial propuesto por la autoridad sanitaria regional DIRESA Huancavelica, emitido mediante informe N° 071 - 2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEGPSS-DSSIEM/RCS.
 - La proyección de atenciones al año 15 en el horizonte del proyecto son coherentes y concordantes con la data estadística de la DIRESA Huancavelica.
 - El dimensionamiento y la cantidad de ambientes propuestos es concordante con la demanda y el rol de establecimiento puesto de entrada que ha de cumplir en el marco de la RIS fortalecido por el principio de accesibilidad.
- Persisten las Observaciones Planteadas en el Acta de Sesión Ordinaria N° 023-2023.
- El PI se encuentra incorporado en el CRIIS en condición de OBSERVADO.
- El PI NO evidencia saneamiento físico legal del terreno.
- El PI NO cuenta con opinión Favorable de Terreno.

CONCLUSIONES Y ACUERDOS:



1. A la evaluación del Levantamiento de Observaciones al Programa Médico Funcional (PMF) del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Robo - Provincia de Tarma - Departamento de Huancavelica" con CUI 2204165

El Programa Médico Funcional presentado y evaluado Si cumple con los criterios técnicos normativos para su aprobación.


Sin embargo, persisten las siguientes observaciones:


- Persisten las Observaciones Puntadas en el Acta de Sesión Ordinaria N° 020-2023
- El PI se encuentra incorporado en el CRUS en condición de OBSERVADO
- El PINO evidencia saneamiento físico legal del terreno
- El PINO cuenta con opinión Favorable de Terreno.


RECOMENDACIONES:

1. El gestor de la inversión, deberá subsanar las observaciones persistentes para proseguir con las siguientes fases de evaluación del PI.
2. La secretaría técnica, por función deberá emitir los informes técnicos de los documentos aprobados, en un plazo no mayor a 03 días hábiles, asimismo, canalizar la comunicación a los interesados del contenido vertido en la presente acta

Sin más que tratar, se da por culminado la reunión siendo las 16:30 horas del mismo día, firmando los participantes:


D. Javier Murillo
Presidente


D. José L. Matamoros Rodrigo
Presidente

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA

Ing. Aldon Acero Cepeda
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA

Ing. Raúl A. Caceres Mendoza
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA

Ing. Raúl A. Caceres Mendoza
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL DEL P.S. PUERTO SAN ANTONIO

DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO: NOROCCIDENTAL / MANIZALES

CATEGORIA DE SERVICIO	ATENCIÓNES AÑO 15	GRADO DE UTILIZACIÓN	AMBIENTES DEL SERVICIO UPSB CONSULTA EXTERNA (*)	CODIGO AMBIENTE	AREAS Y CAMAS	OBSERVACIONES (*)
Consultas internacionales por motivos generales	1630	0.13	CONSULTA TORO DE MANIZALES	REL 1	1630	Consultas de medicina funcional en atención y diagnóstico por Ambulancia
Tratamientos	48	0.01	TELECONSULTA TORO	ENF 1	1	(*)
Atención ambulatoria por motivo general	2,306	0.33	CONSULTA TORO (CONSEJO Y DESARROLLO)	ENF 1	1	(*)
	1,040	0.14	SALA DE MANIZALES	ENF 1	1	(*)
	667	0.12	SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	ENF 1	1	(*)
	1,199	0.01	PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	PRE 2	1	(*)
	1,021	0.01	ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO MAYOR	PRE 4	1	(*)
	1,199	0.01	CONSEJO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	PRE 4	1	(*)
	211	0.03	CONSULTA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	PRE 1	1	(*)
	174	0.07	ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJO DEL PACIENTE	PRE 1	1	(*)
	1,088	0.01	CONSEJO Y PREVENCIÓN DE CÁNCER	PRE 1	1	(*)
	472	0.03	CONTROL PRENATAL (CONSEJO PUEBLO)	PRE 1	1	(*)
	464	0.04	PREVENCIÓN FAMILIAR	PRE 1	1	(*)
	591	1.00	PREVENCIÓN FAMILIAR	PRE 1	1	(*)
	161	0.02	CONSULTA DE PSICOLOGÍA	PRE 1	1	(*)
	146	0.03	CONSULTA DE ODONTOLÓGICA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGÍA ORAL	PRE 1	1	(*)
			PATOLOGÍA CLÍNICA			
			UNIDAD DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	LAB 1	1	(*)
			LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA / BIOQUÍMICA	LAB 2	1	(*)
			LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	LAB 3	1	(*)
			ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN INTEGRAL			
			CONSULTA TORO DE NUTRICIÓN	NUT 1	1	(*)
			ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS			

Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 184495

C.D. JAVIER MARAVI ARANA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 184495

COMANDO EN JEFE DE MANIZALES
COMANDO EN JEFE DE MANIZALES

COMANDO EN JEFE DE MANIZALES
COMANDO EN JEFE DE MANIZALES

References

1940-1941 INFORMATION ON HAZARDOUS
WASTE CONTAINERS
DEPARTMENT OF THE ARMY
C. M. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1

Barb. Inc., Alcohol Account Closed
— **Barb. Inc.**, a Long Beach, Cal., wine distributor, has closed its alcohol account with the state.

ACTIVIDAD DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS				
1	2	3	4	5
Descripción de medicamento, dosis, forma de uso y frecuencia de administración	1501	N/A	1.0	1
DESCRIPCIÓN Y EFECTUACIÓN				
1.72	N/A	1.0	1.0	1
Descripción de medicamento y dosis				
1.73	N/A	1.0	1.0	1
Descripción de medicamento y dosis				
ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA				
1.74	N/A	1.0	1.0	1
Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria				

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS	CANTIDAD
1.75	1
1.76	1
1.77	1
1.78	1
1.79	1
1.80	1
1.81	1
1.82	1
1.83	1
1.84	1
1.85	1
1.86	1
1.87	1
1.88	1
1.89	1
1.90	1
1.91	1
1.92	1
1.93	1
1.94	1
1.95	1
1.96	1
1.97	1
1.98	1
1.99	1
2.00	1

1.75 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.76 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.77 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.78 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.79 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.80 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.81 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.82 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.83 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.84 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.85 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.86 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.87 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.88 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.89 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.90 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.91 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.92 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.93 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.94 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.95 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.96 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.97 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.98 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

1.99 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

2.00 Descripción de actividad de salud familiar y comunitaria

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAYEL

Dr. Yelvis Freddy Romani Noya
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAYEL

Dr. Yelvis Freddy Romani Noya
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAYEL

Dr. JAVIER MARIANA ARANA
SUB GERENTE DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAYEL

Dr. JAVIER MARIANA ARANA
SUB GERENTE DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TAYACAJA - HUANCAMELICA

"PANG DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Huancavelica, 27 de Diciembre del 2023

OFICIO N° 279 - 2023- MDR/A

SEÑOR:
DR. MARGO HERBERTH ALEGRE ROMERO
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA.

CIUDAD:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA	
SECRETARIA GENERAL	
REG. GCS IN.
REG. EST. IP.
REG. GCS

ASUNTO EVALUACION Y APROBACION DEL PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

REFERENCIA: Oficio N° 2352-2023/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Es grato dirigirme a su digno despacho, en primer lugar para hacer llegar el saludo cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de Roble, a la vez en atención al Oficio de la Referencia hago llegar el **Programa Medico Funcional del Puesto de Salud de Puerto San Antonio** para que pueda ser evaluado y aprobado por el Comité de Evaluación, de acuerdo a la Cartera de Servicios emitido por la DIRESA Huancavelica, que usted dignamente lo dirige. Adjunto CD para su verificación y análisis correspondiente

Sin otro particular me suscribo de usted para expresarle las muestras de mi estima consideración

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Antonio Gonzales Cceres
ALCALDE



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	
DSSJEM	
RECEPCION	
REG. GCS IN.
REG. EST. IP.
REG. GCS

¡¡Siempre con el Pueblo!!

Roble Reserva Ecológica de la Región Huancavelica



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

1.3.2. Programa Medico Arquitectónico

(PMA)

Huancavelica, 03 de abril del 2024

OFICIO N° 646 -2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Señor:

Antonio GONZALES CCENTE

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble

Roble -

ASUNTO : APROBACIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO
ARQUITECTÓNICO DEL EE.SS. PUERTO SAN
ANTONIO

REF. : OFICIO N° 34-2024-A/MDR.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo a nombre de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica y el mío propio, en atención al documento de la referencia remito la **APROBACIÓN AL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".**

En ese sentido, se hace llegar los documentos correspondientes a medios de verificación y su revisión, a diecisiete (17) folios, según se detalla:

✓ **INFORME N° 112-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OSSIEM-UIEM.**

Sin otro particular me suscribo para expresarle el sentimiento de mi especial consideración.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
M.C. Osmar ALI, en Representación
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD - HVCA.
C.M.R. 346599



C.C.
ARCHIVO
042WEBF/melod

REG. DOC	3126628
REG. EXP.	02225593

INFORME Nro. 112 - 2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DSSIEM-UIEM

A : **Lic. Enf. EDUARDO BEDRIÑANA FIGUEROA**
 Director (e) de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud

ASUNTO : REMITO INFORME DE APROBACION DEL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - EE.SS. PUERTO SAN ANTONIO

REF. : Oficio N° 034-2024-A/MDR

FECHA : Huancavelica, 01 de abril de 2024

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, asimismo en atención al documento de la referencia, remito el Informe N° 010-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DEGPSS-DSSIEyM-UIEM-jva, emitido por el Arq. José VERAN ARAUJO, quien emite la Aprobación del Programa Medico Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del EE.SS. Puerto San Antonio del Distrito de Roble de la Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica", por lo que se le sugiere notificar a la parte usuaria. Adjunto 16 Folios.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA
 DESPSS
 DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD
 Lic. Eduardo Bedriñana Figueroa



Dr. Antonio
 14/04/24

DOC.	3121437
EXP.	2225593

PROCESADO N° _____ GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEGPSS

A: _____

PARA: *Remite a la parte interesada*

PLAZA: *03* DE *ABRIL* DEL 20*24*


DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION

Huancavelica, 20 de marzo del 2024

INFORME N° 010 - 2024/COB.REG.HVCA/GRDS-DECPSS-DIRESA-DSSIEM-UIEM-JVA

A: **Bach. Ing. ABDON ACERO CAPCHA.**
Jefe de la unidad de infraestructura equipamiento y mantenimiento.

ASUNTO: **APROBACION del PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO del proyecto de inversión PI.**



"Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2204165.

REFERENCIA: **OFICIO N° 034-2024-A/MDR. de fecha 06/FEB/24.**

Tengo a bien de dirigirme a su Despacho, con la finalidad de poner en su conocimiento lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

DECRETO SUPREMO N° 024-2016-SA de fecha 10/JUL/16 en la que se aprueba la modernización de la gestión de la inversión pública en salud.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1157, de fecha 10/JUL/16 que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud.

Artículo 27

De los lineamientos del Expediente Técnico Para la formulación del expediente técnico se deberán considerar los lineamientos que provienen de los mecanismos previos. La programación y el diseño arquitectónico del expediente técnico serán desarrollados en función del PROGRAMA ARQUITECTÓNICO del estudio de preinversión del proyecto.

La correspondencia del programa y el diseño arquitectónico del estudio de preinversión y el expediente técnico deberá ser aprobada por la unidad ejecutora, previa opinión favorable de la autoridad sanitaria del pliego correspondiente.

El PROGRAMA ARQUITECTÓNICO es una lista de los ambientes de un establecimiento de salud dimensionado en metros cuadrados (m²). Tiene como sustento los resultados de un programa médico funcional y se organiza por Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) y Unidad Productora de Servicios (UPS). Adicionalmente, se considera un porcentaje para circulación y aires.

El PROGRAMA ARQUITECTÓNICO no considera las áreas paternas complementarias a la volumetría del proyecto.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 190-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA de fecha 13/MAR/23 de la Dirección Regional de Salud Huancavelica mediante el cual **SE RESUELVE:**

ARTICULO 1° reconstituir el "COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS, PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL, PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO Y PLANTEAMIENTO

JOSE VERAN ARAUJO
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU CAP 2041
REG. DOC: []
REG. EXP: []

CELULAR: 984826795
CORREO: PVERANP2020@GMAIL.COM

JOSE VERAN ARAUJO
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU
CAP 2041
REG. DOC: []
REG. EXP: []

ARQUITECTONICO GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD DE ALCANCE REGIONAL Y LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA”.

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del sector salud a través de la evaluación de la Cartera de Servicios y Programa Médico Funcional y otros documentos de sustento de los proyectos de inversión.

II. ANÁLISIS:

OFICIO N° 034-2024-A/MDR. de fecha 06/FEB/24, en la que la Municipalidad distrital de Roble, solicita evaluación del programa medico arquitectónico PMA del proyecto para el proyecto de inversión PI.

“Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2204165.

El Comité de Evaluación de la Cartera de Servicios, Programa Médico Funcional, Programa Médico Arquitectónico y Planteamiento Arquitectónico General de Establecimientos de Salud de Mediana y Baja Complejidad de Alcance Regional y Local de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, ha evaluado el Programa Médico arquitectónico PMA del Proyecto de Inversión denominado:

“Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2204165. En la Sesión Ordinaria N° 008-2024, de fecha 07/MAR/24 que en contenido expone, concluye y recomienda:

- ✓ El Programa Médico Arquitectónico presentado, SI SE AJUSTA a la cartera de servicios y es concordante con el Programa Médico Funcional aprobado por la Autoridad Sanitaria DIRESA Huancavelica.
- ✓ El PMA presentado cuenta con los CRITERIOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS para su aprobación.

En conclusión, el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto con CUI N° 2204165 SI CUENTA con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

Por tanto, el Comité SI APRUEBA el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto de Inversión denominado: “Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2204165.

III. CONCLUSIONES:

A partir de lo expuesto anteriormente, a la evaluación de la solicitud de evaluación del programa médico arquitectónico PMA para el proyecto de inversión PI.

- ✓ "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Rohle - Provincia de Tarma - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2204165.

La Dirección Regional de Salud Huancavelica como Autoridad Sanitaria, APRUEBA la evaluación del Programa Médico Funcional PMA descrito líneas arriba.

Se expide el presente informe en concordancia con el Decreto en Legislativo N° 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión Pública Salud.

IV. RECOMENDACIONES:

La secretaría técnica, por función deberá emitir los informes técnicos de los documentos aprobados, en un plazo no mayor a 03 días hábiles.

La secretaría técnica deberá canalizar la comunicación a los interesados del contenido vertido en el presente informe.

La secretaría técnica derivará para su suscripción por la oficina de Inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional.

La Unidad Formuladora, para la revisión y evaluación del programa médico arquitectónico, deberá adjuntar el informe técnico legal del terreno debidamente suscrito por la unidad formuladora, área legal y opinión favorable de la autoridad sanitaria regional.

ANEXO.

- ✓ OFICIO N° 034-2024-MDC-A/MDR. de fecha 06/FEB/24.
- ✓ COPIA DE SESION ORDINARIA N° 008-2023 de fecha 07/MAR/24.

Es todo lo que le puedo manifestar para su conocimiento.

Atentamente.


JOSÉ VERAN ARAUJO
ARQUITECTO
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
N° 6541

C.C. Archivo
 DSS/Reg
 JMA/iva

ACTA DE SESION ORDINARIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL, PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO Y PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO GENERAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD DE ALCANCE REGIONAL Y LOCAL DE LA DIRESA HUANCVELICA

Entidad DIRESA HUANCVELICA

Fecha 07 de marzo del 2024.

Hora de inicio 15:00 horas

Modalidad Presencial

Participantes

- Presidente: C.D. Javier Maravi Arana
- Informes: Bach. Ing. Abdón Acero Cepeda
Lic. Gladia Olarte Castro
Lic. Adm. Friny Enriquez Huaman
Ing. Raúl Amadeo Coencho Mendoza.
- Personal Especialista: Arq. José Verón Araujo

AGENDA:

1. Evaluación de la segunda subsanación de observaciones del Programa Medico Funcional del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud en los establecimientos de salud de Carcosi, Yurayacasa, Chajnacampa y Urcayocasa, Misra Rey Secolla, Misra de Salud Angaraes, Distrito de Congalla, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica con CUI N° 2347151
2. Evaluación del Programa Medico Funcional del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Santa Rosa de Pachacalla del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica".
3. Evaluación del Programa Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutoria del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tarma - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2204145.
4. Evaluación del Programa Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del servicio de atención básicos en Nuevo Occoro del Distrito de Nuevo Occoro, Provincia de Huancavelica".
5. Evaluación del Planteamiento General del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de salud del primer nivel de complejidad de categoría (I-2) del Puesto de Salud de Chopocapampa, del Centro Poblado de Chopocapampa del Distrito de Paucará - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2507726.
6. Evaluación del Programa Medico Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación del servicio de atención básicos en Buenos Aires de Parco Chacapunco del Centro Poblado Buenos Aires Parco, Distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica".
7. Evaluación del Planteamiento Arquitectónico General del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-2 de Lillinta, del Centro Poblado de Lillinta del Distrito de Pilpichaca - Provincia de Huáytará, Departamento de Huancavelica"
8. Evaluación del Programa Medico Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Atención en Salud Básicos a Villa de Arma del Distrito de Arma, Provincia de Castrovirreyna y Departamento de Huancavelica".

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Evaluación del Programa Médico Funcional del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Salud en los establecimientos de salud de Carcosi, Yuncacasa, Chaynabamba y Lircayccasa, Micro Red Seccila, Red de Salud Angaraes, Distrito de Congalla, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica" con N° 2347151.

- En atención al Oficio N° 062-2024-MDC-Ang/A suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Congalla, de fecha de recepción 04 de marzo del presente, donde solicitan evaluación y aprobación del Programa Médico Funcional del Proyecto con CUI N° 2347151.

A la evaluación en el Banco de Inversiones se identifica lo siguiente:

Cuadro N° 01

Código Único de Inversión (CUI)	2347151
KESS	CARCOSI YUNYACCASA CHAYNABAMBA LIRCAYCCASA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA
FECHA DE VIABILIDAD	07/11/2019
ACTA DEL CRIS	SI OBSERVADO
COSTO DE INVERSIÓN VIABLE	S/. 9,370,921.78
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	S/. 9,649,421.78
PMI	SI AL 2024 S/. 950,000.00
AVANCE FINANCIERO AL 2023	S/. 30,000.00
AVANCE FÍSICO	0 %
ESTADO SITUACIONAL	- Cuenta con Formulario N° 00-A, ETAPA: Evaluación Física (C) - Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 118-2023-MDC/A, de fecha 04/07/2023 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – MEF (consulta 07/03/2024)

- 1.1. El PI NO cuenta con el INFORME TÉCNICO LEGAL A LA SELECCIÓN DEL TERRENO aprobado y suscrito por la unidad formuladora y la autoridad regional en salud el cual deberá ser realizado a la brevedad posible.
- 1.2. De acuerdo al seguimiento a través del SSI – MEF - Cuadro N° 01, el PI de CUI N° 2347151 se declaró viable y aprobó el expediente técnico sin contar con el PMF debidamente aprobado por la autoridad sanitaria regional.
- 1.3. Con Oficio Múltiple N° 00026-2024-OGPPM-MINSA de fecha 12 de febrero del 2024, el Ministerio de Salud, da oportunidad para la regularización de la aprobación del Programa Médico Funcional de los Proyectos de Inversión Pública para el sector salud y el PI de CUI N° 2347151 se sitúa en la Casuística N° 2. "PI viable cuenta con PMF elaborado, pero no cuenta con la aprobación por la autoridad de salud regional".
En ese sentido, el Comité procede a evaluar la regularización del Programa Médico Funcional de Proyectos de Inversión Pública del sector Salud.

A la evaluación de los PMF:

A. CARCOSI:

- El programa médico funcional evaluado, SI se ajusta a la cartera de servicios referencial propuesto por la autoridad sanitaria regional DIRESA Huancavelica.
- La proyección de atenciones al año 15 en el horizonte del proyecto SI son coherentes y concordantes con la data estadística de la DIRESA Huancavelica.
- Los valores referenciales del volumen de producción optimizada del ambiente SI son congruentes con la normativa vigente.

- El dimensionamiento y la cantidad de ambientes propuestos SI es concordante con la demanda y el rol de establecimiento que ha de cumplir en el marco de la RIS.

B. YUNYACCASA:

- El programa médico funcional evaluado. SI se ajusta a la cartera de servicios referencial propuesto por la autoridad sanitaria regional DIRESA Huancavelica
- La proyección de atenciones al año 15 en el horizonte del proyecto SI son coherentes y concordantes con la data estadística de la DIRESA Huancavelica.
- Los valores referenciales del volumen de producción optimizada del ambiente SI son congruentes con la normativa vigente.
- El dimensionamiento y la cantidad de ambientes propuestos SI es concordante con la demanda y el rol de establecimiento que ha de cumplir en el marco de la RIS.

C. CHAYNABAMBA:

- El programa médico funcional evaluado. SI se ajusta a la cartera de servicios referencial propuesto por la autoridad sanitaria regional DIRESA Huancavelica.
- La proyección de atenciones al año 15 en el horizonte del proyecto SI son coherentes y concordantes con la data estadística de la DIRESA Huancavelica.
- Los valores referenciales del volumen de producción optimizada del ambiente SI son congruentes con la normativa vigente.
- El dimensionamiento y la cantidad de ambientes propuestos SI es concordante con la demanda y el rol de establecimiento que ha de cumplir en el marco de la RIS.

D. LIRCAYCCASA:

- El programa médico funcional evaluado, SI se ajusta a la cartera de servicios referencial propuesto por la autoridad sanitaria regional DIRESA Huancavelica.
- La proyección de atenciones al año 15 en el horizonte del proyecto SI son coherentes y concordantes con la data estadística de la DIRESA Huancavelica.
- Los valores referenciales del volumen de producción optimizada del ambiente SI son congruentes con la normativa vigente.
- El dimensionamiento y la cantidad de ambientes propuestos SI es concordante con la demanda y el rol de establecimiento que ha de cumplir en el marco de la RIS.

En conclusión, el Programa Médico Funcional del Proyecto SI cuenta con los requisitos y criterios técnicos y normativos para su aprobación.

Por tanto, el Comité SI aprueba el Programa Médico Funcional del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en los establecimientos de salud de Cantosi, Yunyaccasa, Chaynabamba y Lircayccasa, Micro Red Secella, Red de Salud Angaraes, Distrito de Congalla, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2347151.

Se recomienda:

- Se recomienda que la Unidad Formuladora deba realizar y remitir a la brevedad el Informe Técnico Legal del temario.
- Al Gestor del Proyecto de Inversión, debe actualizar el expediente técnico ajustado al Programa Médico Funcional aprobado.
- Remite un informe a la Dirección General para que esta a su vez ponga de conocimiento a la Contraloría General Sede Regional Huancavelica ya que el Proyecto de Inversión de CUI N°

2493037 se declaró viable y aprobó el expediente técnico sin contar con el PMF debidamente aprobado por la autoridad sanitaria regional.

2. Evaluación del Programa Médico Funcional del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Santa Rosa de Pachacalla del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica" de CUI N° 2487694.

En atención al Informe N° 142-2024-GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGEPI, suscrito por el Sub Gerente de Estudios de Pre Inversión del Gobierno Regional de Huancavelica donde solicita la actualización del Programa Médico Funcional del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Santa Rosa de Pachacalla del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica" de CUI N° 2487694., se procede a realizar la evaluación:

- 2.1 El documento presentado adjunta un programa médico funcional suscrito por dos servidores de la DIRESA Huancavelica sin informe adjunto, sin suscripción del Director de Servicios de Salud y el Director General. Asimismo, adjunta un programa arquitectónico suscrito solo por un profesional arquitecto ajeno a la DIRESA Huancavelica.

A la evaluación del PMF:

- El programa médico funcional evaluado, NO adjunta cartera de servicios referencial emitido por la Autoridad Sanitaria DIRESA Huancavelica.
- El Comité, no actualiza los Programas Médico Funcionales, mas solo evalúa y de corresponder aprueba los mismos.

En conclusión, el Programa Médico Funcional del Proyecto en atención NO podrá ser evaluado sin una cartera de servicios referencial otorgado por la Autoridad Sanitaria Regional DIRESA Huancavelica.

Por tanto, el Comité No realiza la evaluación del PMF del proyecto en atención.

3. Evaluación del Programa Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutoria del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tarma - Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2204165.

En atención al Oficio N° 034-2024-A/MDR, de fecha de recepción 06 de febrero del 2024 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble remite el programa arquitectónico del establecimiento de salud Puerto San Antonio para su evaluación.

- El Programa Médico Arquitectónico presentado, SI se ajusta a la cartera de servicios y es concordante con el Programa Médico Funcional aprobado por la Autoridad Sanitaria DIRESA Huancavelica.
- El PMA presentado cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

En conclusión, el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto con CUI N° 2204165 SI cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

Por tanto, el Comité SI aprueba el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutoria del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2204165.

4. Evaluación del Programa Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del servicio de atención básicos en Nuevo Occoro del Distrito de Nuevo Occoro, Provincia de Huancavelica" de Código de Idea N°218793.

En atención al Oficio N° 018-2024-ALCALDIA / MDIO-HVCA, de fecha de recepción 29 de enero del 2024 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro solicita revisión y aprobación del Programa Médico Arquitectónico del PI:

- El Programa Médico Arquitectónico presentado, SI se ajusta a la cartera de servicios y es concordante con el Programa Médico Funcional aprobado por la Autoridad Sanitaria DIRESA Huancavelica.
- El PMA presentado cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación

En conclusión, el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto SI cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

Por tanto, el Comité SI aprueba el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento del servicio de atención básicos en Nuevo Occoro del Distrito de Nuevo Occoro, Provincia de Huancavelica".

5. Evaluación del Planteamiento General del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de salud del primer nivel de complejidad de categoría (I-2) del Puesto de Salud de Chopccapampa, del Centro Poblado de Chopccapampa del Distrito de Paucará – Provincia de Acobamba – Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2507726.

En atención al Informe N° 044-2024/QOB.REG.HVCA/GSRA/G, de fecha de recepción 01 de marzo del 2024 suscrito por el Gerente Sub Regional de Acobamba en la que solicita revisión aprobación del planteamiento general del proyecto de inversión,

- El documento de referencia NO adjunta el planeamiento general del proyecto de inversión.
- No adjunta el Programa Médico Funcional debidamente aprobado por la Autoridad Sanitaria Regional.

En conclusión, el documento en atención NO pueda ser evaluado.

Se recomienda hacer de conocimiento a la Gerencia Sub Regional de Acobamba para los fines que sean necesarios.

6. Evaluación del Programa Médico Arquitectónico del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación del servicio de atención básicos en Buenos Aires de Parco Chacapunco del Centro

Poblado Buenos Aires Parco, Distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica°.

En atención al Oficio N° 029-2024-MDA/A, de fecha de recepción 29 de enero del 2024 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anchonga, quien solicita la aprobación del Programa Médico Arquitectónico del PI:

A la evaluación en el Banco de Inversiones se identifica lo siguiente:

Cuadro N° 01

Código Único de Inversión (CUI)	2634259
BESS	BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCU
UNIDAD FORMULADORA (UF)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
FECHA DE VIABILIDAD	19/02/2024
ACTA DEL COMIS	7 - OBSERVADO
COSTO DE INVERSIÓN VIABLE	S/. 12,568,515.7
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	S/. 12,568,515.7
PMI	SI AL 2024 S/ 100,000.00
AVANCE FINANCIERO AL 2023	S/. 0.00
AVANCE FÍSICO	0%
ESTADO SITUACIONAL	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - MES (consulta 07/03/2024)

- 5.1. El PI NO cuenta con el INFORME TÉCNICO LEGAL A LA SELECCIÓN DEL TERRENO aprobado y suscrito por la unidad formuladora y la autoridad regional en salud, el cual deberá ser realizado a la brevedad posible
- 5.2. El Programa Médico Arquitectónico presentado, SI se ajusta a la cartera de servicios y es concordante con el Programa Médico Funcional aprobado por la Autoridad Sanitaria DIRESA Huancavelica.
- 5.3. El PMA presentado cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

En conclusión, el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto SI cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

Por tanto, el Comité SI aprueba el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto de Inversión denominado: "Mejoramiento y Ampliación del servicio de atención básica en Buenos Aires de Parco Chacapunco del Centro Poblado Buenos Aires Parco, Distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica" a NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, por gestorario posterior a la declaratoria de viabilidad del PI.

7. Evaluación del Planteamiento Arquitectónico General del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-2 de Lillinta, del Centro Poblado de Lillinta del Distrito de Pilpicheca - Provincia de Huaytará, Departamento de Huancavelica".

En atención al Oficio N° 030-2024/GOB.REG.HVCA/GSR-H/C, de fecha de recepción 07 de marzo del 2024 suscrito por el Gerente Sub Regional de Huaytará, remite la subsanación de observaciones del PI:

Al respecto:

El planteamiento Arquitectónico General presentado SI se ajusta al Programa Medico Funcional y guarda relación con el Programa Arquitectónico.

Las relaciones funcionales del Proyecto SI son coherentes.

El consultor ha acogido las recomendaciones realizadas en la reunión virtual de sustento del planteamiento arquitectónico general.

Hallazgos:

El Programa Medico Funcional fue remitido a la Gerencia Sub Regional de Huaytará en octubre del 2021, mediante Oficio N° 2307-2021 GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, con el asunto: Remito Opinión Técnica.

El Programa Medico Funcional Remitido, no cuenta con las firmas de los funcionarios responsables de la DIRESA Huancavelica (Director de Servicios de Salud y Director Regional de Salud)

Los grados de utilización del Programa Medico Funcional son ínfimos, no justificando principalmente el ambiente de estimulación temprana.

Con Oficio Múltiple N° 00026-2024-OGP/PM-MINSA de fecha 12 de febrero del 2024, el Ministerio de Salud, da oportunidad para la regularización de la aprobación del Programa Médico Funcional de los Proyectos de Inversión Pública para el sector salud.

De acuerdo a ello, el Proyecto de Inversión motivo de evaluación se ajusta al

- 7.1.1 CASO 2: Cuando el PI del Sector Salud viable cuenta con PMF elaborado, pero no cuenta con la aprobación por la Autoridad de Salud Regional, la entidad a cargo gestionara su aprobación

CONCLUSIONES:

El planteamiento Arquitectónico General presentado SI cuenta con los criterios técnicos para su aprobación, ya que, de acuerdo a las sugerencias dadas, no ha considerado el ambiente de estimulación temprana y han mejorado las relaciones funcionales de los ambientes.

El Programa Medico Funcional NO cuenta con la debida aprobación de la Autoridad Sanitaria Regional

En virtud al Oficio Múltiple N° 00026-2024-OGP/PM-MINSA, la Gerencia Sub Regional de Huaytará, deberá actualizar y solicitar la aprobación del Programa Medico Funcional del Proyecto.

Por tanto, el Comité NO aprueba el Planteamiento General del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-2 de Lillinta, del Centro Poblado de Lillinta del Distrito de Pilpichaca - Provincia de Huaytará, Departamento de Huancavelica", hasta la debida actualización y aprobación del Programa Medico Funcional, en aras a dar continuidad al Proyecto de Inversión.

Se recomienda:

La Gerencia Sub Regional de Huaytará, deberá actualizar y solicitar la aprobación del Programa Medico Funcional del Proyecto.

1. Evaluación del Programa Medico Arquitectónico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio de Atención en Salud Básicos e Villa de Arma del Distrito de Arma, Provincia de Castromayna y Departamento de Huancavelica".

El Programa Médico Arquitectónico presentado, SI se ajusta a la cartera de servicios y es concordante con el Programa Médico Funcional aprobado por la Autoridad Sanitaria DIRESA Huancavelica.

El PMA presentado cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

En conclusión, el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto SI cuenta con los criterios técnicos y normativos para su aprobación.

Por tanto, el Comité SI aprueba el Programa Médico Arquitectónico del Proyecto de inversión denominado: "Mejoramiento del Servicio de Atención en Salud Básicos e Villa de Arma del Distrito de Arma, Provincia de Castrovireyna y Departamento de Huancavelica"

RECOMENDACIONES:

1. La secretaria técnica, por función deberá elaborar y emitir el informe técnico de APROBACION DEL PMF del PI "Mejoramiento de los Servicios de Salud en los establecimientos de salud de Carcasi, Yumayocasa, Chaynabamba y Lircayccasa, Micro Red Secolla, Red de Salud Angaraes, Distrito de Congalla, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica con CUI N° 2347151 y derivarlo para su suscripción por la oficina de inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional
2. La secretaria técnica, por función deberá comunicar a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión del Gobierno Regional, que el Programa Médico Funcional del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Santa Rosa de Pachacalla del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica" NO podrá ser evaluado sin una cartera de servicios referencial otorgado por la Autoridad Sanitaria Regional DIRESA Huancavelica.
3. La secretaria técnica, por función deberá elaborar y emitir el informe técnico de APROBACION DEL PMA del PI "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del Puerto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble – Provincia de Tarma – Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2204165 y derivarlo para su suscripción por la oficina de inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional.
4. La secretaria técnica, por función deberá elaborar y emitir el informe técnico de APROBACION DEL PMA del PI "Mejoramiento del servicio de atención básicos en Nuevo Occoro del Distrito de Nuevo Occoro, Provincia de Huancavelica" y derivarlo para su suscripción por la oficina de inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional.
5. La secretaria técnica, por función deberá comunicar a la Sub Gerencia de Estudios de Pre inversión del Gobierno Regional, que el Programa Médico Funcional del Proyecto : "Mejoramiento de los servicios de salud del primer nivel de complejidad de categoría (I-2) del Puerto de Salud de Choquecapampa, del Centro Poblado de Choquecapampa del Distrito de Pascaná – Provincia de Acobamba – Departamento de Huancavelica", con CUI N° 2507726 NO podrá ser evaluado por no adjuntar el planteamiento general y el PMF debidamente aprobado.
6. La secretaria técnica, por función deberá elaborar y emitir el informe técnico de APROBACION DEL PMA del PI "Mejoramiento y Ampliación del servicio de atención básicos en Buenos Aires de Parco Chacapunco del Centro Poblado Buenos Aires Parco, Distrito de Anchonga de la provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica" y derivarlo para su suscripción por la oficina de inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional.
7. La secretaria técnica, por función deberá elaborar y emitir el informe técnico de APROBACION DEL Planteamiento General del PI "Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud I-2 de Lillinta, del Centro Poblado de Lillinta del Distrito de Pichchaca – Provincia de

Huaytará, Departamento de Huancavelica" y derivarlo para su suscripción por la oficina de inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional,

8. La secretaria técnica, por función deberá elaborar y emitir el informe técnico de APROBACION DEL PMA del PI "Mejoramiento del Servicio de Atención en Salud Básicos e Villa de Arma del Distrito de Arma, Provincia de Castrovirreyna y Departamento de Huancavelica" y derivarlo para su suscripción por la oficina de inversiones, área de servicios de salud y la autoridad de salud regional.
9. La secretaria técnica, deberá remitir los informes correspondientes a la Autoridad Sanitaria, a fin de que ponga de conocimiento a la sede Regional de la Contraloría General Huancavelica, los hallazgos identificados del PI "Mejoramiento de los Servicios de Salud en los establecimientos de salud de Carcosi, Yuncacasa, Chaynabamba y Lircayccasa, Micro Red Socalla, Red de Salud Angaraes, Distrito de Congalla, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica" con N° 2347151 ya que se declaró viable y aprobó el expediente técnico sin contar con el PMF debidamente aprobado por la autoridad regional sanitaria.

Sin más que tratar, se da por culminado la reunión siendo las 20:30 horas del mismo día, firmando los participantes:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

.....
C.D. Javier Morán Arana
G.O. N° 1853

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HYCA

.....
Dr. Gladys Ortiz Castro
G.O. N° 6782

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA

.....
Bach. Ing. Abdon Acuña Capcha
Jefe de la Unidad de Representatividad
Ejecutiva y Mantenedora

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCABELICA
UNIDAD DE REPRESENTATIVIDAD EJECUTIVA Y MANTENEDORA



JOSE VERAN ARAUJO
ARQUITECTO
C.O. DE INGENIEROS DEL PERU
Nº 5641

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA
Ing. Yvelin Freyre Romaní Noc
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA




PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO					FECHA: 05-08-24	
USUARIOS	PRESTACIONES DE LA CATEGORÍA DE SERVICIOS	USUARIOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE ELEMENTOS	ÁREA INTERNA SEGÚN NORMA	QUE TOTAL
LUPAS CONSULTORIOS EXTERNOS						
IPS CONSULTA EXTERNA	Consultorio Ambulatorio por Médico General	MS1	Consultorio de Medicina General	1.00	13.50	84.00
	Atención Consulta por Pediatra	TS11	Teléfono	0.00	0.00	
	Atención Ambulatoria por Enfermera (a)	EN12a	Consultorio EN12 (Enfermería y Dentista)	1.00	17.00	
		EN17b	Sala de Exámenes	0.00	0.00	
		EN16	Sala de Exámenes "Temperatura"	0.00	0.00	
		EN17	Preparación y Curación de Tumorocoma	0.00	0.00	
		EN14	Aperturas Internas de Admisión Mayor (1)	0.00	0.00	
	Atención Ambulatoria Diferenciada por Profesionales de Salud	EN15	Consultorio y Preparación de Exámenes no Transmisionales	0.00	0.00	
		EN11	Consultorio y Preparación de ITS/VHS/SIDA	0.00	0.00	
		EN13	Atención Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN12	Consultorio y Preparación de Exámenes	0.00	0.00	
	Atención Ambulatoria por Psicólogo	EN11	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN12	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN13	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
COMPLEMENTARIOS	Administración	EN12	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	11.00
		EN13	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN14	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN15	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN16	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN17	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN18	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN19	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN20	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	
		EN21	Consultorio Integral y Control de la Salud	0.00	0.00	

AMBIENTES		Actividad		Tiempo		Costo		Total		Observaciones	
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA	PATOLOGÍA CLÍNICA


MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO VETERINARIO Y ZOOVETERINARIO
JOSE VERAN Y ARAUJO
ARQUITECTO
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Nº 5841


MUNICIPIO DISTRITO DE Tarma
TARMA - PERU
Ing. Yelmin Proby Romani Noya
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TAYACAJA - HUANCAMELICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Roble 06 de febrero 2024

OFICIO N° 34-2024-A/MDR

SEÑOR:

DR. MARCO HERBERTH ALEGRE ROMERO

Director Regional de salud Huancavelica






**ASUNTO : ENTREGA DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO - PUESTO DE
SALUD PUERTO SAN ANTONIO.**

Es muy grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo cordial a nombre de la municipalidad distrital de roble; a la vez hacer llegar el programa arquitectónico medico funcional del puesto de puerto san Antonio cuyo nombre de proyecto de inversión es: "mejoramiento de la capacidad operativa y resolutive del puesto de salud de puerto san Antonio del distrito de roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica" con cui N° 2204165, para que pueda ser evaluado y aprobado por el comité de evaluación.

Agradeciendo desde ya su gentil apoyo en bienestar., es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

Atentamente.



06-FEB-2024

"Siempre con el Pueblo!"

Roble Reserva Ecológica de la Región Huancavelica



1.3.3. Programa de Equipamiento

Huancavelica, 09 de julio del 2024.

OFICIO N° 1408 -2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA

Señor:

Antonio GONZALES CCENTE

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble

Roble. -

**ASUNTO : REMITO INFORME DE OPINIÓN FAVORABLE DEL
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE
SALUD PUERTO SAN ANTONIO**

REF. : OFICIO N° 154-2024/MDR/ALC.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, en atención al documento de la referencia, esta Dirección remite el informe de Opinión Favorable del Programa de Equipamiento del Puesto de Salud Puerto san Antonio.

Al respecto, se remite el **INFORME N° 315-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DSSIEM-UIEM**, a folios treinta y cinco (35), elaborado por el Responsable de la Unidad de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento de esta Dirección General, para los fines correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar a usted las expresiones de mi mayor consideración y estima personal

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCABELICA

M.C. Oscar Alberto Zuñiga Vargas
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HVCA.
C.M.P. 26699




C.c.

✓ARCHIVO

OAZV/HLYJ/metcc*

REG. DOC	3274807
REG. EXP.	02358230
	02373382



INFORME Nro. 315 – 2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DSSIEM-UIEM

A : OBST. HUGO LUIS YAURI JULCARIMA
Director Ejecutivo de Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud

ASUNTO : OPINION FAVORABLE DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD
PUERTO SAN ANTONIO

REF : OFICIO N° 154 – 2024 – MDR / A.

REF : OFICIO N° 207 – 2024 – MDR / A.

FECHA : Huancavelica, 08 de julio del 2024

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y a la vez darle a conocer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante el INFORME N° 010 – 2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/DEGPSS-DSSIEM-UIEM, emitido el 10 de enero, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica como Autoridad Sanitaria, aprueba el Programa Medico Funcional – PMF, del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. SANTA ROSA DE PACHACLLA DEL DISTRITO DE YAULI – PROVINCIA DE HUANCATELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA”.
- 1.2. Mediante el INFORME N° 112 – 2024/GOB-REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DEGPSS-DSSIEM-UIEM, emitido el 01 de abril del 2024, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica como Autoridad Sanitaria, aprueba el Programa Medico Arquitectónico – PMA, del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. SANTA ROSA DE PACHACLLA DEL DISTRITO DE YAULI – PROVINCIA DE HUANCATELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA”.
- 1.3. Mediante el OFICIO N° 154 – 2024 – MDR / A, Sr. Antonio GONZALES CCENTE en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble, solicita a la Dirección Regional de salud de Huancavelica la evaluación y aprobación revisión del Programa de Equipamiento del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA.
- 1.4. El equipo técnico de la Unidad de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento - UIEM de la Dirección Regional de Salud, ha revisado el Programa de Equipamiento – PE propuesto mediante el Mediante el OFICIO N° 154 – 2024 – MDR / A, el cual se encuentra sobredimensionado por lo que se le comunico al Sr. Antonio GONZALES CCENTE en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble, para su levantamiento de observaciones.
- 1.5. Mediante el OFICIO N° 207 – 2024 – MDR / A, Sr. Antonio GONZALES CCENTE en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Roble, presenta a la Dirección Regional de salud de Huancavelica el levantamiento de observaciones del Programa de Equipamiento del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA.



REG. DOC.	<u>3272702</u>
REG. EXP.	2358230 - 2373382

1. ANTECEDENTES

Actualmente el establecimiento de salud de Puerto San Antonio presta servicios de salud de primer nivel siendo con una categoría I-2, con una población asignada de 1073 hab. al 2023, Brindando servicios inadecuados debido a las malas condiciones que se percibe tanto en infraestructura como en equipamiento, el EE. SS. Presta los servicios de Consulta Externa, Farmacia, Urgencia y Emergencias y UPSS complementarias propias a su categoría.

Tal motivo, hace que la Municipalidad Distrital de Roble de acuerdo a sus competencias pretende realizar la inversión para mejorar el servicio de salud con mayor calidad y de manera oportuna, por lo que cumpliendo con el D.L. N.º 1252, enmarcados en la normativa del INVIERTE.PE, corresponde intervenir en la etapa de Formulación y Evaluación con un Proyecto de Inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".

En ese sentido, de acuerdo con los lineamientos del INVIERTE.PE corresponde realizar el diagnóstico de la unidad productora (UP) que en este caso es el Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio, por lo que se realizara la evaluación y diagnóstico del equipamiento existente, y con ello poder plantear una adecuada alternativa de solución.

2. NORMATIVA ACTUAL

El marco normativo del presente informe se basa en las directrices y regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA) y por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) para la implementación y equipamiento de centros de salud. Estas normativas aseguran que los establecimientos de salud cumplan con los estándares necesarios para ofrecer servicios médicos de calidad, seguridad y eficiencia. A continuación, se presentan las principales normativas y requisitos que deben ser considerados en el equipamiento del Centro de Salud en Puerto San Antonio, Robles, Tayacaja, asegurando que cada área funcional esté adecuadamente equipada y cumpla con las exigencias regulatorias del MINSA y de la DIRESA:

- Resolución Directoral N.º 008-2012-ef/63.01 que contiene el Anexo CME 12 Contenidos Mínimos Específicos de Estudio de Pre-inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en Establecimientos de Salud Estratégicos del Ministerio de Salud.
- Resolución Directoral N.º 043-2013-DGIEM-MINSA que aprueba la Directiva N.º 004-2013-DGIEM/MINSA "Parámetros para Evaluación de un Proyecto de Pre-Inversión de Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos de Salud".
- Resolución Ministerial N.º 045-2015/MINSA se aprueba la NTS N.º 113-MINSA/DGIEM-V-01 Norma técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N.º 999-2016/MINSA que modifica la Norma técnica de Salud N.º 113-MINSA/DGIEM-V-01.
- Resolución Ministerial N.º 094-2017/MINSA que modifica la Norma técnica de Salud N.º 113-MINSA/DGIEM-V01



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelsin Fredy Romani Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

**"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"**

- R.M. N.º 148-2013-MINSA - Documento Técnico: Lineamiento para la elaboración del plan de Equipamiento de establecimientos de salud en áreas relacionadas a programas presupuestales.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, podemos observar la descripción de los datos relevantes del Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio

Cuadro N.º 01: Datos generales de la EE. SS. Puerto San Antonio

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DATOS RELEVANTES		
ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DESCRIPCIÓN	DATOS
PUERTO SAN ANTONIO	Nombre del Centro Poblado	PUERTO SAN ANTONIO
	Unidad Ejecutora	RED DE SALUD TAYACAJA
	Código Único de IPRESS	00006630
	Registro Único del Contribuyente R.U.C.	20601077133
	Nº de Resolución de categorización del Establecimiento	R.D.R. N° 0065-2024-GOB.REG-HVCA/DIRESA
	Categoría	I-2
	Dirección	AV. SAN ANTONIO S/N
	Área	RURAL
	Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud	DAVID HERNAN SAENZ AZORSA
	Estado	Activo

Fuente: RENIPRESS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
 TAYACAJA - HUANCABELICA
 Ing. Yelstín Freddy Román Noa
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Esquema N°01: Ubicación y Localización del Terreno.



Fuente: Elaboración Propia

5.2. Límites

Los límites según norma aprobada, sus límites son por el norte con el distrito de Tintay Puncu; por el sur, este y sureste con **Ayahuanco (Huanta – Ayacucho)**.

De la misma forma, por el suroeste y oeste con Tintay Puncu (Tayacaja) y Andaymarca (Huanta).

5.3. Extensión

El distrito de Roble se compone de 10 centros poblados: Hualpahuasi, Hacienda San Lorenzo, Hualhuapampa, Huichcana, Llactapata, Polvocucho, Puerto San Antonio, Riticucho, Roble y Tayapata.

5.4. Altitud

El distrito de Roble se encuentra a una altitud de 2640 m.s.n.m.

5.5. Coordenadas UTM

POR EL NORTE

Limita con el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. El límite se inicia en el punto de coordenadas UTM 557 980 m E y 8 655 722 m N con una dirección general Sureste, para luego continuar por la cota 3321 m.s.n.m.; descendiendo por la inflexión de la cota mencionada hasta el punto de coordenadas UTM 563 547 m E y 8 652 910 m N, desde donde continúa aguas abajo por el álveo de una quebrada sin nombre hasta su confluencia con el río Inaybamba.

POR EL ESTE Y SURESTE

Limita con la provincia de Huanta (distrito de Ayahuanco), departamento de Ayacucho. El límite se inicia a partir de la confluencia de una quebrada sin nombre con el río Imaybamba, el límite continúa, con dirección general Suroeste, por el álveo del río Imaybamba aguas arriba hasta el punto de confluencia de las quebradas Quellolloclla y Pucacollpa (punto de coordenadas UTM 563 458 m E y 8 639 680 m N).

POR EL SUR

Limita con la provincia de Huanta (distrito de Ayahuanco), departamento de Ayacucho. Desde el punto de confluencia de las quebradas Quellolloclla y Pucacollpa (punto de coordenadas UTM 563 458 m E y 8 639 680 m N), el límite continúa por la estribación sur de la cota 3732 m.s.n.m.; sigue con dirección Norte hasta la cota 3857 m.s.n.m., desde donde toma dirección Suroeste uniendo los puntos de coordenadas UTM 556 561 m E y 8642 599 m N; 553 720 m E y 8 638 902 m N.

POR EL SUROESTE Y OESTE

Limita con la provincia de Huanta (distrito de Ayahuanco) del departamento de Ayacucho y con los distritos de Andaymarca y Tintay Puncu de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. El límite continúa a partir del punto de coordenadas UTM 553 720 m E y 8 638 902 m N, desde donde toma una dirección Noroeste pasando por la divisoria de aguas entre el río Mantaro y la naciente de la quebrada San Antonio uniendo los puntos de coordenadas UTM 551 885 m E y 8 639 740 m N; 550 651 m E y 8 640 810 m N; 548 741 m E y 8 64660 m N, para ascender hacia el cerro Chanla Cocha, hasta el punto de coordenadas UTM 557 712 m E y 8 643 930 m N, continuando por el cerro Yuracyaco Orjo (punto de coordenadas UTM 548 285 m E y 8 645 178 m N), para luego descender por la estribación este, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre (punto de coordenadas UTM 553 475 m E y 8 645 828 m N). A partir de este punto continúa por la estribación Sur de la cota 3894 m.s.n.m., descendiendo por la estribación norte hasta la confluencia de una quebrada sin nombre con la quebrada San Antonio (punto de coordenadas UTM 553 950 m E y 8 650 707 m N), continuando por el álveo de la quebrada San Antonio, aguas abajo, hasta el punto de coordenadas UTM 555 271 m E y 8 654 815 m N; desde aquí el límite continúa con una dirección general Este, descendiendo por la inflexión de dos montañas sin nombre hasta el punto de coordenadas UTM 557 003 m E y 8 654 039 m N, desde donde asciende en dirección Norte hasta el punto de coordenadas UTM 557 980 m E y 8 655 722 m N, punto de inicio de la presente descripción.

6. EVALUACION Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Para realizar la visita de campo, se coordinó previamente con la encargada del establecimiento de salud, para la entrega de la información necesaria para realizar oportunamente la evaluación y el diagnóstico del equipamiento existente, además de la autorización para el ingreso a los ambientes asistenciales y administrativos del EE.SS. de Puerto San Antonio, Asimismo, para realizar el levantamiento del estado situacional integral del equipamiento, se efectuaron tomas fotográficas para captar el estado de conservación actual.

- I: INSTRUMENTAL
- MA: MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
- MC: MOBILIARIOS CLINICOS
- INF: EQUIPO INFORMATICO
- V: VEHICULO

Luego del registro de la información, se tiene como resultado la cantidad de 291 equipos evaluados, de los que se ha realizado el diagnostico correspondiente. Asimismo, dicho formato permite clasificar el equipamiento respecto a su conservación y funcionalidad, en los siguientes rubros; **BUENO, REGULAR Y MALO**, así como determinar la condición resultante, si el equipo es **RECUPERABLE** o de lo contrario **NO RECUPERABLE**.

Se presenta el Formato N.º 01 como anexo A del presente informe.

6.4. CUADRO CONSOLIDADO POR GRUPO GENERICO DE EQUIPAMIENTO

Como se puede apreciar en el Cuadro N.º 03, que ha sido elaborado en base a la información del formato N.º 01: "Evaluación integral del equipamiento existente", se puede observar que el establecimiento de salud cuenta con la siguiente cantidad de cada tipo de equipamiento.

Cuadro N.º 03: Evaluación integral por grupo genérico

ESTADO DE CONSERVACION				
TIPO DE EQUIPO	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
BIOMEDICO	2	25	2	29
COMPLEMENTARIO	5	96	35	136
ELECTROMECHANICO	1	7	4	12
INSTRUMENTAL	0	0	0	0
INFORMATICO	0	5	7	12
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	1	33	11	45
MOBILIARIO CLINICO	0	50	6	56
VEHICULO		1		
SUB TOTAL	9	217	65	291
PORCENTAJE	3.09%	74.57%	22.34%	100.00%
TOTAL	291			

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

Del cuadro N.º 03 se puede evidenciar una mayor cantidad de equipos del tipo complementario 136 unidades, Mobiliario Clínico con 56 unidades, continúa en cantidad Mobiliario administrativo con 45 unidades y Biomédico en 29 unidades, esto de la mayor

representativa que se tiene, también se evidencio que si cuenta con una unidad de Vehículo (ambulancia), Asimismo, de la totalidad del equipamiento evaluado se concluye que se tienen 9 en estado BUENO, 217 en estado REGULAR y 65 en estado MALO.


GRAFICA DEL ESTADO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE DEL EE.SS.

Durante la evaluación del equipamiento, se ha evidenciado la falta de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos, complementarios electromecánicos, informáticos y mobiliario, razón por la cual se ha considerado el estado BUENO para los equipos con una antigüedad menos a los tres (03) años y/o que tienen un perfecto estado de conservación y/o adecuado almacenamiento. Asimismo, se ha considerado el estado REGULAR para todo el equipamiento cuya antigüedad es cercana a su vida útil, cabe indicar que la falta de mantenimiento preventivo con una periodicidad recomendada por el fabricante y/o un inadecuado almacenamiento dentro del centro asistencial no garantizaría un funcionamiento adecuado del equipo para el paciente y el operador.

Como se aprecia en el Grafico N.º 01, se han evaluado 291 equipos en las diferentes áreas del establecimiento de salud, y se puede observar los siguientes porcentajes respecto al estado situacional del total de equipamiento

- 9 equipos (3.09 %) se encuentran en estado BUENO.
- 217 equipos (74.57 %) se encuentran en estado REGULAR.
- 65 equipos (22.34 %) se encuentra en estado MALO.

Gráfico N.º 01: Estado de Conservación de Equipamiento Existente



Fuente: Elaboración del Equipo Técnico




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Yelsin Fredy Román Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

6.5. GRAFICA DEL ESTADO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE POR GRUPO GENERICO

En la Grafica N.º 02, de acuerdo con la información del Cuadro N.º 03, podemos apreciar la clasificación del equipamiento por grupo genérico, evidenciándose en mayor cantidad el equipo Complementario, seguido por Mobiliario clínico. También se puede observar dentro de esta gráfica, una mayor concentración de los equipos que se encuentra en estado MALO.

Gráfico N.º 02: Estado de Conservación de Equipamiento por Grupo Genérico



Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

6.6. JUSTIFICACION PARA CONSIDERAR LOS EQUIPOS COMO RECUPERABLES O NO

De la evaluación del equipamiento existente en los servicios mencionados en el cuadro N.º 03, se contabilizó un total de 291 bienes existentes, de los cuales solo los equipos que cuenten con una antigüedad menor a 03 años y/o se encuentren con estado BUENO y/o estén bien conservados y operativos y/o estén recibiendo sus mantenimientos preventivos por la garantía técnica vigente, serán considerados como bienes RECUPERABLES.

En cambio, es necesario indicar que la mayoría de los bienes evaluados, presentan un promedio de antigüedad de 13 años, y si a esa cantidad se añade los 02 años que duraría el expediente y ejecución del establecimiento de salud en promedio, casi el total de bienes superarían los años de vida útil para el año 2025, Por lo tanto, de acuerdo a esta condición, se están considerando gran parte de los quipos como NO RECUPERABLES, Asimismo, la falta de contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento en general, ocasionara un deterioro prematuro.

El equipamiento complementario presenta en general condiciones variadas en lo que respecta a su estado de conservación y funcionalidad. Tenemos que en la mayoría de los casos el estado de conservación es malo y regular debido principalmente a no contar



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Yelsin Freddy Romani Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

**"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"**

con un servicio de mantenimiento para su conservación, además del uso y almacenaje adecuado. En el Formato N.º 01 se verifican las condiciones que posee cada equipamiento para determinar su estado como NO RECUPERABLE.

6.7. FORMATO N.º 02 RELACION DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE RECUPERABLE

A continuación, realizaremos el análisis de los bienes recuperables, para luego poder obtener los "bienes recuperables para el proyecto", ya que debe entenderse que no todos los bienes recuperables servirán para la implementación del programa de equipamiento del proyecto a formularse.

En el siguiente cuadro se detallan los equipos recuperables:

Cuadro N.º 04: EQUIPOS RECUPERABLES

FORMATO 2 - EQUIPOS RECUPERABLES							
I T E M	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	DENOMINACIÓN	TIPO (*) (B, C, I, INF, E, MA, MC o V)	MARCA	MODELO	SERIE	CODIGO PATRIMONIAL (SIGA)
A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	CRED	ESTUFA	C	IMACO	WH2000	S/S	532262386527
2	CRED	HEMOGLOBIMETRO PORTATIL	C	EKF DIAGNOST.	3040-0010- 0218	3040-23-0885	532266656620
3	CRED	ARMARIO DE MELAMINE	MA	SIN MARCA	S/M		746406265819
4	OBSTETRI	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	B	EKF DIAGNOST	3040-0010- 0218	3040-23-0905	532266656607
5	OBSTETRI	BALANZA (OTRAS)	C	SECA	700	10000001160303	602206163170
6	TOPICO	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA DE 10 M3 COMPLETO	B	KIOSHI	S/M	N845458	532246196264
7	TOPICO	COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO	E	NACIONAL	S/M	S/S	536444294679
8	TOPICO	GLUCOMETRO PORTATIL	C	ACCUCHEK	972	97211436230	602246043291
9	CADENA DE FRIO	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	C	KST-THE THERM	3504UN/C F	S/S	536498316726

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

La totalidad de bienes recuperables son 9, teniendo estos cerca de 02 año de vida útil, sin embargo, debido al uso, se estima que la vida útil de estos bienes será de 03 años, ya que no se tiene con un plan de mantenimiento y por lo que debido al tiempo que demandade tanto la viabilidad del proyecto, y la etapa de ejecución, esto dividido en dos partes la elaboración del estudio definitivo y



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA**

Ing. Yelsa Freidy Romani Noa
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

**"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"**

ejecución de física de la obra, se tendría en promedio 02 años, por lo que para el año 2025, estos ya habría perdido la vida útil.

De lo mencionado en el párrafo anterior, sin bien se tiene actualmente bienes recuperables, para el año 2025 donde se estima el funcionamiento del nuevo establecimiento de salud, no se tendrán ningún equipo recuperable para el proyecto.


Cuadro N.º 03: EQUIPOS RECUPERABLES PARA EL PROYECTO

FORMATO 2A - EQUIPOS RECUPERABLES PARA EL PROYECTO							
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:		PUERTO SAN ANTONIO		DISTRITO		ROBLE	
PROVINCIA		TAYACAJA		REGION		HUANCABELICA	
ITEM	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	DENOMINACIÓN	TIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CODIGO PATRIMONIAL (SIGA)
-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

6.8. DEFINICION DE LA SITUACION DE LOS EQUIPOS NO RECUPERABLES PARA EL PROYECTO.

Luego de la puesta en marcha del nuevo Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio, se recomienda que los bienes considerados como RECUPERABLES que no se usaran para el proyecto y así como también los NO RECUPERABLES, por lo que estos sean derivados para su uso a otros establecimientos de salud de la red de salud (Equipos con estado REGULAR), o evaluar la baja del equipo (equipos con estado MALO) para su posterior eliminación.


MUNICIPALIDAD DISTRITO DE ROBLE
 TAYACAJA - HUANCABELICA
[Firma]
Ino. Velazquez
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con la visita realizada para realizar el diagnóstico del equipamiento existente en el Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio, se pudo levantar la información de 291 bienes en los diferentes ambientes asistenciales y administrativos.
- Del equipamiento evaluado, se tiene una cantidad mayor de tipo Equipos complementarios (C) con 136 unidades, Mobiliario Clínico (MC) con 56 unidades, Mobiliario Administrativo (MA) con 45 unidades, continua en Biomédico (B) con 29 unidades, Equipo electromecánico (E) con 12 unidades y Equipo Informático (INF) con 12 unidades, también se evidencio que cuenta con una unidad en Vehículos (V).
- En el establecimiento de salud de Puerto San Antonio existe una gran cantidad de equipos operativos con estado REGULAR (74.57 %) y en estado MALO (22.34 %), en su mayoría por que han alcanzado o superado su vida útil, y no reciben un mantenimiento preventivo periódico.
- La vida útil, en la mayoría del equipamiento se ve reducida debido al mal estado de conservación y la falta de mantenimientos, evidenciándose una gran cantidad de equipamiento con una antigüedad mayor a 5 años que es lo recomendado, teniendo como promedio 13 años de vida útil en su mayoría.
- Se ha evidenciado una alta cantidad de equipos con estado MALO Y REGULAR, con una antigüedad mayor a 08 años, por lo cual será considerado como NO RECUPERABLE para el proyecto a implementar.
- Del resultado de la evaluación del equipamiento registrado, se tienen 9 equipos considerados RECUPERABLES, lo cual se detalla en el Formato N.º 02, sin embargo, ninguno de estos se considerará como RECUPERABLES PARA EL PROYECTO, debido a que ha considerado 02 años para la puesta en funcionamiento, culminando la vida útil de estos bienes para entonces.
- Finalmente se recomienda considerar el presente diagnóstico del equipamiento existente en el establecimiento de salud de Puerto San Antonio como referencia para la elaboración del Programa de Equipamiento.

8. ANEXOS

ANEXO A:

Formato N.º 01: Evaluación Integral del Equipamiento Existente

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Oscar Alfredo Román Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO N°01: EVALUACION INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

www.covalliance.com

DISTRITO: ROBLE

[illegible]

[illegible]

FORMATO N°01: EVALUACION INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: TAYACAJA
REGION: HUANCANELICA

PROVINCIA:

TAYACAJA

DISTRITO: ROBLE

N°	UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (UBI)	SERVICIO/ACTIVIDAD	TIPO DE EQUIPO (C. I. A. R. C. S. I.)	MARCA	MODELO	SERIE	CODIGO PATRIARCAL (GSA)	AÑO DE FABRICACION	FECHA DE ADQUISICION	Antigüedad (años)	CONDICIONES PARA DETERMINAR EQUIPAMIENTO NO REQUIERE ELG PARA EL IMPUESTO DE INFERIOR (*)												RESULTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											MAYOR				MEDIANA				MENOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

FORMATO N°01: EVALUACION INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE
 TAYACAJA

DISTRITO: ROBLE

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA DE FABRICACION	FECHA DE ADQUISICION	CONDICIONES PARA CANDIDATO EQUIPAMIENTO RECUPERABLE					RECOMENDACION
								1	2	3	4	5	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANEXO B:

LISTA DE EQUIPOS POR UPSS – UPS, DE TODOS LOS AMBIENTES DEL PROYECTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

.....
Ing. Yelsin Fredy Román Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
1	1	CONSULTA EXTERNA INCLUYE EL AMBIENTE: CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL	D-187	BALANZA DIGITAL CON NEONATAL	1	0	1
2	1			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
3	1			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
4	1			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
5	1			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
6	1			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
7	1			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	2	0	2
8	1			D-28	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	1	0	1
9	1			D-129	MARTILLO DE REFLEJOS	1	0	1
10	1			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1
11	1			M-98	MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X45 CM	1	0	1
12	1			D-148	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	1	0	1
13	1			D-131	PANTOSCOPIO	1	0	1
14	1			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
15	1			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
16	1			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	1	0	1
17	1			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
18	1			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
19	1			D-135	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
20	1			M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
21	2	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: CONSULTORIO CRED - SALA DE INMUNIZACIONES - CONSULTORIO DE NUTRICION	CONSULTORIO CRED	M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
22	2			D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO	1	0	1
23	2			D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL	1	0	1
24	2			D-412	BALANZA DIGITAL PORTATIL	1	0	1
25	2			M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
26	2			D-328	CINTA MÉTRICA	1	0	1
27	2			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
28	2			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	2	0	2
29	2			T-6	EQUIPO DE SONIDO	1	0	1
30	2			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
31	2			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	2	0	2
32	2			D-343	INFANTOMETRO	1	0	1
33	2			D-200	MALETIN DE ATENCION MEDICA	2	0	2
34	2			M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	1	0	1
35	2			M-150	MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
36	2			M-97	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	1	0	1
37	2			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
38	2			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
39	2			M-33	PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	1	0	1
40	2			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
41	2			T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
42	2			D-145	SET DE RINONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
43	2			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
44	2			M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	4	0	4
45	2			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
46	2			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	2	0	2
47	2			D-345	TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	1	0	1
48	2			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
49	2			O-20	TEST ABREVIADO PERUANO (TAP)	1	0	1
50	2			O-13	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)	1	0	1

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Hizarbe Avila
EQUIPO TÉCNICO - SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Yelsin Fredy Romaní Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" CUI 2204165								
Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
51	2	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: TELECONSULTORIO PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS - ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERÍA DEL ADOLESCENTE	SALA DE INMUNIZACIONES	O-21	TEST EEDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR)	1	0	1
52	2			M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
53	2			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
54	2			D-285	COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	6	0	6
55	2			D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	1	0	1
56	2			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
57	2			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1
58	2			M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	1	0	1
59	2			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
60	2			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
61	2		CONSULTORIO DE NUTRICIÓN	D-123	ESTETOSCOPIO NEONATAL	2	0	2
62	2			D-136	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	2	0	2
63	2			D-320	MEDIDOR DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL	1	0	1
64	2			I-59	PLICOMETRO ESTANDARIZADO	1	0	1
65	3		TELE-CONSULTORIO	B-154	UPS 2 KVA ON LINE	1	0	1
66	3			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
67	3			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
68	3			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
69	3			T-110	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	1	0	1
70	3			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
71	3			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
72	3			T-73	SISTEMA DE TELECONFERENCIA	1	0	1
73	3			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
74	3			D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	1	0	1
75	3		PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
76	3			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
77	3			M-138	ATRI. ROTAFOLIO	1	0	1
78	3			M-17	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
79	3			M-2	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
80	3			M-22	ESCRITORIO ESTÁNDAR	1	0	1
81	3			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
82	3			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
83	3		ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
84	3			D-124	ESTETOSCOPIO ADULTO	2	0	2
85	3			D-128	LINTERNA PARA EXÁMEN CLÍNICO	1	0	1
86	3			D-131	PANTOSCOPIO	1	0	1
87	3			D-135	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
88	3			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
89	3			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
90	3			D-259	GLUCOMETRO PORTÁTIL	1	0	1
91	3			D-271	HEMOGLOBINOMETRO	1	0	1
92	3			D-28	LAMPARA DE EXÁMEN CLÍNICO	1	0	1
93	3			M-106	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	1	0	1
94	3			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
95	3			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
96	3			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
97	3			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Mazarbe Avila
EQUIPO TÉCNICO - SERVICIOS DE SALUD - INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCARELICA

Ing. Yelsin Freddy Román Noya
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CUI 2204165								
Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
98	3	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DE ITS, VIH Y SIDA - CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER - CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL) - PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CONSEJERIA Y PREVENCIÓN DE ITS, VIH Y SIDA	M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS	1	0	1
99	3			M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	1	0	1
100	4			M-2	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
101	4			M-138	ATRIL ROTAFOLIO	1	0	1
102	4			D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	1	0	1
103	4			M-17	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
104	4			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
105	4			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
106	4			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
107	4			M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1
108	4			M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
109	4			T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
110	4			M-36	SILLA METALICA APILABLE	2	0	2
111	4			M-39	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
112	4			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") J APROX. INC. RACK	1	0	1
113	4			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
114	4			M-10	VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
115	4		CONTROL PRENATAL (INC. CONTROL PUERPERAL)	D-412	BALANZA DIGITAL PORTATIL	1	0	1
116	4			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	1	0	1
117	4			D-413	CINTA OBSTETRICA CLAP	2	0	2
118	4			D-96	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	1	0	1
119	4			D-97	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	1	0	1
120	4			M-86	ESCALINATA METALICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
121	4			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	2	0	2
122	4			D-322	ESTIMULADOR FETAL	1	0	1
123	4			D-26	GESTOGRAMA	1	0	1
124	4			D-28	LAMPARA DE EXAMEN CLINICO	1	0	1
125	4			D-200	MALETIN DE ATENCION MEDICA	2	0	2
126	4			D-129	MARTILLO DE REFLEJOS	1	0	1
127	4			M-68	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO OBSTETRICOS	1	0	1
128	4			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MULTIPLES USOS	1	0	1
129	4			M-98	MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
130	4			M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	1	0	1
131	4			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
132	4			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
133	4			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
134	4	M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1		
135	4	D-135	TENSIOMETRO AMEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2		
136	5	CONSULTA EXTERNA INCLUYE CONSULTORIO DE	M-57	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	1	0	1	
137	5		D-21	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL	1	0	1	
138	5		I-25	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL	1	0	1	
139	5		T-11	MONITOR LED 32" FULL HD	1	0	1	
140	5		D-414	CÁMARA INTRAORAL	1	0	1	
141	5		D-39	DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO	1	0	1	
142	5		D-212	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 20 LITROS	1	0	1	
143	5		D-301	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 LITROS	1	0	1	
144	5		D-449	LÁMPARA DE FOTOCURADO	1	0	1	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Alzarbe Avila
EQUIPO TECNICO SERVICIO DE SALUD - INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Yelsin Fredy Romání Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
145	5	CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGÍA ORAL	ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGÍA ORAL	M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	1	0	1
146	5			M-159	MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
147	5			I-26	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL	6	0	6
148	5			I-27	SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO	6	0	6
149	5			I-28	SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA	3	0	3
150	5			I-29	SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA	6	0	6
151	5			D-41	UNIDAD DENTAL COMPLETA	1	0	1
152	5			M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
153	5			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
154	6	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	HALL PUBLICO	M-18	RUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	4	0	4
155	6			T-2	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO	1	0	1
156	7	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE ADMISION	INFORMES / ADMISION Y CITAS / CAJA / REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
157	7			M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	1	0	1
158	7			M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
159	7			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
160	7			M-17	BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
161	7			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
162	7			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
163	7			T-2	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO	1	0	1
164	7			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
165	7			T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	1	0	1
166	8	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	M-1	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	2	0	2
167	8			M-160	ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLÍNICAS	6	0	6
168	8			M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	1	0	1
169	8			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
170	9	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
171	10	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ADMISION	SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
172	11	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	TRIAGE	D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO	1	0	1
173	11			D-188	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	1	0	1
174	11			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
175	11			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	1	0	1
176	11			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
177	11			M-88	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	1	0	1
178	11			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
179	11			M-97	MESA METALICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	1	0	1
180	11			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	1	0	1
181	11			D-135	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	3	0	3
182	11			D-136	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	3	0	3
183	11			D-334	PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL	1	0	1
184	11			O-2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	1	0	1
185	11			O-3	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	1	0	1



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Alzarbe Avila
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SALUD
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE SALUD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelsin Freddy Román Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
186	11	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SALA DE ESPERA	M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
187	11			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
188	11			D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL	1	0	1
189	11			M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	2	0	2
190	12			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
191	12			T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
192	12			M-18	BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS	6	0	6
193	12			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
194	12			M-10	VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	1	0	1
195	12			T-2	CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR TIPO DOMO	1	0	1
196	12			M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	2	0	2
197	13	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS PERSONAL HOMBRES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
198	14	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS PERSONAL MUJERES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
199	15	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - ASISTENCIAL	SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS DISCAPACITADOS Y/O GESTANTES	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
200	16	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - APOYO CLINICO	CUARTO LIMPIEZA	M-113	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	1	0	1
201	17	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - APOYO CLINICO	ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS	E-250	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE SOLIDOS Y LIQUIDOS	1	0	1
202	17			E-58	MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	1	0	1
203	17			M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SÓLIDOS	2	0	2
204	18	FATOLOGIA CLINICA	TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	D-153	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	2	0	2
205	18			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	2	0	2
206	18			D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	1	0	1
207	18			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	1	0	1
208	18			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
209	18			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
210	18			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	2	0	2
211	18			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	1	0	1
212	18			M-109	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	1	0	1
213	18			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	2	0	2
214	18			M-55	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
215	19			D-156	RELOJ CRONÓMETRO PARA LABORATORIO	1	0	1
216	19			D-234	CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACIÓN DE 20 LÁMINAS	2	0	2
217	19			D-235	CONTADOR DE CÉLULAS	1	0	1
218	19			D-245	ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO	1	0	1
219	19			D-248	BAÑO MARIA DE 10 A 15 LITROS	1	0	1

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Hizarbe Avila
EQUIPO TECNICO - SERVICIOS DE SALUD - INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelsin Fredy Román Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA



PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
220	19	PATOLOGIA CLINICA INCLUYE LOS AMBIENTES: LABORATORIO DE HEMATOLOGIA / BIOQUIMICA - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	LABORATORIO DE HEMATOLOGIA / BIOQUIMICA	D-262	ROTADOR SEROLOGICO	1	0	1
221	19			D-268	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	1	0	1
222	19			D-269	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	1	0	1
223	19			D-287	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS	1	0	1
224	19			D-60	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR	2	0	2
225	19			E-130	BIDESTILADOR DE AGUA 8 LITROS/H	1	0	1
226	19			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
227	19			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	2	0	2
228	19			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
229	19			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
230	19			T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	1	0	1
231	19			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
232	19		LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	D-155	MECHERO BUNSEN	1	0	1
233	19			D-258	ESPECTROFOTÓMETRO	1	0	1
234	19			D-280	BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN	1	0	1
235	19			D-352	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS	1	0	1
236	19			E-81	COCINA ELÉCTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA	1	0	1
237	19			D-249	BAÑO MARIA DE 20 A 25 LITROS	1	0	1
238	19			D-266	CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS	1	0	1
239	19			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
240	20	PATOLOGIA CLINICA	REGISTRO DE LABORATORIO CLINICO	M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
241	20			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
242	20			T-57	IMPRESORA LÁSER BAJA DEMANDA	1	0	1
243	20			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
244	20			M-40	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
245	21	PATOLOGIA CLINICA	CUARTO DE LIMPIEZA	M-113	CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA	1	0	1
246	21			E-58	MAQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	1	0	1
247	22	PATOLOGIA CLINICA	ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SOLIDOS	1	0	1
248	23			D-88	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	1	0	1
249	23			D-325	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	1	0	1
250	23			D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL	1	0	1
251	23			M-72	BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUERPOS	1	0	1
252	23			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
253	23			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
254	23			D-92	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS	1	0	1
255	23			D-140	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	1	0	1
256	23			M-86	ESCALINATA METÁLICA DE 2 PELDAÑOS	1	0	1
257	23			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
258	23			D-301	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 50 LITROS	1	0	1
259	23			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
260	23			D-259	GLUCOMETRO PORTATIL	1	0	1
261	23			D-28	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	1	0	1
262	23			D-128	LINTERNA PARA EXAMEN CLINICO	1	0	1
263	23			D-307	NALETÍN DE REANIMACIÓN - ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
264	23			D-129	MARTILLO DE REFLEJOS	1	0	1
265	23			M-90	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	1	0	1



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Alvarado Avila
COORDINADOR GENERAL DE EQUIPAMIENTO Y MANUTENCIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCABELICA

Ing. Yelsin Fredy Romani Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165								
Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
266	23	TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS INCLUYE EL AMBIENTE: SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA	TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	M-91	MESA DE USOS MÚLTIPLES INOXIDABLE DE 90 X 45 CMS.	1	0	1
267	23			M-95	MESA ESPECIAL DE ACERO QUIRURGICO PARA TÓPICO	1	0	1
268	23			M-99	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	1	0	1
269	23			D-201	NEBULIZADOR	1	0	1
270	23			D-148	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	1	0	1
271	23			D-131	PANTOSCOPIO	1	0	1
272	23			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
273	23			M-9	PERCHA METÁLICA DE 4 GANCHOS	1	0	1
274	23			M-115	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	1	0	1
275	23			M-116	PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INCLUIDO LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	1	0	1
276	23			M-105	PORTA SUERO METÁLICO RODABLE	1	0	1
277	23			D-17	PULSIOXIMETRO DE SOBRE MESA	1	0	1
278	23			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
279	23			D-196	SET DE COLLARIN PARA POLITRAUMATIZADOS	1	0	1
280	23			I-23	SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DEL CUELLO UTERINO	1	0	1
281	23			I-1	SET INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	1	0	1
282	23			I-2	SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA	1	0	1
283	23			D-145	SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
284	23			D-146	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO	1	0	1
285	23			I-5	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR	1	0	1
286	23			I-21	SET INSTRUMENTAL DE PARTOS	1	0	1
287	23			I-11	SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES	1	0	1
288	23			I-12	SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS	1	0	1
289	23			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
290	23			M-39	SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
291	23			M-129	TABLA DE TRANSPORTE DE POLITRAUMATIZADOS	1	0	1
292	23			M-47	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	1	0	1
293	23			M-88	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES	1	0	1
294	23			M-43	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	1	0	1
295	23			D-135	TENSIOMETRO ANEORIDE RODABLE PARA ADULTO	2	0	2
296	23			M-64	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	1	0	1
297	24	OBSERVACION DE EMERGENCIA	OBSERVACION DE EMERGENCIA	M-73	CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO	2	0	2
298	24			D-141	CHATA DE ACERO INOXIDABLE	2	0	2
299	24			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	2	0	2
300	24			M-86	ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	2	0	2
301	24			D-124	ESTETOSCOPIO ADULTO	1	0	1
302	24			M-91	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	1	0	1
303	24			M-96	MESA METÁLICA DE NOCHE	2	0	2
304	24			D-143	PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE	2	0	2
305	24			M-105	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	2	0	2
306	24			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
307	24			D-135	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO	2	0	2
308	25			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
309	25			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
310	25			M-114	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS, CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Alvarado Avila
EQUIPO TÉCNICO - SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelsto Freddy Romani Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
311	25	FARMACIA	DISPENSACION Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS	M-8	ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	8	0	8
312	25			M-94	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 X 70 CM	1	0	1
313	25			M-36	SILLA METALICA APILABLE	1	0	1
314	25			M-40	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	1	0	1
315	25			D-288	REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS	2	0	2
316	25			M-55	VITRINA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO	1	0	1
317	26	CONSULTA EXTERNA INCLUYE LOS AMBIENTES: ATENCION EXTRAMURAL - DEPOSITO - PSICOPROFILAXIS - ESTIMULACION TEMPRANA - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	ATENCION EXTRAMURAL	T-14	REPRODUCTOR BLU RAY	1	0	1
318	26			E-81	COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA	1	0	1
319	26			M-52	MESA PARA COCINA 150 X 60 CM	1	0	1
320	26				KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS (NUTRICION)	1	0	1
321	26			M-39	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
322	26			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
323	26			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
324	26			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
325	26			T-13	PROYECTOR MULTIMEDIA CON TARJETA RED INALÁMBRICA PARA TECHO CON RACK	1	0	1
326	26			T-53	ECRAN DE PARED ENROLLABLE	1	0	1
327	26		DEPOSITO	M-8	ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	8	0	8
328	26			M-36	SILLA METALICA APILABLE	15	0	15
329	26		PSICOPROFILAXIS	M-3	ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMENTOS	3	0	3
330	26			M-138	ATRILO ROTAFOLIO	1	0	1
331	26			M-17	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	1	0	1
332	26			D-159	COLCHONETA 2.0 X 0.80 M	4	0	4
333	26			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (LAPTOP)	1	0	1
334	26			T-6	EQUIPO DE SONIDO	1	0	1
335	26			M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1
336	26			D-333	PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS	4	0	4
337	26			M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	2	0	2
338	26			O-27	SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE	1	0	1
339	26			M-11	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
340	26		ESTIMULACION TEMPRANA	M-2	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
341	26			D-326	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL	1	0	1
342	26			M-114	CURO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	1	0	1
343	26			M-133	ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS	1	0	1
344	26			H-123	ESTETOSCOPIO NEONATAL	2	0	2
345	26			D-125	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	1	0	1
346	26			O-6	JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL	1	0	1
347	26			O-5	JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA	1	0	1
348	26			M-28	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	1	0	1
349	26			M-159	MESA DE USO MULTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
350	26			D-330	MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS	1	0	1
351	26			D-331	MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MÁS	1	0	1
352	26			D-332	MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES	1	0	1
353	26			M-136	PISO MICROPOROSO	1	0	1
354	26			M-34	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	4	0	4



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Hizarbe Avila
COORDINADOR GENERAL DE SALUD Y REESTRUCTURACION
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelsin Prady Román Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
355	26		CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	D-136	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	2	0	2
356	26			M-42	SILLON METALICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	1	0	1
357	26			O-25	TEST DE STANFORD BINET	1	0	1
358	26			O-24	TEST DE WAIS (ADULTOS)	1	0	1
359	26			O-23	TEST DE WISC-R (ESCOLAR)	1	0	1
360	26			O-22	TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR)	1	0	1
361	27	GESTION DE LA INFORMACION	ESTADISTICA	M-1	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	1	0	1
362	27			M-2	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS	1	0	1
363	27			T-50	COMPUTADORA PERSONAL (ALL IN ONE)	1	0	1
364	27			M-22	ESCRITORIO ESTANDAR	1	0	1
365	27			T-57	IMPRESORA LASER BAJA DEMANDA	1	0	1
366	27			M-98	MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X 45 CM	1	0	1
367	27			M-15	PAPELERA METALICA DE PISO	1	0	1
368	27			M-9	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
369	27			M-33	PIZARRA ACRILICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN LA PARED	1	0	1
370	27			T-79	RELOJ DE UNA ESPERA DE PARED	1	0	1
371	27			M-36	SILLA METALICA APILABLE	2	0	2
372	27			M-39	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	1	0	1
373	28	GESTION DE LA INFORMACION	SALA DE EQUIPOS I	T-29	DISCO DURO EXTRAIBLE	1	0	1
374	28			T-82	EXTINGUIDOR CONTRA INCENDIOS DE AGENTE EXTINTOR LIMPIO DE 6 KG.	1	0	1
375	28			E-153	GABINETE METALICO DE PISO 45 U (INCLUYE KIT VENTILACION, BARRA DE ATERRAMIENTO Y REGLETA DE ALIMENTACION)	1	0	1
376	28			T-64	MONITOR LED 15"	1	0	1
377	28			T-10	PACK TECLADO + MOUSE	1	0	1
378	28			T-35	PATCH CORD F/UTP DE 1 M. CATEGORIA 6A	10	0	10
379	28			T-141	PATCH PANEL 24 PUERTOS RJ45 F/UTP CATEGORIA 6A	1	0	1
380	28			T-140	SENSOR DE HUMO	1	0	1
381	28			T-60	SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO INTERNO - ADMINISTRACION/BASE DE DATOS	1	0	1
382	28			T-92	SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 POE 1GBPS ADMINISTRABLE	1	0	1
383	28			T-100	SWITCH KVM LX4	1	0	1
384	28			T-103	TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL	1	0	1
385	28			D-158	UPS 2 KVA ON LINE	1	0	1
386	29	GESTION DE LA INFORMACION	CENTRAL DE COMUNICACIONES I	M-1	SISTEMA DE RADIO RECEPTOR VHF/HF	1	0	1
387	30	TRANSPORTES	COCHERA PARA AMBULANCIA TERRESTRE TIPO II	V-1	AMBULANCIA RURAL TIPO I	1	0	1
388	31	CASA DE FUERZA	GRUPO ELECTROGENO	E-174	GRUPO ELECTROGENO	1	0	1
389	31			E-115	EXTINTOR CONTRA INCENDIOS DE POLVO QUIMICO SECO 12KG O 30LB APROX	1	0	1
390	31			E-20	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A MENOS DE 10 SEG.	1	0	1
391	32	CASA DE FUERZA	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	E-180	ELECTROBOMBAS PARA AGUA DURA	2	0	2
392	32			E-182	TANQUE ELEVADO	1	0	1
393	33	CADENA DE FRIO	CADENA DE FRIO	D-430	CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL	1	0	1
394	33			D-284	CONSERVADORES PARA VACUNAS DE 300 A 400 LITROS. 2 A 8 °C	2	0	2
395	33			D-285	COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	6	0	6
396	33			M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	1	0	1
397	33			M-59	ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	2	0	2



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Hilarbe Avila
EQUIPO TECNICO: EQUIPO TECNICO DE SALUD, INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelstin Freddy Romani Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DEL PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

Nº	Nº DE AMB.	UPSS / ACTIVIDAD	AMBIENTE(S)	CODIGO	DENOMINACION	CANTIDAD REQUERIDA	EQUIP. RECUP.	CANTIDAD A ADQUIRIR
398	33			M-15	PAPELERA METÁLICA DE PISO	1	0	1
399	33			D-158	TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL	8	0	8
400	33			E-160	DATA LOGGER	4	0	4
401	34	ALMACEN GENERAL	ALMACEN GENERAL	M-8	ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES	8	0	8
402	34			M-6	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	1	0	1
403	34			M-53	PARIHUELAS PARA DEPÓSITO	1	0	1
404	35	ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	M-164	CONTENEDOR RODABLE PARA RESIDUOS SÓLIDOS	2	0	2
405	36	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	SALA DE ESTAR	M-30	MESA METÁLICA DE CENTRO	1	0	1
406	36			M-101	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	1	0	1
407	36			T-79	RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED	1	0	1
408	36			M-45	SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS	2	0	2
409	37	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	SH PARA VISITANTE	M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
410	38	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	COMEDOR	E-60	COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO	1	0	1
411	38			E-159	REFRIGERADOR DE 4 P3.	1	0	1
412	38			E-167	HERVIDOR ELÉCTRICO DE AGUA	1	0	1
413	38			E-86	HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL	1	0	1
414	38			M-123	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	1	0	1
415	38			E-88	LICUADORA ELÉCTRICA 2000 CC	1	0	1
416	38			M-14	PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	1	0	1
417	38			T-16	TELEVISOR LED SMART TV DE 50"(55") APROX. INC. RACK	1	0	1
418	38	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	HABITACIONES HOMBRES	M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	4	0	4
419	39			M-78	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	2	0	2
420	39			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
421	39			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
422	39	UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL	HABITACIONES MUJERES	M-108	VELADOR METÁLICO	2	0	2
423	40			M-78	CAMA DE 1 1/2 PLAZA	2	0	2
424	40			M-9	PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS	1	0	1
425	40			M-36	SILLA METÁLICA APILABLE	2	0	2
426	40			M-108	VELADOR METÁLICO	2	0	2
TOTAL						595	0	595



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ing. Yelsin Fredy Romant Noa
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Ing. Bach. Miguel A. Alzarbe Ayala
EQUIPO TÉCNICO - SERVICIOS DE SALUD - INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO




PLANO



ARQUITECTURA
MODULO II
ESCALA 1:100



ARQUITECTURA
MODULO I
ESCALA 1:100



ARQUITECTURA
MODULO III - 1° PISO
ESCALA 1:100



ARQUITECTURA
MODULO III - 2° PISO
ESCALA 1:100



MUNICIPALIDAD DE RÓBLE
INSTITUTO DE LA CALIDAD ORGANIZATIVA Y MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO
DISTRITO DE RÓBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE MADRID
CALLE DE LA CALIDAD 1000

EQ-01

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR

INDICAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ley de Creación N° 30988

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DSSIEYM
RECEPCIÓN

03 JUL 2024
REG. 1450 FOLIOS 38
HORA 4:20 PM FIRMA [Firma]

Roble, 03 de julio del 2024

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
SECRETARÍA GENERAL

03 JUL 2024
REG. N° 3284489 FOLIO 1036
HORA 2:33 PM FIRMA [Firma]

OFICIO N° 207 - 2024- MDR/A

SEÑOR:
DR. OSCAR ZUÑIGA VARGAS
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA.

CIUDAD .-

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE
EQUIPAMIENTO DEL P.S. PUERTO SAN ANTONIO

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO

05 JUL 2024
Registro N° [Firma]
Hora 4:20 PM
Folio 33

REFERENCIA: REUNIÓN CRIIS HUANCAMELICA 2024

Es grato dirigirme a su digno despacho, en primer lugar, para hacer llegar el saludo cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de Roble y a la vez en atención al documento de la Referencia solicito a su digno despacho y solicitarle que se evalúe el **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO**, para el Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica", para lo cual adjunto el expediente.

Sin otro particular me suscribo de usted, para expresarle las muestras de mi estima consideración.

Atentamente;


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DEGPSS
RECIBIDO

REG. [Firma] FOLIOS 33
HORA 10:05 AM FIRMA [Firma]

Antonio González Cante
ALCALDE

PROVEIDO
PAPA [Firma]

PROVEIDO N° 608 REG. HVCA/GRDS. DIRESA/DSSIEYM/MIEM
Si [Firma]
Por [Firma]
Fecha [Firma]





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TAYACAJA - HUANCAMELICA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
20 JUN. 2024
Registro N°
Hora: 10:44 a.m. Firma: [Firma]
Folio: 58

Roble, 18 de Junio del 2024

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA
SECRETARIA GENERAL
18 JUN 2024
REG. DOC. 12-3240319 HUA: 1540
REG. CAR. 12-2358230
FOLIOS: 38 FIRMA: [Firma]

OFICIO N° 154 - 2024- MDR/A

SEÑOR:
DR. OSCAR ZUÑIGA VARGAS
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA.

CIUDAD .-

ASUNTO : SOLICITO EVALUACIÓN Y APROVACION DEL PROGRAMA DE
EQUIPAMIENTO DEL P.S. PUERTO SAN ANTONIO

REFERENCIA: REUNIÓN CRIIS HUANCAMELICA 2024

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
DSSIEYM
RECEPCION
19 JUN 2024
REG. 1209 FOLIOS: 58
REG. 2341 FOLIOS: 1.0

Es grato dirigirme a su digno despacho, en primer lugar, para hacer llegar el saludo cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de Roble y a la vez en atención al documento de la Referencia solicito a su digno despacho y solicitarle que se evalúe el Programa de Equipamiento del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble, Provincia de Tayacaja y Departamento de Huancavelica", para lo cual adjunto los anexos de la situación actual de equipamiento del establecimiento de Salud.

Adjunto CD.

Sin otro particular me suscribo de usted, para expresarle las muestras de mi estima consideración.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
DEGPSS
RECIBIDO
REG. 12-361 FOLIOS 58
HORA: 10:56 a.m. FIRMA: [Firma]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
DSSIEYM
RECIBIDO
18 JUN 2024
REG. 1209 FOLIOS: 58
REG. 2341 FOLIOS: 1.0





PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA” CON CUI N° 2204165

1.4. FACTIBILIDADES – CERTIFICACIONES



1.4.1. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)



PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCAMELICA

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCAMELICA



Firmado digitalmente por ROJAS
NIEVA Luis Adolfo FAU 20537630222
soft
Cargo: Director
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.05.2024 09:16:02 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Huancavelica, 06 de Mayo del 2024

CARTA N° 000295-2024-DDC HVCA/MC

Señor:

ALEJO PALOMINO MILLER

Presente.-

**Asunto : EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLÓGICOS EN SUPERFICIE (CIRAS) PARA EL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN
ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA
- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N° 2204165.**

**Referencia : EXPEDIENTE N° 39476 - 2024
PROVEIDO N° 002570-2024-DDC HVCA/MC (02MAY2024)
INFORME N° 000326-2024-DDC HVCA-HCT/MC (02MAY2024)
INFORME N° 000387-2024-DDC HVCA- AMM/MC (25ABR2024)
SOLICITUD S/N (22MAR2024)**

De mi consideración

Saludándolo cordialmente, me dirijo a usted para dar atención a su solicitud de expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) para el proyecto: **"Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica"**, CUI N° 2204165, ubicado en el Distrito de Roble, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica.

Al respecto, el personal técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica ha efectuado la revisión de la documentación y realizado la inspección al terreno, por lo que se ha emitido el **INFORME N° 000326-2024-DDC HVCA-HCT/MC (02MAY2024)**, donde se concluye que en el área materia de solicitud de CIRAS no se encuentran vestigios arqueológicos en superficie, Por tanto, se considera procedente su pedido y se recomienda se otorgue el certificado solicitado.

En tal sentido, se adjunta al presente el **Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos N° 193-2024-DDCHUV/MC**.

Le recordamos que el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos no implica autorización alguna para la ejecución de obras de remoción de tierras o alguna intervención arqueológica en el área materia de certificación.

De otra parte, la presente certificación no otorga derechos reales sobre el terreno evaluado, así como tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que pretenda formalización de la propiedad.



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCVELICA

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCVELICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Asimismo, según lo estipulado en el numeral 27.1 del artículo 27° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 011-2022-MC, en caso se tenga considerado ejecutar trabajos que impliquen labores de remoción de tierra en el área certificada, se deberá obtener de manera previa al inicio de las obras la correspondiente autorización para ejecución de un plan de monitoreo arqueológico (PMAR), como medida de protección de las evidencias arqueológicas que puedan hallarse de manera fortuita.

En esa misma línea, se le recuerda que el numeral 27.6 del artículo 26° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas establece que el PMAR es de implementación obligatoria, teniendo el Ministerio de Cultura la competencia para disponer la paralización de la obra en caso de incumplimiento, así como para dictar las medidas correctivas que estime pertinentes en salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación. En caso de que, el CIRAS contemple la colindancia con un bien inmueble prehispánico deberá contemplar el numeral 1.7 del artículo 1° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas:

Igualmente, le participamos que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Certificaciones, ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Gestión de CIRAS y el Sistema de Gestión de PMAR para realizar estos procedimientos de manera virtual.

Para iniciar un procedimiento administrativo los interesados podrán ingresar al vínculo: <http://plataformamincucultura.gob.pe/accesovirtual>. Finalmente, le recomendamos que todas las solicitudes presentadas a un expediente mantengan la continuidad del canal utilizado al presentar la solicitud de expedición del CIRAS.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUIS ADOLFO ROJAS NIEVA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA HUANCVELICA

LRN/mmh

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Central Telefónica: (511) 618 9393
www.gob.pe/cultura



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCAMELICADIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCAMELICA

Firmado digitalmente por ROJAS
NIEVA Luis Adolfo FALU 20537630222
esr
Cargo: Director
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.05.2024 09:16:02 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Huancavelica, 06 de Mayo del 2024

CARTA N° 000295-2024-DDC HVCA/MC

Señor:
ALEJO PALOMINO MILLER

Presente.-

**Asunto : EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLÓGICOS EN SUPERFICIE (CIRAS) PARA EL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN
ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA
- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N° 2204165.**

**Referencia : EXPEDIENTE N° 39476 - 2024
PROVEIDO N° 002570-2024-DDC HVCA/MC (02MAY2024)
INFORME N° 000326-2024-DDC HVCA-HCT/MC (02MAY2024)
INFORME N° 000387-2024-DDC HVCA- AMM/MC (25ABR2024)
SOLICITUD S/N (22MAR2024)**

De mi consideración

Saludándolo cordialmente, me dirijo a usted para dar atención a su solicitud de expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) para el proyecto: **"Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Puesto de Salud de Puerto San Antonio del Distrito de Roble - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica", CUI N° 2204165**, ubicado en el Distrito de Roble, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica.

Al respecto, el personal técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica ha efectuado la revisión de la documentación y realizado la inspección al terreno, por lo que se ha emitido el **INFORME N° 000326-2024-DDC HVCA-HCT/MC (02MAY2024)**, donde se concluye que en el área materia de solicitud de CIRAS no se encuentran vestigios arqueológicos en superficie, Por tanto, se considera procedente su pedido y se recomienda se otorgue el certificado solicitado.

En tal sentido, se adjunta al presente el **Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos N° 193-2024-DDCHUV/MC**.

Le recordamos que el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos no implica autorización alguna para la ejecución de obras de remoción de tierras o alguna intervención arqueológica en el área materia de certificación.

De otra parte, la presente certificación no otorga derechos reales sobre el terreno evaluado, así como tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que pretenda formalización de la propiedad.

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Central Telefónica: (511) 618 9393
www.gob.pe/cultura



BICENTENARIO
PERÚ
2024



PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCAYELICA

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA HUANCAYELICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Asimismo, según lo estipulado en el numeral 27.1 del artículo 27° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 011-2022-MC, en caso se tenga considerado ejecutar trabajos que impliquen labores de remoción de tierra en el área certificada, se deberá obtener de manera previa al inicio de las obras la correspondiente autorización para ejecución de un plan de monitoreo arqueológico (PMAR), como medida de protección de las evidencias arqueológicas que puedan hallarse de manera fortuita.

En esa misma línea, se le recuerda que el numeral 27.6 del artículo 26° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas establece que el PMAR es de implementación obligatoria, teniendo el Ministerio de Cultura la competencia para disponer la paralización de la obra en caso de incumplimiento, así como para dictar las medidas correctivas que estime pertinentes en salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación. En caso de que, el CIRAS contemple la colindancia con un bien inmueble prehispánico deberá contemplar el numeral 1.7 del artículo 1° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas:

Igualmente, le participamos que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Certificaciones, ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Gestión de CIRAS y el Sistema de Gestión de PMAR para realizar estos procedimientos de manera virtual.

Para iniciar un procedimiento administrativo los interesados podrán ingresar al vínculo: <http://plataformamincu.cultura.gob.pe/accesovirtual>. Finalmente, le recomendamos que todas las solicitudes presentadas a un expediente mantengan la continuidad del canal utilizado al presentar la solicitud de expedición del CIRAS.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

LUIS ADOLFO ROJAS NIEVA

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA HUANCAYELICA

LRN/mmh

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Central Telefónica: (511) 618 9393
www.gob.pe/cultura



BICENTENARIO
PERU
2024



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica



Firmado digitalmente por ROJAS
NIEVA Luis Adolfo FAU 20537830222
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.05.2024 15:49:47 -05:00

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

CIRAS NRO. 193-2024-DDCHUV/MC

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2024

1/5

**CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN
SUPERFICIE****DE LA SOLICITUD****Nro. de expediente:** 2024-0039476**Fecha expediente:** 22/03/2024**Nombre del titular:** ALEJO PALOMINO MILLER**UBICACIÓN****Distrito:** ROBLE**Provincia:** TAYACAJA**Departamento:** HUANCVELICA**ÁREA EVALUADA**

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA
DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CUI N° 2204165.

ESPECIFICACIONES GEODÉSICAS**Sistema de coordenadas:** PLANAS**Sistema de proyección cartográfica:** UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)**Datum:** WORLD GEODETIC SYSTEM 1984 (WGS84)**Zona de proyección:** 18**Cuadrícula UTM:** L**Hemisferio:** Sur

Firmado digitalmente por ROJAS
NIEVA Luis Adolfo FAU
20537830222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.05.2024 16:48:50 -05:00

Jr. monseñor Demetrio Molloy 259 - 1, Huancavelica, Huancavelica, Huancavelica.
Teléfono (067) 453420
<https://www.gob.pe/cultura/>
Consulta tu cira : <http://aplicaciones.cultura.gob.pe/app-cira/consulta-tu-cira>



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

CIRAS NRO. 193-2024-DDCHUV/MC

2 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2024

RESUMEN DE CUADROS TÉCNICOS

Nombre	Área	Perímetro
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO	1281.3 m ²	156.24 m

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS				
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO				
Vértice	Lado	Distancia	Este(X)	Norte(Y)
A	A-B	23.84	555408.1079	8649326.9636
B	B-C	22.49	555422.3591	8649346.0750
C	C-D	16.52	555436.7701	8649363.3412
D	D-E	15.99	555450.5463	8649354.2239
E	E-F	32.22	555463.5464	8649344.9216
F	F-G	15.98	555443.1845	8649319.9512
G	G-H	12.18	555429.6612	8649328.4662
H	H-A	17.02	555422.8129	8649316.3938
Área: 1281.3 m ²				
Perímetro: 156.24 m				





PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

CIRAS NRO. 193-2024-DDCHUV/MC

3 / 5

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2024

DE LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIE

Informe Nro.000326-2024-DDC HVCA-HCT/MC, de fecha 02 de mayo de 2024, elaborado por el Lic. HECTOR CARHUAS TENORIO, arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, responsable de la inspección ocular para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CUI N° 2204165, ubicado en el distrito de Roble, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.



DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 22 Y 38 DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN - LEY Nro. 28296 Y SUS MODIFICATORIAS.

COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA**NO EXISTE COLINDANCIA****PROXIMIDAD CON ZONA ARQUEOLÓGICA****NO EXISTE PROXIMIDAD****CONCLUSIONES**

1.El administrado ha cumplido con presentar los requisitos estipulados en la normativa vigente. 2.No existen vestigios arqueológicos en superficie en el área materia de certificación. 3.Se recomienda se otorgue el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (CIRAS) para un área total: 1281.3 m2 con un perímetro de 156.24 m, ubicado en el distrito de Roble, provincia de Tayacaja.



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

CIRAS NRO. 193-2024-DDCHUV/MC

4/5

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2024

OBSERVACIONES

CON EL PRESENTE QUE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONTERMINA QUE LA SUBSECCIÓN DEL PREMIO EVALUADOR DE BARRIO DE MONTE ARGUS-LEGIONA EN SUS TRABAJOS DE MONITOREO DEL TERRENO DE EXPLORA EN LA COMUNIDAD LEVALLOS INVENTARIAR LAS OBRAS DE MONITOREO INVENTARIAR AL MINISTERIO DE CULTURA, A FIN DE VALIDAR EL DADO, TODOS LOS DATOS DE MONITOREO EN ASPECTOS DE SU VENTAJA DE MONITOREO, POR LO QUE INVENTARIAR DE DICHA OBSERVACIONES EN PRESENCIA CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS Y REALES ESTABLECIDAS POR LA LEY NRO. 27090.

UNA VEZ DADO SE FIRMAR EL TITULAR A REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD, EN ELAS DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, LEVALLOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DEL ACUERDO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA, APLICANDO EL DADO DECRETADO EN EL DADO NRO. 27090.

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE HERENCIA ARQUEOLÓGICA EN SU PRESENCIA NO IMPIDE AUTORIZACIÓN ALGUNAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MONITOREO DE TIERRA NI OTRA INTERVENCIÓN EN EL AREA NATURAL CERTIFICADA.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO OTORGA DERECHOS REALES SOBRE EL TERRENO EVALUADO, NI DADO TAMPOCO EXISTENTE RIESGO DE PERDIDA PARA NINGUN TRAMITANTE QUE PRETENDA FORMALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN.

EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA O MIXTA QUE SE REALICE EN EL AREA CERTIFICADA, DEBERÁ CONFORMAR LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17 DEL ARTICULO 1 DEL ACUERDO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA, APLICANDO EL DADO DECRETADO EN EL DADO NRO. 27090.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú

CIRAS NRO. 193-2024-DDCHUV/MC

5/5

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2024

FIRMAS



Lic. Héctor Carreras Veneno
ARQUEÓLOGO
COARPE N° 042007



1.4.2. Factibilidad de servicios de agua potable y desagüe.



**JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
PUERTO SAN ANTONIO – ROBLE – TAYACAJA -**



**CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO - JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO (JASS) DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SAN
ANTONIO**

SOLICITANTE : ing. JOSE L. MATAMOROS RODRIGO
REFERENCIA : Orden de servicio N° 045 Y Contrato N° 002-2024-MDR
FECHA : 07 de agosto del 2024.
UBICACIÓN : Puerto San Antonio
DISTRITO : Roble
PROVINCIA : Tayacaja
DEPARTAMENTO : Huancavelica

**EL QUE SUSCRIBE PRESIDENTE DE LA JASS DE PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE ROBLE,
TAYACAJA, HUANCAMELICA**

CERTIFICA

En atención a la Orden de Servicio N° 045- 2024 y CONTRATO N° 002-2024-MDR, documento referido para la elaboración del Proyecto de Inversión Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA” CON CUI N° 2204165, se declara **FACTIBLE EL SERVICIO Y CERTIFICA LA EXISTENCIA Y OPERATIVIDAD PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**, por lo cual **GARANTIZA LA OPERATIVIDAD Y EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, POR UN PERIODO MÍNIMO DE 10 AÑOS**, administrado por la JASS – PUERTO SAN ANTONIO, responsable de la administración, manejo, operación y mantenimiento.

Se emite el presente **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**, por la necesidad del recurrente para tramites de elaboración del proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA” CON CUI N° 2204165, con las siguientes especificaciones:

AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN DE LAS CALLES POR TRAMOS	DIAMETRO DE RED	TIPO DE MAT.	ALTURA APROX.	ANTIGÜEDAD DE LA RED	ESTADO DE CONSERVACIÓN			
					BUENO	REULAR	MALO	MUY MALO
Av. San Antonio	1.50	PVC-UF	1.40	10	X			

ALCANTARILLADO SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LAS CALLES POR TRAMOS	DIAMETRO DE RED	TIPO DE MAT.	ALTURA APROX.	ANTIGÜEDAD DE LA RED	ESTADO DE CONSERVACIÓN			
					BUENO	REULAR	MALO	MUY MALO
Av. San Antonio	8.00	PVC-UF	2.8	10	X			

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para fines pertinentes.


PRESIDENTE DE JASS
PUERTO SAN ANTONIO



1.4.3. Factibilidad de Servicio de energía eléctrica.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Huancavelica, 15 de agosto de 2024

ELCTO-V-1775-2024

Expediente: 20240461002803

Señor(a)

ANTONIO GONZALES CCENTE

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE

PLAZA PRINCIPAL PUERTO SAN ANTONIO

Roble - Tayaaja

Huancavelica.-

Asunto : FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA PROYECTO DE INVERSIÓN

Referencia : a) SOLICITUD S/N

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, y en atención a vuestro petitorio y revisada la potencia requerida, le informamos que es factible el suministro de energía eléctrica, en nivel de distribución primaria a 13.2 KV monofásico, para vuestro proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE PUESTO DE S/ DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE, PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".

Para efectos de la conexión eléctrica y atender la potencia requerida (14.51 kW), es necesario que su representada proyecte el estudio y montaje de un sistema de utilización de uso exclusivo, a partir del punto más cercano de nuestra línea primaria monofásica existente hasta las instalaciones requeridas, para lo cual se recomienda cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las normativas vigentes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle a usted muestras de mi consideración.

Atentamente,

LUIS GUTIERREZ LANDABURU

Jefe de Unidad de Negocio



Según lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Puede validar la autenticidad e integridad del documento generado a través del código QR ubicado en la parte inferior izquierda del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador: <https://hidrandina.distriluz.com.pe/SistemaCasillaVerificacion> e ingresando la siguiente clave **66A7EZ**

Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20240461002803

ENOSA: Jr. Callao 875-Piura, ENSA: Calle San Martín 250-Chidayo.
HDNA: Jr. San Martín 831-Trujillo, ELCTO: Jr. Amazonas 641-Huacayo.
SEDE LIMA: Av. Camino Real N° 348, Torre El Pilar, Piso 13.-Lima.



1.4.4. Factibilidad de Servicios de Internet.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TAYACAJA - HUANCAMELICA

Ley de Creación N° 30388

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ANTONIO GONZALES CCENTE, con documento de Identidad N°41023025, como Representante de la Municipalidad distrital de Roble, Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, **declaro bajo juramento** que; la Municipalidad distrital de Roble, realiza el pargo de servicio de transmisión de señal de internet con capacidad y/o velocidad y/o velocidad para transmitir datos del SIAF (CONMUTACION DE DATOS Y PAQUETES) para las Oficinas de la Municipalidad distrital de Roble – Tayacaja – Hancavelica correspondiente al año 2024 (enero – diciembre), para lo cual adjunto la Orden de Servicio N° 003 – 2024, SIAF N° 004.

Roble, 01 de julio de 2024

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCAMELICA

Antonio Gonzales Ccente
ALCALDE

¡¡Siempre con el Pueblo!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
TAYACAJA - HUANCVELICA
RUC N° 20601148324
ORDEN DE SERVICIO
N° 003

SIAF N° : 0000000004

DIA	MES	AÑO
04	01	2024

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE

CODIGO UNIDAD EJECUTORA: 301876

1 DATOS DEL PROVEEDOR		2 CONDICIONES GENERALES	
SEÑOR (ES):	VISIONTEL E.I.R.L.	PLAZO DE ENTREGA:	DÍAS
DIRECCION :	AV. PLAZA PRINCIPAL SIN HUANCVELICA-TAYACAJA ANDAYMARCA	TIPO DE PROCESO:	NINGUNO
RUC:	20609859602	MONEDA: SI.	CALENDARIO: ENERO
REFERENCIA:	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	12	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSMISION DE SEÑAL DE INTERNET CON CAPACIDAD Y/O VELOCIDAD Y/O VELOCIDAD PARA TRANSMITIR DATOS DEL SIAF (CONMUTACION DE DATOS Y PAQUETES) PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE - TAYACAJA - HUANCVELICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 (ENERO-DICIEMBRE) DETALLES DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO: 1.- ENERO S/1,500 2.- FEBRERO S/1,500 3.- MARZO S/1,500 4.- ABRIL S/1,500 5.- MAYO S/1,500 6.- JUNIO S/1,500 7.- JULIO S/1,500 8.- AGOSTO S/1,500 9.- SETIEMBRE S/1,500 10.- OCTUBRE S/1,500 11.- NOVIEMBRE S/1,500 12.- DICIEMBRE S/1,500 PLAZO DE EJECUCION: 12 MESES	S/. 1.500,00	S/. 18.000,00
TOTAL					S/. 18.000,00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
META	CADENA FUNCIONAL	FF/RB	CLASIF.GASTO	CERTIFICACION	MONTO
0008	9001 3999999 5000003 03 006 0008	5 07	2.3.2.2.2.3	0000000093	S/. 18.000,00

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE

DIRECCION: NRO. L-6 BAR. PUERTO SAN ANTONIO (PLAZA PRINCIPAL SN) ROBLE - TAYACAJA - HUANCVELICA

RUC: 20601148324

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME EL SERVICIO
 Rubén Arbol Ramos Esteban JEFE DE LOGISTICA	 Lic. Rosa Contreras Monago GERENTE MUNICIPAL	 Rubén Arbol Ramos Esteban JEFE DE LOGISTICA

NOTA IMPORTANTE

- El proveedor debe adjuntar a su factura copia de Q/S atendida.
- Esta orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolución y/o observación de servicios que no este de acuerdo con los terminos de referencia.
- El Contratista (Proveedor) deberá cumplir con las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de ser incluido en el listado de proveedores observados por la entidad.



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA” CON CUI N° 2204165

1.5. PRESUPUESTO



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165

1.5.1. Resumen de Presupuesto

General de Obra

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

DISTRITO : ROBLE

PROVINCIA : TAYACAJA

MESES DE EJECUCION 8.00

DEPARTAMENTO : HUANCAMELICA

FECHA : JULIO-2024

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL
I.-	COSTO DIRECTO	S/. 4,938,025.12
01	ESTRUCTURAS	S/. 2,470,407.65
02	ARQUITECTURA	S/. 1,388,339.48
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 216,412.47
04	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 100,950.18
05	FLETE	S/. 621,659.76
06	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	S/. 30,168.20
07	PLAN DE CONTENGENCIA	S/. 110,087.38
II.-	GG- GASTOS GENERALES 12.00%	S/. 592,563.01
III.-	UTILIDAD 10.00%	S/. 493,802.51
IV.-	SUB TOTAL	S/. 6,024,390.64
V.-	IGV 18.00%	S/. 1,084,390.32
VI.-	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	S/. 7,108,780.96
VI.-	COSTO DE EQUIPAMIENTO	S/. 3,183,750.20
VII.-	VALOR REEFERENCIAL (COSTO DE OBRA)	S/. 10,292,531.16



 Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495



1.5.2. Desagregado de Gastos

Generales

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CUI 2204165
DISTRITO: : ROBLE
PROVINCIA: : TAYACAJA **TIEMPO DE EJECUCION :** 8.00 MESES
DEPARTAMENTO: : HUANCABELICA
FECHA DE PRESUP. BASE : : JULIO-2024

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL	
		SI.	%
I.-	COSTO DIRECTO	S/ 4,938,025.12	
	<u>GASTOS GENERALES</u>		
A.-	GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	27,637.15	0.56%
B.-	GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	564,925.86	11.44%
II.-	GASTOS GENERALES 12.0000%	S/ 592,563.01	
III.-	<u>UTILIDAD</u> 10.00%	S/ 493,802.51	
IV.-	SUB TOTAL	S/ 6,024,390.64	
V.-	<u>IGV</u> 18.00%	S/ 1,084,390.32	
VI.-	VALOR REFERENCIAL REFERENCIAL	S/ 7,108,780.96	
VII.-	<u>COSTO DE EQUIPAMIENTO</u>	S/ 3,183,750.20	
VII.-	<u>SUPERVISION</u>	S/ 411,701.25	
VIII.-	<u>EXPEDIENTE TECNICO</u>	S/ 41,000.00	
IX.-	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	S/ 10,745,232.41	



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica" CUI 2204165
DISTRITO : ROBLE
PROVINCIA : TAYACAJA
DEPARTAMENTO : HUANCavelica **FECHA DE PRESUP. BASE** : JULIO-2024
COSTO DIRECTO : S/. 4,938,025.12
TIEMPO DE EJECUC. (MESES) : 8.00

I.- GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra):

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PARCIAL	SUB TOTAL
01.00.00	CAMPAMENTO				0.00
01.01.00	Oficina para el Contratista	0.00	8.00	500.00	0.00
02.00.00	EQUIPAMIENTO				1,500.00
02.01.00	Equipamiento de Oficina	1.00	est	1,500.00	1,500.00
03.00.00	GASTOS POR LICITACION				1,550.00
03.01.00	Documentos de Presentación (Compra de Bases)	0.00	est	200.00	0.00
03.02.00	Gastos de Elaboración de Propuestas	1.00	est	500.00	500.00
03.03.00	Ingeniero Responsable (Ing/Arq.)	0.10	mes	3,000.00	300.00
03.04.00	Equipo y útiles de oficina	1.00	est	750.00	750.00
04.00.00	GASTOS INDIRECTOS VARIOS				1,711.10
04.01.00	Legales y notariales sobre la organización	1.00	est	500.00	500.00
04.02.00	Gastos Varios (fotocopias, etc.)	1.00	est		1,211.10
05.00.00	LIQUIDACION DE OBRA				13,000.00
05.01.00	Ingeniero Residente	1	1.00	6,000.00	6,000.00
05.02.00	Contador	0.5	1.00	4,000.00	2,000.00
05.03.00	Ploteo de Planos	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
05.04.00	Fotocopias Documentos	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
05.05.00	Empastado, Encuadernado, Anillados	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
05.06.00	Útiles de Oficina	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
06.00.00	IMPUESTO				9,876.05
06.01.00	SENCICO (0.2% presupuesto sin igr)	%	0.0020	4,938,025.12	9,876.05
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				0.56%	27,637.15



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" CUI 2204165
DISTRITO : ROBLE
PROVINCIA : TAYACAJA
DEPARTAMENTO : HUANCARELICA **FECHA DE PRESUP. BASE :** JULIO-2024
COSTO DIRECTO : S/. 4,938,025.12
TIEMPO DE EJECUC. (MESES) : 8.00

II.- GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra):

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PARCIAL	SUB TOTAL
01.00.00	PERSONAL DE OBRA TECNICO Y ADMINISTRATIVO				334,000.00
01.01.00	Ingeniero Residente	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
01.02.00	Ingeniero Asistente de Obra	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
01.03.00	Especialista en Estructuras	0.50	8.00	7,000.00	28,000.00
01.04.00	Especialista Sanitario	0.50	8.00	6,000.00	24,000.00
01.05.00	Especialista Electrico	0.50	8.00	6,000.00	24,000.00
01.06.00	Especialista Seguridad	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
01.07.00	Especialista en Equipamiento - Biomédico	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00
01.08.00	Maestro de Obra	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
01.09.00	Conductor para camioneta	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
01.10.00	Asistente administrativo	1.00	8.00	3,500.00	28,000.00
02.00.00	VEHICULOS				69,850.00
02.01.00	Alquiler de movilidad vehicular (camioneta 4 x 4)	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
02.02.00	gasolina	1.00	150.00	19.00	2,850.00
02.03.00	petroleo B-5	1.00	1,000.00	19.00	19,000.00
03.00.00	VESTUARIOS				6,939.00
	personal tecnico				
03.01.00	casacas impermeables	9.00	2.00	135.00	2,430.00
03.02.00	zapatos de seguridad	9.00	2.00	200.00	3,600.00
03.03.00	protectores de seguridad	9.00	2.00	25.00	450.00
03.04.00	protector de oidos	9.00	3.00	5.00	135.00
03.05.00	lentes de seguridad	9.00	3.00	12.00	324.00
04.00.00	BIENES DE CONSUMO		meses		7,700.00
04.01.00	Toner para Impresora	0.25	8.00	200.00	400.00
04.02.00	Equipo de Computo y/o Laptop	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00
04.03.00	impresora multifuncional Laser	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
05.00.00	MATERIALES Y GASTOS VARIOS		meses		13,200.00
05.01.00	Utiles de Oficina	1.00	8.00	650.00	5,200.00
05.02.00	Fotocopias	1.00	8.00	750.00	6,000.00
05.03.00	Botiquin	1.00	8.00	250.00	2,000.00
06.00.00	SEGUROS (Ver Hoja de Cálculo Anexa)		meses		49,290.43
06.01.00	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	8.00	9,018.00	9,018.00
06.02.00	Seguro de Vida	1.00	8.00	24,708.35	24,708.35
06.03.00	Seguro contra todo Riesgo (CAR)	1.00	8.00	14,814.08	14,814.08
06.04.00	Costo por emision de Poliza	1.00	8.00	750.00	750.00
07.00.00	GASTOS FINANCIEROS (Ver Hoja de Cálculo Anexa)		meses		83,946.43
07.01.00	Carta Fianza por fiel cumplimiento de contrato (10.00%)	1.00	10.00	24,690.13	24,690.13
07.02.00	Carta Fianza por Adelanto Directo (10.00%)	1.00	8.00	19,752.10	19,752.10
07.03.00	Carta Fianza de Adelanto de Materiales (20.00%)	1.00	8.00	39,504.20	39,504.20
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)				11.440%	S/. 564,925.86
TOTAL GASTOS GENERALES (I) + (II)				12.00%	S/. 592,563.01



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

GASTOS FINANCIEROS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI 2204165

DISTRITO : ROBLE
 PROVINCIA : TAYACAJA
 DEPARTAMENTO : HUANCAMELICA
 FECHA DE PRESUP. BASE : JULIO-2024

TIEMPO DE EJECUCION : 8.00 MESES

04.01.00	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
	Tasa:	10.00%	Comisión del Banco Anual :	6.00%		
			Periodo (Meses) :	10.00		
			Monto de la Carta Fianza			493,802.51
			Comisión del Banco			24,690.13
			Carta Fianza renovable cada :	3.00	Meses	
	Monto Aplicable:	S/.	4,938,025.12			
						Costo Financiero : 24,690.13
04.02.00	GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO					
	Tasa:	10.00%	Comisión del Banco Anual :	6.00%		
			Periodo Neto :	8.00	Meses	
			Monto de la Carta Fianza			493,802.51
			Comisión del Banco			19,752.10
			Carta Fianza renovable cada :	3.00	Meses	
	Monto Aplicable:	S/.	4,938,025.12			
						Costo Financiero : 19,752.10
04.03.00	GARANTIA DEL ADELANTO DE MATERIALES					
	Tasa:	20.00%	Comisión del Banco Anual :	6.00%		
			Periodo Neto :	8.00	Meses	
			Monto de la Carta Fianza			987,605.02
			Comisión del Banco			39,504.20
			Carta Fianza renovable cada :	3.00	Meses	
	Monto Aplicable:	S/.	4,938,025.12			
						Costo Financiero : 39,504.20
					Sub-Total :	S/.
						83,946.43



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CUI 2204165

DISTRITO : ROBLE
 PROVINCIA : TAYACAJA
 DEPARTAMENTO : HUANCABELICA
 FECHA DE PRESUP. BASE : JULIO-2024

TIEMPO DE EJECUCION : 8.00 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

07.01.00	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO						
	Tasa Salud:	1.20%				4008	
	Tasa Pensión:	1.50%				5010	
			Periodo(Meses) :	8.00			
	Monto Aplicable:		S/.	334,000.00			
					Costo Financiero :	9,018.00	
07.02.00	SEGUROS DE VIDA						
	Tasa:	4.00%					
			Periodo (Meses) :	8.00			
	Monto Aplicable:		S/.	926,563.01			
					Costo Financiero :	24,708.35	
07.03.00	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO						
	Tasa:	4.50 %	COBERTURA (S/.) :	4,938,025.12		14,814.08	
			Monto del Contrato (Costo Directo)	4,938,025.12			
			Porcentaje Aplicable del C.T.	100.00%			
			Periodo (Meses) :	8.00			
	COBERTURA		S/.	4,938,025.12			
					Costo Financiero :	14,814.08	
					Sub-Total :	S/.	48,540.43
07.04.00	COSTO POR EMISION DE POLIZA :			Del Sub-Total		750.00	
					TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :	S/.	48,290.43


 Ing. José L. Matamoros Rodrigo
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 154495



1.5.3. Listado de planos por especialidad



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165

LISTADO DE PLANOS POR ESPECIALIDAD

I. UBICACIÓN Y LOCALIZACION:

N°	DESCRIPCION	CODIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL- MODULOS		
1	PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION	UL-01
2	PLANO TOPOGRAFICO	E-PT-01
3	PLANO PERFILES LONGITUDINALES	E-PL-01
4	PLANO DE EXPLANACIONES	E-EX-01
5	PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES	E-EX-02
6	PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES	E-EX-03

II. ESTRUCTURAS:

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL		
CIMENTACIÓN		
1	ESTRUCTURAS CIMENTACION	E-C-01
2	ESTRUCTURAS CIMENTACION	E-C-02
MODULOS		
3	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-03
4	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-04
5	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-05
6	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-06
7	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-07
8	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-08
9	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-09
10	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-10
11	ESTRUCTURAS PORTICOS	E-P-11
12	ESTRUCTURAS MUROS DE ALBAÑILERIA	E-A1-12
13	ESTRUCTURAS LOSA ALIGERDA	E-LA-13
14	ESTRUCTURAS MUROS DE ALBAÑILERIA	E-LA-14
15	ESTRUCTURAS CIMENTACION Y DETALLE DE ESCALERA	E-ES-15
CERCO PERIMÉTRICO		

*** LISTADO DE PLANOS ***



Ing. José L. Matamoras Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CON CUI N° 2204165

15	CERCO PERIMETRICO CIMENTACION	ECP-01
16	CERCO PERIMETRICO CIMENTACION	ECP-02
17	CERCO PERIMETRICO ELEVACIONES SECCIONES	ECP-03
18	CERCO PERIMETRICO ELEVACIONES SECCIONES	ECP-04
19	CERCO PERIMETRICO ELEVACIONES SECCIONES	ECP-05
20	CERCO PERIMETRICO ELEVACIONES SECCIONES	ECP-06
21	CERCO PERIMETRICO ELEVACIONES SECCIONES	ECP-07
22	CERCO PERIMETRICO ELEVACIONES SECCIONES	ECP-08
23	SECCIONES MUROS DE CONTENCION	ECP-09
24	DETALLES MUROS DE CONTENCION	ECP-10
25	DETALLES MUROS DE CONTENCION	ECP-11
26	DETALLES MUROS DE CONTENCION	ECP-12
27	DETALLES MUROS DE CONTENCION	ECP-13
TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO		
28	CIMENTACIÓN TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	ETC-01
29	PORTICOS TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	ETC-02
30	PORTICOS TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	ETC-03
31	CORTES TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	ETC-04
32	CORTES TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	ETC-05
33	ALBAÑILERIA TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	ETC-06

III. ARQUITECTURA

N°	DESCRIPCION	CODIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL		
1	PLANTEAMIENTO GENERAL: PLANIMETRÍA 1°NIVEL	A-PG-1
2	PLANTEAMIENTO GENERAL: PLANIMETRÍA 2°NIVEL	A-PG-2
3	PLANTEAMIENTO GENERAL: PLANO DE TECHOS	A-PG-3
4	CORTES GENERALES: A-A / B-B/ C-C	A-PG-4
5	CORTES GENERALES: D-D / E-E / F-F	A-PG-5
CERCO PERIMETRICO		
4	CERCO PERIMETRICO: TRAMO A-B	A-CP-1
5	CERCO PERIMETRICO: TRAMO C-D/D-E	A-CP-2
6	CERCO PERIMETRICO: TRAMO E-F/F-G/G-A	A-CP-3

*** LISTADO DE PLANOS***


Ing. José L. Matamoras Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495





PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

MODULOS		
MODULO 01: PUESTO DE SALUD		
10	MODULO 01: DISTRIBUCION MODULO I A-B	A-M1-1
11	MODULO 01: CORTES / 1-1 / A-A / B-B	A-M1-2
12	MODULO 01: ELEVACIONES 01/02/03	A-M1-3
MODULO 02: PUESTO DE SALUD		
13	MODULO 02: DISTRIBUCION Y CORTES	A-M2-1
14	MODULO 02: ELEVACIONES	A-M2-2
MODULO 03: RESIDENCIA		
17	MODULO 03: PLANIMETRIA DISTRIBUCION	A-M3-1
18	MODULO 03: CORTES Y ELEVACIONES	A-M3-2
MODULO 04: TANQUE CISTERNA Y ELEVADO		
17	MODULO 04: PLANIMETRIA DISTRIBUCION	A-M4-1
18	MODULO 04: CORTES Y ELEVACIONES	A-M4-2
PLANO DE DETALLES		
20	DETALLE DE PISOS Y PAVIMENTOS	A-PP-1
21	DETALLE DE VANOS [PUERTAS]	A-DP-1
22	DETALLE DE VANOS [DETALLES CONSTRUCTIVOS]	A-DP-2
23	DETALLE DE VANOS [VENTANAS]	A-DV-1
24	DETALLE DE VANOS [DETALLES CONSTRUCTIVOS]	A-DV-2
25	DETALLE DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS – MODULO I A y B	A-ZC-1
26	DETALLE DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS – MODULO II	A-ZC-2
27	DETALLE DE ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS – MODULO III y IV	A-ZC-3
28	DETALLE DE FALSO CIELO RASO MODULO I-II-III	A-DC-1
29	DETALLE DE BAÑOS MODULO I-II-III	A-DB-1

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS


Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL- MODULOS		
ELÉCTRICAS		
1	PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS-ILUMINACIÓN	IE-1
2	PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS-ILUMINACIÓN	IE-2
3	PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS-TOMACORRIENTES	IE-3




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

4	PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS-TOMACORRIENTES	IE-4
5	DIAGRAMA UNIFILAR	IE-5

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL - MODULOS		
SISTEMA DE COMUNICACIONES		
6	PLANTEAMIENTO GENERAL-1er NIVEL: SISTEMA DE COMUNICACIONES	IE-06
7	PLANTEAMIENTO GENERAL-2do NIVEL: SISTEMA DE COMUNICACIONES	IE-07

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL - MODULOS		
SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
8	PLANTEAMIENTO GENERAL: SISTEMA CONTRA INCENDIOS	IE-08
9	PLANTEAMIENTO GENERAL: SISTEMA CONTRA INCENDIOS	IE-09

V. INSTALACIONES SANITARIAS


Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL		
1	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE	II.SS-D- 01
2	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA FRIA	II.SS-A- 01
3	INSTALACIONES SANITARIAS - PLUVIAL	II.SS-P- 01
4	INSTALACIONES SANITARIAS - VENTILACIÓN	II.SS-V- 01
MODULOS		
5	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE	M-D- 01
6	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE	M-D- 02
7	INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE	M-D- 03
8	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA FRIA	M-A- 04
9	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA FRIA	M-A- 05
10	INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA FRIA	M-A- 06
11	INSTALACIONES SANITARIAS - PLUVIAL	M-P- 07
12	INSTALACIONES SANITARIAS - PLUVIAL	M-P- 08



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA" CON CUI N° 2204165

13	INSTALACIONES SANITARIAS - VENTILACIÓN	M-V- 09
TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO		
14	INSTALACIONES TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	II.SS-T- 01

VI. EQUIPAMIENTO

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL- MODULOS		
1	DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO	PE-01
2	DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO	PE-02
3	DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO	PE-03

VII. EVACUACION Y SEÑALIZACIÓN

N°	DESCRIPCION	CODIGO
PLANTEAMIENTO GENERAL- MODULOS		
1	PLANO DE EVACUACION	A-ES-1
2	PLANO DE EVACUACION	A-ES-2
3	PLANO DE SEÑALIZACIÓN	A-ES-3
4	PLANO DE SEÑALIZACIÓN	A-ES-4



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CON CUI N° 2204165

1.5.4. Modalidad de Ejecución de Obra



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" CON CUI N° 2204165

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE PLAZO

I. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La Modalidad de Ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA", Será Por Administración Indirecta - **CONTRATA**.



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2204165

1.5.5. Plazo de Ejecución de Obra



**PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL
PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2204165**

PLAZO DE EJECUCIÓN

I. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de Ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" será de **240 días Calendarios (08 meses).**


 Ing. José L. Matamoras Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154485




1.5.6. Cronograma de Ejecución

Física







Ing. José L. Matamoros Rodón
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154493




Ing. L. Martínez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 16489





Ing. José L. Meléndez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 164495




Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154493






Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIPAC 114495



1.6. Listado de personal responsable del contenido del expediente técnico.



LISTADO DE PERSONAL RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

I. PERSONAL RESPONSABLE

1. JEFE DE PROYECTO

Requisitos

- Profesional en Ingeniería Civil con un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional colegiado y con habilidad vigente en el colegio respectivo.

Responsabilidad y Funciones

- Representará a "El Consultor" en todos los asuntos técnicos que competan al Servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por "El Consultor".
- Elaboración del Proyecto Definitivo de Estructura y Arquitectura (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos respectivos)
- Deberá sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable del contenido técnico.

2. ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO

Requisitos

- Profesional en Arquitectura con un mínimo de tres (03) años de ejercicio profesional colegiado y con habilidad vigente en el colegio respectivo.

Responsabilidad y Funciones

- Elaboración del Planteamiento Arquitectónico.
- Elaboración del Proyecto Definitivo de Arquitectura (incluye Memoria Descriptiva y Planos Definitivos de Arquitectura)

3. INGENIERO CIVIL

Requisitos


 Ing. José L. Matamoros Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA" CON CUI N° 2204165

- Profesional en Ingeniería Civil con un mínimo de Tres (03) años de ejercicio profesional colegiado y con habilidad vigente en el colegio respectivo.

Responsabilidad y Funciones

- Elaboración del Proyecto Definitivo de Estructuras (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Estructuras)

4. INGENIERO EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Requisitos

- Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Ingeniero Eléctrico con un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional colegiado y con habilidad vigente en el colegio respectivo.

Responsabilidad y Funciones

- Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Eléctricas (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas)

5. INGENIERO EN INSTALACIONES SANITARIAS

Requisitos

- Profesional en Ingeniería Civil y/o Sanitaria con un mínimo de Tres (03) años de ejercicio profesional colegiado y con habilidad vigente en el colegio respectivo.

Responsabilidad y Funciones

- Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias)



Ing. José L. Matamoros Rodrigo
INGENIERO CIVIL
CIP N° 154495