

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20511807124

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 11:54:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Placas encapsuladas de aglomerado de madera y piso aglomerado con lamina de alta presión son dos productos diferentes, cual de los dos se piden en la licitación, sabiendo que los pisos laminados no necesita que se le agregue mas elementos porque ya tiene su acabado final

Acápito de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.1.1

Literal: baldosas

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El piso técnico solicitado deberá estar compuesto por un conjunto de placas encapsuladas y rellenas de madera aglomerada, solicitadas por ser productos de menor peso. Tal como se solicita en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20511807124

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 11:54:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se puede presentar el generador de pulsos con señal PTP en vez de NTP puesto que El protocolo PTP es el más preciso, con una exactitud del orden de los nanosegundos, mientras que los protocolos SNTP y NTP tienen una precisión menor

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.2.1

Literal: generador

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En las especificaciones técnicas se pide como mínimo que equipo genere señales con NTP server. Al ser una opción válida las señales de PTP server, se aceptará, siempre y cuando sean de conexión tipo RJ45.

En aras de fomentar la participación de más postores, se ampliará las especificaciones técnicas del sub-ítem."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la fila denominada "Generación de pulsos y señales (mínimo)" del sub-ítem 1.2.1:

Dice: BB, Tri-level, mínimo 4 salidas

LTC, TC, NTP server SDI Test Pattern

Word clock (usado por consola de audio).

Dirá: BB, Tri-level, mínimo 4 salidas

LTC, TC, NTP server (RJ45) y/o PTP server (RJ45) , SDI Test Pattern

Word clock (usado por consola de audio)."

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Nuestro equipo brinda en el patrón de test la opción de Dolby incluido esto nos podría brindar puntaje adicional.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.2

Literal: 1.2.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a las Bases estándar aprobadas por el OSCE, las MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS es un factor de evaluación opcional.

En virtud a ello, considerando que las características mínimas establecidas en las Especificaciones Técnicas garantizan el cumplimiento de las necesidades del área usuaria, y adicionalmente a ello, la solución esta compuesta por una serie de elementos (componentes), se ha optado por no otorgar puntaje a ninguna mejora de las características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan dos salidas diferentes de Multiview, si brindamos cuatro nos podrían brindar mayor puntuación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.3

Literal: 1.3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a las Bases estándar aprobadas por el OSCE, las MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS es un factor de evaluación opcional.

En virtud a ello, considerando que las características mínimas establecidas en las Especificaciones Técnicas garantizan el cumplimiento de las necesidades del área usuaria, y adicionalmente a ello, la solución esta compuesta por una serie de elementos (componentes), se ha optado por no otorgar puntaje a ninguna mejora de las características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan como mínimo 8 Gbyte de almacenamiento nuestro equipo incluye almacenamiento 128 GB se podría brindar más puntuación por mayor almacenamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.3

Literal: 1.3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a las Bases estándar aprobadas por el OSCE, las MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS es un factor de evaluación opcional.

En virtud a ello, considerando que las características mínimas establecidas en las Especificaciones Técnicas garantizan el cumplimiento de las necesidades del área usuaria, y adicionalmente a ello, la solución esta compuesta por una serie de elementos (componentes), se ha optado por no otorgar puntaje a ninguna mejora de las características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se está solicitando monitoreo por protocolo SNMP, se puede ofertar como opción el monitoreo DashBoard Software que también es vía red compatible con macOS, Windows, y Linux.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.4

Literal: 1.4.1

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas se indica dos opciones: SNMP para monitoreo habilitado o software de monitoreo y control habilitados.

Se entiende que su propuesta esta dentro de la segunda opción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el caso que el distribuidor de video analógico ofertado en el ítem 1.4.2 no sea compatible con el cofre ofertado en el ítem 1.4.1 nos permitirían ofrecer un cofre compatible cumpliendo con las especificaciones solicitadas en el ítem 1.4.1 y descontándolo de los seis solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.4

Literal: 1.4.2

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Pueden ofrecer un cofre adicional compatible con 1.4.2, pero no descontar del grupo 1.4.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita velocidad de datos soportado de 270Mbps a 2.97 Gbps o superior, nuestra solución es de 150Mbps a 3Gbps esta podrá ser aceptada.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.4

Literal: 1.4.3

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si su solución incluye el rango de velocidades requerido, será aceptado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Entendemos que el 12G se está solicitando para soportar resoluciones 4K, nuestra solución permite el sistema Quad 3G SDI transmisión de 4k 12G utilizando cuatro puertos 3G SDI. Se podrá aceptar este tipo de solución.

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.4

Literal: 1.4.7

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas se indica uno de los formatos de video soportado mínimo el 12G. Si se aceptará este tipo de solución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita como estándar mínimo el 424M el cual es la norma que regula la transmisión 3G SDI, si nuestro equipo cumple con la salida 3G SDI nos permitirían ofertarlo así en las especificaciones no se indique.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1.4

Literal: 1.4.9

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La norma SMPTE 424M es referida al 3G-SDI.

Cualquiera de estas nomenclaturas referidas será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 10:24:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

f) En la Acreditación de Características técnicas en el anexo C todos los brochures o catálogos se deben presentarse en Español

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.1.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí.

De acuerdo a lo que se indica en el numeral 7.5.1 de las especificaciones técnicas, todas las páginas del documento que permitan acreditar el cumplimiento de las características técnicas según anexo C, se presentará en idioma español y si estuviese en un idioma diferente al español, se presentará la respectiva traducción por traductor público juramentado o colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Por favor incluir el diagrama electrico del tablero o diagrama de cargas que estan solicitando?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.1.4

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No contamos con diagrama eléctrico. La solución requerida es llave en mano. Proveedor propone distribución de cargas de acuerdo a los productos de su solución. Se estima que las cargas representen el 80% de la potencia solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se indica 5 enlaces

En el enlace entre switcher de palacio legislativo hacia plaza de congreso, ya esta tendido el ducto donde se pasará la fibra óptica y donde se pondrá un pequeño gabinete ?

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.13

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí existe ducto.

El gabinete pequeño será adosado junto a otro existen en pequeño muro de la plaza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Igualmente los dos enlaces de video desde la sala del switcher hacia el estudio de TV dentro del palacio legislativo ya esta tendido un ducto para pasar las fibras ópticas?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.13

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si existe ducto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El enlace entre switcher y la sala de cronistas ya tiene entubado el recorrido para colocar la fibra óptica?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.13

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existe ducteria desde el switcher hasta la sala contigua a la sala de cronistas. Proveedor deberá completar ductos en tramos que no exista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Fecha de envío : 30/03/2023

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Item 1,6.1 instalación de cableado de video indica :

Según referencia de diagrama anexo D . Adicionalmente , considerar 4 cables de video desde sala de realización hacia dos salas en el mismo piso (distancia aproximada 120 metros cada una) este trayecto ya esta canalizado para poder pasar los cables por los ductos?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.6.1

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existe ducto. Proveedor deberá evaluar si necesitará nuevas canaletas de acuerdo al diámetro de los cables de su solución. Proveedor puede solicitar una visita técnica para evaluar condiciones existentes en la infraestructura de Palacio Legislativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

los recorridos para la instalacion de los cables que piden se instale ya se encuentran entubados ?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.6.1

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existe ducto. Proveedor deberá evaluar si necesitará nuevas canaletas de acuerdo al diámetro de los cables de su solución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394
Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Fecha de envío : 30/03/2023
Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se consulta si la opcion de los estandares 296M y 372M pueda ser opcional

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.9

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Estos estándares son requeridos como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394
Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Fecha de envío : 30/03/2023
Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Sobre el formato requerido de SD: 525i/59.94 , se consulta si puede ser en su lugar el formato SD: 525i/29.97

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A **Literal:** 1.4.10 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El formato SD 525i/59,94 es requerido como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para la salida del UPS estan pidiendo la salida de 208V , se consulta si esta salida puede ser opcional ya que no es un estándar de fabricacion y solo se puede conseguir en equipos importados y a pedido.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.1.4

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se pide ceñirse a las especificaciones técnicas. Mayores rangos de salida nos brindan mayor versatilidad en su uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para el switcher de video solicitan una temperatura de operación entre 0 y 40°C, se solicita que la temperatura sea desde 5° a 40°C ya que todos los switcher de video de SONY funcionan en ese rango de temperatura y los switcher SONY son una de las mejores marcas en switcher de video y quedarian excluidos.

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En aras de fomentar la participación de más postores, se modifica el rango de temperatura en las especificaciones técnicas del sub-ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la fila denominada "Temperatura de Operación" del sub-ítem 1.3.1:

Dice: 0° a 40°C o mayor rango

Dirá: 5° a 40°C o mayor rango.

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Fecha de envío : 30/03/2023

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Sobre las penalidades del profesional responsable durante la implementación del proyecto en caso de ausencia. Se consulta como se manejaría en caso dicho profesional tenga un inconveniente de salud y fuerza extrema que le impida asistir algún día?. Se puede registrar otro profesional adicional al solicitado para que pueda suplirlo durante esas fechas?

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 4

Literal: CONTRATO **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ausencia del profesional responsable de la implementación del proyecto deberá ser justificada y coordinada con los responsables del proyecto de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, sustentada con documentos que demuestren su ausencia. Sólo por el tiempo justificado podrá ser reemplazado por otro profesional de capacidad y/o experiencia similar o mayor al responsable registrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Fecha de envío : 30/03/2023

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Para una mejor funcionabilidad de los sistemas antisismicos y al ser estos para los racks que es donde esta el peso de los equipos, se consulta si el sistema antisismico puede venir directamente con los rack y colocar el sistema antisismico junto con los racks directamente al piso y no sobre el piso tecnico?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.1.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las características técnicas se solicita instalación e incluir accesorios necesarios para soportar peso de los gabinetes, sistema antisísmico.

Proveedor deberá evaluar si la solución que propone se adapta a las condiciones existentes. Para ello, puede solicitar una visita técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 30/03/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 14:41:29

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

en relacion a las especificaciones se incluye una columna adicional ACREDITABLE, se consulta cual es la diferencia entre una característica acreditable (SI) y otra que no tiene el indicativo (SI).

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.1.4

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características acreditables con "SI" necesitan sustento con documento técnico del fabricante, en español o traducido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null