

**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS MILTON ROY DE REFINERÍA
TALARA**

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		
ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	RUC
1	INTEC S.A.	20519136041
RTM 2.3.1 (Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas)		CUMPLE ^(*)
RTM 2.3.2 (Documento de representación)		NO CUMPLE ^(**)
EVALUACIÓN GENERAL		NO CUMPLE

Observaciones:

^(*) La evaluación del RTM 2.3.1 fue realizada por la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento de acuerdo a su memorando N° JIGM-0423-2024 (adjunto).

^(**) La evaluación del RTM 2.3.2 fue realizada por la Jefatura Inventarios y Almacenes

Karen F. Dioses Padilla
Supervisor Control de Inventarios

Alex E. Rumiche Avila
Jefe Inventarios y Almacenes



PROCESO SEL-00055-2024-OTL/PETROPERÚ - Primera Convocatoria

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS MILTON ROY DE REFINERÍA TALARA

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

RTM 2.3.2.

Documento del Fabricante y/o del Representante Autorizado de la(s) marca(s) ofertada(s) en el cual acredite que el Postor es representante y/o distribuidor y/o que se encuentra autorizado en el Perú para la comercialización y/o venta de dichas marcas.

INTEC S.A.

N° Folio	Tipo de Documento	Fecha del documento	Descripción	Resultado
13	Documento de representación	5/06/2021	Documento de autorización de comercialización	No Cumple, el documento presentado para la autorización de venta de repuestos de la marca MILTON ROY , no es emitido por el Fabricante y/o un representante autorizado de MILTON ROY.
				NO CUMPLE