

FORMATO Nº 26			
INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO			
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número de informe	003-2024
		Fecha del informe	17/12/2024
2	FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME	GERENCIA REGIONAL	
3	ANTECEDENTES		
	<p>Documento que designa al comité de selección DCS-0103-2024-ELCTO, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°094-2024-Electrocentro S.A. - Segunda Convocatoria, derivada del Concurso Público N°018-2024-Electrocentro S.A. - Primera Convocatoria, cuyo objeto de contratación del servicio de consultoría de obra para la formulación del expediente técnico de obra de los proyectos:</p> <p>ÍTEM 1: "Variante de las líneas de transmisión en los vanos E120-E121-E122; E36-E37-E38 de la LT 60KV Villa Rica – Pichanaki y del E42-E43-E44 de la LT 60KV Chanchamayo - Puntayacu"</p> <p>ÍTEM 2: "Variante de la línea de transmisión en 66KV L-6079 Mollepata-San Francisco, tramo E180 hasta E190, en el distrito de Ayna, la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho"</p>		
4	DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO		
	4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	Contratación del servicio de consultoría de obra para la formulación del expediente técnico de obra de los proyectos: ÍTEM 1: "Variante de las líneas de transmisión en los vanos E120-E121-E122; E36-E37-E38 de la LT 60KV Villa Rica – Pichanaki y del E42-E43-E44 de la LT 60KV Chanchamayo - Puntayacu" ÍTEM 2: "Variante de la línea de transmisión en 66KV L-6079 Mollepata-San Francisco, tramo E180 hasta E190, en el distrito de Ayna, la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho"	
	4.2 TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Adjudicación Simplificada N°094-2024-Electrocentro S.A. - Primera Convocatoria, derivada del Concurso Público N°018-2024-Electrocentro S.A.	
	4.3 NÚMERO DE CONVOCATORIA	Segunda Convocatoria	
	4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)	1 y 2	
5	MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	Se registraron 05 participantes.		X
	No hubo ofertas registradas para ambos ítems		X
6	ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO		
	Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:		
	6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.	X
	6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.	X
	6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.	
	6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.	

	6.5	<p>ANÁLISIS No hubo ofertas registradas en el SEACE.</p> <p>Se ha solicitado a las empresas participantes en la indagación de mercado y los participantes en las convocatorias anteriores indiquen los motivos de su no participación; al respecto se ha recibido los siguientes comentarios:</p> <p>Luis Peña Con respecto a su correo de la referencia, le respondemos que no hemos participado en ese proceso por qué no tenemos la experiencia que solicitan.</p> <p>Oswaldo Carbajal El motivo de no participación es que no se acreditó en las consultas la experiencia como postor, en supervisión de obras de Líneas de transmisión y sub estaciones de potencia.</p>																					
7	<p>Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="204 745 280 801">7.1</td> <td data-bbox="280 745 1294 801">El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.</td> <td data-bbox="1294 745 1394 801"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 801 280 857">7.2</td> <td data-bbox="280 801 1294 857">Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.</td> <td data-bbox="1294 801 1394 857"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 857 280 913">7.3</td> <td data-bbox="280 857 1294 913">Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.</td> <td data-bbox="1294 857 1394 913"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 913 280 969">7.4</td> <td data-bbox="280 913 1294 969">Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.</td> <td data-bbox="1294 913 1394 969"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 969 280 1003">7.5</td> <td data-bbox="280 969 1294 1003">Otros[8]</td> <td data-bbox="1294 969 1394 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 1003 280 1086" rowspan="2">7.6</td> <td colspan="2" data-bbox="280 1003 1394 1037">Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="280 1037 1394 1086">No hubo ofertas registradas.</td> </tr> </table>			7.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.		7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.		7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.		7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.		7.5	Otros[8]		7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]		No hubo ofertas registradas.	
7.1	El valor estimado no estuvo acorde con los precios del mercado.																						
7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.																						
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.																						
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.																						
7.5	Otros[8]																						
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]																						
	No hubo ofertas registradas.																						
8	<p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1. Se recomienda al área usuaria que amplíe la experiencia del personal clave y experiencia del postor en la especialidad, esto con la finalidad de generar pluralidad de postores.</p> <p>2. El área usuaria deberá de confirmar la necesidad para la siguiente convocatoria, a fin de que el comité de selección pueda realizar la siguiente convocatoria.</p> <p>Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p>																						
9	<div></div> <div>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>																						