

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ALABES DIRECTRICES PARA TURBINA FRANCIS DE LA CHM

Ruc/código : 99000022787

Fecha de envío : 21/06/2024

Nombre o Razón social : GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.

Hora de envío : 23:56:13

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

Con el fin de asegurar una comprensión clara y compartida sobre el alcance de las garantías para los álabes directrices que se estarán fabricando conforme a los planos y especificaciones proporcionadas por su equipo, quisiéramos plantear las siguientes consideraciones:

### Consideraciones:

Entendemos que, como parte de nuestras obligaciones contractuales, garantizamos los defectos propios del proceso de fabricación y/o fatiga de material, esto quiere decir que garantizamos:

- La precisión y conformidad con los planos proporcionados.
- La calidad de los materiales utilizados.
- La correcta ejecución de los procesos de manufactura y ensamblaje.

Sin embargo, es importante destacar que existen ciertos factores y parámetros externos que pueden influir en el rendimiento y durabilidad de los álabes directrices, tales como:

- Erosión excesiva.
- Fracturas.
- Desprendimiento de metalizado.

### CONSULTA:

Dado que estos factores pueden deberse a variaciones en las condiciones operativas, esfuerzos no contemplados en el diseño original, o parámetros que no han sido considerados en los planos, especificaciones proporcionadas ASÍ COMO PUEDE SER PARTE DEL PROCESO DE FABRICACIÓN, solicitamos confirmar lo siguiente:

#### 1. Responsabilidad en Caso de Fallas:

- En caso de que se presente una falla debido a erosión excesiva, fractura o desprendimiento de metalizado, y se determine mediante un análisis de causa raíz que estas fallas se deben a problemas en el diseño o a factores externos no contemplados en el diseño original de estos alabes, ¿será EGEMSA responsable de estas fallas?

- ¿Existe un procedimiento específico acordado para llevar a cabo el análisis de causa raíz y determinar la responsabilidad de las fallas?

- En el caso de que se detecte que las fallas son atribuibles al diseño proporcionado o causas atípicas de operación, ¿cuál sería el procedimiento para la reparación o reemplazo del equipamiento afectado?

### OBJETIVO:

Nuestro objetivo con esta consulta es asegurar que ambas partes tengan una comprensión clara de las responsabilidades y evitar malentendidos futuros. Queremos garantizar que cualquier problema derivado de factores externos o de diseño se gestione de manera justa y acorde a las responsabilidades establecidas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: 6.11

Página: 29

### Análisis respecto de la consulta u observación:

La garantía comercial y sus condiciones se encuentran establecidas en el Capítulo III numeral 6.11 de las especificaciones técnicas del proceso de selección, a la cual deberá someterse todo postor y/o contratista, según sea el

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ALABES DIRECTRICES PARA TURBINA FRANCIS DE LA CHM

Específico	6	6.11	29
------------	---	------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EGEMSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ALABES DIRECTRICES PARA TURBINA FRANCIS DE LA CHM

Ruc/código :	99000022787	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.	Hora de envío :	23:56:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las consultas de la primera convocatoria se indicó que la garantía se rige de acuerdo a las políticas de garantía del contrato.

Para asegurar una comprensión mutua y clara de nuestras responsabilidades, quisiéramos plantear la siguiente consulta adicional:

Consulta:

En caso de que surja una falla en el equipamiento, específicamente por erosión excesiva, fractura, o desprendimiento de metalizado, y el análisis de causa raíz indique que dicha falla se debe a:

- Deficiencias en el diseño proporcionado.
- Planos que no consideraban ciertos parámetros críticos de operación.
- Errores en las especificaciones técnicas del diseño.

Solicitamos confirmar lo siguiente:

1. ¿La responsabilidad de estas fallas será asumida por el cliente, dado que estas se originan por problemas en el diseño y no por el proceso de fabricación?
2. En el caso de detectar que las fallas son atribuibles al diseño, ¿cómo se manejaría la reparación o reemplazo del equipamiento afectado?

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 6    Literal: 6.11    Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la garantía comercial y sus condiciones se encuentran establecidas en el Capitulo III numeral 6.11 de las especificaciones técnicas del proceso de selección, a la cual debiera someterse todo postor y/o contratista, según sea el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null