

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código : 20605099859

Fecha de envío : 09/10/2023

Nombre o Razón social : IGINSA HYDRO PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:32:37

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

El perfil del Coordinador General no debería limitarse a un Administrador, Ingeniero Mecánico o Eléctrico. Consideramos que se debería de ampliar a Ingeniero, técnico o bachiller en las ramas de mecánica, industrial, producción, metalúrgica o de tecnología de materiales, tal como se solicita en procesos similares de otras entidades del estado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.2.2 Página: 27

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 Ley de Contrataciones del Estado

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente: Se acoge parcialmente ampliar la formación académica para el COORDINADOR GENERAL considerando Ingeniero Industrial, Ingeniero de Producción, Ingeniero metalúrgico

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:

Profesional Administrador, Ingeniero mecánico, o Ingeniero mecánico eléctrico o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Producción o Ingeniero metalúrgico.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20605099859	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	IGINSA HYDRO PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:37

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

El perfil del Supervisor de Campo no debería limitarse a un Ingeniero Mecánico o Electromecánico. Consideramos que se debería de ampliar a Ingeniero, técnico o bachiller en las ramas de mecánica, industrial, producción, metalúrgica o de tecnología de materiales, tal como se solicita en procesos similares de otras entidades del estado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 9    **Literal:** 9.2.2    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente: Se acoge parcialmente ampliar la formación académica para el SUPERVISOR DE CAMPO. considerando Ingeniero lo Ingeniero mecánico eléctrico, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Producción, Ingeniero metalúrgico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

Profesional Administrador, Ingeniero mecánico, o Ingeniero mecánico eléctrico, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Producción, Ingeniero metalúrgico.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20605099859	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	IGINSA HYDRO PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita la fabricación de un molde con dos cucharas fundidas en una sola masa y de material aluminio. Dicho molde deberá estar pulimentada con las medidas exactas de acuerdo al plano de diseño; en ello se podrá medir el paso entre filos de ataque, paso entre cucharas, ancho, largo y espesor de las cucharas; perfiles del filo de ataque, etc.

Solicitamos que se retire el requerimiento indicado, toda vez que el proceso considera la reparación de los rodetes, de acuerdo a los planos enviados, donde se indica el paso entre filos de ataque, cucharas, ancho, etc.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:No se acoge. La fabricación del molde es parte del requerimiento del Servicio y su función es adicional a la de los planos de reparación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20605099859	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	IGINSA HYDRO PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para la elaboración del plano de diseño y confección de plantillas, se solicita lo siguiente: "La contratista en base a los datos obtenidos del control dimensional y geométrico inicial y al plano de referencia adjunto que incluirá el rediseño y obtención de los perfiles hidráulicos de salida de agua, filo de ataque y nervio central simulados en computadora, elaborará un juego de planos de diseño con las medidas, perfiles y detalles de la rueda en archivo magnético que deberán ser revisados y aprobados por la supervisión de Hidrandina".

El proceso que se está licitando, es el servicio de reparación de rodetes, no del diseño o rediseño de rodetes. Se indica inclusive la simulación en computadora.

Solicitamos se nos pueda aclarar al respecto, el alcance indicado en ese numeral.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.3.1.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se acoge parcialmente, La contratista en base a los datos obtenidos del control dimensional y geométrico inicial y al plano de referencia adjunto y obtención de los perfiles hidráulicos de salida de agua, filo de ataque y nervio central, elaborará un juego de planos con las medidas, perfiles y detalles finales de la rueda en archivo magnético que deberán ser revisados y aprobados por la supervisión de Hidrandina".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el parrafo por el siguiente :

La contratista en base a los datos obtenidos del control dimensional y geométrico inicial y al plano de referencia adjunto y obtención de los perfiles hidráulicos de salida de agua, filo de ataque y nervio central, elaborará un juego de planos con las medidas, perfiles y detalles finales de la rueda en archivo magnético que deberán ser revisados y aprobados por la supervisión de Hidrandina".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodets de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20605099859	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	IGINSA HYDRO PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:37

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a lo solicitado, se indica que se debe de realizar un balanceo estático y de ser necesario, un balanceo dinámico.

Solicitamos que se establezca la ejecución del balanceo dinámico, toda vez que se garantizará de mejor manera la corrección de cualquier desbalance generado durante la reparación. Así mismo, solicitamos la exclusión del balanceo estático durante el proceso de rellenado y esmerilado tal como se indica en los términos de referencia, ya que no tiene sentido su aplicación como se indica, si se realizaría el balanceo dinámico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** 8.3.2.7    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente: Se aclara que el balanceo estático sirve para realizar el control durante el proceso de rellenado y esmerilado. El balanceo dinámico se realizará al final del trabajo como medida de control final.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20605099859	Fecha de envío :	09/10/2023
Nombre o Razón social :	IGINSA HYDRO PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:32:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Los términos de referencia indican que no se tiene considerado el Adelanto.  
Solicitamos nos puedan aclarar si se va a considerar o no el adelanto, toda vez que los plazos de ejecución son prolongados y se indica solamente un pago a la finalización del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:No se acoge lo solicitado, No se otorgará adelantos, sin embargo se informa que los pagos se efectuarán por cada rodete entregado, y con la conformidad del caso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodets de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	10:27:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Mediante la LEY 30225 articulo 2 principio que rigen las contrataciones articulo a)libertad de concurrencia ,b)igualdad de trato ,e)competencia , f)e eficacia y eficiencia y g) vigencia de tecnología se solicita que se acepte realizar el trabajo en el exterior debido a que se mantiene mejor tecnologia y menor costo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara que el trabajo a realizar puede ser en el exterior, no hay limitación alguna, el contratista si realiza el trabajo en el exterior debe asumir los gastos a todo costo, donde además de la reparación debe incluye el traslado del bien y asumir el costo total del personal de la entidad que supervisará el trabajo, cabe mencionar que son dos(2)supervisiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	10:27:44

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

**Requisitos:**

Título de Administrador o Ingeniero mecánico o mecánico eléctrico del personal clave requerido como COORDINADOR GENERAL (01)

Titulado de Ingeniero Mecánico o electromecánico del personal clave requerido como SUPERVISOR DE CAMPO (01)

**Acreditación:**

El título será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/>, según corresponda.

En caso el título requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

Ley 30225 artículo 2 inciso f) eficacia y eficiencia, como es de saber para que el ingeniero este inscrito en sunedu debe realizar una serie de procesos formales y pagos del cual es no tiene un valor agregado para una supervisión de reparación en rodetes por lo cual se solicita quitar esta exigencia ya que no influye en el trabajo a realizar, de hecho hoy día en talleres estas reparaciones se hacen automatizadas.  
Por lo cual es un valor que lo que hace es encarecer el proceso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.1    **Página:** 32  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, los documentos del procedimiento de selección (bases) deben ceñirse a los documentos estándar que aprueban el OSCE que mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, fue aprobado.

En relación con lo anterior, las bases estándar para la contratación de servicios, contienen requisitos de calificación con acreditación ya establecidos en las bases.

En ese sentido, el comité de selección NO ACOGE la presente observación puesto que las bases del presente procedimiento han sido elaboradas empleando las bases estándar aprobadas por el OSCE, cabe mencionar que en caso el título requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Procedimiento: podrían alcanzarnos el peso orginal y el peso actual de cada rodete  
rodetes CH Cantange  
rodete CH Huayunga  
rodete CH Paucamarca  
rodete CH Shipilco,  
esto para saber el % de desgaste que tiene cada uno.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se comunica que no se podría alcanzar el peso actual y peso original de cada rodete, puesto que no se cuenta con dicha información.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Actividades:

solicitamos la visita tecnica para poder hacer la inspección visual de los rodetes y poder tener una oferta economica mas certera, agradeceremos puedan brindarnos los requisitos de ingreso a sus instalaciones, el correo para enviar lo que soliciten y direccion de donde están ubicados los rodetes a reparar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara que el participante puede solicitar una visita a las intalaciones de la ubicación de los rodetes, previa coordinación con la jefatura UMG - cuyo correo msalazarv@distriluz.com.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

PLAZO:

Indicarnos cual es su plan de envío de los 08 rodetes, llegaran en simultaneo 1 rodete de cada central o enviaran un (1) rodete cada termino de otro, es importante esa información

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.8.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara que el presente concurso es por ítems, no en paquete, por lo que cada rodete cuenta con una plazo distinto, de igual forma es independiente y de acuerdo a las coordinaciones con el proveedor. En promedio el tiempo de ejecución para cada rodete es de 80 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Adelantos:  
Solicitamos se pueda dar un % de adelanto para este servicio de recuperación o en todo caso el pago sea por cada rodete entregado con su acta de conformidad y no por cada ítem como lo mencionas en el punto 2.5. FORMA DE PAGO pag. 19

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:No se acoge otorgar % de adelanto, el pago se hará efectivo por rodete entregado. Cuando en el Item, exista mas de un rodete, la entrega de estos para su reparación se hará en forma progresiva, a fin de que la central no quede totalmente paralizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Solicitamos puedan incluir como para COORDINADOR GENERAL y SUPERVISOR DE CAMPO a personal calificado como ingeniero metalurgista consideramos que es parte del proceso que solicitan, tratamientos térmicos, proceso de soldadura donde existe cambios de composición del material, asimismo incluir a ingeniero mecánico electricista y a un ingeniero electricista , otros aspectos relacionados

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se acoge parcialmente ampliar la formación académica para el COORDINADOR GENERAL.considerando Ingeniero Industrial, Ingeniero de Producción, Ingeniero metalúrgico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:  
Profesional Administrador, Ingeniero mecánico, o Ingeniero mecánico eléctrico o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Producción o Ingeniero metalúrgico.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código : 20506956201

Nombre o Razón social : INVERSIONES CCI S.A.

Fecha de envío : 12/10/2023

Hora de envío : 11:17:21

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

**EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

Solicitamos se agregue como

experiencia mínima un (1) año como supervisor de servicio y/o jefe de servicios y/o jefe de fabricación y/o jefe de operaciones y/o fabricación de componentes mecánicos de turbina francis y/o pelton y/o kaplan y/o turgo u otros componentes electromecánicos de centrales hidroeléctricas del personal clave requerido como COORDINADOR GENERAL

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.4      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente: Se acoge considerar como experiencia para el personal clave requerido como COORDINADOR GENERAL, lo siguiente: Experiencia mínima de un (01) año en administración de trabajos de mantenimiento o prestaciones de reparación de componentes mecánicos en instalaciones de generación eléctrica en general o supervisor de servicio y/o jefe de servicios y/o jefe de fabricación y/o jefe de operaciones y/o fabricación de componentes mecánicos de turbina francis y/o pelton y/o kaplan y/o turgo u otros componentes electromecánicos de centrales hidroeléctricas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica Experiencia del personal clave requerido como COORDINADOR GENERAL (01):

Experiencia mínima de un (01) año en administración de trabajos de mantenimiento o prestaciones de reparación de componentes mecánicos en instalaciones de generación eléctrica en general o supervisor de servicio y/o jefe de servicios y/o jefe de fabricación y/o jefe de operaciones y/o fabricación de componentes mecánicos de turbina francis y/o pelton y/o kaplan y/o turgo u otros componentes electromecánicos de centrales hidroeléctricas

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodetes de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Solicitamos se agregue como experiencia minima res (3) año como supervisor de servicio y/o jefe de servicios y/o jefe de fabricación y/o jefe de operaciones y/o fabricación de componentes mecánicos de turbina francis y/o pelton y/o kaplan y/o turgo u otros componentes electromecánicos de centrales hidroeléctricas del personal clave requerido como SUPERVISOR DE CAMPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:Se acoge considerar como experiencia para el personal clave requerido como SUPERVISOR DE CAMPO, lo siguiente: Experiencia minima de tres (3) año como supervisor de servicio y/o jefe de servicios y/o jefe de fabricación y/o jefe de operaciones y/o fabricación de componentes mecánicos de turbina francis y/o pelton y/o kaplan y/o turgo u otros componentes electromecánicos de centrales hidroeléctricas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica Experiencia del personal clave requerido como SUPERVISOR DE CAMPO:  
Experiencia mínima de tres (03) años en trabajos de mantenimiento o prestaciones de reparación de rodetes de turbinas ,o supervisor de servicio y/o jefe de servicios y/o jefe de fabricación y/o jefe de operaciones y/o fabricación de componentes mecánicos de turbina francis y/o pelton y/o kaplan y/o turgo u otros componentes electromecánicos de centrales hidroeléctricas

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodets de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	11:17:21

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Aclarar el tema del transporte de recojo y despacho a cargo de quien estará del proveedor o de Hidroandina si en caso fuera del proveedor cual es el punto de recojo y entrega

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 8.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente: Se precisa que la remisión de los rodets de cada Central a los talleres del contratista estará a cargo de Hidrandina SA. El retorno desde el taller del contratista hacia la Ex Planta Térmica de Cajamarca sito en la calle Alfonso Ugarte No. 461 - Cajamarca estará a cargo del contratista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : CP-SM-28-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Reparación rodets de las Centrales de Generación de Hidrandina

Ruc/código :	20601479452	Fecha de envío :	13/10/2023
Nombre o Razón social :	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:29:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Plazo:

1\_ El tiempo de entrega es extremada reducido, porque solo permite transporte internacional por avión. Por ello y para habilitar la participación de fabricantes internacionales de primer nivel, solicitamos que se pueda extender cada plazo de entrega en cuatro meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: 8.8.2      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMG-0075-2023 y correo el área usuaria absuelve lo siguiente:No se acoge reducir el tiempo, considerando que cada entrega de un rodete demandará, en el peor de los casos, paralizar el grupo de generación al que pertenece, no es posible extender los plazos, porque se afecta la producción anual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null