

PROFESIONALES RESPONSABLES:

Irma Catiuska Paredes Cachay
ARQUITECTA
C.A.P. N° 18438

ARQ° IRINA CATIUSKA PAREDES
CACHAY
CAP N° 18438

SERVICIO:
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO Y COBERTURA DE MALLA RASCHEL, EN PATIOS, DE LA IE 103-LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO - DISTRITO DE LIMA - LIMA - COD. LOCAL 288129"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : LOS OLIVOS
CENTRO POBLADO : LOS OLIVOS
DIRECCIÓN : CALLE "B".


UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO - UGM

LOCAL EDUCATIVO:
INSTITUCION EDUCATIVA N° 103-LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO


PLANO:
PLANTA LOSAS DE CONCRETO - CORTES - DETALLES

LAMINA:
PI - 05


ESCALA: INDICADA
FECHA: MARZO-2025




PLANTA DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA DE CONCRETO - PATIO 03
LOSA DE CONCRETO: 166.47 M2
ESCALA: 1/100




PLANTA DETALLE CONSTRUCTIVO LOSA DE CONCRETO - PATIO 02
LOSA DE CONCRETO: 327.09M2
ESCALA: 1/100




PLANTA PAÑO LOSA DE CONCRETO - PATIO 03
LOSA DE CONCRETO: 166.12 M2
ESCALA: 1/100



PLANTA PAÑO LOSA DE CONCRETO - PATIO 02
LOSA DE CONCRETO: 323.84 M2
ESCALA: 1/100



SECCION 1-1
ESC: 1/12.5



SECCION 2-2
ESC: 1/12.5