


PLANTA PATIO 02 A DEMOLER - LOSA DE CONCRETO

LOSA DE CONCRETO A DEMOLER: 327.09 M2
ESCALA: 1/100

PATIO 02 A INTERVENIR - La losa de concreto, deberá ser demolida (A=327.09m2, 16 paños existentes), puesto que se encuentran en mal estado.

Considerar también la demolición de 06 dados de concretos existentes en el patio 01 (Se encuentra incluido en presupuesto y CT del servicio.



PROFESIONALES RESPONSABLES:


Irina Catiuska Paredes Cachay
ARQUITECTA
C.A.P. N° 18438

ARQ° IRINA CATIUSKA PAREDES
CACHAY
CAP N° 18438

SERVICIO :
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO Y COBERTURA DE MALLA RASCHEL, EN PATIOS, DE LA IE 103-LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO - DISTRITO DE LIMA - LIMA - COD. LOCAL 288129"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : LOS OLIVOS
CENTRO POBLADO : LOS OLIVOS
DIRECCIÓN : CALLE "B".

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO - UGM

LOCAL EDUCATIVO:
INSTITUCION EDUCATIVA N° 103-LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO

PLANO:
PATIO 02 - DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE

LAMINA:
PI - 04

ESCALA: INDICADA
FECHA: MARZO-2025